Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

Servicio de mantenimiento integral de edificios

Atención primaria y especializada

Área de Salud VIII
Mar Menor

Pliego de prescripciones técnicas

Juan José Martínez Díaz
Servicio Murciano de Salud

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-7588067821 77

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN. ÁREA DE SALUD VIII 4
2. ANTECEDENTES 4
3. NECESIDADES A SATISFACER 5
4. OBJETO 5
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN 6
6. ALCANCE 7
6.1. ESTUDIO INICIAL 7
6.2. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO ASISTIDA POR ORDENADOR 11
6.3. OFICINA, TALLER Y ALMACÉN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES 13
6.4. CERTIFICACIONES 14
6.5. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ATRIBUCIÓN DE FUNCIONES POR NIVEL DE ACTIVIDAD 15
6.6. DE ACTIVOS FIJOS Y REPUESTOS. MANTENER O SUSTITUIR 17
6.7. CONSUMIBLES 18
6.8. MÁQUINAS, HERRAMIENTAS, DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES, Y MEDIOS DE TRANSPORTE 19
6.9. INSPECCIONES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS, LEGALIZACIONES Y SIMILARES 19
6.10. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN 20
6.11. CARÁCTER INTEGRAL 21
7. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 24
7.1. MODELO ADOPTADO 24
7.2. PENALIDAD 27
7.3. DE LAS IMPUGNACIONES Y DEL COMITÉ TRIMESTRAL 28
8. RECURSOS HUMANOS 29
8.1. DOTACIÓN. REQUISITOS 29
8.2. CERTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 32
8.3. DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA 32
8.4. RESERVA DE DERECHO 33
9. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 33
10. RESPONSABILIDAD SUPLETORIA 34
ANEXOS 35
ANEXO I. DEFINICIONES 36
ANEXO II. DIRECCIONES DE INTERÉS 46

ANEXO III. EQUIPAMIENTO 48
ANEXO III-A. HULAMM - PROYECTO DE EJECUCIÓN 49
ANEXO III-B. HULAMM - INSTALACIONES TÉCNICAS. INVENTARIO NO CONSOLIDADO (EQUIPOS) 50
ANEXO III-C. HULAMM - MOBILIARIO NO CLÍNICO. INVENTARIO NO CONSOLIDADO (EQUIPOS) 102
ANEXO III-D. HULAMM - FILTROS ABSOLUTOS H14. LISTADO 173
ANEXO III-E. HULAMM - SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA. LISTADO 177
ANEXO III-F. CENTRO DE SALUD LOS ALCÁZARES 179
ANEXO III-G. CENTRO DE SALUD SAN JAVIER 180
ANEXO III-H. CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DEL PINATAR 181
ANEXO III-I. CENTRO DE SALUD TORRE PACHECO ESTE 182
ANEXO III-J. CENTRO DE SALUD TORRE PACHECO OESTE 183
ANEXO III-K. CONSULTORIO LO PAGÁN 184
ANEXO IV. DIAGRAMA DE ESTADOS DE UNA INCIDENCIA 185
ANEXO V. PLANTILLA PARA LA CONFECCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 188
ANEXO VI. ESPACIO CEDIDO AL CONTRATISTA 190
ANEXO VII. MOGAF 193
ANEXO VIII. INDICADORES DE CALIDAD 195
ANEXO IX. ELENCO DE ÁREAS 222
ANEXO X. EJEMPLOS DE ETIQUETAS 224

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-7588067821 77

1. INTRODUCCIÓN. ÁREA DE SALUD VIII

El Área de Salud VIII, perteneciente a la red asistencial pública del Servicio Murciano de Salud (en adelante, SMS), ofrece cobertura a la zona del Mar Menor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante, CARM). Provee de atención sanitaria, pues, a los municipios de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco, cuya población censada, a 1 de enero de 2016 y según el Padrón Municipal del Instituto Nacional de Estadística, era de 106.361 habitantes.

En consecuencia, a dicha área están adscritas las Zonas Básicas de Salud de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco/Este y Torre Pacheco/Oeste; en total, se cuenta, en estos marcos territoriales de atención primaria, con cinco centros de salud y nueve consultorios. El hospital de referencia del área, en el que se presta la asistencia especializada, es el Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor (en adelante, HULAMM).

HULAMM se ubica en la pedanía de Pozo Aledo, relativa al municipio de San Javier. El centro tiene una superficie total de 61.352 metros cuadrados construidos, y alberga, a fecha de hoy, 171 camas; no obstante, podría alcanzar las 329, en función del crecimiento poblacional y de la disponibilidad de recursos económicos.

2. ANTECEDENTES

Con fecha 1 de junio de 2014 se formalizó, por el SMS y la unión temporal de empresas "Construcciones Iniesta, S.L. y Construcciones Miguel Madrid e Hijos, S.A", la contratación del "Servicio de Mantenimiento Integral del Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor de San Javier".

En ese contrato figura, como principal obligación del adjudicatario, el mantenimiento, preventivo y correctivo, de HULAMM. Su ámbito de aplicación se ciñe, grosso modo, a las instalaciones técnicas, a la obra civil y al mobiliario no clínico de aquél.

Por otro lado, el mantenimiento del equipamiento no electromédico de los marcos territoriales de atención primaria antes enumerados carece, a fecha de hoy, de un contrato que vertebre un servicio integral al respecto. Así, aunque pueda existir algún contrato ad hoc cuya duración no supera el año, está vinculado a una parte residual del equipamiento referido. El enfoque es, esencialmente, reactivo.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-7588067821 77

3. NECESIDADES A SATISFACER

Habida cuenta de los antecedentes presentados, fundamentalmente dos:

- En atención especializada, la finalización del contrato con anterioridad enunciado pudiere desproveer, a la infraestructura a la que afecta, de soporte técnico en lo que a mantenimiento se refiere.

  Tal privación de soporte, de por sí potencialmente negativa, se agrava debido a la sensibilidad, desde una perspectiva sanitaria, de ubicaciones como urgencias, el bloque quirúrgico o la unidad de cuidados intensivos, p. ej. Una avería supondría una considerable amenaza para la seguridad del paciente.
- En atención primaria, la ausencia de soporte continuo, también en lo que a mantenimiento se refiere, fomenta la proliferación de contratos con escaso horizonte de planificación. Se obstaculiza, entonces, la reducción de la probabilidad de fallo o de la degradación del funcionamiento de un elemento.

  Y esa perspectiva cortoplacista y segmentada, impacta técnica y económicamente. El gasto, en gran medida espontáneo a raíz de la materialización de fallos aleatorios, ergo difícil de conjeturar, acaece, habitualmente, en situaciones de estrés que no favorecen la optimización del mismo; gasto que se amplifica por los costes indirectos ligados a indisponibilidades más frecuentes. Un cambio de paradigma, en el que la operativa quede subordinada a la estrategia, es perentorio.

Luego, tanto en atención especializada como en atención primaria, no sólo debe existir un soporte técnico en lo que al mantenimiento de los elementos en cuestión concierne, sino que ese soporte se debe prestar, con la suficiente proyección, según un acuerdo de nivel de servicio adecuado.

4. OBJETO

La prestación del Servicio de Mantenimiento Integral de Edificios (en adelante, SMIE) del Área de Salud VIII, para satisfacer las necesidades descritas y atendiendo a los apartados que siguen.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Comprenderá, sin perjuicio de las excepciones que más adelante se detallan, las **instalaciones técnicas**, la **obra civil** y el **mobiliario no clínico**, términos definidos en el Anexo I a este Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT), de los edificios del Área de Salud VIII. A saber:

- HULAMM.
- Centros de salud.
- Consultorio Lo Pagán.

Sus direcciones se exponen en el Anexo II a este PPT.

A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, en el Anexo III se incluye la información más actualizada de la que, acerca de aquéllos, se dispone (memorias, planos, etc.). Se insiste, ha de asumirse cierto grado de inexactitud en ese tercer anexo, debiendo entenderse, además, como una recopilación de datos incompleta; defectos que se acentúan, sobremanera, en los centros de salud y en el consultorio.

Sin embargo, durante el plazo habilitado para la elaboración y presentación de ofertas, el licitador podrá visitar cualesquier edificios. Estas visitas, con el fin de inspeccionar el equipamiento y complementar la información adjunta a este PPT, imposibilitando que el contratista alegue, con posterioridad, una definición imprecisa del ámbito de aplicación.

Ámbito de aplicación que, en sustancia, abrazará a todos los elementos de los edificios manifestados, exceptuando:

- De los aportados por el SMS:
    - Los elementos de electromedicina: de HULAMM, que no aparezcan ni en su proyecto de ejecución ni en su proyecto de obra ejecutada; de los centros de salud y del consultorio, que no puedan reconocerse, por analogía, en uno de esos proyectos. Salvo los caudalímetros y los vacuómetros de gases medicinales que, en virtud de su valor de adquisición, sean repuestos.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

- Los elementos de informática: de HULAMM, que no aparezcan ni en su proyecto de ejecución ni en su proyecto de obra ejecutada; de los centros de salud y del consultorio, que no puedan reconocerse, por analogía, en uno de esos proyectos.
- La central de esterilización de HULAMM. Salvo los elementos que pertenezcan a una instalación técnica, parcialmente ahí ubicada, que no abastezca a esa central.
- Las cafeterías, de público y de personal, de HULAMM. Salvo los elementos que pertenezcan a una instalación técnica, parcialmente ahí ubicada, que no abastezca a esas cafeterías.
- El sistema de control de accesos de los aparcamientos, sujetos a explotación, de HULAMM.
- Los ascensores de los centros de salud.

- Los aportados por actores distintos al arriba indicado (p. ej., elementos de la central de lencería y de la cocina de HULAMM), salvo los que resulten de modificaciones/ampliaciones que, sobre las instalaciones técnicas, la obra civil y el mobiliario no clínico, hayan acometido o acometan contratistas, del SMS, no relacionados con servicios generales.

  Obviando a SMIE, gozan de la consideración de servicios generales: esterilización; lavandería y lencería; limpieza, desinfección, desinsectación y desratización; recepción, información, centralita telefónica y traducción; residuos; restauración; transporte y mensajería urgentes; viales y jardines; vigilancia y seguridad; aparcamientos; televisores, telefonía pública y acceso a internet.

6. ALCANCE

Las actuaciones enumeradas a continuación se supeditarán, indefectiblemente, a la actividad asistencial y a la administrativa, cuyo cumplimiento será el que prime. La jornada en la que estas actuaciones deban efectuarse será, pues, indiferente (vespertina, nocturna, festiva, etc.).

6.1. ESTUDIO INICIAL

Paralelamente al inicio material del mantenimiento, el contratista deberá llevar a cabo las siguientes actuaciones:

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

1. Revisión física in situ, y perfeccionamiento, de la información que acompaña como Anexo III a este PPT, corrigiéndola y/o completándola, en el formato digital *editable* que se le indique, tal que así:

    i) Adaptación de buena parte de esa información (proyecto de ejecución, proyecto de obra ejecutada, planos y otros documentos técnicos en separata) a la realidad del centro pertinente. Se asumirán, en casos deficitarios, cuantos desarrollos "desde cero" procedan.

    ii) En lo referente al inventario no consolidado:

        a. Corrección de errores en los datos expresados en el Anexo III-B y en el Anexo III-C: números de serie inexactos, p. ej.
        b. Ampliación de la información recopilada/a recopilar en la tabla del Anexo III-B y en la del Anexo III-C: cumplimentación de celdas "en blanco" y adición de nuevas columnas, p. ej.
        c. Ampliación del volumen de elementos. Esta ampliación, porque el SMS haya obviado, en el Anexo III-B y en el Anexo III-C, elementos de HULAMM a ellos inherentes (equipos que sean repuestos, p. ej.), y/o por la inclusión, en los mismos, de los datos ligados al resto de edificios.

    Quedará consolidado, a raíz de lo anterior, el inventario de elementos.

2. Elaboración de un informe, tras consolidar el inventario, en el que, de existir, se señalen las deficiencias observadas, proponiéndose las medidas correctoras oportunas. La subsanación de las posibles deficiencias señaladas en este informe será, inexorablemente, como parte del mantenimiento correctivo, una obligación del contratista; el SMS no atenderá, a priori, excusa alguna (p. ej., las justificadas en acciones, u omisiones, asociadas a contratos precedentes).

    Dos de los anexos del informe, difundirán el resultado:

    i) De la primera de las revisiones de calidad ambiental ordenadas por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (o, "el RITE") en vigor. Revisiones en las que, al

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

hilo, se aclara que no sólo la norma UNE 171330, sino también la UNE 171340, es obligatoria.

Todos los filtros absolutos deberán validarse, siendo sustituidos los que su estado se juzgue disconforme. A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, el Anexo III-D contiene un listado de los filtros absolutos H14, únicamente, de HULAMM.

ii) De una auditoría, en parte realizada por el fabricante (ver la actuación 26.*iii)*), de los sistemas de alimentación ininterrumpida. Se sustituirán, tal vez entre otros, las baterías cuyo estado se juzgue disconforme.

A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, el Anexo III-E contiene un listado de los sistemas de alimentación ininterrumpida, únicamente, de HULAMM. Se han marcado los que han de auditarse por el fabricante.

3. Conteo de los equipos existentes en el inventario consolidado, discerniendo, de ser preciso, entre aquellos equipos que sean activos fijos, y aquellos equipos que sean repuestos. Este conteo deberá ser consensuado con el Servicio Murciano de Salud, siendo preceptiva su aprobación y aceptando que, de discrepar (qué elemento es un activo fijo, qué elemento es un repuesto), será el criterio dictado por aquél el que se adopte como definitivo.
4. Codificación y *etiquetación*, in situ y en planos, acorde al formato y al material que el SMS estipule, de equipos y de ubicaciones. A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, el Anexo X contiene ejemplos de etiquetas a colocar.
5. Cuando el SMS no disponga de la misma, recopilación (en castellano y en formato digital, *.docx* o *.pdf*), por contacto con fabricantes y/o instaladores, de la documentación mínima que ha de vincularse a cada activo fijo. A saber:

   i) Especificaciones técnicas detalladas.
   ii) Manual de operación y funcionamiento.
   iii) Manual de mantenimiento (planes preventivos). Procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización, de aplicar, inclusive.
   iv) Detección básica de modos de fallo.
   v) Despiece del equipo y lista mínima de repuestos recomendados.

El contratista deberá presentar una propuesta alternativa cuando el fabricante y/o instalador se niegue a proporcionar alguno de los documentos citados, o cuando habiéndolos proporcionado la calidad de uno o varios de ellos sea, a juicio del SMS, deficiente. Esta propuesta alternativa será supervisada por el servicio de salud reseñado, cuya validación es ineludible, debiendo subsanar el contratista las deficiencias (especificaciones técnicas exiguas, tareas de mantenimiento insuficientes, excesivo tiempo entre intervenciones, etc.) que, en su caso, aquél señale.

El SMS podrá, a instancia motivada del contratista, eximir a éste de la recopilación/generación de los documentos que, de entre los del quinteto descrito, así entienda; su decisión será irrevocable. Esta exención no podrá afectar al documento 5.*iii)*, cuya presentación es forzosa.

6. Elaboración de un Manual de Uso; un tomo por edificio. Este manual comprenderá, no la operación de activos fijos concretos, lo cual formará parte de la documentación entregada por el fabricante, sino el modo de operar, en su conjunto y por instalaciones técnicas, el equipamiento (parada y puesta en servicio, parcial y total, de esas instalaciones, p. ej.); se detallarán, entre otras, las distintas situaciones de emergencia que puedan producirse y las respectivas maniobras a acometer (procedimiento de actuación ante un corte de suministro eléctrico, relación de alarmas críticas y procedimientos de repuesta, etc.), asegurando, siempre que no existan limitaciones por diseño, un trabajo en condiciones nominales. El Manual de Uso, o cualquier actualización que de éste se solicite, se supervisará por el SMS, subsanando el contratista las deficiencias que aquél detecte y siendo preceptiva la aprobación del antedicho servicio de salud.
7. Elaboración de un Plan de Formación por edificio, a impartir semestralmente (semestre natural, o fracción), en su totalidad, a la plantilla de SMIE. La formación deberá sustentarse, aunque no limitarse, en la información recopilada/generada a través de las actuaciones 5 y 6. Análogamente, el Plan de Formación, o cualquier actualización que de éste se solicite, se supervisará por el SMS, subsanando el contratista las deficiencias que aquél detecte y siendo preceptiva la aprobación del antedicho servicio de salud.
8. Si procediere, perfeccionamiento del listado de repuestos y consumibles, presentado por el contratista en su oferta de licitación, con el que inicialmente se estimó dotar al almacén (ver la actuación 15). Perfeccionamiento en aras de la inclusión de otros de mayor necesidad y que no podrá suponer una variación a la baja del montante económico comprometido, al respecto, en la mencionada oferta; toda modificación deberá justificarse, requiriendo la aprobación del SMS.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-7588067821 77

El carácter de inicial de este estudio, adjetivado como tal porque supondrá una carga de trabajo al comienzo de la prestación, lo es sin perjuicio de la permanente ejecución, durante el periodo de vigencia del contrato, de cada una de las actuaciones individuales que contempla. De forma que, una modificación/ampliación de las instalaciones técnicas quede recogida documentalmente donde corresponda, se mantenga un inventario de elementos fidedigno, etc.

6.2. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO ASISTIDA POR ORDENADOR

El SMS emplea el módulo PM, del paquete de planificación de recursos empresariales SAP, como software para la gestión de mantenimiento asistida por ordenador. No obstante, ha desarrollado una aplicación, integrada con SAP, accesible vía web y con capacidad para el uso de herramientas de movilidad (notificación de acciones en tiempo real), denominada Sistema de Gestión de Servicios Complementarios (en adelante, SGSC), válida:

- Para identificar el origen y las diferentes etapas por las que una incidencia, según el modelo que para el acuerdo de nivel de servicio se ha adoptado (ver el apartado "7.1. MODELO ADOPTADO"), transcurre. El Anexo IV a este PPT aproxima el conjunto de estados por el que una incidencia puede pasar.
- Para calcular si la hubiere, automáticamente, la penalidad económica (ver el apartado "7.2. PENALIDAD").

Además, el personal del SMS puede interactuar con SAP, indirectamente, a través de otro portal conocido como WebSAP.

A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, se resume la interrelación entre esos portales y sistemas, gráficamente, como:

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

En principio, el contratista no dispondrá de acceso a SAP, sin perjuicio de la información que deba suministrar, ordenadamente, para la confección y/u optimización de la base de datos de aquél; sí dispondrá de acceso a SGSC. Contratista que deberá llevar a cabo las siguientes actuaciones:

9. Formación de su personal en SGSC. El SMS proporcionará manuales y documentación varia de interés al efecto; sin embargo, la impartición de curso/s formativo/s no queda garantizada.
10. Dotación de cuantos dispositivos informáticos, tanto fijos (ordenadores de sobremesa, impresoras, etc.) como móviles (smartphones, tablets, etc.), sean necesarios para la gestión de mantenimiento asistida por ordenador. Los recursos propios del medio (infraestructura de red cableada), serán responsabilidad del SMS.
11. Revisión y perfeccionamiento, en base al inventario consolidado, del registro de activos fijos y equipos existente en los módulos FI y PM, respectivamente, de SAP. La actualización de elementos, en ese sistema, se materializará a través de la plantilla, en formato *.xlsx*, que resulte, sustancialmente, de la actuación 1.*ii)*.
12. Acorde a la plantilla aproximadamente reproducida en el Anexo V a este PPT y con arreglo a lo indicado en la actuación 19.*ii)*a (fondo), confección, para su carga en SAP, del Plan de Mantenimiento Preventivo. Este plan se articulará en torno a equipos.

13. Suministro y carga, directa o indirecta, de cuantos otros datos precisen SGSC y SAP. A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo: repuestos y consumibles utilizados en una orden de trabajo, solución acometida, tiempo empleado, etc.

Se subraya que la titularidad de toda la información gestionada a través de SGSC y SAP será, única y exclusivamente, del SMS.

Este apartado, que al igual que el anterior supondrá una carga importante al inicio de la prestación, tendrá carácter permanente. Esto es, el contratista deberá cubrir la servidumbre que el uso de SGSC y SAP, demande.

6.3. OFICINA, TALLER Y ALMACÉN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES

El SMS cederá al contratista, sin cargo alguno, el espacio delimitado en el Anexo VI a este PPT, debiendo llevar a cabo, el segundo, las siguientes actuaciones:

14. Si fuese necesario, adecuación del espacio cedido, aportando el mobiliario de trabajo urgido (mesas, sillas, bancos de trabajo, estanterías, baldas, etc.). El contratista tendrá la obligación de adaptar tal espacio, durante la vigencia del contrato, a las necesidades que emanen de la prestación.

    Esta adecuación se entiende como un gasto incluido en el presupuesto de licitación. El contratista no podrá exigir, al SMS, el valor neto contable del mobiliario que, en su caso, aporte; aun cuando se ejecute una resolución anticipada del contrato.
15. Dotación del almacén con el listado de repuestos y consumibles presentado por el contratista en su oferta de licitación, salvo perfeccionamiento del mismo (ver la actuación 8). De haberse perfeccionado, será la última versión del listado la que se atienda.
16. Gestión del almacén de repuestos y consumibles, pudiendo utilizar, para ello, el software que estime oportuno. Tal software, no obstante, deberá permitir la exportación del listado de repuestos y consumibles a un archivo electrónico cuyo formato (hoja de cálculo o similar) y contenido (principalmente, descripción y coste unitario de cada referencia y existencias de las mismas), será determinado por el SMS; servicio de salud que tendrá libre acceso al susodicho software.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

Es responsabilidad del contratista, pues, no incurrir en roturas de stock, debiendo calcular los puntos de pedido y los stocks de seguridad.

El espacio cedido, aunque emplazado en HULAMM, deberá proveer a todos los edificios.

6.4. CERTIFICACIONES

El contratista deberá llevar a cabo las siguientes actuaciones:

17. Certificación de la eficiencia energética de los edificios. Ello, según el procedimiento aprobado por el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, y disposiciones legales y reglamentarias que lo desarrollen y/o que lo sustituyan; pese a que pudiere dilucidarse que no es de obligada aplicación.
18. Certificación del sistema de gestión de activos del Área de Salud VIII conforme a la norma ISO 55001. Ello, según estas pautas:

    i) *Kick-off*. Reunión de inicio; seminario introductorio inclusive (hasta veinte personas).
    ii) Diagnóstico. Identificación de estado.
    iii) Determinación de la estrategia. Trazado de la hoja de ruta para salvar el gap detectado.
    iv) Implementación de la estrategia. Cabal formación de interesados (hasta diez) y redacción de procedimientos.
    v) Implantación de la estrategia. Puesta en práctica de los procedimientos desarrollados.
    vi) Pre-certificación. Comprobación, previa a la certificación, del correcto alineamiento con la norma ISO 55001.
    vii) Certificación. Auditoría final.

    Dada su convergencia, para la certificación del sistema de gestión de activos del Área de Salud VIII conforme a la norma ISO 55001, el SMS podrá recurrir ex profeso a lo ordenado por el apartado "6.10. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN".

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-7588067821 77

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

6.5. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ATRIBUCIÓN DE FUNCIONES POR NIVEL DE ACTIVIDAD

SMIE se prestará en dos niveles de actividad: en el nivel de actividad táctico, o de proceso, y en el nivel de actividad operativo, o de puesto de trabajo. Ambos niveles estarán, supervisados y dirigidos por el SMS (ver el apartado "8.3. DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA"), completamente transferidos al contratista.

En ese contexto, el contratista deberá llevar a cabo las siguientes actuaciones:

19. En el nivel de actividad táctico, creación de una Oficina Técnica que a petición del SMS actuará, también ante terceros, como consultora facultativa en cuestiones relacionadas con el objeto, debiendo prestar cuantas asesorías, verbales (participación en reuniones, p. ej.) o escritas (estudios, informes, peritaciones, etc.), se le soliciten. A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, asumirá tareas cualesquiera, de nivel ingenieril, concernientes:

    i) A la operación estable, segura y eficiente de los edificios. Realización de estudios para el ajuste de umbrales de alarma (muy alta/alta/baja/muy baja temperatura, p. ej.), para el equilibrado de instalaciones técnicas, para la optimización de consumos energéticos, etc.

    Las conclusiones extraídas se incorporarán, una vez aprobadas por el SMS, al Manual de Uso.

    ii) A la fiabilidad y a la mantenibilidad del equipamiento, y a la planificación del mantenimiento del mismo. Realización de análisis de criticidad, de análisis causa-raíz, de estudios RCM (*Reliability Centred Maintenance*), de estudios coste-riesgo-beneficio, etc.

    Se enfatiza:

    a. Que el contratista ajustará el mantenimiento a las indicaciones de los fabricantes (debiendo recopilar/generar, tal como se ha enunciado en la actuación 5, cuanta información sea necesaria), a la normativa vigente de aplicación (local, regional, estatal o comunitaria) y al mejor conocimiento que de los históricos del elemento se extraiga; sobresaldrá, en hipotéticos

disentimientos, el criterio del SMS. Entonces, el primero plasmará el Plan de Mantenimiento Preventivo de acuerdo a lo indicado en la actuación 12 (forma).

b. Que la planificación del mantenimiento proactivo se resolverá en firme, por el SMS a propuesta del contratista, en reuniones periódicas; semanales, previsiblemente.

20. En el nivel de actividad operativo, y a título ilustrativo, no excluyente ni limitativo:

i) Operación estable, segura y eficiente de los edificios. Notablemente:

a. Continua puesta en práctica del Manual de Uso (arranque y/o paro de elementos, conmutación de redundantes, baipás de líneas, etc.), valiéndose (no ciñéndose), si lo hubiere, del sistema de gestión técnica centralizada. Maniobras de operación a practicar en todos los elementos; es decir, también en los no distinguidos, individualmente, en el Manual de Uso.
b. Trazabilidad de las maniobras de operación (arranque y/o paro de elementos, conmutación de redundantes, baipás de líneas, etc.) en el Libro de Turno, único para todos los edificios y permanentemente actualizado.

ii) Ejecución material del mantenimiento preventivo y del mantenimiento correctivo. Según la normativa europea (EN 13306), no existen más tipos de mantenimiento, cualquier otra designación (mantenimiento técnico-legal, p. ej.) es un subtipo de las anteriores; así se entiende en este pliego y como tal deberá entenderlo el contratista (ver las definiciones de interés en el Anexo I). Se recalca que el adjudicatario deberá:

a. Poner a disposición, en lo que al mantenimiento correctivo respecta, 24 horas al día y 365 días al año, un retén de guardia que posibilite la rauda reparación de averías.

   Luego será obligación del contratista acometer los trabajos necesarios para restaurar las condiciones óptimas de funcionamiento. El motivo por el que se produjo la avería será irrelevante, imperando el acuerdo de nivel de servicio (ver el apartado “7. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO”).
b. Poner en continua práctica el Plan de Mantenimiento Preventivo.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-7588067821 77

Transversalmente a ambos niveles de actividad, entre los cuales existirá plena colaboración, se advierte:

- En lo que al mantenimiento técnico-legal atañe, que será obligación del contratista el conocer la normativa vigente de aplicación, debiendo comunicar al SMS cualquier cambio de legislación acaecido durante el contrato; cuando un cambio legislativo impacte en el Plan de Mantenimiento Preventivo y/o en el Manual de Uso, será asumido y ejecutado por el contratista sin coste adicional alguno. El contratista tomará para sí las responsabilidades que se deriven del cumplimiento y, en su caso incumplimiento (sanciones, daños y perjuicios), del articulado de esas normativas: ostentará la custodia de los libros de mantenimiento en ellas exigidos; emitirá, y presentará ante la Administración (local, autonómica, estatal o comunitaria), los debidos certificados; etc.

  Específicamente, si esos certificados debieren complementarse con los de un tercero, la presentación, en un acto único, de la totalidad del conjunto respectivo, se le podrá exigir al contratista.
- La amenaza que la multiplicación de *Legionella* hasta concentraciones infectivas para el ser humano, supone. Obviamente, implícito al mantenimiento técnico-legal, a expensas del contratista la prevención y el control de la legionelosis.
- La obligación del contratista de conocer y poner en práctica, solícitamente, las posibilidades ofrecidas, si lo hubiere, por el sistema de gestión técnica centralizada: registro de datos, monitorización, control, etc.

6.6. DE ACTIVOS FIJOS Y REPUESTOS. MANTENER O SUSTITUIR

La actuación 20.*ii)* preceptúa que, en el nivel de actividad operativo, procede la ejecución material del mantenimiento preventivo y del mantenimiento correctivo. Atendiendo a esa actuación, y a las definiciones pertinentes del Anexo I a este PPT, tal ejecución implicará, dependiendo del elemento en avería, distintas soluciones (mantenimiento o sustitución) a realizar por el contratista. A saber:

21. Mantenimiento incondicional, preventivo y correctivo (esto es, mantenimiento en todas sus acepciones), de los elementos catalogados como activos fijos. Se subrayan, enérgicamente, las obligaciones devenidas para el contratista de la amplitud de la palabra "incondicional".

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-7588067821 77

A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, tal amplitud invalidará, p. ej., el uso del argumento "fin de ciclo de vida" (en ocasiones escenificado como "activo no reparable") en cualesquier contextos, salvo:

i) Que se presente un certificado, rubricado y sellado por el servicio técnico oficial del fabricante de turno, en el que se afirme y motive, explícitamente, que ese mantenimiento es técnica, no económicamente, irrealizable.

ii) Que no exista una proposición de un tercero, dada por buena por el SMS, en prueba de la viabilidad de ese mantenimiento.

La casación de ambos hechos, 21.*i)* y 21.*ii)*, uno y otro simultáneamente, será necesaria y suficiente para admitir, por parte del SMS, un fin de ciclo de vida.

22. En lo relativo a repuestos:

i) Bien mantenimiento incondicional, preventivo y correctivo (esto es, mantenimiento en todas sus acepciones), de aquéllos.

ii) Bien adquisición, suministro, montaje y puesta en servicio, incondicional también, de cuantos sean necesarios. Opción, ésta, que será obligatoria cuando la 22.*i)* sea inviable.

iii) Bien una combinación de esas dos alternativas, 22.*i)* y 22.*ii)*.

Se remarca que como repuesto será considerado todo elemento no clasificado como activo fijo.

Los repuestos serán siempre nuevos y, originales (misma marca, mismo modelo) o equivalentes. En el supuesto de que el utilizado no sea original, deberá ser presentado al SMS para su aprobación, verificando, éste, que es de características similares a aquél; acto, que podrá conllevar el sufrago, por parte del contratista, de pruebas y ensayos en laboratorios oficiales o empresas especializadas.

6.7. CONSUMIBLES

El contratista deberá llevar a cabo la actuación que sigue:

23. Adquisición y suministro, y de requerirse montaje y puesta en servicio, incondicional, de cuantos consumibles (potencialmente de un solo uso) sean necesarios para materializar el objeto.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

Especial interés suscita la definición que, al respecto (consumible), se halla en el Anexo I a este PPT.

6.8. MÁQUINAS, HERRAMIENTAS, DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES, Y MEDIOS DE TRANSPORTE

El contratista deberá llevar a cabo la actuación que sigue:

24. Disponer, directamente o a través de terceros, de las máquinas, herramientas, dispositivos informáticos y de telecomunicaciones, medios de transporte y, en general, de todos los medios necesarios para materializar el objeto; hardware/software propietario para la configuración y/o actualización de elementos, inclusive. El SMS no asumirá cargo alguno por una insuficiencia en este sentido; insuficiencia que no excusará la adecuada ejecución de los trabajos.

6.9. INSPECCIONES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS, LEGALIZACIONES Y SIMILARES

El contratista deberá llevar a cabo la actuación que sigue:

25. Cuando las disposiciones legales y reglamentarias así lo exijan, efectuación de oficio de las inspecciones preceptuadas y obtención, de la Administración (local, autonómica, estatal o comunitaria), de las autorizaciones, licencias, legalizaciones y similares para, guardando relación con el objeto, cumplir, escrupulosamente, con aquéllas. Todas las tareas que por ello se demanden (inspecciones a través de Organismos de Control Autorizado, ensayos y análisis de laboratorio, redacción y firma por técnico titulado competente de proyectos y certificados de dirección de obra, etc.), serán acometidas por el contratista sin dilación.

    Si la Administración (local, autonómica, estatal o comunitaria), y/o una persona física o jurídica debidamente acreditada (un Organismo de Control Autorizado, p. ej.), denunciaren defectos en sus diligencias, la perfecta subsanación de los mismos será, hasta la finalización exitosa del trámite en curso, a costa del contratista.

    Será entregada al SMS una copia original de la documentación que, a raíz de lo anterior, se genere.

Toda sanción, daño o perjuicio que pueda derivarse del incumplimiento de lo antes dispuesto, será trasladada al contratista. Un retraso en la ejecución de los trabajos, provocado por la obtención de cualquiera de los "permisos" enunciados, será susceptible de imputarse, únicamente, al contratista, no admitiendo el SMS su excusa por acciones u omisiones de terceros.

A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, si, p. ej., la prestación requiriere la ampliación de la instalación eléctrica para baja tensión de un edificio, sería preciso, por tratarse de un local de pública concurrencia, que el contratista presentase tanto el pertinente proyecto como el oportuno certificado de dirección de obra; ambos documentos, redactados y firmados por técnico titulado competente. Actuaciones, entre otras, inherentes al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión; con ocasión del registro y diligencia, de tal ampliación, por la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera de la CARM.

6.10. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN

El contratista deberá llevar a cabo la actuación que sigue:

26. Consumación de los trabajos que, para el aseguramiento y el control de la prestación, el SMS y/o un tercero habilitado, p. ej. la Dirección General de Salud Pública de la CARM, dicten. A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo:

    i) Definición de procesos.
    ii) Redacción e implantación de procedimientos.
    iii) Puesta en práctica de herramientas de calidad: diagramas de Pareto, diagramas de flujo, diagramas causa-efecto, diagramas de control, diagramas de dispersión, histogramas, muestreos estadísticos, encuestas, auditorías (incluso las que se deleguen en un tercero como, p. ej., el fabricante de un elemento), ensayos y análisis de laboratorio (análisis de metales, análisis de fluidos, etc.), etc.

    Cuando el SMS concluya que esos trabajos, junto con las observaciones que él extraiga, inducen a ciertos cambios, p. ej. en el Plan de Mantenimiento Preventivo y/o en el Manual de Uso, serán asumidos y ejecutados por el contratista sin coste adicional alguno. De igual modo, si esos trabajos revelaren defectos, la perfecta subsanación de los mismos será, hasta la finalización exitosa del trámite en curso, a costa del contratista.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-7588067821 77

De manera amplia, se repara:

- Que los concretos rangos de valores de cualquier magnitud física, química y/o biológica (temperatura, humedad, renovaciones de aire, conductividad, dureza, pH, población microbiana, cuantía de partículas, etc.), necesarios para efectuar la actividad asistencial y/o administrativa, serán responsabilidad del contratista.
- Que el SMS vigilará esos concretos rangos de valores amparándose, por añadidura a la normativa vigente de aplicación, en los trabajos de la actuación 26. P. ej., en aras de la bioseguridad ambiental de pacientes y del resto de usuarios de los edificios, el SMS exigirá al contratista, con el apoyo del laboratorio de HULAMM, la realización de cuantos análisis microbiológicos, periódicos o no, determine; ese apoyo estará circunscrito a análisis microbiológicos no prescritos legalmente y a los recursos de tal laboratorio.

Para el aseguramiento y el control de la prestación, el SMS podrá servirse de los procedimientos de gestión que, en el Capítulo III del Manual de Organización y Gestión de Activos Físicos (en adelante, MOGAF) que acompaña, como Anexo VII, a este PPT, se aúnan. El contratista quedará obligado a ellos, y a aquellas modificaciones que no comporten un aumento significativo del alcance de los mismos.

En el orden de prelación, este pliego antecede a MOGAF.

6.11. CARÁCTER INTEGRAL

El objeto lo es con carácter integral. Las actuaciones para materializarlo, con independencia de su naturaleza y extensión, forman parte, aunque no se hubieren concretado en el apartado 6, de este alcance.

A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, son actuaciones consustanciales a ese carácter integral las que a continuación se relatan:

27. Montaje y/o desmontaje de mobiliario no clínico y de elementos audiovisuales y de megafonía (p. ej., proyectores de salas de reuniones).
28. Desmontaje de los activos fijos que, a través de contratos menores, el SMS reponga; y montaje y puesta en servicio de los que los sustituyan. Colaboración en el resto de reposiciones de activos fijos.

29. Descarga, carga y transporte de todos los elementos y consumibles, referentes a la prestación, que lleguen o salgan de los edificios, o que por el interior de éstos se decidan trasladar. Se contemplan aquí, también:

    i) Las botellas, fijas o portátiles, de gases medicinales; incluso su conexión/desconexión. Regular y detalladamente, se informará de las botellas porteadas y remanentes.

    ii) Los ordenadores, críticos, en avería; incluso su conexión/desconexión. Regular y detalladamente, se informará de los ordenadores porteados y remanentes.

30. Asunción del impacto originado por reposiciones cualesquiera. P. ej., en el Plan de Mantenimiento Preventivo y/o en el Manual de Uso.
31. Limpieza de espacios y elementos cuyo acceso esté restringido al personal de SMIE.
32. Gestión, retirada y destrucción y/o reciclaje de los residuos generados por la ejecución del contrato, y restitución de las condiciones higiénicas. El SMS quedará liberado de cualquier responsabilidad devenida de incidentes medioambientales causados por el contratista, que será quien responda de éstos.

    A instancia del SMS, el contratista entregará una copia de su Plan de Gestión de Residuos.
33. Llevar a término las instrucciones que, acerca del equipamiento, la Reunión de Planificación de la Actividad Preventiva del Área de Salud VIII, expida (p. ej., fijación de mobiliario no clínico a paramentos). Ello, siempre que, por instrucción, no menos del setenta por ciento de los costes estimados corresponda a mano de obra.
34. Toda modificación/ampliación de los elementos terminales de la instalación eléctrica y de la red de voz/datos, por mera solicitud del SMS. Por elementos terminales, se entenderá:

    i) De la instalación eléctrica, los emplazados en, y desde, el cuadro secundario (protecciones, cableado, tomas de fuerza, puntos de luz, luminarias, etc.).

    ii) De la red de voz/datos, los emplazados en, y desde, el panel repartidor (cableado, tomas de voz/datos, etc.).

35. Toda modificación (software y/o hardware), si lo hubiere, del sistema de gestión técnica centralizada, por mera solicitud del SMS. Generación ilimitada de gráficos, incluida.
36. Toda modificación de las instalaciones técnicas, de la obra civil y del mobiliario no clínico:

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

i) Inevitable para materializar el objeto.

ii) Por mera solicitud del SMS. Ello, siempre que, por modificación, no menos del setenta por ciento de los costes estimados corresponda a mano de obra.

37. Asunción del impacto originado por modificaciones/ampliaciones de las instalaciones técnicas, de la obra civil y del mobiliario no clínico; sin más limitación que la descrita en la quinta obligación (superficie construida) del apartado "19.3. OTRAS OBLIGACIONES GENERALES DEL ADJUDICATARIO" del Cuadro de Características del Pliego-Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP). P. ej., en el Plan de Mantenimiento Preventivo y/o en el Manual de Uso.
38. Soporte in situ, en lo referido a eventos organizados por el SMS (retransmisión abierta y en directo de una operación, seminarios, ponencias, etc.), tanto previamente como durante los mismos, en la configuración y operación, respectivamente, de elementos audiovisuales y de megafonía (p. ej., los del salón de actos de HULAMM).
39. Intervención de primer nivel (comprobación de conexiones, del suministro eléctrico, de las condiciones ambientales, etc.) ante caídas de elementos informáticos ubicados en centros de proceso de datos y en racks de comunicaciones.
40. Auditoría, a petición del SMS, del estado de conservación de los elementos no comprendidos en el ámbito de aplicación.

Las modificaciones y ampliaciones reseñadas deberán, anticipadamente a su ejecución, aprobarse por el SMS, siendo sus observaciones un mandato irrefutable. Se incluyen, en ambas, los trabajos de albañilería (apertura y/o cierre de huecos en suelos y techos, p. ej.), carpintería (de madera y metálica), cerrajería, pintura y, en general, el propio de cualquier oficio, que se requieran.

Se distinguirá una modificación de una ampliación en que la primera podrá conllevar, como una de tantas tareas, la adquisición y el suministro, y de requerirse el montaje y la puesta en servicio, sólo, de consumibles. Las subcontrataciones serán irrelevantes, no diferenciándolas.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-7588067821 77

7. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO

7.1. MODELO ADOPTADO

7.1.1. Transferencia del riesgo. De indicadores y fallos

Durante la ejecución del contrato, el contratista asumirá dos riegos significativos: el riesgo de calidad y el riesgo de disponibilidad. Entonces, se medirá el grado de cumplimiento de la prestación pactada, por parte de aquél, a través de unos indicadores objetivos que para sendos riesgos se han estipulado.

Ambos indicadores, de calidad y de disponibilidad, se clasifican en leves, moderados o severos; ello, en base al nivel de gravedad de la situación a la que se han vinculado. Vulnerar cualquiera de estos indicadores habilitará al SMS para la apertura, a través de los portales y sistemas descritos en el apartado "6.2. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO ASISTIDA POR ORDENADOR", de una incidencia de calidad o, de disponibilidad.

La apertura de una incidencia podrá suponer la imputación, al contratista, de al menos un fallo de calidad o, de disponibilidad. Posteriormente, se profundiza en la asociación "indicador ↔ incidencia ↔ fallo/s".

Los indicadores de calidad aparecen en el Anexo VIII a este PPT. Los indicadores de disponibilidad se concretan, exclusivamente, en los tres que siguen:

- **Leve**. La actividad asistencial y/o administrativa aún permanece/n inalterada/s, pero puede/n ser menoscabada/s.
- **Moderado**. La actividad asistencial y/o administrativa se ha/n menoscabado, sin llegar a interrumpirse.
- **Severo**. Se ha/n interrumpido, parcial o totalmente, la actividad asistencial y/o administrativa.

Se subraya que declarar impacto en la actividad asistencial y/o administrativa (indicadores de disponibilidad moderado y severo), será lícito aun cuando la causa de aquél se ubique en una zona en la que no se preste actividad alguna, tal como un aseo o una sala técnica en la que se hallen los climatizadores que den servicio, p. ej., a la unidad de cuidados intensivos del hospital.

7.1.2. Dependencia de la zona

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

Grosso modo, parece lógico pensar que, entre otros factores, la zona en la que se vulnere un indicador graduará la consecuencia de la incidencia oportuna. A tal efecto, piénsese, p. ej., que en un quirófano el tiempo apremia; no tanto en una consulta o en un despacho administrativo.

Luego los edificios han quedado divididos en un elenco de áreas clasificadas como no críticas, semi-críticas o críticas. Elenco que se expone en el Anexo IX a este PPT.

7.1.3. Tiempo de corrección

El tiempo máximo al que, para la resolución de cualesquier incidencias, quedará sometido el contratista, será el resultado de conjugar la gravedad del indicador pertinente (leve, moderado o severo), con la importancia del área específica en la que éste se vulneró (no crítica, semi-crítica o crítica). Tiempo máximo conocido, habitualmente, como Tiempo de Corrección; o TC.

El mapa de tiempos, en minutos, que de lo anterior emana, es el siguiente:

		INDICADOR		
		Severo	**Moderado**	**Leve**
ÁREA	**Crítica**	15	60	240
	Semi-crítica	60	240	960
	No crítica	240	960	3840

Tiempos aplicables a fallos de calidad y a fallos de disponibilidad.

7.1.4. Propiedad recursiva

El tiempo de corrección se monitorizará de forma cíclica, posibilitando así el que una única incidencia esté ligada a múltiples fallos. He ahí la propiedad recursiva del tiempo citado.

Por tanto, mientras una incidencia no esté materialmente resuelta en ésta se computarán, como mínimo, tantos fallos como tiempos de corrección se transgredan. Como mínimo porque no habiendo transgredido el TC correspondiente, en el instante de apertura de una incidencia se podrá registrar un primer fallo si la causa que originó la vulneración del indicador en cuestión se debió a un incumplimiento, del contratista, de lo convenido.

La asociación "indicador ↔ incidencia ↔ fallo/s" puede derivar, pues, en múltiples escenarios. A saber:

¿INDICADOR VULNERADO A RAÍZ DE UN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA?	INCIDENCIAS ABIERTAS	TIEMPO DE CORRECIÓN	FALLOS COMPUTADOS
No	Una	No transgredido	Cero
		Transgredido una, o más veces	Tantos como TC transgredidos
Sí	Una	No transgredido	Uno, en el instante de apertura de la incidencia
		Transgredido una, o más veces	Tantos como [TC transgredidos + 1]

La resolución de incidencias, es imperativa. La cuantía de fallos que las incidencias resueltas integren, una variable.

7.1.5. Excepciones

La transferencia del riesgo al contratista, en las concretas circunstancias a continuación expuestas, será inviable.

Ergo, la apertura de incidencias de calidad o, de disponibilidad, quedará prohibida cuando el contratiempo provenga:

- De actividades planificadas, conjuntamente con el SMS y por éste aprobadas, con la suficiente antelación (superior a siete días naturales). Actividades a instancia del contratista.
- De casos de fuerza mayor, siempre que el contratista no haya actuado imprudentemente.
- De casos de conflicto colectivo, siempre que se salvaguarden los servicios mínimos pactados.
- De actuaciones ejecutadas por el SMS o por proveedores cualesquiera por éste contratados.

Por otro lado, no se computarán fallos en aquellas incidencias que, dando soporte a actuaciones incluidas en el objeto del contrato, no impliquen la vulneración de indicadores. Incidencias que, inequívocamente, se señalarán como "solicitudes de trabajo", y cuya resolución se ejecutará, por el contratista, en un plazo no superior a veinte días naturales.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

7.2. PENALIDAD

El contratista, que facturará trimestralmente (ver el "APARTADO 10. RÉGIMEN DE FACTURACIÓN" del Cuadro de Características del PCAP), deberá abonar al SMS, en base a las incidencias de calidad y/o de disponibilidad resueltas en ese trimestre natural, o fracción, la cantidad (penalidad) que sigue:

$$P = a \cdot UPF \sum_{i=1}^{n+m} CTI_i \cdot CTZ_i \cdot f_i$$

En la expresión anterior:

- *P* = Penalidad (euros).
- *a* = Constante, cuyo valor es 0,1756.
- *UPF* = Unidad Ponderada de Fallo. Constante, de valor igual a 112,09.
- *n* = Incidencias de calidad resueltas.
- *m* = Incidencias de disponibilidad resueltas.
- *CTI* = Para la incidencia *i*, Coeficiente por Tipo de Indicador. A saber:

	LEVE	MODERADO	SEVERO
CTI	1,00	2,00	4,00

- *CTZ* = Para la incidencia *i*, Coeficiente por Tipo de Zona. A saber:

	NO CRÍTICA	SEMI-CRÍTICA	CRÍTICA
CTZ	0,50	1,00	1,50

- *f* = Número de fallos que la incidencia *i* integra.

El contratista tendrá la potestad de impugnar una incidencia, entendiendo esta impugnación como su disconformidad ante la imputación de cierto incumplimiento de calidad o, disponibilidad. El apartado "7.3. DE LAS IMPUGNACIONES Y DEL COMITÉ TRIMESTRAL", presenta el mecanismo mediante el que realizar una impugnación.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

7.3. DE LAS IMPUGNACIONES Y DEL COMITÉ TRIMESTRAL

Será éste el comité en el que a trimestre natural, o fracción, vencido, se revise el acuerdo de nivel de servicio. Se celebrará, en HULAMM, obligatoriamente dentro de los primeros diez días naturales del mes inmediatamente posterior a la conclusión del trimestre natural, o fracción, correspondiente.

Al comité asistirán responsables del SMS y del contratista, que garanticen:

- De requerirse, una explicación técnica de las razones que motivaron, bien la apertura de una incidencia impugnada, bien la disconformidad con el incumplimiento asociado. Se desprende, pues, que el contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.
- La resolución ejecutiva, por parte del SMS, acerca de la firmeza o desestimación de las impugnaciones realizadas por el contratista. La firmeza de una impugnación significará que ese servicio de salud considera la causa del incumplimiento como extrínseca a las responsabilidades del contratista, no acarreando penalidad alguna; la desestimación, lo contrario.

Aunque contractualmente la medición del acuerdo de nivel de servicio responderá a una periodicidad trimestral, su cálculo será continuo, manteniéndose actualizada dicha medición a lo largo de ese periodo. Esto es, resuelta una incidencia se notificará, de existir, la penalidad originada.

A partir de esa notificación, el contratista dispondrá de 72 horas naturales para, si así lo cree, impugnar, parcial o totalmente, tal incidencia; se recalca que sólo las incidencias impugnadas serán analizadas en comité trimestral. Si el SMS comprobase una reiterada mala fe, por parte del contratista, en el mecanismo de impugnación, suprimirá tal facultad.

Finalmente, matizar que de acumularse una cantidad significativa de incidencias impugnadas, el SMS podrá ordenar su análisis con carácter previo al comité trimestral. Ello, sin perjuicio de que se resuelvan en éste último.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-7588067821 77

8. RECURSOS HUMANOS

8.1. DOTACIÓN. REQUISITOS

El contratista deberá asegurar, a su riesgo y ventura, una dotación de recursos humanos en cuantía suficiente para cubrir las necesidades que, en todo momento, demande la prestación. Ello conlleva, indefectiblemente, la obligación de que en caso de vacaciones, enfermedad, sanciones, u otras causas cualesquiera de absentismo, queden cubiertas las necesidades mencionadas.

Asimismo, el contratista estará obligado a dar de alta a todo su personal en la Seguridad Social, tener cubierto el riesgo de accidentes de trabajo, atenerse a lo dispuesto en los convenios laborales de aplicación y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, siendo responsable de cuantos pluses de *turnicidad*, peligrosidad y similares les sean reconocidos a sus trabajadores por la autoridad laboral competente.

Será obligación del contratista, también, el uniformar a su personal, así como el proporcionarle una tarjeta identificativa que deberá llevar, permanentemente, en lugar visible.

8.1.1. Responsable del contratista

El contratista deberá designar un responsable (en adelante, "el responsable del contratista") con titulación académica universitaria, al menos, de ciclo corto (tres años); el título válido será el de diplomado o el de ingeniero técnico, o equivalentes. En el supuesto de una titulación de ciclo largo (cinco años), el título válido será el de ingeniero o el de licenciado, o equivalentes.

La experiencia del responsable del contratista, computada como el tiempo que haya cotizado en los grupos 1 o 2 del Régimen General de la Seguridad Social será, como mínimo, de cuatro años.

Su asistencia al comité trimestral y a cuantas otras reuniones sea convocado por el SMS, será obligatoria. Dispondrá de un teléfono de contacto para su localización inmediata y permanente (24 horas al día, 365 días al año).

La impugnación de una incidencia por parte del contratista, cuyo procedimiento se explica en el apartado "7.3. DE LAS IMPUGNACIONES Y DEL COMITÉ TRIMESTRAL", podrá ser efectuada, únicamente, por su responsable.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

8.1.2. *Nivel de actividad táctico*

El contratista deberá conformar la ya sabida Oficina Técnica, cuyo personal deberá contar con una titulación académica universitaria, al menos, de ciclo corto (tres años); el título válido será el de ingeniero técnico, o equivalente. En el supuesto de una titulación de ciclo largo (cinco años), el título válido será el de ingeniero, o equivalente.

La experiencia de ese personal, computada como el tiempo que haya cotizado en los grupos 1 o 2 del Régimen General de la Seguridad Social será, como mínimo, de tres años; además, esta experiencia deberá haberse adquirido, ineludiblemente, durante la prestación de servicios semejantes al que se pretende regular con este PPT.

Su asistencia a cuantas reuniones sea convocado por el SMS, será obligatoria. Dispondrá de un teléfono de contacto para su localización inmediata y permanente (24 horas al día, 365 días al año).

Deberá desplazarse a los edificios en los que se reclame su presencia. Su puesto de trabajo, con una jornada laboral, in situ, de 40 horas/semana, se ubicará en HULAMM.

Resumidamente, la Oficina Técnica:

- Asumirá la consecución de las certificaciones solicitadas (ver el apartado "6.4 CERTIFICACIONES").
- Actuará como consultora facultativa en cuestiones relacionadas con el objeto (ver el apartado "6.5. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ATRIBUCIÓN DE FUNCIONES POR NIVEL DE ACTIVIDAD", actuación 19).
- Ejercerá de Ingeniería de Planificación y de Ingeniería de Fiabilidad, según MOGAF.

Sin perjuicio de lo indicado en el primer párrafo del apartado “8.1. DOTACIÓN. REQUISITOS”, el contratista adscribirá al nivel de actividad táctico, como mínimo, a tres personas. Una de ellas, plenamente dedicada a la certificación del sistema de gestión de activos del Área de Salud VIII conforme a la norma ISO 55001; una vez obtenida tal certificación, ese mínimo podrá reducirse a dos personas.

8.1.3. *Nivel de actividad operativo*

El personal que integre el nivel de actividad operativo deberá contar con una titulación de formación profesional, al menos, de grado medio; o equivalente.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

La experiencia de ese personal, desarrollada, forzosamente, en mantenimiento y/u operación de grandes infraestructuras (hospitales, plantas industriales, etc.), será, como mínimo, de tres años.

Su asistencia a cuantas reuniones sea convocado por el SMS, será obligatoria.

Tal personal practicará su oficio en todos los edificios, correspondiendo ése a uno de los siguientes:

- **Mando Intermedio de Ejecución** (en adelante, MIE). Presencia, in situ, 24 horas al día y 365 días al año. Dispondrá de un teléfono de contacto para su localización inmediata y permanente.

  Resumidamente, será responsable de la totalidad del nivel de actividad operativo. MOGAF expone, minuciosamente, una fracción de sus obligaciones, siendo destacable su papel de gestor de incidencias ligadas al mantenimiento reactivo (recepción, evaluación, asignación, etc.) y de programador del mantenimiento proactivo.
- **Operario**. Presencia, in situ, 24 horas al día y 365 días al año.

  Resumidamente, ejecutará el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo (ver el apartado "6.5. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ATRIBUCIÓN DE FUNCIONES POR NIVEL DE ACTIVIDAD", actuación 20.*ii)*). En MOGAF, cuando se habla de "contratista" o de "contratista ejecutor del SMIE" o de "contratista ejecutor de los trabajos de mantenimiento", se halla una fracción de sus obligaciones.
- **Operador**. Presencia, in situ, 24 horas al día y 365 días al año.

  Resumidamente, maniobrará, de un modo estable, seguro y eficiente, los edificios (ver el apartado "6.5. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ATRIBUCIÓN DE FUNCIONES POR NIVEL DE ACTIVIDAD", actuación 20.*i)*). Sus obligaciones se significan, por una cuestión de magnitud, en HULAMM.
- **Administrativo**. Su puesto de trabajo, con una jornada laboral, in situ, de 40 horas/semana, se ubicará en HULAMM.

  Resumidamente, realizará tareas, connaturales a este oficio (registro de información, archivo y custodia de documentos, atención telefónica, etc.), en apoyo al resto de personal del contratista.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

Relevante su potencial colaboración en la cumplimentación de los datos a introducir en una orden de trabajo.

En los oficios de MIE, de operario y de operador, la correspondencia tendrá carácter prioritario, pero no excluyente. Es decir, aunque existirá, 24 horas al día y 365 días al año, al menos un efectivo por cada oficio de los reseñados, el trabajador, a su riesgo y ventura, sólo cuando haya cumplido con las obligaciones del oficio al que representa y del que responde, podrá realizar tareas asignadas a cualquiera de los otros dos.

En el oficio de administrativo, la correspondencia sí será excluyente.

Sin perjuicio de lo indicado en el primer párrafo del apartado "8.1. DOTACIÓN. REQUISITOS", el contratista adscribirá al nivel de actividad operativo, como mínimo, a veintiuna personas.

8.2. CERTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA

El personal adscrito al contrato deberá contar con las certificaciones profesionales que, para sus labores, las disposiciones legales y reglamentarias exijan.

A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, sólo un instalador autorizado en baja tensión es competente para realizar, p. ej. el mantenimiento, de una instalación eléctrica para baja tensión; tal como se describe en la instrucción técnica complementaria número tres del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

8.3. DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA

El personal del contratista quedará bajo la dirección del SMS, primordialmente del Servicio de Mantenimiento del Área de Salud VIII. Este servicio de mantenimiento podrá establecer cuantas medidas de coordinación, evaluación y seguimiento estime oportunas, siendo éstas de obligado cumplimiento, en tiempo y forma, por el personal requerido del contratista.

Lo anterior, sin perjuicio de que el órgano de contratación designe un responsable del contrato, al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquél le atribuya. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada al SMS o ajena a él.

Las instrucciones del responsable del contrato, de haberse designado, prevalecerán sobre otras cualesquiera.

8.4. RESERVA DE DERECHO

El SMS podrá exigir al contratista que prescinda del personal que no guarde la debida corrección, mantenga hábitos manifiestamente antihigiénicos, probadamente negligente y/o incompetente en el cumplimiento de sus deberes, o por otras causas objetivas.

Llegado el caso, el contratista deberá sustituir de inmediato (en el plazo máximo de tres días naturales desde la comunicación fehaciente, por escrito, de ello), por otro de similar o superior titulación y experiencia profesional, a dicho personal.

9. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El contratista cumplirá cuantas normas jurídicas se encuentren vigentes en materia de prevención de riesgos laborales y, especialmente, las contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y disposiciones legales y reglamentarias que la desarrollen y/o que la sustituyan. Adoptará cuantas medidas preventivas sean necesarias para salvaguardar la seguridad y la salud de los trabajadores, siendo responsable único de los incidentes que puedan producirse por el incumplimiento de esta prescripción.

Igualmente, el contratista pondrá en conocimiento de todo su personal la normativa interna de seguridad y salud del Área, así como las consignas de emergencia establecidas, quedando obligado a prestar los servicios que se le pidan de activarse el Plan de Autoprotección de un edificio.

Con carácter previo al inicio de la prestación, y debido a la concurrencia de trabajadores, el contratista deberá ponerse en contacto con el Coordinador de Actividades Empresariales del Área de Salud VIII, debiendo proporcionar la información que se le solicite.

A instancia del SMS, el contratista entregará una copia de su Plan de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad en el Trabajo.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

10. RESPONSABILIDAD SUPLETORIA

El SMS podrá ordenar al contratista la sustitución de los repuestos y consumibles que, en opinión del primero, no se adecúen a los requisitos de este PPT.

En el supuesto de que se efectúen tareas inapropiadas y éstas provoquen cualesquier detrimentos, la reparación material y/o la completa recuperación de las condiciones previas a la negligencia (asepsia en un quirófano, p. ej.) correrá/n íntegramente por cuenta del contratista, con independencia de los daños y perjuicios que, además, por ello se le puedan exigir. Y una suerte análoga, para la constatada dejación de funciones.

La inspección de los trabajos, a los que se tendrá pleno acceso, se podrá realizar por personal del SMS o por el de terceros designados por éste.

Realizado, por	Con el visto bueno, de
Documento firmado y fechado electrónicamente	*Documento firmado y fechado electrónicamente*
Fdo.: **Juan José Martínez Díaz**	Fdo.: **Luis Javier Rubio Soler** Subdirector de Gestión y Servicios Generales

ANEXOS

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

ANEXO I. DEFINICIONES

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-7588067821 77

Se adelanta que para definiciones no incluidas en este PPT, el SMS podrá recurrir, entre otros medios:

- A la norma UNE-EN 13306, terminología del mantenimiento.
- A la norma ISO 55000, principios y terminología de la gestión de activos.

El recurrir a medios de apoyo como los declarados, no ha de entenderse de forma literal. Esto es, el SMS, observando las particularidades del presente pliego, interpretará las definiciones contenidas en esos medios.

Tras el preámbulo, las definiciones. A saber:

- **Accesorio**. Todo elemento que ha de ser utilizado de forma conjunta con otros (luego no implica una función de transformación completa), para que la agrupación resultante, que podrá constituir un activo fijo, cumpla con la función que de ella se requiere. En consecuencia, todo accesorio será un repuesto.
- **Actividad administrativa**. Aquélla que es realizada por profesionales, del SMS, no sanitarios.
- **Actividad asistencial**. Aquélla que es realizada por profesionales, del SMS, sanitarios.
- **Activo fijo**. Elemento reparable considerado formalmente como contable (inmovilizado material), cuyo coste de adquisición iguala o supera los 300 euros (IVA excluido) y que implica una función de transformación completa (no precisa de otros elementos para que su función requerida sea útil).
- **Condiciones óptimas de funcionamiento**. Aquéllas en las que un elemento puede desarrollar la función requerida.
- **Consumible**. Repuesto u otro material no considerado como elemento (fluidos, p. ej.), no aplicado directa e intencionadamente sobre el paciente, potencialmente destinado a una única utilización, a un solo uso. Se emplearán, indistintamente, los términos consumible y fungible.

  La existencia de contacto con el paciente, y que ese contacto sea insalvable para consumar la finalidad prevista, será condición necesaria y suficiente para catalogar una aplicación como directa e intencionada. Sólo cuando esta condición no se cumpla, cabría la definición de consumible.

  A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, siguen ejemplos de consumibles:

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

- Productos de limpieza, tanto generales (detergentes, p. ej.) como específicos (espray dieléctrico para limpieza de contactos, p. ej.).
- Cepillos, algodón, trapos, etc.
- Todo tipo de lubricantes: grasas, aceites, etc.
- Juntas (tóricas, planas, de cartón, etc.), retenes, etc.
- Material *soldante* (estaño, electrodos, etc.), tornillería, tacos de fijación, remaches, bridas, etc.
- Terminales, clemas, cinta aislante, etc.
- Masillas, estopas, teflón, cáñamo, colas, pegamentos y todo tipo de *sellantes* (siliconas, resinas, etc.), etc.
- Papel de lija, pasta esmeril, etc.
- Etiquetas, pegatinas, etc.
- Todo tipo de filtros (de sedimentos, de carbón, de impulsión, de retorno, de venteo, de recirculación, de succión, de llenado, de alta velocidad, de baja velocidad, rotativos, de alta eficacia, absolutos, etc.) para todo tipo de fluidos.
- Todo tipo de gases (refrigerantes, los empleados en elementos para la extinción de incendios, etc.), a excepción de los utilizados como combustible.
- Biocidas y todo tipo de productos necesarios para el tratamiento físico, químico y/o biológico de cualquier fluido que lo requiera: salmuera para descalcificación, ácido clorhídrico para disminución de pH, ingredientes alcalinos para aumento de pH, hipoclorito de sodio para cloración, anti-incrustante para evitar precipitados, etc.
- Yeso, cemento, grava, arena, mezclas asfálticas, escayola, ladrillos, pinturas, azulejos, barnices, aluminio, acero, hierro, madera, etc.
- Etc.

- **Contrato menor**. Se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y disposiciones legales y reglamentarias que lo desarrollen y/o que lo sustituyan.
- **Edificio**. Cada una de las siete construcciones, en su más amplia definición como bienes inmuebles (se atenderá a la totalidad del terreno, de la parcela, al efecto destinada), contempladas en el ámbito de aplicación (HULAMM, centros de salud y consultorio Lo Pagán); en plural, edificios, aunará a todas ellas. Se utilizarán, indistintamente, los términos edificio y centro.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

- **Elemento**. Cualquier parte, componente, dispositivo, subsistema, unidad funcional o sistema (aplicaciones informáticas, inclusive), o cualquier posible agrupación entre ellos, que pueda considerarse individualmente.
- **Elemento reparable**. Elemento que, después de un fallo y bajo unas condiciones determinadas (económicas, técnicas, etc.), pueda devolverse a un estado en el cual desarrolle la finalidad prevista (función requerida).
- **Equipamiento**. El conjunto de todos los elementos contemplados en el ámbito de aplicación.
- **Equipo**. Todo elemento sobre el que ha de implementarse, formalmente (por imposición normativa, p. ej.), un programa de mantenimiento preventivo. Un activo fijo siempre será un equipo; el recíproco no es cierto, pues pueden existir equipos que sean repuestos (p. ej., porque su coste de adquisición no iguala, o supera, los 300 euros).
- **Estado [de un elemento]**. Características, de un elemento, en un instante dado.
- **Finalidad prevista**. Función o combinación de funciones, en cuyo caso existirá una función principal y una o varias funciones secundarias, de un elemento, necesarias para que éste proporcione un servicio concreto soportado por sus características de fabricación. Se utilizarán, indistintamente, los términos finalidad prevista y función requerida.
- **GISCARMSA**. Sigla de Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, S.A.U. Fue una sociedad mercantil regional, de capital íntegramente público, constituida para la construcción y explotación de infraestructuras sanitarias y sociosanitarias en la CARM.

  Con fecha 28 de junio de 2013 se aprobó, por el Consejo de Administración de GISCARMSA, el proyecto de cesión global de su activo y pasivo en favor de su accionista único, el SMS. La sociedad cesó su actividad, definitivamente, el 29 de noviembre de 2013.

  A toda luz, el SMS ha sucedido en la posición de la extinta GISCARMSA.
- **Instalaciones técnicas**. Agrupaciones extensas y complejas de elementos, con un fin común y determinado en el edificio pertinente, frecuentemente próximas, por concepto, al campo de la ingeniería industrial.

  A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, siguen ejemplos de instalaciones técnicas:

  - Saneamiento.
  - Red de tierras.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

- Fontanería y captación solar térmica.
- Electricidad: alta y baja tensión, grupos electrógenos, sistemas de alimentación ininterrumpida, fotovoltaica, etc.
- Térmica: centrales de producción, climatización, ventilación, etc.
- Gas natural.
- Gases medicinales: oxígeno, vacío, aire comprimido, etc.
- Detección y extinción de incendios.
- Comunicaciones: megafonía, sistema de cableado estructurado, telefonía, radiotelevisión, intercomunicación, señalización horaria, comunicaciones hospitalarias (llamada a enfermera, gestión de turno, etc.), audiovisuales (proyectores, videoconferencias, etc.), etc.
- Seguridad: circuito cerrado de televisión, control de accesos, amaestramiento de llaves, etc.
- [Sistema de] gestión técnica centralizada.
- Transporte: ascensores, monta-camillas, montacargas, escaleras mecánicas, tubo de transporte de muestras y documentos, tubo de transporte de residuos y ropa sucia, etc.
- Etc.

Obviamente incluidas en tales agrupaciones, como un elemento más, las aplicaciones informáticas (software propietario, p. ej.) que, para el funcionamiento de las mismas, se precisen.

- **Mantenimiento correctivo**. Mantenimiento ejecutado después del reconocimiento de una avería, y destinado a restituir al elemento a un estado que le permita desarrollar la función requerida. Podrá realizarse inmediatamente después de la localización de la causa de una avería, o bien diferirse en el tiempo, conforme a reglas establecidas para la programación de las actividades de mantenimiento.
- **Mantenimiento correctivo diferido**. Mantenimiento correctivo que no es ejecutado inmediatamente después de la detección de la avería, sino que es retrasado de acuerdo con unas reglas expresamente estipuladas (criticidad de la situación, p. ej.).
- **Mantenimiento correctivo inmediato**. Mantenimiento correctivo que es ejecutado sin dilación después de la detección de la avería, con el fin de evitar consecuencias inaceptables.
- **Mantenimiento preventivo**. Mantenimiento efectuado a intervalos predeterminados o según criterios prescritos, y destinado a reducir la probabilidad de fallo o la degradación del funcionamiento de un elemento.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

- **Mantenimiento preventivo basado en condición**, o **mantenimiento sobre condición**. Mantenimiento preventivo realizado en base a los resultados de la monitorización del funcionamiento del elemento. Cuando este tipo de mantenimiento se ejecuta siguiendo una predicción, consecuencia del análisis y la evaluación de los parámetros significativos de la degradación de aquél, se denomina mantenimiento predictivo. Por lo tanto, el mantenimiento predictivo no es más que un caso particular del mantenimiento basado en condición.
- **Mantenimiento preventivo sistemático**. Mantenimiento preventivo realizado en base a unos intervalos de tiempo preestablecidos, o a un número de unidades de uso (km, kW, etc.), pero sin investigación previa de la condición del elemento.

Esquemáticamente:



- **Mantenimiento proactivo**. Mantenimiento susceptible de planificar y programar. Esencialmente, hablamos del mantenimiento preventivo y del mantenimiento correctivo diferido.
- **Mantenimiento reactivo**. Mantenimiento no susceptible de planificación. Se trata, generalmente, del mantenimiento correctivo inmediato.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

- **Mantenimiento técnico-legal**. Aquél que concentra las actividades de mantenimiento, preventivo o correctivo, a ejecutar, de forma obligatoria, por dictamen de la normativa vigente de aplicación (local, regional, estatal o comunitaria).
- **Mobiliario no clínico**. Conjunto de elementos, en su mayoría enseres movibles, que sirven para los usos no clínicos necesarios o para decorar el centro.

  A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, siguen ejemplos de mobiliario no clínico:

  - Sillas.
  - Sillones (el del acompañante del paciente, inclusive).
  - Taburetes.
  - Camas.
  - Sofás.
  - Bancos de espera.
  - Mesas.
  - Mesitas.
  - Cajoneras.
  - Papeleras.
  - Muebles bajo encimera.
  - Armarios.
  - Estanterías.
  - Taquillas.
  - Cortinas.
  - Electrodomésticos: frigoríficos para conservación de productos no sanitarios, microondas, etc.
  - Enseres decorativos (esculturas, p. ej.).
  - Etc.

- **Obra civil**. Agrupaciones extensas y complejas de elementos, con un fin común y determinado en el edificio pertinente, frecuentemente próximas, por concepto, al campo de la arquitectura y/o de la ingeniería civil.

  A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, puede comprender:

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

- Cimentación.
- Estructura.
- Cerramientos.
- Cubiertas.
- Particiones interiores.
- Revestimientos.
- Carpintería.
- Cerrajería.
- Acristalamiento.
- Rótulos.
- Pinturas.
- Elementos de urbanización: viales, aceras, señalización, etc.
- Etc.

- **Plan [de mantenimiento] del fabricante**. Aquél que concentra las actividades de mantenimiento, preventivo o correctivo, que, según el mejor conocimiento del fabricante del elemento, mantienen a éste en condiciones óptimas de funcionamiento.
- **Repuesto**. Todo elemento no considerado como activo fijo. Se señala que un activo fijo estará compuesto por múltiples repuestos, y que existirán repuestos que no formen parte de activo fijo alguno.

A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, siguen ejemplos de activos fijos y repuestos:

ACTIVO FIJO	REPUESTO
Enfriadora de agua	Teclas/botones/selectores
	Display/leds
	Compresores
	Evaporadores
	Condensadores
	Ventiladores
	Sensores
	Resistencias
	Interruptores de flujo
	Válvulas

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

	Depósitos
	En general, todo tipo de software que integre y/o se haya adquirido con la enfriadora de agua
	En general, todo tipo de hardware que integre y/o se haya adquirido con la enfriadora de agua
	Etc.
Unidad de Tratamiento de Aire (UTA)	Teclas/botones/selectores
	Display/leds
	Baterías de intercambio térmico
	Ventiladores
	Silenciadores
	Compuertas
	Sensores
	Válvulas
	Depósitos
	Filtros
	En general, todo tipo de software que integre y/o se haya adquirido con la UTA
	En general, todo tipo de hardware que integre y/o se haya adquirido con la UTA
	Etc.
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI)	Teclas/botones/selectores
	Display/leds
	Rectificadores
	Reguladores
	Filtros de armónicos
	Inversores
	Baterías eléctricas (almacenamiento de tensión)NOTA_1
	Ventiladores
	Sensores
	En general, todo tipo de software que integre y/o se haya adquirido con el SAI
	En general, todo tipo de hardware que integre y/o se haya adquirido con el SAI
	Etc.
Celda de media tensión	Envolvente
	Teclas/botones/selectores
	Display/leds
	Embarrados
	Elementos de corte y maniobra
	Elementos de protección
	Elementos de medida

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

	En general, todo tipo de software que integre y/o se haya adquirido con la celda de media tensión
	En general, todo tipo de hardware que integre y/o se haya adquirido con la celda de media tensión
	Etc.
Armario (mobiliario no clínico)	Puertas
	Costados
	Respaldo
	Fondos (alto y bajo)
	Tiradores
	Baldas
	Bisagras
	Llaves[NOTA_2]
	Etc.
Sin activo fijo asociado	Filtros
Sin activo fijo asociado	Válvulas
Sin activo fijo asociado	Extintores
Sin activo fijo asociado	Luminarias
Sin activo fijo asociado	Llaves (maestras, p. ej.)[NOTA_2]
Sin activo fijo asociado	Caudalímetros de gases medicinales
Sin activo fijo asociado	Vacuómetros de gases medicinales
Etc.	Etc.

NOTA_1. Por definición, toda batería eléctrica y/o pila que precisen cualesquier elementos incluidos en el ámbito de aplicación, será un repuesto.

NOTA_2. Por definición, toda llave que precisen cualesquier elementos incluidos en el ámbito de aplicación, será un repuesto.

- **Sistema de gestión técnica centralizada**. Instalación técnica concebida para la supervisión y/o el control de los elementos de otras instalaciones técnicas (fontanería y captación solar térmica, electricidad, térmica, gas natural, gases medicinales, detección y extinción de incendios, seguridad, transporte, etc.), con el propósito de contribuir a la consecución de unas condiciones óptimas de confort, de eficiencia energética y de mantenimiento en el edificio en cuestión. Comprende, desde los sensores y actuadores de campo, hasta el software de operación.

  El sistema de gestión técnica centralizada podrá integrarse con los portales y sistemas descritos en el apartado "6.2. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO ASISTIDA POR ORDENADOR" para generar, automáticamente, la apertura de incidencias de disponibilidad. El indicador: moderado.

Anexo II. Direcciones de Interés

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

A continuación, las direcciones de los diferentes edificios:

- **Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor**
  Paraje de Torre Octavio, s/n
  30739 Pozo Aledo. San Javier
  Murcia
- **Centro de Salud Los Alcázares**
  Carretera de Balsicas, s/n
  30710 Los Alcázares
  Murcia
- **Centro de Salud San Javier**
  Calle Cabo Ras esquina Cabo Lara, s/n
  30730 San Javier
  Murcia
- **Centro de Salud San Pedro del Pinatar**
  Avenida Salinera Española, s/n
  30740 San Pedro del Pinatar
  Murcia
- **Centro de Salud Torre Pacheco Este**
  Calle Venecia, s/n
  30700 Torre Pacheco
  Murcia
- **Centro de Salud Torre Pacheco Oeste**
  Plaza Rosa Regas, 1
  30700 Torre Pacheco
  Murcia
- **Consultorio Lo Pagán**
  Puerto Pesquero, s/n
  30740 Lo Pagán. San Pedro del Pinatar
  Murcia

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

ANEXO III. EQUIPAMIENTO

Se insiste, ha de asumirse cierto grado de inexactitud en este anexo, debiendo entenderse, además, como una recopilación de datos incompleta. Defectos que se acentúan, sobremanera, en los centros de salud y en el consultorio.

ANEXO III-A. HULAMM - PROYECTO DE EJECUCIÓN

El proyecto de ejecución de HULAMM deberá descargarse, a través del hipervínculo adecuado, del perfil del contratante.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

ANEXO III-B. HULAMM - INSTALACIONES TÉCNICAS. INVENTARIO NO CONSOLIDADO (EQUIPOS)

Acerca de los equipos de las instalaciones técnicas de HULAMM, sigue una recopilación incompleta, no exhaustiva, en la que se indica, entre otros, el fabricante y el valor de adquisición de aquéllos. Antes, destacar:

- Todos los equipos inventariados, son activos fijos.
- Aunque se han vinculado, en este inventario no consolidado, a una ubicación concreta, algunos de ellos pudieren vincularse, excepcionalmente y a discreción del personal del SMS, a otras ubicaciones cualesquiera.
- No se han enumerado los repuestos que componen los activos fijos del presente inventario no consolidado.

Ahora, esa recopilación de equipos:

Nº DE EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	DENOMINACIÓN	CLASE DE ACTIVO	Nº DE INVENTARIO	NÚMERO DE SERIE FABRICANTE	VALOR DE ADQUISICIÓN	FABRICANTE	MARCA	MODELO	PAÍS FAB.	AÑO FAB.	MES FAB.	EMPLAZAMIENTO (UBICACIÓN)	SERVICIO MÉDICO	PROVEEDOR	INSTALADOR	PROV. ALTERNATIVO	INST. ALTERNATIVO	MARCADO CE	FOTOS
2.120.002	N	Contador de agua fría, tipo turbina de chorro múltiple ELSTER/S2000	CNT	2.120.002	08C701517	534,06 €	ELSTER	ELSTER	80S2000	_	_	_	LAAMHS1INS008CNT01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.003	N	Contador de agua fría, SENSUS	CNT	2.120.003	80039465	534,06 €	SENSUS	SENSUS	AR-DINAMIC-100	ITALIA	2009	_	LAAMHS1INS008CNT02	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.005	N	Válvula de asiento de 2 vías, PN-16, de DN 100	VLV	2.120.005	43761	597,15 €	TTV	TTV	20W94E	_	_	_	LAAMHS1INS008VLV01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.006	N	Válvula de asiento de 2 vías, PN-16, de DN 100	VLV	2.120.006	43761	597,15 €	TTV	TTV	20W94E	_	_	_	LAAMHS1INS008VLV02	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.007	N	Válvula de asiento de 2 vías, PN-16, de DN 100	VLV	2.120.007	43761	597,15 €	TTV	TTV	20W94E	_	_	_	LAAMHS1INS008VLV03	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.153	N	Cuadro de gestión para grupo de presión de fontanería	PRE	2.120.153	28643	600,00 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	G3CR 15-05DLCPL	PORTUGAL	2009		LAAMHS1INS008PRE01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.009	N	Bomba de grupo de presión de fontanería AFS Marca/modelo: GRUNDFOS HYDRO 1000/CR15-05	BMB	2.120.009		977,53 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	HYDRO 1000/CR15-05	PORTUGAL	_	_	LAAMHS1INS008BMB03	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.010	N	Bomba de grupo de presión de fontanería AFS Marca/modelo: GRUNDFOS HYDRO 1000/CR15-05	BMB	2.120.010		977,53 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	HYDRO 1000/CR15-05	PORTUGAL	_	_	LAAMHS1INS008BMB04	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.011	N	Bomba de grupo de presión de fontanería AFS Marca/modelo: GRUNDFOS HYDRO 1000/CR15-05	BMB	2.120.011		977,53 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	HYDRO 1000/CR15-05	PORTUGAL	2009	_	LAAMHS1INS008BMB05	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.012	N	BOMBA DE RECIRCULACION DE DEPOSITO AFS	BMB	2.120.012		1.177,53 €	HASA	RGTS 25	610	ESPAÑA	_	_	LAAMHS1INS008BMB02	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.013	N	BOMBA DE SALMUERA MARCA GRUNDFOS	BMB	2.120.013	P10906	700,10 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	CHH518006	ALEMANIA	_	_	LABMHS1INS008BMB01A	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.014	N	BOMBA DE SALMUERA MARCA GRUNDFOS	BMB	2.120.014	P10905	700,10 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	CHH518006	ALEMANIA	_	_	LABMHS1INS008BMB01B	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.016	N	CUADRO DE GESTION DE EQUIPO DE DESCALCIFICACIÓN	PRE	2.120.016	28643	600,00 €							LABMHS1INS008PRE02	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.017	N	Equipo de descalcificación modelo ULTRALINE HB1200. Sistema de inyección de salmuera líquida.-: CULLIGAN	FIL	2.120.017	10956474	12.000,00 €	CULLIGAN	CULLIGAN	ULTRALINE 1200	ITALIA	2009		LABMHS1INS008FIL01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.018	N	Equipo de descalcificación modelo ULTRALINE HB1200. Sistema de inyección de salmuera líquida.-: CULLIGAN	FIL	2.120.018	10956474	12.000,00 €	CULLIGAN	CULLIGAN	ULTRALINE 1200	ITALIA	2009		LABMHS1INS008FIL02	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.019	N	Válvula de asiento de 2 vías, PN-16, de DN 125	VLV	2.120.019	43761	814,63 €	TTV	TTV	20W94E	_			LABMHS1INS008VLV04	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.020	N	Válvula de asiento de 2 vías, PN-16, de DN 125	VLV	2.120.020	43761	814,63 €	TTV	TTV	20W94E	_			LABMHS1INS008VLV05	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.023	N	Contador de agua fría , tipo turbina de chorro múltiple, con emisor de impulsos, homologado según normativa vigente, con un calibre de 80 mm. para una presión	CNT	2.120.023	08C701517	534,06 €	ELSTER	ELSTER	80S2000	_	_	_	LABMHS1INS003CNT01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.035	N	Cuadro de gestión para grupo de presión de fontanería	PRE	2.120.035	28643	4.914,36 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	G3CR 15-05DLCPL	PORTUGAL	2009		LABMHS1INS003PRE01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.024	N	Bomba de grupo de presión de fontanería. Marca/modelo: HYDRO MPC/GRUNDFOS CR5 -11	BMB	2.120.024	CRS -11	1.596,70 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	HYDRO MPC/GRUNDFOS CR5-11	_	_	_	LABMHS1INS003BMB09	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.025	N	Bomba de grupo de presión de fontanería. Marca/modelo: HYDRO MPC/GRUNDFOS CR5 -11	BMB	2.120.025	CRS -11	1.596,70 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	HYDRO MPC/GRUNDFOS CR5-11	_	_	_	LABMHS1INS003BMB17	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.026	N	Bomba de grupo de presión de fontanería. Marca/modelo: HYDRO MPC/GRUNDFOS CR5 -11	BMB	2.120.026	CRS -11	1.596,70 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	HYDRO MPC/GRUNDFOS CR5-11	_	_	_	LABMHS1INS003BMB18	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.047	N	Cuadro de gestión para grupo de presión de fontanería	PRE	2.120.047	28643	4.914,36 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	G3CR 15-05DLCPL	PORTUGAL	2009		LABMHS1INS003PRE02	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.027	N	Bomba de grupo de presión de fontanería con variador de frecuencia compuesto por los siguientes elementos:	BMB	2.120.027	CRS -12	1.596,70 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	HYDRO MPC/GRUNDFOS CR5-11	_	_	_	LABMHS1INS003BMB10	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.028	N	Grupo de presión de fontanería con variador de frecuencia compuesto por los siguientes elementos:	BMB	2.120.028	CRS -12	1.596,70 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	HYDRO MPC/GRUNDFOS CR5-11	_	_	_	LABMHS1INS003BMB13	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.029	N	Bomba de grupo de presión de fontanería con variador de frecuencia compuesto por los siguientes elementos:	BMB	2.120.029	CRS -12	1.596,70 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	HYDRO MPC/GRUNDFOS CR5-11	_	_	_	LABMHS1INS003BMB14	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.030	N	BOMBA DE RECIRCULACION DE DEPOSITO AFD1	BMB	2.120.030	803	1.177,53 €	HASA	HASA	M065/125B	ESPAÑA	_	_	LABMHS1INS003BMB01A	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.031	N	BOMBA DE RECIRCULACION DE DEPOSITO AFD1	BMB	2.120.031	710	1.177,53 €	HASA	HASA	M065/125B	ESPAÑA	_	_	LABMHS1INS003BMB01B	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.032	N	BOMBA DE RECIRCULACION DE DEPOSITO AFD2	BMB	2.120.032	606	1.177,53 €	HASA	HASA	M065/125B	ESPAÑA	_	_	LABMHS1INS003BMB02A	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.033	N	BOMBA DE RECIRCULACION DE DEPOSITO AFD2	BMB	2.120.033	607	1.177,53 €	HASA	HASA	M065/125B	ESPAÑA	_	_	LABMHS1INS003BMB02B	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.034	N	Válvula de retención de disco, para instalaciones de fontanería , con montaje entre bridas, de 125 mm de diámetro. PN - 16 , con juego de accesorios. Completamente	VLV	2.120.034		428,00 €							LABMHS1INS008VLV05	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.036	N	Depósito acumulador de agua caliente sanitaria de 5000 l de capacidad, para instalación vertical, galvanizado en caliente o con recubrimiento epoxídico interior y exteriormente	DEP	2.120.036	40/TL/09	4.434,99 €	LASIAN	LASIAN	AV	_	2009	_	LACMHS1INS003DEP01A	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.037	N	Depósito acumulador de agua caliente sanitaria de 5000 l de capacidad, para instalación vertical, galvanizado en caliente o con recubrimiento epoxídico interior y exteriormente	DEP	2.120.037	10/FAQ/001	4.434,99 €	LASIAN	LASIAN	AV	_	2009	_	LACMHS1INS003DEP01B	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.038	N	Equipo de protección catódica por corriente impresa según norma UNE-EN 12499 para 1 depósito de A.C.S. de 5000 l, formado por armario de control, rectificadores, conjunto de	EPC	2.120.038	11841	2.045,58 €	GUALDAGER	ELECTROLISIL	AR-117	_	2009	_	LACMHS1INS003EPC01A	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.039	N	Equipo de protección catódica por corriente impresa según norma UNE-EN 12499 para 1 depósito de A.C.S. de 5000 l, formado por armario de control, rectificadores, conjunto de	EPC	2.120.039	11841	2.045,58 €	GUALDAGER	ELECTROLISIL	AR-117	_	2009	_	LACMHS1INS003EPC01B	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.040	N	Equipo de protección catódica por corriente impresa según norma UNE-EN 12499 para 1 depósito de A.C.S. de 5000 l, formado por armario de control, rectificadores, conjunto de	EPC	2.120.040	11841	2.045,58 €	GUALDAGER	ELECTROLISIL	AR-117	_	2009	_	LACMHS1INS003EPC01C	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.041	N	Bomba circuladora de agua caliente sanitaria con motor de 1500 W, regulación eléctrica, diámetro nominal de aspiración de 40 mm. y presión máxima de 200 kPa, para un caudal	BMB	2.120.041	EBARA ELINE-D-LPS-50/150	2.198,84 €	EBARA	EBARA	ELINE		_	_	LACMHS1INS003BMB03A	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.042	N	Bomba circuladora de agua caliente sanitaria con motor de 1500 W, regulación eléctrica, diámetro nominal de aspiración de 40 mm. y presión máxima de 200 kPa, para un caudal	BMB	2.120.042	EBARA ELINE-D-LPS-50/150	2.198,84 €	EBARA	EBARA	ELINE		_	_	LACMHS1INS003BMB03B	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.043	N	Bomba circuladora de agua caliente sanitaria con motor de 750 W, regulación eléctrica, diámetro nominal de aspiración de 40 mm. y presión máxima de 100 kPa, para un caudal	BMB	2.120.043	EBARA ELINE-D-LPS-50/151	1.845,70 €	EBARA	EBARA	ELINE		_	_	LACMHS1INS003BMB04A	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.044	N	Bomba circuladora de agua caliente sanitaria con motor de 750 W, regulación eléctrica, diámetro nominal de aspiración de 40 mm. y presión máxima de 100 kPa, para un caudal	BMB	2.120.044	EBARA ELINE-D-LPS-50/151	1.845,70 €	EBARA	EBARA	ELINE		_	_	LACMHS1INS003BMB04B	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.046	N	CUADRO DE GESTION DE EQUIPO DE OMNIFILTRACIÓN DE AGUAS GRISES	PRE	2.120.046		1.100,00 €							LADMHS1INS019PRE02	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.047	N	Filtro de planta de omnifiltración para reutilización de las aguas grises recuperadas : 1 Culligan OFSY 20 WGR stage 1	FIL	2.120.047	10956460P12	2.500,00 €	CULLIGAN	CULLIGAN	0FSY FILTER STAGE 1	ITALIA	2009	_	LADMHS1INS019FIL01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.048	N	Filtro de planta de omnifiltración para reutilización de las aguas grises recuperadas : 1 Culligan OFSY 20 WGR stage 2	FIL	2.120.048	10956460P12	2.500,00 €	CULLIGAN	CULLIGAN	0FSY FILTER STAGE 2	ITALIA	2009	_	LADMHS1INS019FIL02	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.049	N	Bomba de planta de omnifiltración para reutilización de las aguas grises recuperadas formada por los siguientes elementos :-	BMB	2.120.049	06-/08	1.177,53 €	HASA	HASA	HT-80	ESPAÑA	_	_	LADMHS1INS019BMB01A	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.050	N	Bomba de planta de omnifiltración para reutilización de las aguas grises recuperadas formada por los siguientes elementos :-	BMB	2.120.050	06-/08	1.177,53 €	HASA	HASA	HT-80	ESPAÑA	2009	_	LADMHS1INS019BMB01B	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.051	N	Bomba de grupo de omnifiltracuónGrupo de presión de fontanería	BMB	2.120.051	_	1.177,53 €	HASA	HASA	RGT/S/20-2	ESPAÑA	_	_	LADMHS1INS019BMB04A	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.052	N	Bomba de grupo de omnifiltracuónGrupo de presión de fontanería	BMB	2.120.052	_	1.177,53 €	HASA	HASA	RGT/S/20-3	ESPAÑA	2009	_	LADMHS1INS019BMB04B	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.053	N	Bomba de grupo de omnifiltracuónGrupo de presión de fontanería	BMB	2.120.053	_	1.177,53 €	HASA	HASA	RGT/S/20-2	ESPAÑA	_	_	LADMHS1INS019BMB02A	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.054	N	Bomba de grupo de omnifiltracuónGrupo de presión de fontanería	BMB	2.120.054	_	1.177,53 €	HASA	HASA	RGT/S/20-3	ESPAÑA	2009	_	LADMHS1INS019BMB02B	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.055	N	Bomba de grupo de omnifiltracuónGrupo de presión de fontanería	BMB	2.120.055	_	1.177,53 €	HASA	HASA	HT-80	ESPAÑA	_	_	LADMHS1INS019BMB05A	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.056	N	Bomba de grupo de omnifiltracuónGrupo de presión de fontanería	BMB	2.120.056	_	1.177,53 €	HASA	HASA	HT-80	ESPAÑA	2009	_	LADMHS1INS019BMB05B	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.057	N	Bomba de grupo de omnifiltracuónGrupo de presión de fontanería	BMB	2.120.057	08-/05	1.177,53 €	HASA	HASA	M032/160B1	ESPAÑA	_	_	LADMHS1INS019BMB03A	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.058	N	Bomba de grupo de omnifiltracuónGrupo de presión de fontanería	BMB	2.120.058	08-/09	1.177,53 €	HASA	HASA	M032/160B2	ESPAÑA	_	_	LADMHS1INS019BMB03B	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.059	N	Contador de agua fría , tipo turbina de chorro múltiple, con emisor de impulsos, homologado según normativa vigente, con un calibre de 80 mm. para una presión	CNT	2.120.059	08C70-1802	534,06 €	ELSTER	ELSTER	80S2000	_	_	_	LADMHS1INS019CNT01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.060	N	Válvula de asiento de 2 vías, conexión con bridas , PN-16, de DN 100 , dotada de actuador todo-nada, alimentado a 24 V y confirmación de estado por interruptores fin de	VLV	2.120.060	805223537	597,15 €	J+J	J+J	L55ZV1	_	_	_	LADMHS1INS019VLV01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.061	N	Válvula de asiento de 2 vías, conexión con bridas , PN-16, de DN 100 , dotada de actuador todo-nada, alimentado a 24 V y confirmación de estado por interruptores fin de	VLV	2.120.061	_	597,15 €	J+J	L55ZV1	805223537	_			LADMHS1INS019VLV02	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.155	N	Cuadro eléctrico para Grupo de presión de fontanería con variador de frecuencia compuesto por los siguientes elementos:	PRE	2.120.155	M68B-2-0002	4.914,36 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	G3CR 15-05DLCPL	DINAMARCA			LADMHS1INS019PRE01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.064	N	Bomba de grupo de presión de fontanería con variador de frecuencia compuesto por los siguientes elementos:	BMB	2.120.064	M68B-2-0002	1.596,70 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	HYDRO MPC/GRUNDFOS CR5-11	DINAMARCA	_	_	LADMHS1INS019BMB06	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.065	N	Bomba de grupo de presión de fontanería con variador de frecuencia compuesto por los siguientes elementos:	BMB	2.120.065	M68B-2-0006	1.596,70 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	HYDRO MPC/GRUNDFOS CR5-11	DINAMARCA	_	_	LADMHS1INS019BMB07	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.066	N	Bomba de grupo de presión de fontanería con variador de frecuencia compuesto por los siguientes elementos:	BMB	2.120.066	M68B-2-0004	1.596,70 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	HYDRO MPC/GRUNDFOS CR5-11	DINAMARCA			LADMHS1INS019BMB08	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.067	N	Bomba de presión, perteneciente al sistema de ósmosis inversa. Marca Grundfoss modelo: CRN 3-19.	BMB	2.120.067	0024	1.864,40 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	CRN3-19 A-CA-GE HUBE	DINAMARCA	2006		LAFMHS1INS003BMB12	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.069	N	. 1 filtro automático carbón activo CULLAR 12´´. 1 filtro Multigrad 1´´ 6x001 paralelo para planta de ósmosis inversa-Marca/modelo : CULLIGAN	FIL	2.120.069	2101305	1.800,00 €	CULLIGAN	CULLIGAN	MFP4	ITALIA	_	_	LAFMHS1INS003FIL01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	

Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:14:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 18:59:21
Firmado por RUBIO SOLER, LUIS JAVIER (R: P4600001F) el día 07/11/2017 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios
Firmado por MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE (NIF 77316139Z) el día 07/11/2017 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios
Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.minhafp.gob.es/ mediante el código seguro de verificación (CSV)

2.120.070	N	Depósito de reserva de agua osmotizada, construido en polietileno de alta densidad, de 5000 litros de capacidad, vertical, de fondo plano, con elementos de soportación, con	DEP	2.120.070	_	2.650,13 €	AIQSA	AIQSA	_	_	_	_	LAFMHS1INS003DEP03A	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.071	N	Depósito de reserva de agua osmotizada, construido en polietileno de alta densidad, de 5000 litros de capacidad, vertical, de fondo plano, con elementos de soportación, con	DEP	2.120.071	_	2.650,13 €	AIQSA	AIQSA	_	_	_	_	LAFMHS1INS003DEP03B	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.150	N	Cuadro eléctrico del grupo de presión de fontanería compuesto por armario metálico conteniendo en su interior: interruptor general, indicadores de señalización, fusibles	PRE	2.120.150	_	1.044,39 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	MPC 63	_	_		LAFMHS1INS003PRE03	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.151	N	Bomba centrífuga, para un caudal nominal de 2,33 l/s, con motor de 1,1 kW y una presión diferencial de 600 kPa. Montada/s sobre bancada de perfiles de acero	BMB	2.120.151	_	1.362,30 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	CR3-13	_	_		LAFMHS1INS003BMB11	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.152	N	Bomba centrífuga, para un caudal nominal de 2,33 l/s, con motor de 1,1 kW y una presión diferencial de 600 kPa. Montada/s sobre bancada de perfiles de acero	BMB	2.120.152	_	1.362,30 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	CR3-13	_	_		LAFMHS1INS003BMB15	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.072	N	Bomba centrífuga, para un caudal nominal de 2,33 l/s, con motor de 1,1 kW y una presión diferencial de 600 kPa. Montada/s sobre bancada de perfiles de acero	BMB	2.120.072	_	1.362,30 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	CR3-13	_	_	_	LAFMHS1INS003BMB16	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.086	N	CUADRO DE GESTION DE EQUIPO DE OMNIFILTRACIÓN DE AGUAS GRISES	PRE	2.120.071		1.100,00 €							LAGMHS1INS015PRE03	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.073	N	Filtro de planta de omnifiltración para reutilización de las aguas pluviales recuperadas : 1 Culligan OFSY 20 WGR stage 1	FIL	2.120.073	10956460P12	2.500,00 €	CULLIGAN	CULLIGAN	0FSY FILTER STAGE 1	ITALIA	2009	_	LAGMHS1INS015FIL01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.074	N	Filtro de planta de omnifiltración para reutilización de las aguas pluviales recuperadas : 1 Culligan OFSY 20 WGR stage 2	FIL	2.120.074	10956460P12	2.500,00 €	CULLIGAN	CULLIGAN	0FSY FILTER STAGE 2	ITALIA	2009	_	LAGMHS1INS015FIL02	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.075	N	Bomba de grupo de omnifiltracuónGrupo de presión de fontanería. Bomba de trasiego	BMB	2.120.075	06-/08	1.177,53 €	HASA	HASA	HT-80	ESPAÑA		_	LAGMHS1INS015BMB02A	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.076	N	Bomba de grupo de omnifiltracuónGrupo de presión de fontanería. Bomba de trasiego	BMB	2.120.076	06-/08	1.177,53 €	HASA	HASA	HT-80	ESPAÑA	2009	_	LAGMHS1INS015BMB02B	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.077	N	Bomba de grupo de omnifiltracuónGrupo de presión de fontanería. Bomba de recirculación	BMB	2.120.077	_	1.177,53 €	HASA	HASA	RGT/S/20-2	ESPAÑA		_	LAGMHS1INS015BMB01A	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.078	N	Bomba de grupo de omnifiltracuónGrupo de presión de fontanería. Bomba de recirculación	BMB	2.120.078	_	1.177,53 €	HASA	HASA	RGT/S/20-3	ESPAÑA	2009	_	LAGMHS1INS015BMB01B	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.079	N	Bomba de grupo de omnifiltracuónGrupo de presión de fontanería. Bomba de recirculación	BMB	2.120.079	_	1.177,53 €	HASA	HASA	RGT/S/20-2	ESPAÑA		_	LAGMHS1INS015BMB04A	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.080	N	Bomba de grupo de omnifiltracuónGrupo de presión de fontanería. Bomba de recirculación	BMB	2.120.080	_	1.177,53 €	HASA	HASA	RGT/S/20-3	ESPAÑA	2009	_	LAGMHS1INS015BMB04B	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.081	N	Bomba de grupo de omnifiltracuónGrupo de presión de fontanería. Bomba de servicio	BMB	2.120.081	_	1.177,53 €	HASA	HASA	HT-80	ESPAÑA		_	LAGMHS1INS015BMB03A	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.082	N	Bomba de grupo de omnifiltracuónGrupo de presión de fontanería. Bomba de servicio	BMB	2.120.082	_	1.177,53 €	HASA	HASA	HT-80	ESPAÑA	2009	_	LAGMHS1INS015BMB03B	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.083	N	Bomba de grupo de omnifiltracuónGrupo de presión de fontanería. Bomba de contralavado	BMB	2.120.083	08-/05	1.177,53 €	HASA	HASA	M032/160B1	ESPAÑA	_	_	LAGMHS1INS015BMB05A	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.084	N	Bomba de grupo de omnifiltracuónGrupo de presión de fontanería. Bomba de contralavado	BMB	2.120.084	08-/09	1.177,53 €	HASA	HASA	M032/160B2	ESPAÑA	_	_	LAGMHS1INS015BMB05B	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.085	N	Contador de agua fría , tipo turbina de chorro múltiple, con emisor de impulsos, homologado según normativa vigente, con un calibre de 80 mm, para una presión	CNT	2.120.085	08C70-1802	534,06 €	ELSTER	ELSTER	80S2000	_	_	_	LAGMHS1INS015CNT01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.154	N	Cuadro de gestión para grupo de presión de fontanería	PRE	2.120.154	_	4.914,36 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	MPC 63	_	_		LAGMHS1INS015PRE02	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.088	N	Boma de grupo de presión de fontanería	BMB	2.120.088	MG90LC2-2-0002	1.596,70 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	CR3-13	DINAMARCA	_	_	LAGMHS1INS015BMB06A	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.089	N	Boma de grupo de presión de fontanería	BMB	2.120.089	MG90LC2-2-0003	1.596,70 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	CR3-13	DINAMARCA	_	_	LAGMHS1INS015BMB07	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.090	N	Boma de grupo de presión de fontanería	BMB	2.120.090	MG90LC2-2-0004	1.596,70 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	CR3-13	DINAMARCA			LAGMHS1INS015BMB08	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.092	N	Programador electrónico para 24 estaciones de riego automático, con posibilidad de programación de arranques, tiempo y días de riego variables, provisto de arranque	PRE	2.120.092	_	618,30 €	RAIN	RAIN	BIRD	_	_	_	LAHMHS1INS015PRE01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.093	N	Bañera especial para baño asistido, de montaje superficie, con cabezal incorporando grifería termostática, llaves de seccionamiento, teleducha flexible y conexiones a red de	BAS	2.120.093	2708502	7.959,89 €	TR	TR	900	SWEDEN	_	_	LAIMH00URG043BAS01	URG		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.094	N	Bañera especial para baño asistido, de montaje superficie, con cabezal incorporando grifería termostática, llaves de seccionamiento, teleducha flexible y conexiones a red de	BAS	2.120.094	2708503	7.959,89 €	TR	TR	900	SWEDEN	_	_	LAIMH01UCI014BAS01	UCI		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.095	N	Bañera especial para baño asistido, de montaje superficie, con cabezal incorporando grifería termostática, llaves de seccionamiento, teleducha flexible y conexiones a red de	BAS	2.120.095	2708603	7.959,89 €	TR	TR	900	SWEDEN	_	_	LAIMH02U24024BAS01	U24		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.096	N	Bañera especial para baño asistido, de montaje superficie, con cabezal incorporando grifería termostática, llaves de seccionamiento, teleducha flexible y conexiones a red de	BAS	2.120.096	2708604	7.959,89 €	TR	TR	900	SWEDEN	_	_	LAIMH02U21024BAS01	U21		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.097	N	Bañera especial para baño asistido, de montaje superficie, con cabezal incorporando grifería termostática, llaves de seccionamiento, teleducha flexible y conexiones a red de	BAS	2.120.097	2708505	7.959,89 €	TR	TR	900	SWEDEN	_	_	LAIMH03U31024BAS01	U31		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.098	N	Bañera especial para baño asistido, de montaje superficie, con cabezal incorporando grifería termostática, llaves de seccionamiento, teleducha flexible y conexiones a red de	BAS	2.120.098	2708601	7.959,89 €	TR	TR	900	SWEDEN	_	_	LAIMH03U32024BAS01	U32		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.099	N	Bañera especial para baño asistido, de montaje superficie, con cabezal incorporando grifería termostática, llaves de seccionamiento, teleducha flexible y conexiones a red de	BAS	2.120.099	2708504	7.959,89 €	TR	TR	900	SWEDEN	_	_	LAIMH03U33024BAS01	U33		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.100	N	Bañera especial para baño asistido, de montaje superficie, con cabezal incorporando grifería termostática, llaves de seccionamiento, teleducha flexible y conexiones a red de	BAS	2.120.100	2708602	7.959,89 €	TR	TR	900	SWEDEN	_	_	LAIMH03U34024BAS01	U34		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.101	N	Bañera especial para baño asistido, de montaje superficie, con cabezal incorporando grifería termostática, llaves de seccionamiento, teleducha flexible y conexiones a red de	BAS	2.120.101	2708501	7.959,89 €	TR	TR	900	SWEDEN	_	_	LAIMH03U35024BAS01	U35		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.118	N	Depósito de reserva de agua para piscina construido en polietileno de alta densidad, de 2000 litros de capacidad, horizontal, de fondo plano, con elementos de soportación, con	DEP	2.120.118	_	1.359,88 €	TECNOFIBER	TECNOFIBER	AGC 2000	_	_	_	LAKMH01RHB116DEP01	RHB		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.121	N	Batería de válvulas para filtro piscina, fabricada en PVC presión de 10 bar, de diámetro 63 mm. individual por filtro, incluyendo cinco válvulas de mariposa de 63 mm en PVC,	VLV	2.120.121	50768968	385,11 €	CULLIGAN	CULLIGAN	MULTIPORT	ITALIA	2007	_	LAKMH01RHB116VLV01	RHB		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.122	N	Bomba eléc. Centrífuga con prefiltro de aspiración frontal	BMB	2.120.122	9071	304,12 €	HIDRÁULICA	ALSINA	PANTER 50M	ESPAÑA	_	_	LAKMH01RHB116BMB03	RHB		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.125	N	Bomba dosificadora electrónica de membrana, de ácido, para un caudal máximo de 3,4 l/h, con carrera y frecuencia ajustables, interruptor ON-OFF, control exterior mediante	BMB	2.120.125	410236774	375,05 €	SEKO	CULLIGAN	AKS603NH0006		2009	7	LAKMH01RHB116BMB01	RHB		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.126	N	Bomba dosificadora electrónica de membrana de floculante , con un caudal máximo de 3,4 l/h, con carrera y frecuencia ajustables, interruptor ON-OFF, control exterior mediante	BMB	2.120.126	41023704L	375,05 €	SEKO	CULLIGAN	AKS603NH0009	_	_	_	LAKMH01RHB116BMB02	RHB		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.127	N	Intercambiador de calor de placas agua-agua aislado exteriormente a base de fibra de vidrio de 50 mm de espesor de las siguientes características:	INC	2.120.127	11687/03	567,32 €	SEDICAL	SEDICAL	USX4/15L	ESPAÑA	2003	_	LAKMH01RHB116INC01	RHB		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.131	N	Depósito acumulador de agua caliente sanitaria de 5000 l de capacidad, para instalación vertical, galvanizado en caliente o con recubrimiento epoxídico interior y exteriormente	DEP	2.120.131	_	4.434,99 €	LAPESA	LAPESA	MV-5000L	ESPAÑA	2008	_	LBCMHS1INS003DEP02A	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.132	N	Depósito acumulador de agua caliente sanitaria de 5000 l de capacidad, para instalación vertical, galvanizado en caliente o con recubrimiento epoxídico interior y exteriormente	DEP	2.120.132	_	4.434,99 €	LAPESA	LAPESA	MV-5000L	ESPAÑA	2008	_	LBCMHS1INS003DEP02B	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.133	N	Depósito acumulador de agua caliente sanitaria de 5000 l de capacidad, para instalación vertical, galvanizado en caliente o con recubrimiento epoxídico interior y exteriormente	DEP	2.120.133	_	4.434,99 €	LAPESA	LAPESA	MV-5000L	ESPAÑA	2008	_	LBCMHS1INS003DEP02C	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.134	N	Bomba circuladora de agua caliente sanitaria con motor de 1500 W, regulación eléctrica, diámetro nominal de aspiración de 40 mm. y presión máxima de 200 kPa, para un caudal	BMB	2.120.134	_	2.198,84 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	TPE 40-270/2	_	_	_	LBAMHS1INS003BMB05A	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.135	N	Bomba circuladora de agua caliente sanitaria con motor de 1500 W, regulación eléctrica, diámetro nominal de aspiración de 40 mm. y presión máxima de 200 kPa, para un caudal	BMB	2.120.135	_	2.198,84 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	TPE 40-270/3	_	_	_	LBAMHS1INS003BMB05B	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.136	N	Bomba circuladora de agua caliente sanitaria con motor de 1100 W, regulación eléctrica, diámetro nominal de aspiración de 40 mm. y presión máxima de 150 kPa, para un caudal	BMB	2.120.136	_	1.980,15 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	TPE 40-230/2	_	_	_	LBAMHS1INS003BMB06A	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.137	N	Bomba circuladora de agua caliente sanitaria con motor de 1100 W, regulación eléctrica, diámetro nominal de aspiración de 40 mm. y presión máxima de 150 kPa, para un caudal	BMB	2.120.137	_	1.980,15 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	TPE 40-230/3	_	_	_	LBAMHS1INS003BMB06B	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.138	N	Bomba circuladora de agua caliente sanitaria con motor de 1100 W, regulación eléctrica, diámetro nominal de aspiración de 40 mm. y presión máxima de 150 kPa, para un caudal	BMB	2.120.138	_	1.980,15 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	TPE 40-230/4	_	_	_	LBAMHS1INS003BMB07A	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.139	N	Bomba circuladora de agua caliente sanitaria con motor de 1100 W, regulación eléctrica, diámetro nominal de aspiración de 40 mm. y presión máxima de 150 kPa, para un caudal	BMB	2.120.139	_	1.980,15 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	TPE 40-230/5	_	_	_	LBAMHS1INS003BMB07B	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.140	N	Bomba circuladora de agua caliente sanitaria con motor de 1100 W, regulación eléctrica, diámetro nominal de aspiración de 40 mm. y presión máxima de 150 kPa, para un caudal	BMB	2.120.140	_	1.980,15 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	TPE 40-230/6	_	_	_	LBAMHS1INS003BMB08A	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.141	N	Bomba circuladora de agua caliente sanitaria con motor de 1100 W, regulación eléctrica, diámetro nominal de aspiración de 40 mm. y presión máxima de 150 kPa, para un caudal	BMB	2.120.141	_	1.980,15 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	TPE 40-230/7	_	_	_	LBAMHS1INS003BMB08B	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.142	N	Bomba circuladora de agua caliente sanitaria con motor de 1100 W, regulación eléctrica, diámetro nominal de aspiración de 40 mm. y presión máxima de 150 kPa, para un caudal	BMB	2.120.142	_	1.980,15 €	GRUNDFOS	GRUNDFOS	TPE 40-230/8	_	_	_	LBAMH04INS408BMB25	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.143	N	Intercambiador de calor de placas agua-agua aislado exteriormente a base de fibra de vidrio de 50 mm de espesor de las siguientes características:	INC	2.120.143	_	2.228,66 €	SEDICAL	SEDICAL	_	_	_	_	LBAMHS1INS003INC04	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.144	N	Intercambiador de calor de placas agua-agua aislado exteriormente a base de fibra de vidrio de 50 mm de espesor de las siguientes características:	INC	2.120.144	_	2.228,66 €	SEDICAL	SEDICAL	_	_	_	_	LBAMHS1INS003INC05	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.145	N	Intercambiador de calor de placas agua-agua aislado exteriormente a base de fibra de vidrio de 50 mm de espesor de las siguientes características:	INC	2.120.145	_	1.713,50 €	SEDICAL	SEDICAL	_	_	_	_	LBAMHS1INS003INC06	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.146	N	Intercambiador de calor de placas agua-agua aislado exteriormente a base de fibra de vidrio de 50 mm de espesor de las siguientes características:	INC	2.120.146	_	1.713,50 €	SEDICAL	SEDICAL	_	_	_	_	LBAMHS1INS003INC07	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.147	N	Depósito de expansión cerrado de membrana recambiable, de 500 l de capacidad, construido con chapa de acero soldado, para una presión de 1000 kPa, timbrado por	DEX	2.120.147	4215150003	1.000,27 €	IBOIONDO	IBOIONDO	500 SMR	ESPAÑA	2009	_	LBAMHS1INS003DEX01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.148	N	Depósito de expansión cerrado de membrana recambiable, de 500 l de capacidad, construido con chapa de acero soldado, para una presión de 1000 kPa, timbrado por	DEX	2.120.148	4215150004	1.000,27 €	IBOIONDO	IBOIONDO	500 SMR	_	_	_	LBAMHS1INS003DEX02	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.149	N	Depósito de expansión cerrado de membrana recambiable, de 700 l de capacidad, construido con chapa de acero soldado, para una presión de 1000 kPa, timbrado por	DEX	2.120.149	4206190005	1.236,70 €	IBOIONDO	IBOIONDO	700 SMR	ESPAÑA	2008		LBAMHS1INS003DEX03	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.156	N	Contador de calorías con caudalimetro de 40 m3/h DN50, una pérdida de carga de 0,02 bar montaje horizontal. Suministro de un par de sondas de temperatura con vainas	CEC	2.120.156	_	1.475,37 €	SEDICAL	SEDICAL	531 MBUS	_	_	_	LBAMHS1INS003CEC01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.157	N	Aerotermo para agua caliente de 184kW de potencia de calefacción para una temperatura media de agua de 90/80ºC, formado por batería de calor cobre-aluminio,	AET	2.120.157	_	1.297,98 €	SALVADOR ESCODA	SALVADOR ESCODA		_	_	_	LBAMH04INS316AET01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.158	N	Válvula de seguridad, de escape conducido, de 50 mm de diámetro tarada a 6 bar. Completamente instalada.	VLV	2.120.158	_	343,87 €	_	_	_	_	_	_	LBAMHS1INS003VLV01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.159	N	Válvula de seguridad, de escape conducido, de 50 mm de diámetro tarada a 6 bar. Completamente instalada.	VLV	2.120.159	_	343,87 €	_	_	_	_	_	_	LBAMHS1INS003VLV02	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.160	N	Válvula de seguridad, de escape conducido, de 50 mm de diámetro tarada a 6 bar. Completamente instalada.	VLV	2.120.160	_	343,87 €	_	_	_	_	_	_	LBAMHS1INS003VLV03	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.161	N	Válvula de seguridad, de escape conducido, de 50 mm de diámetro tarada a 6 bar. Completamente instalada.	VLV	2.120.161	_	343,87 €	_	_	_	_	_	_	LBAMHS1INS003VLV04	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	

07/11/2017 18:59:21 Firmante: MARTINEZ DIAZ, LUIS JAVIER
07/11/2017 15:17:46 Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS JAVIER
Fecha: 30/11/2017 Hora: 13:30:21 Página 3 de 4
Firmante: MARTINEZ DIAZ, LUIS JAVIER - 07/11/2017 18:59:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS JAVIER - 07/11/2017 15:17:46
Fecha: 30/11/2017 Hora: 13:30:21 Página 3 de 4
Los datos incorporados a este documento electrónico han sido firmados electrónicamente por las personas indicadas en el mismo. La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificada en la sede electrónica del organismo (https://sede.dgt.gob.es) mediante el código seguro de verificación (CSV) 07/11/2017 18:59:21 Firmante: MARTINEZ DIAZ, LUIS JAVIER - 07/11/2017 15:17:46 Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS JAVIER - 07/11/2017 15:17:46 Fecha: 30/11/2017 Hora: 13:30:21 Página 3 de 4

2.120.162	N	Válvula de seguridad, de escape conducido, de 50 mm de diámetro tarada a 6 bar. Completamente instalada.	VLV	2.120.162	_	343,87 €	_	_	_	_	_	_	LBAMHS1INS003VLV05	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.163	N	Válvula de seguridad, de escape conducido, de 50 mm de diámetro tarada a 6 bar. Completamente instalada.	VLV	2.120.163	_	343,87 €	_	_	_	_	_	_	LBAMHS1INS003VLV06	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.164	N	Válvula de seguridad, de escape conducido, de 50 mm de diámetro tarada a 6 bar. Completamente instalada.	VLV	2.120.164	_	343,87 €	_	_	_	_	_	_	LBAMHS1INS003VLV07	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.165	N	Válvula de seguridad, de escape conducido, de 50 mm de diámetro tarada a 6 bar. Completamente instalada.	VLV	2.120.165	_	343,87 €	_	_	_	_	_	_	LBAMHS1INS003VLV08	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.166	N	Depósito interacumulador de ACS de 1000 l de capacidad	DEP	2.120.166	_	4.535,70 €	SEDICAL	SEDICAL	531 MBUS	_	_	_	LBAMP02INS004DEP03	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.300	N	Ud grupo de bombeo para aguas fecales formado por dos bombas sumergibles (una de reserva), con un caudal unitario de 2,75 l/s y presión manométrica de 100 Kpa; con	BMB	2.120.300	_	2.889,00 €	EBARA	EBARA	80 DML	_	_	_	ABDMHS1INS003BMB19	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.301	N	Ud grupo de bombeo para aguas fecales formado por dos bombas sumergibles (una de reserva), con un caudal unitario de 2,75 l/s y presión manométrica de 100 Kpa; con	BMB	2.120.301	48949	2.889,00 €	EBARA	EBARA	80 DML	_	_	_	ABDMPS1INS003BMB01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.302	N	Bomba circuladora de agua caliente sanitaria con motor de 1500 W, regulación eléctrica, diámetro nominal de aspiración de 40 mm, y presión máxima de 200 kPa, para un caudal	BMB	2.120.302	0912-0343	399,00 €	EBARA	EBARA	ETHERMA 2-72-2	_	_	_	LACMP02INS004BMB17A	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.303	N	Bomba circuladora de agua caliente sanitaria con motor de 750 W, regulación eléctrica, diámetro nominal de aspiración de 40 mm, y presión máxima de 100 kPa, para un caudal	BMB	2.120.303	0912-0346	399,00 €	EBARA	EBARA	ETHERMA 2-72-3	_	_	_	LACMP02INS004BMB17B	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.120.304	N	Aerotermo para agua caliente de 184kW de potencia de calefacción para una temperatura media de agua de 90/80ºC, formado por batería de calor cobre-aluminio,	AET	2.120.304	_	1.297,98 €	SALVADOR ESCODA	SALVADOR ESCODA		_	_	_	LACMP02INS001AET01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.		ROCHINA,S.A.	OK	
2.130.002	N	Celda de entrada - salida de línea con dos funciones motorizadas, para aparellaje bajo envolvente metálica común, servicio interior, de las características fijadas en la memoria,	CMT	2.130.002	779635	7.538,03 €	SIEMENS	SIEMENS	8DH10	ALEMANIA	2009	_	MAAMH00INS011CMT01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.003	N	Celda de entrada - salida de línea con dos funciones motorizadas, para aparellaje bajo envolvente metálica común, servicio interior, de las características fijadas en la memoria,	CMT	2.130.003	779635	7.538,03 €	SIEMENS	SIEMENS	8DH10	ALEMANIA	2009	_	MAAMH00INS011CMT02	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.004	N	Celda de conmutación automática para aparellaje bajo envolvente metálica individualizada, servicio interior, de las características fijadas en la memoria, planos y	CMT	2.130.004	779635	11.327,10 €	SIEMENS	SIEMENS	8DH10	ALEMANIA	2009	_	MAAMH00INS011CMT03	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.005	N	Celda para aparellaje bajo envolvente metálica individualizada, servicio interior, de las características fijadas en la memoria, planos y especificaciones técnicas, conteniendo en	CMT	2.130.005	_	9.901,30 €	ORMAZABAL	ORMAZABAL	_	_	_	_	MAAMH00INS011CMT04	INS	ORMAZABAL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.006	N	Celda para aparellaje bajo envolvente metálica individualizada, servicio interior, de las características fijadas en la memoria, planos y especificaciones técnicas, conteniendo en	CMT	2.130.006	_	9.901,30 €	ORMAZABAL	ORMAZABAL	_	_	_	_	MAAMH00INS011CMT05	INS	ORMAZABAL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.007	N	Celda para aparellaje bajo envolvente metálica individualizada, servicio interior, de las características fijadas en la memoria, planos y especificaciones técnicas, conteniendo en	CMT	2.130.007	779635	4.242,65 €	SIEMENS	SIEMENS	8DH10	ALEMANIA	2009	_	MAAMH00INS011CMT06	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.008	N	Celda para aparellaje bajo envolvente metálica individualizada, servicio interior, de las características fijadas en la memoria, planos y especificaciones técnicas, conteniendo en	CMT	2.130.008	779635	4.242,65 €	SIEMENS	SIEMENS	8DH10	ALEMANIA	2009	_	MAAMH00INS011CMT07	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.009	N	Celda para aparellaje bajo envolvente metálica individualizada, servicio interior, de las características fijadas en la memoria, planos y especificaciones técnicas, conteniendo en	CMT	2.130.009	779635	9.887,92 €	SIEMENS	SIEMENS	8DH10	ALEMANIA	2009	_	MAAMH00INS011CMT08	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.010	N	Celda para aparellaje bajo envolvente metálica individualizada, servicio interior, de las características fijadas en la memoria, planos y especificaciones técnicas, conteniendo en	CMT	2.130.010	779635	9.887,92 €	SIEMENS	SIEMENS	8DH10	ALEMANIA	2009	_	MAAMH00INS011CMT09	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.011	N	Celda para aparellaje, 630 A, con tensión nominal 20/24 kV, 50 H	CMT	2.130.011	_	5.618,28 €	SIEMENS	_	_	_	_	_	MAAMH00INS011CMT10	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.018	N	Celda para aparellaje bajo envolvente metálica individualizada, servicio interior, de las características fijadas en la memoria, planos y especificaciones técnicas, conteniendo en	CMT	2.130.018	779635	2.448,70 €	SIEMENS	SIEMENS	8DH10	ALEMANIA	2009	_	MABMH04INS406CMT01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.019	N	Celda para aparellaje bajo envolvente metálica individualizada, servicio interior, de las características fijadas en la memoria, planos y especificaciones técnicas, conteniendo en	CMT	2.130.019	779635	2.448,70 €	SIEMENS	SIEMENS	8DH10	ALEMANIA	2009	_	MABMH04INS406CMT02	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.020	N	Celda para aparellaje bajo envolvente metálica individualizada, servicio interior, de las características fijadas en la memoria, planos y especificaciones técnicas, conteniendo en	CMT	2.130.020	779635	1.832,08 €	SIEMENS	SIEMENS	8DH10	ALEMANIA	2009	_	MABMH04INS406CMT03	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.021	N	Celda para aparellaje bajo envolvente metálica individualizada, servicio interior, de las características fijadas en la memoria, planos y especificaciones técnicas, conteniendo en	CMT	2.130.021	779635	9.887,92 €	SIEMENS	SIEMENS	8DH10	ALEMANIA	2009	_	MABMH04INS406CMT04	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.022	N	Celda para aparellaje bajo envolvente metálica individualizada, servicio interior, de las características fijadas en la memoria, planos y especificaciones técnicas, conteniendo en	CMT	2.130.022	779635	9.887,92 €	SIEMENS	SIEMENS	8DH10	ALEMANIA	2009	_	MABMH04INS406CMT05	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.023	N	Celda para aparellaje bajo envolvente metálica individualizada, servicio interior, de las características fijadas en la memoria, planos y especificaciones técnicas, conteniendo en	CMT	2.130.023	779635	9.887,92 €	SIEMENS	SIEMENS	8DH10	ALEMANIA	2009	_	MABMH04INS406CMT06	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.024	N	Celda para aparellaje bajo envolvente metálica individualizada, servicio interior, de las características fijadas en la memoria, planos y especificaciones técnicas, conteniendo en	CMT	2.130.024	779635	9.887,92 €	SIEMENS	SIEMENS	8DH10	ALEMANIA	2009	_	MABMH04INS406CMT07	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.025	N	Celda para aparellaje bajo envolvente metálica individualizada	CMT	2.130.025	779636	3.783,15 €	SIEMENS	SIEMENS	8DH11	ALEMANIA	2010	_	MABMPS1INS001CMT01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.026	N	Celda para aparellaje, 400 A. con tensión nominal 20/24 kV, 50 H	CMT	2.130.026	779637	16.064,47 €	SIEMENS	SIEMENS	8DH12	ALEMANIA	2010	_	MABMPS1INS001CMT02	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.027	N	Celda para aparellaje, 400 A. con tensión nominal 20/24 kV, 50 H	CMT	2.130.027	779638	16.064,47 €	SIEMENS	SIEMENS	8DH13	ALEMANIA	2010	_	MABMPS1INS001CMT03	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.036	N	Transformador trifásico de distribución del tipo encapsulado en resinas, refrigeración natural, servicio interior, de las características fijadas en la memoria, planos y	TRF	2.130.036	D131416	13.204,27 €	SIEMENS	GEAFOL	4GB6264	SPAIN	2009	_	MABMH04INS406TRF01	INS	GEAFOL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.037	N	Transformador trifásico de distribución del tipo encapsulado en resinas, refrigeración natural, servicio interior, de las características fijadas en la memoria, planos y	TRF	2.130.037	D131415	13.204,27 €	SIEMENS	GEAFOL	4GB6264	SPAIN	2009	_	MABMH04INS406TRF02	INS	GEAFOL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.038	N	Transformador trifásico de distribución del tipo encapsulado en resinas, refrigeración natural, servicio interior, de las características fijadas en la memoria, planos y	TRF	2.130.038	D131418	13.204,27 €	SIEMENS	GEAFOL	4GB6264	SPAIN	2009	_	MABMH04INS406TRF03	INS	GEAFOL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.039	N	Transformador trifásico de distribución del tipo encapsulado en resinas, refrigeración natural, servicio interior, de las características fijadas en la memoria, planos y	TRF	2.130.039	D131413	13.204,27 €	SIEMENS	GEAFOL	4GB6264	SPAIN	2009	_	MABMH04INS406TRF04	INS	GEAFOL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.040	N	Transformador trifásico encapsulado en resinas. Pot. Nominal 360	TRF	2.130.040		15.549,02 €	SIEMENS	GEAFOL	4GB6264	SPAIN	2010	_	MABMPS1INS001TRF01	INS	GEAFOL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.041	N	Transformador trifásico encapsulado en resinas. Pot. Nominal 360	TRF	2.130.041		15.549,02 €	SIEMENS	GEAFOL	4GB6264	SPAIN	2010	_	MABMPS1INS001TRF02	INS	GEAFOL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.044	N	Grupo electrógeno para intemperie con cubierta insonorizada y silenciador de escape de alta atenuación formado por un motor diesel refrigerado por agua con radiador en chasis,	GRE	2.130.044	PEC 50004623	152.471,71 €	Pramac		CGW13 60-50	España	2009	_	MBAMH03INS315GRE01	INS	Pramac	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.045	N	Grupo electrógeno para intemperie con cubierta insonorizada y silenciador de escape de alta atenuación formado por un motor diesel refrigerado por agua con radiador en chasis,	GRE	2.130.045	PEC 50004622	152.471,71 €	Pramac		CGW13 60-50	España	2009	_	MBAMH03INS315GRE02	INS	Pramac	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.052	N	Cuadro de distribución principal CP-GE formado por armario/s metálico/s combinable/s con paneles de chapa tratada de 20/10 sobre estructura de perfil perforado, puerta	CDP	2.130.052	20090017	17.202,99 €	ELECTRORAYMA	ELECTRORAYMA	ARM DISTRIB CP-GE	España	2009	MAYO	MBAMH03INS311CDP03	INS	ELECTRORAYMA	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.053	N	Grupo eletrógeno con cubierta insonorizada y silenciador de esc.	GRE	2.130.053	PEE2467250	55.035,67 €	Pramac		GW 2 20	España	2009	MAYO	MBAMP02INS002GRE01	INS	Pramac	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.056	N	C. distribución pral. Formado por armario/s metálico/s con panel	CDP	2.130.056	_	22.913,71 €	_	_	_	_	_	_	MBAMHS1INS002CDP01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.059	N	Cuadro de distribución principal CP formado por armarios metálicos combinables con paneles de chapa tratada de 20/10 sobre estructura de perfil perforado, puerta frontal	CDP	2.130.059	20090019	88.516,82 €	Electro Rayma	Electro Rayma	ARMARIO DISTRIBUCION CP-CT A	ESPAÑA	2009	MAYO	MCAMH03INS311CDP01	INS	Electro Rayma	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.060	N	Cuadro de distribución principal CP formado por armarios metálicos combinables con paneles de chapa tratada de 20/10 sobre estructura de perfil perforado, puerta frontal	CDP	2.130.060	20090010	94.390,82 €	Electro Rayma	Electro Rayma	ARMARIO DISTRIBUCION CP-CT B	ESPAÑA	2009	MAYO	MCAMH03INS311CDP02	INS	Electro Rayma	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.061	N	Sistema de alimentación ininterrumpida de 1 kVA de potencia con una autonomía de 10 minutos, incluyendo baterías de plomo herméticas y los conectores y accesorios	SAI	2.130.061		583,95 €	CHLORIDE	CHLORIDE	DESK POWER				MCAMH03INS311SAI01	INS	CHLORIDE	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.063	N	Cuadro General de Baja Tensión CGBT-0 formado por armarios metálicos combinables con paneles de chapa tratada de 20/10 sobre estructura de perfil perforado, puerta	CGB	2.130.063	20090011	27.996,59 €	Electro Rayma	Electro Rayma	CGBT-0	España	2009	MAYO	MCCMH03INS311CGB01	INS	Electro Rayma	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.064	N	Cuadro General de Baja Tensión CGBT-1 formado por armarios metálicos combinables con paneles de chapa tratada de 20/10 sobre estructura de perfil perforado, puerta	CGB	2.130.064	20090012	27.997,02 €	Electro Rayma	Electro Rayma	CGBT-1	España	2009	MAYO	MCCMH04INS411CGB01	INS	Electro Rayma	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.065	N	Cuadro General de Baja Tensión CGBT-2 formado por armarios metálicos combinables con paneles de chapa tratada de 20/10 sobre estructura de perfil perforado, puerta	CGB	2.130.065	20090013	67.200,54 €	Electro Rayma	Electro Rayma	CGBT-2	España	2009	MAYO	MCCMH04INS412CGB01	INS	Electro Rayma	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.066	N	Cuadro General de Baja Tensión CGBT-3 formado por armarios metálicos combinables con paneles de chapa tratada de 20/10 sobre estructura de perfil perforado, puerta	CGB	2.130.066	20090014	30.463,07 €	Electro Rayma	Electro Rayma	CGBT-3	España	2009	MAYO	MCCMH04INS413CGB01	INS	Electro Rayma	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.067	N	Cuadro General de Baja Tensión CGBT-4 formado por armarios metálicos combinables con paneles de chapa tratada de 20/10 sobre estructura de perfil perforado, puerta	CGB	2.130.067	20090015	50.706,86 €	Electro Rayma	Electro Rayma	CGBT-4	España	2009	MAYO	MCCMH04INS414CGB01	INS	Electro Rayma	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.068	N	Cuadro General de Baja Tensión CGBT-5 formado por armarios metálicos combinables con paneles de chapa tratada de 20/10 sobre estructura de perfil perforado, puerta	CGB	2.130.068	20090016	29.267,26 €	Electro Rayma	Electro Rayma	CGBT-5	España	2009	MAYO	MCCMH04INS415CGB01	INS	Electro Rayma	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.069	N	Sistema de alimentación ininterrumpida de 1 kVA de potencia con una autonomía de 10 minutos, incluyendo baterías de plomo herméticas y los conectores y accesorios	SAI	2.130.069	_	583,95 €	CHLORIDE	CHLORIDE	DESK POWER	_	_	_	MCCMH04INS407SAI01	INS	CHLORIDE	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.070	N	Cuadro General de Baja Tensión CGBT formado por armarios metálicos combinables con paneles de chapa tratada de 20/10 sobre estructura de perfil perforado, puerta	CGB	2.130.070	20090018	32.555,03 €	Electro Rayma	Electro Rayma	CGBT-CLI	España	2009	MAYO	MCCMH04INS407CGB01	INS	Electro Rayma	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.071	N	S.A.I trifásico 80 kVA de potencia con una autonomía de 10 min.	SAI	2.130.071	_	19.241,06 €	RIELLO	RIELLO	UPS 2	_	_	_	MCDMPS1INS002SAI01	INS	RIELLO	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.026	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 2500A modelo 3wl1225	MGT	2.131.026	3wl1225	9.988,00 €	Siemens	Siemens	2500A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT01	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.027	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 2500A modelo 3wl1225	MGT	2.131.027	3wl1226	9.988,00 €	Siemens	Siemens	2500A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT02	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.028	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 2500A modelo 3wl1225	MGT	2.131.028	3wl1227	9.988,00 €	Siemens	Siemens	2500A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT03	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.029	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 2500A modelo 3wl1225	MGT	2.131.029	3wl1228	9.988,00 €	Siemens	Siemens	2500A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT04	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.030	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 2500A modelo 3wl1225	MGT	2.131.030	3wl1229	9.988,00 €	Siemens	Siemens	2500A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT05	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 800A modelo 3wl1108	MGT	2.131.031	3wl1108	4.114,00 €	Siemens	Siemens	800A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT06	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 2000A modelo 3WL1220	MGT	2.131.032	3WL1220	7.325,00 €	Siemens	Siemens	2000A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT07	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 1250A modelo 3WL1112	MGT	2.131.033	3WL1112	4.628,00 €	Siemens	Siemens	1250A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT08	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 800A modelo 3WL1108	MGT	2.131.034	3WL1108	4.114,00 €	Siemens	Siemens	800A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT09	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.035	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 3200A modelo 3WL1232	MGT	2.131.035	3WL1232	17.686,00 €	Siemens	Siemens	3200A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT10	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.036	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 800A modelo 3WL1112	MGT	2.131.036	3WL1112	4.628,00 €	Siemens	Siemens	800A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT11	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.037	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 1250A modelo 3WL1220	MGT	2.131.037	3WL1220	7.325,00 €	Siemens	Siemens	1250A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT12	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	

Firmante: ROBLES SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 13:17:46
Firmante: [illegible] | 08/11/2017 [illegible]
Este documento electrónico ha sido generado en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Almería, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la Sede Electrónica (https://sede.almeria.es) y mediante el código seguro de verificación (CSV) 7Y0d[illegible]

2.131.038	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 2000A modelo 3WL1108	MGT	2.131.038	3WL1108	4.114,00 €	Siemens	Siemens	2000A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT13	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.039	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 800A modelo 3WL1232	MGT	2.131.039	3WL1232	17.686,00 €	Siemens	Siemens	800A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT14	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.040	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 3200A modelo 3WL1232	MGT	2.131.040	3WL1232	17.686,00 €	Siemens	Siemens	3200A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT15	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.041	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 3200A modelo 3WL1225	MGT	2.131.041	3WL1225	17.686,00 €	Siemens	Siemens	3200A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT16	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.042	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 2500A modelo 3WL1225	MGT	2.131.042	3WL1225	17.686,00 €	Siemens	Siemens	2500A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT17	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.043	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 2500A modelo 3WL1225	MGT	2.131.043	3WL1225	17.686,00 €	Siemens	Siemens	2500A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT18	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.044	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 400A modelo 3VL9400	MGT	2.131.044	3VL9400	968,01 €	Siemens	Siemens	400A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT19	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.045	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 400A modelo 3VL9400	MGT	2.131.045	3VL9400	968,01 €	Siemens	Siemens	400A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT20	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.046	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 2000A modelo 3VL1220	MGT	2.131.046	3VL1220	7.325,00 €	Siemens	Siemens	2000A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS407MGT01	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.047	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 2000A modelo 3VL1220	MGT	2.131.047	3VL1220	7.325,00 €	Siemens	Siemens	2000A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS407MGT02	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.048	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 2000A modelo 3VL1220	MGT	2.131.048	3VL1220	7.325,00 €	Siemens	Siemens	2000A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS407MGT03	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.049	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 800A modelo 3WL1108	MGT	2.131.049	3WL1108	4.114,00 €	Siemens	Siemens	800A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS407MGT04	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.050	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 800A modelo 3WL1108	MGT	2.131.050	3WL1108	4.114,00 €	Siemens	Siemens	800A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS407MGT05	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.051	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 800A modelo 3WL1108	MGT	2.131.051	3WL1108	4.114,00 €	Siemens	Siemens	800A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS407MGT06	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.052	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 800A modelo 3WL1108	MGT	2.131.052	3WL1108	4.114,00 €	Siemens	Siemens	800A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS407MGT07	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.053	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 630A modelo 3VL9600	MGT	2.131.053	3VL9600	1.289,92 €	Siemens	Siemens	630A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS407MGT08	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.054	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 630A modelo 3VL9600	MGT	2.131.054	3VL9600	1.289,92 €	Siemens	Siemens	630A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS407MGT09	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.055	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 630A modelo 3VL9600	MGT	2.131.055	3VL9600	1.289,92 €	Siemens	Siemens	630A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS407MGT10	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.056	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 630A modelo 3VL9600	MGT	2.131.056	3VL9600	1.289,92 €	Siemens	Siemens	630A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS411MGT01	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.057	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 630A modelo 3VL9600	MGT	2.131.057	3VL9600	1.289,92 €	Siemens	Siemens	630A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS411MGT02	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.058	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 630A modelo 3VL9600	MGT	2.131.058	3VL9600	1.289,92 €	Siemens	Siemens	630A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS411MGT03	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.059	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 400A modelo 3VL9400	MGT	2.131.059	3VL9400	968,01 €	Siemens	Siemens	400A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS411MGT04	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.060	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 400A modelo 3VL9400	MGT	2.131.060	3VL9400	968,01 €	Siemens	Siemens	400A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS411MGT05	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.061	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 400A modelo 3VL9400	MGT	2.131.061	3VL9400	968,01 €	Siemens	Siemens	400A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS411MGT06	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.062	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 400A modelo 3VL9400	MGT	2.131.062	3VL9400	968,01 €	Siemens	Siemens	400A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS411MGT07	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.063	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 400A modelo 3VL9400	MGT	2.131.063	3VL9400	968,01 €	Siemens	Siemens	400A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS411MGT08	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.064	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 1250A modelo 3WL1112	MGT	2.131.064	3WL1112	4.628,00 €	Siemens	Siemens	1250A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS412MGT01	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.065	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 1250A modelo 3WL1112	MGT	2.131.065	3WL1112	4.628,00 €	Siemens	Siemens	1250A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS412MGT02	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.066	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 1250A modelo 3WL1112	MGT	2.131.066	3WL1112	4.628,00 €	Siemens	Siemens	1250A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS412MGT03	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.067	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 630A modelo 3VL9600	MGT	2.131.067	3VL9600	1.289,92 €	Siemens	Siemens	630A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS412MGT04	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.068	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 315A modelo 3VL9400	MGT	2.131.068	3VL9400	968,01 €	Siemens	Siemens	315A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS412MGT05	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.069	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 315A modelo 3VL9400	MGT	2.131.069	3VL9400	968,01 €	Siemens	Siemens	315A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS412MGT06	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.070	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 500A modelo 3VL9600M	MGT	2.131.070	3VL9600M	1.289,92 €	Siemens	Siemens	500A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS412MGT07	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.071	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 400A modelo 3VL9400	MGT	2.131.071	3VL9400	968,01 €	Siemens	Siemens	400A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS412MGT08	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.072	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 630A modelo 3VL9600	MGT	2.131.072	3VL9600	1.289,92 €	Siemens	Siemens	630A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS412MGT09	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.073	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.073	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS412MGT10	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.074	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 800A modelo 3WL1108	MGT	2.131.074	3WL1108	4.114,00 €	Siemens	Siemens	800A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS413MGT01	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.075	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 800A modelo 3WL1108	MGT	2.131.075	3WL1108	4.114,00 €	Siemens	Siemens	800A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS413MGT02	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.076	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 800A modelo 3WL1108	MGT	2.131.076	3WL1108	4.114,00 €	Siemens	Siemens	800A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS413MGT03	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.077	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 400A modelo 3VL9400	MGT	2.131.077	3VL9400	968,01 €	Siemens	Siemens	400A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS413MGT04	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.078	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 400A modelo 3VL9400	MGT	2.131.078	3VL9400	968,01 €	Siemens	Siemens	400A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS413MGT05	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.079	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.079	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS413MGT06	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.080	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.080	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS413MGT07	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.081	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.081	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS413MGT08	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.082	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.082	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS413MGT09	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.083	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.083	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS413MGT10	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.084	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 800A modelo 3WL1108	MGT	2.131.084	3WL1108	4.114,00 €	Siemens	Siemens	800A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS414MGT01	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.085	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 800A modelo 3WL1108	MGT	2.131.085	3WL1108	4.114,00 €	Siemens	Siemens	800A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS414MGT02	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.086	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 800A modelo 3WL1108	MGT	2.131.086	3WL1108	4.114,00 €	Siemens	Siemens	800A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS414MGT03	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.087	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 400A modelo 3VL9400	MGT	2.131.087	3VL9400	968,01 €	Siemens	Siemens	400A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS414MGT04	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.088	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 400A modelo 3VL9400	MGT	2.131.088	3VL9400	968,01 €	Siemens	Siemens	400A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS414MGT05	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.089	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo VL160X	MGT	2.131.089	VL160X	615,00 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS414MGT06	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.090	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo VL160X	MGT	2.131.090	VL160X	615,00 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS414MGT07	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.091	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo VL160X	MGT	2.131.091	VL160X	615,00 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS414MGT08	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.092	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo VL160X	MGT	2.131.092	VL160X	615,00 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS414MGT09	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.093	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo VL160X	MGT	2.131.093	VL160X	615,00 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS414MGT10	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.094	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 400A modelo 3VL9400	MGT	2.131.094	3VL9400	968,01 €	Siemens	Siemens	400A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS415MGT01	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.095	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 400A modelo 3VL9400	MGT	2.131.095	3VL9400	968,01 €	Siemens	Siemens	400A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS415MGT02	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.096	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 400A modelo 3VL9400	MGT	2.131.096	3VL9400	968,01 €	Siemens	Siemens	400A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS415MGT03	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.097	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.097	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS415MGT04	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.098	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.098	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS415MGT05	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.099	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.099	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS415MGT06	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.100	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.100	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS415MGT07	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.101	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.101	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS415MGT08	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.102	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.102	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS415MGT09	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	

07/11/2017 18:59:21 | Firmante: ROBLES SOLER LUIS JAVIER
07/11/2017 7:51:17 46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE
Artículo 92.1 c)de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según artículo 92.4 c)de la misma ley, el documento electrónico original del que se extrae la información contenida en esta copia auténtica imprimible, se encuentra alojado en la Carpeta Ciudadana de la Sede Electrónica del Catastro (https://sedecatastro.gob.es/) y puede ser consultado por el destinatario de la misma, en el plazo de vigencia establecido en la misma, mediante el código seguro de verificación (CSV) 07 de 07/11/2017 a las 7:51:17
Artículo 92.1 c)de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según artículo 92.4 c)de la misma ley, el documento electrónico original del que se extrae la información contenida en esta copia auténtica imprimible, se encuentra alojado en la Carpeta Ciudadana de la Sede Electrónica del Catastro (https://sedecatastro.gob.es/) y puede ser consultado por el destinatario de la misma, en el plazo de vigencia establecido en la misma, mediante el código seguro de verificación (CSV) 07 de 07/11/2017 a las 7:59:21

2.131.103	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.103	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH04INS415MGT10	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.104	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.104	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT21	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.105	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.105	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT22	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.106	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.106	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT23	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.107	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.107	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT24	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.108	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.108	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT25	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.109	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.109	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT26	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.110	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.110	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT27	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.111	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.111	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT28	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.112	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.112	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT29	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.113	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.113	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT30	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.114	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.114	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT31	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.115	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.115	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT32	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.116	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.116	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT33	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.117	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.117	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT34	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.118	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.118	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT35	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.119	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.119	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT36	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.120	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.120	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT37	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.121	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.121	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT38	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.122	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.122	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT39	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.123	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.123	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT40	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.124	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.124	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT41	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.125	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.125	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT42	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.126	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.126	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT43	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.127	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.127	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT44	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.128	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.128	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT45	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.129	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.129	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT46	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.130	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.130	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT47	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.131	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.131	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT48	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.131.132	N	Magneto Térmico motorizado siemens Con intensidad de corte 40A modelo 3VL9300	MGT	2.131.132	3VL9300	620,99 €	Siemens	Siemens	40A	ALEMANIA	2009	MAYO	MCCMH03INS311MGT49	INS	Siemens	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.073	N	SAI trifásico de 160 kVA de potencia nominal y 15 minutos de autonomía, compuesto por rectificador, inversor PWM IGBT con transformador de aislamiento, Bypass estático	SAI	2.130.073	B2800160130	39.654,14 €	CHLORIDE	CHLORIDE	NET 80 160 KVA	_	_	_	MCDMH04INS412SAI01	INS	CHLORIDE	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	COMERCIAL HUERTAS	INSTAMUR	OK	
2.130.074	N	SAI trifásico de 160 kVA de potencia nominal y 15 minutos de autonomía, compuesto por rectificador, inversor PWM IGBT con transformador de aislamiento, Bypass estático	SAI	2.130.074	B2800160131	39.654,14 €	CHLORIDE	CHLORIDE	NET 80 160 KVA	_	_	_	MCDMH04INS412SAI02	INS	CHLORIDE	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.075	N	SAI trifásico de 160 kVA de potencia nominal y 15 minutos de autonomía, compuesto por rectificador, inversor PWM IGBT con transformador de aislamiento, Bypass estático	SAI	2.130.075	B2800160132	39.654,14 €	CHLORIDE	CHLORIDE	NET 80 160 KVA	_	_	_	MCDMH04INS412SAI03	INS	CHLORIDE	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.076	N	SAI trifásico de 160 kVA de potencia nominal y 15 minutos de autonomía, compuesto por rectificador, inversor PWM IGBT con transformador de aislamiento, Bypass estático	SAI	2.130.076	B2800160133	39.654,14 €	CHLORIDE	CHLORIDE	NET 80 160 KVA	_	_	_	MCDMH04INS412SAI04	INS	CHLORIDE	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.077	N	SAI trifásico de 160 kVA de potencia nominal y 120 minutos de autonomía a 40% de carga, compuesto por rectificador, inversor PWM IGBT con transformador de	SAI	2.130.077	B2800160134	48.226,88 €	CHLORIDE	CHLORIDE	NET 80 160 KVA	_	_	_	MCDMH03INS311SAI01	INS	CHLORIDE	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.078	N	SAI trifásico de 160 kVA de potencia nominal y 120 minutos de autonomía a 40% de carga, compuesto por rectificador, inversor PWM IGBT con transformador de	SAI	2.130.078	B2800160135	48.226,88 €	CHLORIDE	CHLORIDE	NET 80 160 KVA	_	_	_	MCDMH03INS311SAI02	INS	CHLORIDE	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.079	N	SAI trifásico de 100 kVA de potencia nominal y 15 minutos de autonomía a 40% de carga, compuesto por rectificador, inversor PWM IGBT con transformador de	SAI	2.130.079	B2800120340	25.002,64 €	CHLORIDE	CHLORIDE	NET 80 100 KVA	_	_	_	MCDMH04INS413SAI01	INS	CHLORIDE	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.080	N	SAI trifásico de 100 kVA de potencia nominal y 15 minutos de autonomía a 40% de carga, compuesto por rectificador, inversor PWM IGBT con transformador de	SAI	2.130.080	B2800120342	25.002,64 €	CHLORIDE	CHLORIDE	NET 80 100 KVA	_	_	_	MCDMH04INS411SAI01	INS	CHLORIDE	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.081	N	SAI trifásico de 100 kVA de potencia nominal y 15 minutos de autonomía a 40% de carga, compuesto por rectificador, inversor PWM IGBT con transformador de	SAI	2.130.081	B2800120343	25.002,64 €	CHLORIDE	CHLORIDE	NET 80 100 KVA	_	_	_	MCDMH04INS415SAI01	INS	CHLORIDE	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.082	N	SAI trifásico de 100 kVA de potencia nominal y 15 minutos de autonomía a 40% de carga, compuesto por rectificador, inversor PWM IGBT con transformador de	SAI	2.130.082	B2800120344	25.002,64 €	CHLORIDE	CHLORIDE	NET 80 100 KVA	_	_	_	MCDMH04INS411SAI02	INS	CHLORIDE	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.083	N	SAI trifásico de 100 kVA de potencia nominal y 15 minutos de autonomía a 40% de carga, compuesto por rectificador, inversor PWM IGBT con transformador de	SAI	2.130.083	B2800120346	25.002,64 €	CHLORIDE	CHLORIDE	NET 80 100 KVA	_	_	_	MCDMH04INS415SAI01	INS	CHLORIDE	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.084	N	SAI trifásico de 100 kVA de potencia nominal y 15 minutos de autonomía a 40% de carga, compuesto por rectificador, inversor PWM IGBT con transformador de	SAI	2.130.084	B2800120350	25.002,64 €	CHLORIDE	CHLORIDE	NET 80 100 KVA	_	_	_	MCDMH04INS413SAI02	INS	CHLORIDE	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.085	N	SAI trifásico de 200 kVA de potencia nominal y 15 minutos de autonomía, compuesto por rectificador, inversor PWM IGBT con transformador de aislamiento, Bypass estático	SAI	2.130.085	B2800200137	59.463,00 €	CHLORIDE	CHLORIDE	NET 80 200 KVA	_	_	_	MCDMH04INS414SAI01	INS	CHLORIDE	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.086	N	SAI trifásico de 200 kVA de potencia nominal y 15 minutos de autonomía, compuesto por rectificador, inversor PWM IGBT con transformador de aislamiento, Bypass estático	SAI	2.130.086	B2800200136	59.463,00 €	CHLORIDE	CHLORIDE	NET 80 200 KVA	_	_	_	MCDMH04INS414SAI02	INS	CHLORIDE	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.087	N	SAI trifásico de 160 kVA de potencia nominal y 120 minutos de autonomía a 40% de carga, compuesto por rectificador, inversor PWM IGBT con transformador de	SAI	2.130.087	B2900160140	48.226,88 €	CHLORIDE	CHLORIDE	NET 80 160 KVA	_	_	_	MCDMH03INS311SAI03	INS	CHLORIDE	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.088	N	SAI trifásico de 160 kVA de potencia nominal y 120 minutos de autonomía a 40% de carga, compuesto por rectificador, inversor PWM IGBT con transformador de	SAI	2.130.088	B2900160141	48.226,88 €	CHLORIDE	CHLORIDE	NET 80 160 KVA	_	_	_	MCDMH03INS311SAI04	INS	CHLORIDE	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.090	N	Condensador trifásico sobredimensionado en tensión a 470 V, 50 Hz de 100 kVAr con filtro sintonizado antiarmónicos para la compensación individual de transformadores de	BTC	2.130.090	_	2.529,49 €	SIIEMENS	SIEMENS	EPCOS	ALEMANIA	2008	DICIEMBRE	MCEMH04INS406BTC01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.091	N	Condensador trifásico sobredimensionado en tensión a 470 V, 50 Hz de 100 kVAr con filtro sintonizado antiarmónicos para la compensación individual de transformadores de	BTC	2.130.091	_	2.529,49 €	SIIEMENS	SIEMENS	EPCOS	ALEMANIA	2008	DICIEMBRE	MCEMH04INS406BTC02	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.092	N	Condensador trifásico sobredimensionado en tensión a 470 V, 50 Hz de 100 kVAr con filtro sintonizado antiarmónicos para la compensación individual de transformadores de	BTC	2.130.092	_	2.529,49 €	SIIEMENS	SIEMENS	EPCOS	ALEMANIA	2008	DICIEMBRE	MCEMH04INS406BTC03	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.093	N	Condensador trifásico sobredimensionado en tensión a 470 V, 50 Hz de 100 kVAr con filtro sintonizado antiarmónicos para la compensación individual de transformadores de	BTC	2.130.093	_	2.529,49 €	SIIEMENS	SIEMENS	EPCOS	ALEMANIA	2008	DICIEMBRE	MCEMH04INS406BTC04	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.131.133	N	Batería automática modular de condensadores, con filtro sintonizado antiarmónicos, unidad piloto y auxiliares, que comprenden:	BTC	2.131.133	304074428	2.529,49 €	SIEMENS	SIEMENS	4RX0175-48NP40	ALEMANIA	2010	MARZO	MCEMPS1INS002BTC01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.161.134	N	Batería automática modular de condensadores, con filtro sintonizado antiarmónicos, unidad piloto y auxiliares, que comprenden:	BTC	2.161.134	304074429	2.529,49 €	SIEMENS	SIEMENS	4RX0025-ONA40	ALEMANIA	2010	MARZO	MCEMPS1INS002BTC02	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.191.135	N	Batería automática modular de condensadores, con filtro sintonizado antiarmónicos, unidad piloto y auxiliares, que comprenden:	BTC	2.191.135	304074429	2.529,49 €	SIEMENS	SIEMENS	4RX0025-ONA40	ALEMANIA	2010	MARZO	MCEMPS1INS002BTC03	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.094	N	Batería automática modular de condensadores, con filtro sintonizado antiarmónicos, unidad piloto y auxiliares, que comprenden:	BTC	2.130.094	_	4.482,70 €	SIIEMENS	SIEMENS	EPCOS	ALEMANIA	2008	DICIEMBRE	MCEMH03INS311BTC01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.095	N	Batería automática modular de condensadores, con filtro sintonizado antiarmónicos, unidad piloto y auxiliares, que comprenden:	BTC	2.130.095	_	4.482,70 €	SIIEMENS	SIEMENS	EPCOS	ALEMANIA	2008	DICIEMBRE	MCEMH03INS311BTC02	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.096	N	Batería automática modular de condensadores, con filtro sintonizado antiarmónicos, unidad piloto y auxiliares, que comprenden:	BTC	2.130.096	_	5.080,96 €	SIIEMENS	SIEMENS	EPCOS	ALEMANIA	2008	DICIEMBRE	MCEMH03INS311BTC03	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.097	N	Batería automática modular de condensadores, con filtro sintonizado antiarmónicos, unidad piloto y auxiliares, que comprenden:	BTC	2.130.097	_	5.080,96 €	SIIEMENS	SIEMENS	EPCOS	ALEMANIA	2008	DICIEMBRE	MCEMH03INS311BTC04	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.098	N	Batería automática modular de condensadores, con filtro sintonizado antiarmónicos, unidad piloto y auxiliares, que comprenden:	BTC	2.130.098	_	3.527,88 €	SIIEMENS	SIEMENS	EPCOS	ALEMANIA	2008	DICIEMBRE	MCEMH04INS411BTC01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.099	N	Batería automática modular de condensadores, con filtro sintonizado antiarmónicos, unidad piloto y auxiliares, que comprenden:	BTC	2.130.099	_	3.527,88 €	SIIEMENS	SIEMENS	EPCOS	ALEMANIA	2008	DICIEMBRE	MCEMH04INS411BTC02	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.100	N	Batería automática modular de condensadores, con filtro sintonizado antiarmónicos, unidad piloto y auxiliares, que comprenden:	BTC	2.130.100	_	3.527,88 €	SIIEMENS	SIEMENS	EPCOS	ALEMANIA	2008	DICIEMBRE	MCEMH04INS412BTC01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.101	N	Batería automática modular de condensadores, con filtro sintonizado antiarmónicos, unidad piloto y auxiliares, que comprenden:	BTC	2.130.101	_	3.527,88 €	SIIEMENS	SIEMENS	EPCOS	ALEMANIA	2008	DICIEMBRE	MCEMH04INS412BTC02	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.102	N	Batería automática modular de condensadores, con filtro sintonizado antiarmónicos, unidad piloto y auxiliares, que comprenden:	BTC	2.130.102	_	6.235,44 €	SIIEMENS	SIEMENS	EPCOS	ALEMANIA	2008	DICIEMBRE	MCEMH04INS413BTC01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.103	N	Batería automática modular de condensadores, con filtro sintonizado antiarmónicos, unidad piloto y auxiliares, que comprenden:	BTC	2.130.103	_	6.235,44 €	SIIEMENS	SIEMENS	EPCOS	ALEMANIA	2008	DICIEMBRE	MCEMH04INS413BTC02	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.104	N	Batería automática modular de condensadores, con filtro sintonizado antiarmónicos, unidad piloto y auxiliares, que comprenden:	BTC	2.130.104	_	6.235,44 €	SIIEMENS	SIEMENS	EPCOS	ALEMANIA	2008	DICIEMBRE	MCEMH04INS413BTC03	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.105	N	Batería automática modular de condensadores, con filtro sintonizado antiarmónicos, unidad piloto y auxiliares, que comprenden:	BTC	2.130.105	_	7.285,52 €	SIIEMENS	SIEMENS	EPCOS	ALEMANIA	2008	DICIEMBRE	MCEMH04INS414BTC01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	

Firmante: ROBERTO SOLER LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Firmante: JUAN MANUEL MARTINEZ DIAZ 07/11/2017 17:51:46

2.130.106	N	Batería automática modular de condensadores, con filtro sintonizado antiarmónicos, unidad piloto y auxiliares, que comprenden:	BTC	2.130.106	_	7.285,52 €	SIIEMENS	SIEMENS	EPCOS	ALEMANIA	2008	DICIEMBRE	MCEMH04INS414BTC02	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.107	N	Batería automática modular de condensadores, con filtro sintonizado antiarmónicos, unidad piloto y auxiliares, que comprenden:	BTC	2.130.107	_	7.285,52 €	SIIEMENS	SIEMENS	EPCOS	ALEMANIA	2008	DICIEMBRE	MCEMH04INS415BTC01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.108	N	Batería automática modular de condensadores, con filtro sintonizado antiarmónicos, unidad piloto y auxiliares, que comprenden:	BTC	2.130.108	_	7.285,52 €	SIIEMENS	SIEMENS	EPCOS	ALEMANIA	2008	DICIEMBRE	MCEMH04INS415BTC02	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.111	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.111	21581366	2.008,77 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-AHC-PB03	ESPAÑA	09	04	MCGMH00AHC001CEL01	AHC	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.112	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.112	21581364	1.450,55 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-AHC-PB01;	ESPAÑA	09	04	MCGMH00AHC021CEL01	AHC	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.113	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.113	21581365	1.734,75 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-AHC-PB02;	ESPAÑA	09	04	MCGMH00AHC021CEL02	AHC	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.114	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.114	NO PLACA	1.450,55 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-ALM-PB01;	ESPAÑA	09	04	MCGMH00ALM011CEL01	ALM	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.115	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.115	21581368	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-ALM-PB02	ESPAÑA	09	04	MCGMH00ALM011CEL02	ALM	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.116	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.116	NO PLACA	1.734,75 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-C01-PB01	ESPAÑA	09	04	MCGMH00C01009CEL01	C01	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.117	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.117	21581358	840,32 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-C01-PB02;	ESPAÑA	09	04	MCGMH00C01009CEL02	C01	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.118	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.118	21581336	1.734,75 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-C02-PB01	ESPAÑA	09	03	MCGMH00C02009CEL01	C02	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.119	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.119	NO PLACA	840,32 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-C02-PB02	ESPAÑA	09	03	MCGMH00C02009CEL02	C02	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.120	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.120	21581338	1.734,75 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-C03-PB01;	ESPAÑA	09	03	MCGMH00C03009CEL01	C03	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.121	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.121	NO PLACA	840,32 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-C03-PB02;	ESPAÑA	09	03	MCGMH00C03009CEL02	C03	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.122	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.122	NO PLACA	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-CAM-PB01;	ESPAÑA	09	03	MCGMH00CAM001CEL01	CAM	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.123	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.123	NO PLACA	4.209,31 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-COC-PB01;	ESPAÑA	09	03	MCGMH00COC001CEL01	COC	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.124	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.124	21581369	4.209,31 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-DRX-PB03	ESPAÑA	09	07	MCGMH00DRX028CEL01	DRX	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.125	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.125	21581370	4.209,31 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-DRX-PB04;	ESPAÑA	09	07	MCGMH00DRX028CEL02	DRX	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.126	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.126	NO PLACA	3.998,99 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-DRX-PB01;	ESPAÑA	09	05	MCGMH00DRX031CEL01	DRX	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.127	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.127	21581352	1.734,75 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-DRX-PB02;	ESPAÑA	09	05	MCGMH00DRX031CEL02	DRX	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.128	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.128	21581331	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-FAR-PB03;	ESPAÑA	09	03	MCGMH00FAR045CEL01	FAR	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.129	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.129	21581332	1.450,55 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-FAR-PB04;	ESPAÑA	09	03	MCGMH00FAR045CEL02	FAR	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.130	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.130	21581329	2.008,77 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-FAR-PB01;	ESPAÑA	09	03	MCGMH00FAR052CEL01	FAR	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.131	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.131	NO PLACA	1.450,55 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-FAR-PB02	ESPAÑA	09	03	MCGMH00FAR052CEL02	FAR	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.132	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.132	21581345	2.789,60 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-HDM-PB03;	ESPAÑA	09	03	MCGMH00HDM008CEL01	HDM	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.133	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.133	21581342	840,32 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-HDM-PB04;	ESPAÑA	09	03	MCGMH00HDM008CEL02	HDM	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.134	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.134	21581343	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-HDM-PB01;	ESPAÑA	09	03	MCGMH00HDM021CEL01	HDM	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.135	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.135	21481344	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-HDM-PB02;	ESPAÑA	09	03	MCGMH00HDM021CEL02	HDM	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.136	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.136	21581346	927,49 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-HDM-PB05;	ESPAÑA	09	03	MCGMH00HDM051CEL01	HDM	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.137	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.137	21581354	4.633,11 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-HSP-PB01	ESPAÑA	NO PLACA		MCGMH00HSP013CEL01	HSP	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.138	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.138	21581355	927,49 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-HSP-PB02;	ESPAÑA	09	07	MCGMH00HSP013CEL02	HSP	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.139	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.139	21581356	2.789,60 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-URB-PB02;	ESPAÑA	09	07	MCGMH00HSP016CEL01	HSP	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.140	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.140		2.274,93 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-PROTECCIONES-3	ESPAÑA	09		MDAMH00INS011CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.141	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.141	21581348	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-INS-PB01	ESPAÑA	09	03	MCGMH00INS020CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.142	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.142	NO PLACA	1.251,18 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-INS-PB01	ESPAÑA	09	03	MCGMH00INS020CEL02	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.143	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.143	21581509	2.535,06 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-INS-PB02	ESPAÑA	09	03	PGBMH00INS015CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.144	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.144	NO PLACA	2.535,06 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-MEC-PB01	ESPAÑA	09	03	PGBMH00INS017CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.145	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.145	3220	1.132,19 €	PROCOM	MIL´S	CS-MEC-PB02	ESPAÑA	09	03	PGBMH00INS014CEL01	INS	MIL´S	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.146	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.146	21581321	2.535,06 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-LAB-PB05;	ESPAÑA	09	03	MCGMH00LAB015CEL01	LAB	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.147	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.147	21581321	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-LAB-PB06;	ESPAÑA	09	03	MCGMH00LAB015CEL02	LAB	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.148	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.148	NO PLACA	1.734,75 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-LAB-PB07;	ESPAÑA	09	03	MCGMH00LAB024CEL01	LAB	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.149	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.149	NO PLACA	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-LAB-PB08;	ESPAÑA	09	03	MCGMH00LAB024CEL02	LAB	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.150	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.150	21581326	2.789,60 €	CERDEIRA	SIEMENS	CA-LAB-PB03	ESPAÑA	09	03	MCGMH00LAB064CEL01	LAB	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.151	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.151	21581358	2.535,06 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-LAB-PB04;	ESPAÑA	09	03	MCGMH00LAB064CEL02	LAB	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.152	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.152	21581325	2.274,93 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-LAB-PB01	ESPAÑA	09	03	MCGMH00LAB065CEL01	LAB	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.153	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.153	21581327	2.008,77 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-LAB-PB02;	ESPAÑA	09	03	MCGMH00LAB065CEL02	LAB	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.154	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.154	21581335	1.734,75 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-MNT-PB01;	ESPAÑA	09	03	MCGMH00MNT014CEL01	MNT	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.155	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.155	21581335	840,32 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-MNT-PB02;	ESPAÑA	09	03	MCGMH00MNT014CEL02	MNT	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.156	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.156	21581356	2.535,06 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-URB-PB01	ESPAÑA	09	07	MCGMH00MNT014CEL03	MNT	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.157	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.157	21581340	2.008,77 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-MNT-PB03;	ESPAÑA	09	03	MCGMH00MNT037CEL01	MNT	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.158	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.158	21581342	1.734,75 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-MOR-PB01;	ESPAÑA	09	03	MCGMH00MOR012CEL01	MOR	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.159	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.159	NO PLACA	4.633,11 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-RSD-PB02;	ESPAÑA	09	03	MCGMH00RSD003CEL01	RSD	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.160	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.160	21581341	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-RSD-PB01;	ESPAÑA	09	03	MCGMH00RSD003CEL02	RSD	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.161	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.161	NO PLACA	6.900,74 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-PB12-SAI;	ESPAÑA	09	03	MCGMP00SCV015CEL01	SCV	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.162	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.162	NO PLACA	3.892,90 €	INSTAMUR	SIEMENS	CS-PB11-SAI;	ESPAÑA	09	03	MCGMP00SCV015CEL02	SCV	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.163	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.163	NO PLACA	6.390,59 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-PB12;SIEM	ESPAÑA	09	03	MCGMP00SCV015CEL03	SCV	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.164	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.164	NO PLACA	3.116,07 €	INSTAMUR	SIEMENS	CS-PB11-SAI;	ESPAÑA	09	05	MCGMP00SCV016CEL01	SCV	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.165	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.165	NO PLACA	2.008,77 €	INSTAMUR	SIEMENS	CS-PB12;SIEM	ESPAÑA	09	05	MCGMP00SCV016CEL02	SCV	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.166	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.166	NO PLACA	6.798,42 €	INSTAMUR	SIEMENS	CS-PB11; SIE	ESPAÑA	09	05	MCGMP00SCV016CEL03	SCV	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.167	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.167	21581358	3.071,76 €	INSTAMUR	SIEMENS	CS-SGG-PB01;	ESPAÑA	09	05	MCGMH00AHC001CEL02	AHC	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.168	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.168	21581359	1.251,18 €	INSTAMUR	SIEMENS	CS-SGG-PB02;	ESPAÑA	09	05	MCGMH00AHC001CEL03	AHC	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.169	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.169	21581377	1.734,75 €	INSTAMUR	SIEMENS	CS-URG-PB07;	ESPAÑA	09	05	MCGMH00URG013CEL01	URG	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.170	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.170	21581505	2.008,77 €	INSTAMUR	SIEMENS	CS-URG-PB08;	ESPAÑA	09	05	MCGMH00URG013CEL02	URG	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.171	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.171	21581372	2.008,77 €	INSTAMUR	SIEMENS	CS-URG-PB02;	ESPAÑA	09	05	MCGMH00URG031CEL01	URG	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.172	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.172	21581374	2.274,93 €	INSTAMUR	SIEMENS	CS-URG-PB04;	ESPAÑA	09	05	MCGMH00URG032CEL01	URG	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS 07/11/2017 17:51:46
Este documento electrónico ha sido generado a partir de un original en papel o una copia electrónica auténtica de un documento original en papel, según el artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Puede verificar su autenticidad en la sede electrónica del Ministerio de Hacienda y Función Pública (https://sede.minhafp.gob.es) mediante el código seguro de verificación (CSV) 1070 0000 0000 0000

2.130.173	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.173	21581375	3.764,33 €	INSTAMUR	SIEMENS	CS-URG-PB05;	ESPAÑA	09	05	MCGMH00URG032CEL02	URG	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.174	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.174	21581376	2.008,77 €	INSTAMUR	SIEMENS	CS-URG-PB01;	ESPAÑA	09	05	MCGMH00URG057CEL01	URG	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.175	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.175	21581358	2.274,93 €	INSTAMUR	SIEMENS	CS-URG-PB06;	ESPAÑA	09	05	MCGMH00URG063CEL01	URG	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.176	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.176	NO PLACA	2.008,77 €	INSTAMUR	SIEMENS	CS-URG-PB03;	ESPAÑA	09	06	MCGMH00URG089CEL01	URG	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.177	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.177	21581360	927,49 €	INSTAMUR	SIEMENS	CS-VAR-PB01;	ESPAÑA	09	06	MCGMH00VAR001CEL01	VAR	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.178	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.178	21581361	927,49 €	INSTAMUR	SIEMENS	CS-VAR-PB02;	ESPAÑA	09	06	MCGMH00VAR002CEL01	VAR	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.179	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.179	NO PLACA	927,49 €	INSTAMUR	SIEMENS	CS-VAR-PB03;	ESPAÑA	09	06	MCGMH00VAR003CEL01	VAR	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.180	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.180	NO PLACA	927,49 €	INSTAMUR	SIEMENS	CS-VAR-PB04;	ESPAÑA	09	06	MCGMH00VAR004CEL01	VAR	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.181	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.181	21581382	2.008,77 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-ACT-P101;	ESPAÑA	09	06	MCGMH01ACT002CEL01	ACT	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.182	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.182	21581450	3.764,33 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-APT-P101;	ESPAÑA	09	05	MCGMH01APT003CEL01	APT	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.183	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.183	21581451	3.284,42 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-APT-P102;	ESPAÑA	09	05	MCGMH01APT003CEL02	APT	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.184	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.184	-	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BIB-P101	ESPAÑA	09	05	MCGMH01BIB005CEL01	BIB	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.185	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.185	21581400	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BIB-P102;	ESPAÑA	09	04	MCGMH01BIB005CEL02	BIB	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.186	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.186	21581393	840,32 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-ESP-P104;	ESPAÑA	09	05	MCGMH01BIB017CEL01	BIB	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.187	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.187	21581399	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BIB-P103	ESPAÑA	09	05	MCGMH01BIB018CEL01	BIB	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.188	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.188	21581413	725,28 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BOB-P103;	ESPAÑA	09	06	MCGMH01BOB001CEL01	BOB	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.189	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.189	21581414	840,32 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BOB-P104;	ESPAÑA	09	07	MCGMH01BOB002CEL01	BOB	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.190	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.190	21581415	840,32 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BOB-P105;	ESPAÑA	09	06	MCGMH01BOB003CEL01	BOB	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.191	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.191	21581431	840,32 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BOB-P106;	ESPAÑA	09	06	MCGMH01BOB004CEL01	BOB	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.192	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.192	21581432	840,32 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BOB-P107;	ESPAÑA	09	06	MCGMH01BOB005CEL01	BOB	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.193	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.193	21581433	840,32 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BOB-P108;	ESPAÑA	09	06	MCGMH01BOB006CEL01	BOB	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.194	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.194	21581434	840,32 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BOB-P109;	ESPAÑA	09	06	MCGMH01BOB007CEL01	BOB	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.195	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.195	21581411	3.284,42 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BOB-P101	ESPAÑA	09	05	MCGMH01BOB047CEL01	BOB	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.196	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.196	21581412	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BOB-P102;	ESPAÑA	09	05	MCGMH01BOB047CEL02	BOB	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.197	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.197	21581430	1.450,55 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BOB-P110;	ESPAÑA	09	07	MCGMH01BOB048CEL01	BOB	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.198	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.198	21581435	1.450,55 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BOB-P111;	ESPAÑA	09	07	MCGMH01BOB048CEL02	BOB	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.199	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.199	21581445	1.450,55 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BQR-P110;	ESPAÑA	09	07	MCGMH01BQR017CEL01	BQR	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.200	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.200	2158144	1.450,55 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BQR-P111;	ESPAÑA	09	07	MCGMH01BQR017CEL02	BQR	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.201	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.201	21581447	1.450,55 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BQR-P112;	ESPAÑA	09	07	MCGMH01BQR017CEL03	BQR	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.202	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.202	21581448	1.450,55 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BQR-P113;	ESPAÑA	09	07	MCGMH01BQR017CEL04	BQR	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.203	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.203	21581441	1.450,55 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BQR-P106;	ESPAÑA	09	07	MCGMH01BQR018CEL01	BQR	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.204	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.204	21581442	1.450,55 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BQR-P107;	ESPAÑA	09	07	MCGMH01BQR018CEL02	BQR	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.205	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.205	21581443	1.450,55 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BQR-P108;	ESPAÑA	09	07	MCGMH01BQR018CEL03	BQR	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.206	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.206	21581444	1.450,55 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BQR-P109;	ESPAÑA	09	07	MCGMH01BQR018CEL04	BQR	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.207	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.207	21581438	1.450,55 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BQR-P103;	ESPAÑA	09	07	MCGMH01BQR019CEL01	BQR	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.208	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.208	21581439	1.450,55 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BQR-P104;	ESPAÑA	09	07	MCGMH01BQR019CEL02	BQR	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.209	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.209	21581440	1.450,55 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BQR-P105;	ESPAÑA	09	03	MCGMH01BQR019CEL03	BQR	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.210	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.210	21581436	2.789,60 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BQR-P101;	ESPAÑA	09	06	MCGMH01BQR044CEL01	BQR	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.211	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.211	21581437	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BQR-P102;	ESPAÑA	09	06	MCGMH01BQR044CEL02	BQR	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.212	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.212	21581449	1.734,75 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BQR-P114;	ESPAÑA	09	06	MCGMH01BQR062CEL01	BQR	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.213	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.213	21581419	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-C10-P101;	ESPAÑA	09	03	MCGMH01C10009CEL01	C10	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.214	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.214	21581420	725,28 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-C10-P102;	ESPAÑA	09	03	MCGMH01C10009CEL02	C10	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.215	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.215	21581416	1.734,75 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-C11-P101;	ESPAÑA	09	03	MCGMH01C11009CEL01	C11	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.216	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.216	-	840,32 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-C11-P102;	ESPAÑA	09		MCGMH01C11009CEL01	C11	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.217	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.217	21581417	1.734,75 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-C12-P101	ESPAÑA	09	03	MCGMH01C12009CEL01	C12	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.218	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.218	2158122	840,32 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-C12-P102;	ESPAÑA	09		MCGMH01C12009CEL02	C12	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.219	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.219	21581418	1.734,75 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-C13-P101;	ESPAÑA	09	03	MCGMH01C13009CEL01	C13	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.220	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.220	21581418	840,32 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-C13-P102;	ESPAÑA	09	03	MCGMH01C13009CEL02	C13	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.221	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.221	21581384	840,32 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-CAP-P101;	ESPAÑA	09	05	MCGMH01CAP004CEL01	CAP	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.222	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.222	21581383	4.209,31 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-EST-P101;	ESPAÑA	09	07	MCGMH01EST001CEL01	EST	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.223	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.223	21581456	2.535,06 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-HDQ-P101;	ESPAÑA	09	05	MCGMH01HDQ010CEL01	HDQ	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.224	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.224	21581457	840,32 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-HDQ-P102;	ESPAÑA	09	05	MCGMH01HDQ010CEL02	HDQ	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.225	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.225	21581458	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-HDQ-P103;	ESPAÑA	09	05	MCGMH01HDQ021CEL01	HDQ	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.226	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.226	21581460	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-HDQ-P105;	ESPAÑA	09	07	MCGMH01HDQ021CEL03	HDQ	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.227	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.227	21581395	1.450,55 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-HSS-P101;	ESPAÑA	09	07	MCGMH01HSS013CEL01	HSS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.228	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.228	21581394	927,49 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-HSS-P102;	ESPAÑA	09	07	MCGMH01HSS013CEL02	HSS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.229	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.229	000225	1.450,55 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-CLI-P1N1	ESPAÑA	09	03	NDAMH01INS111CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.230	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.230	000229	1.450,55 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-CLI-P1N2	ESPAÑA	09	03	NDAMH01INS112CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.231	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.231	000227	1.450,55 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-CLIP1N3	ESPAÑA	09	03	NDAMH01INS113CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.232	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.232	000226	1.450,55 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-CLIP1N4	ESPAÑA	09	03	NDAMH01INS114CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.233	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.233	000228	1.450,55 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-CLIP1N5	ESPAÑA	09	03	NDAMH01INS115CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.234	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.234	-	6.900,74 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-P12-SAI;	ESPAÑA	09		MCGMP01INS116CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.235	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.235	-	7.289,99 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-P12;SIEME	ESPAÑA	09		MCGMP01INS116CEL02	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.236	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.236	-	6.687,49 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-P11; SIEM	ESPAÑA	09		MCGMP01INS117CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.237	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.237	-	6.408,72 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-P11-SAI;	ESPAÑA	09		MCGMP01INS117CEL02	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: [illegible]

2.130.238	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.238	-	1.450,55 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-BQR-P103;	ESPAÑA	09		MCGMH01INS119CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.239	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.239	21581385	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-ESP-P105;	ESPAÑA	09	04	MCGMH01INS121CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.240	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.240	21581429	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-VES-P101;	ESPAÑA	09	05	MCGMH01INS122CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.241	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.241	-	840,32 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-ESP-P106;	ESPAÑA	09	03	MCGMH01INS122CEL02	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.242	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.242	21581387	1.441,26 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-ESP-P107;	ESPAÑA	09	04	MCGMH01INS123CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.243	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.243	21581396	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-VES-P102;	ESPAÑA	09	05	MCGMH01INS123CEL02	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.244	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.244	21581388	840,32 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-ESP-P108;	ESPAÑA	09	03	MCGMH01INS124CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.245	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.245	21581397	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-VES-P103;	ESPAÑA	09	05	MCGMH01INS124CEL02	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.246	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.246	21581389	1.441,26 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-ESP-P109;	ESPAÑA	09	03	MCGMH01INS125CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.247	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.247	21581452	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-LEN-P101;	ESPAÑA	09	05	MCGMH01LEN002CEL01	LEN	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.248	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.248	21581401	2.789,60 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-MGR-P101	ESPAÑA	09	05	MCGMH01MGR019CEL01	MGR	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.249	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.249	21581390	840,32 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-ESP-P102;	ESPAÑA	09	05	MCGMH01N07001CEL01	N07	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.250	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.250	21581391	840,32 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-ESP-P103;	ESPAÑA	09	05	MCGMH01N07001CEL02	N07	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.251	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.251	21581392	840,32 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-ESP-P101	ESPAÑA	09	05	MCGMH01N09001CEL01	N09	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.252	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.252	21581459	840,32 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-RHB-P103;	ESPAÑA	09	05	MCGMH01RHB004CEL01	RHB	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.253	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.253	21581453	2.274,93 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-RHB-P101;	ESPAÑA	09	05	MCGMH01RHB022CEL01	RHB	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.254	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.254	21581454	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-RHB-P102;	ESPAÑA	09	05	MCGMH01RHB022CEL02	RHB	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.255	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.255	21581402	1.450,55 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-SAL-P101;	ESPAÑA	09	06	MCGMH01SAL006CEL01	SAL	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.256	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.256	21581403	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-SAL-P102;	ESPAÑA	09	06	MCGMH01SAL006CEL02	SAL	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.257	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.257	21581428	1.251,18 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-UCI-P109;	ESPAÑA	09		MCGMH01UCI009CEL01	UCI	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.258	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.258	-	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-UCI-P106;	ESPAÑA	09		MCGMH01UCI015CEL01	UCI	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.259	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.259	21581408	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-UCI-P102;	ESPAÑA	09	07	MCGMH01UCI040CEL01	UCI	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.260	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.260	21581409	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-UCI-P103;	ESPAÑA	09		MCGMH01UCI040CEL02	UCI	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.261	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.261	21581402	2.008,77 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-UCI-P104;	ESPAÑA	09	06	MCGMH01UCI040CEL03	UCI	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.262	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.262	21581410	1.734,75 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-UCI-P105;	ESPAÑA	09	06	MCGMH01UCI040CEL04	UCI	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.263	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.263	21581406	1.734,75 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-UCI-P101;	ESPAÑA	09	06	MCGMH01UCI079CEL01	UCI	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.264	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.264	21581408	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-UCI-P107;	ESPAÑA	09		MCGMH01UCI091CEL01	UCI	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.265	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.265	21581427	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-UCI-P108;	ESPAÑA	09	07	MCGMH01UCI091CEL02	UCI	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.266	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.266	21581426	927,49 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-VAR-P103;	ESPAÑA	09	06	MCGMH01VAR005CEL01	VAR	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.267	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.267	21581425	927,49 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-VAR-P102;	ESPAÑA	09	06	MCGMH01VAR006CEL01	VAR	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.268	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.268	21581424	927,49 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-VAR-P101;	ESPAÑA	09	06	MCGMH01VAR007CEL01	VAR	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.269	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.269	21581467	2.008,77 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-DIR-P203;	ESPAÑA	09		MCGMH02ADM044CEL01	ADM	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.270	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.270	21581468	1.132,19 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-DIR-P204;	ESPAÑA	09		MCGMH02ADM044CEL02	ADM	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.271	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.271	21581485	2.535,06 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-DIR-P201;	ESPAÑA	09		MCGMH02ADM048CEL01	ADM	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.272	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.272	21581466	2.008,77 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-DIR-P202;	ESPAÑA	09		MCGMH02ADM048CEL02	ADM	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.273	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.273	21581481	2.535,06 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-C21-P201	ESPAÑA	09		MCGMH02C21009CEL01	C21	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.274	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.274	21581487	2.008,77 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-C21-P202;	ESPAÑA	09		MCGMH02C21009CEL02	C21	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.275	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.275	21581483	2.535,06 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-C23-P201	ESPAÑA	09		MCGMH02C23009CEL01	C23	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.276	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.276	21581480	2.008,77 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-C23-P202;	ESPAÑA	09		MCGMH02C23009CEL02	C23	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.277	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.277	21581485	2.535,06 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-C24-P201;	ESPAÑA	09		MCGMH02C24009CEL01	C24	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.278	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.278	21581484	2.213,40 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-C24-P202;	ESPAÑA	09		MCGMH02C24009CEL02	C24	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.279	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.279		2.535,06 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-C25-P201	ESPAÑA	09		MCGMH02C25009CEL01	C25	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.280	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.280	2510209	1.734,75 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-C25-P202	ESPAÑA	09		MCGMH02C25009CEL02	C25	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.281	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.281		1.251,18 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-EQUIPOS-C	ESPAÑA	09		MCGMH02INF002CEL01	INF	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.282	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.282		927,49 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-SISTEMAS-	ESPAÑA	09		MCGMH02INF002CEL02	INF	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.283	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.283		1.251,18 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-EQUIPOS-C	ESPAÑA	09		MCGMH02INF003CEL01	INF	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.284	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.284		3.998,99 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-U21-P201;	ESPAÑA	09		MCGMH02U21021CEL01	U21	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.285	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.285	21581474	3.998,99 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-U22-P201;	ESPAÑA	09		MCGMH02U22021CEL01	U22	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.286	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.286	21581475	3.998,99 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-U23-P201;	ESPAÑA	09		MCGMH02U23021CEL01	U23	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.287	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.287		3.998,99 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-U24-P201	ESPAÑA	09		MCGMH02U24021CEL01	U24	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.288	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.288	21581469	3.039,45 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-U25-P201;	ESPAÑA	09		MCGMH02U25021CEL01	U25	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.289	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.289		3.039,45 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-U26-P202;	ESPAÑA	09		MCGMH02U26009CEL01	U26	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.290	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.290	21581471	2.789,60 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-U26-P201;	ESPAÑA	09		MCGMH02U26020CEL01	U26	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.291	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.291	21581461	1.251,18 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-VAR-P201;	ESPAÑA	09		MCGMH02VAR021CEL01	VAR	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.292	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.292		927,49 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-BIB-P301;	ESPAÑA	09		MCGMH03BIB011CEL01	BIB	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.293	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.293	21581492	2.535,06 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-C31-P301;	ESPAÑA	09		MCGMH03C31009CEL01	C31	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.294	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.294	21581500	1.450,55 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-C31-P302	ESPAÑA	09		MCGMH03C31009CEL02	C31	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.295	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.295	21381433	2.535,06 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-C32-P301;	ESPAÑA	09		MCGMH03C32009CEL01	C32	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.296	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.296	21581499	1.450,55 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-C32-P302;	ESPAÑA	09		MCGMH03C32009CEL02	C32	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.297	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.297	20581485	2.535,06 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-C33-P301	ESPAÑA	09		MCGMH03C33009CEL01	C33	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.298	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.298	21581501	1.450,55 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-C33-P302;	ESPAÑA	09		MCGMH03C33009CEL02	C33	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.299	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.299		2.535,06 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-C34-P301;	ESPAÑA	09		MCGMH03C34009CEL01	C34	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.300	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.300		1.450,55 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-C34-P302	ESPAÑA	09		MCGMH03C34009CEL02	C34	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.301	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.301	21581490	1.599,35 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-INS-P301;	ESPAÑA	09		MCGMH03INS311CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.302	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.302		1.599,35 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-INS-P302	ESPAÑA	09		NDAMH03INS316CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:01
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 19:17:46
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 20:27:[illegible]
Firmante: [illegible] | 08/11/2017 [illegible]
Firmante: [illegible] | 08/11/2017 [illegible]
Firmante: [illegible] | 08/11/2017 [

2.130.303	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.303	21581488	6.390,59 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-INS-P302	ESPAÑA	09		MCGMH03INS321CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.304	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.304	21581496	1.450,55 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-RES-P301	ESPAÑA	09		MCGMH03C34310CEL01	C34	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.305	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.305	21581494	1.132,19 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-RES-P302;	ESPAÑA	09		MCGMH03C34310CEL02	C34	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.306	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.306	21581491	3.039,45 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-U31-P301;	ESPAÑA	09		MCGMH03U31021CEL01	U31	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.307	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.307	21581476	3.039,45 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-U32-P301	ESPAÑA	09		MCGMH03U32021CEL01	U32	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.308	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.308	21581379	3.039,45 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-U33-P301;	ESPAÑA	09		MCGMH03U33021CEL02	U33	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.309	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.309	21581478	3.039,45 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-U34-P301;	ESPAÑA	09		MCGMH03U34021CEL01	U34	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.310	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.310	21581479	3.039,45 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-U35-P301	ESPAÑA	09		MCGMH03U35021CEL01	U35	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.311	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.311	21581502	1.251,18 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-INS-PC01	ESPAÑA	09		MCGMH04INS401CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.312	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.312	21581503	1.251,18 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-INS-PC02;	ESPAÑA	09		MCGMH04INS402CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.313	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.313	21581504	1.251,18 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-INS-PC03;	ESPAÑA	09		MCGMH04INS403CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.314	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.314	21581507	1.251,18 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-INS-PC04;	ESPAÑA	09		MCGMH04INS404CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.315	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.315	21581508	1.251,18 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-INS-PC05	ESPAÑA	09		MCGMH04INS405CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.316	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.316		3.806,61 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-PSOT;	ESPAÑA	09		MCGMPS1INS002CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.317	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.317		927,49 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-MEC2	ESPAÑA	09		LAJMHS1INS003CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.318	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.318		927,49 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-MEC3	ESPAÑA	09		LAJMHS1INS003CEL02	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.319	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.319		1.251,18 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-MEC1	ESPAÑA	09		LAJMHS1INS008CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.320	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.320		3.071,76 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-MEC4	ESPAÑA	09		LAJMHS1INS015CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.321	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.321		1.251,18 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-CLI-SOTANO	ESPAÑA	09		NDAMHS1INS020CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.322	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.322		1.132,19 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-INS-PS02	ESPAÑA	09		MCGMHS1INS051CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.323	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.323		927,49 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-EQUIPOS-	ESPAÑA	09		MCGMHS1INS071CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.324	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.324		1.132,19 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-INS-PS01;	ESPAÑA	09		MCGMHS1INS053CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.325	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.325		1.132,19 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-INS-PS03	ESPAÑA	09		MCGMHS1INS066CEL01	INS	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.326	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.326		4.633,11 €	SIEMENS	SIEMENS	CS-LIMP-PS01	ESPAÑA	09		MCGMHS1LIM005CEL01	LIM	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.327	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.130.327	-	3.615,36 €	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	CS-PISCINA	ESPAÑA	09	06	MCGMH01RHB116CEL01	RHB	MERLIN GERIN	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.519	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.519	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U25001SPM01	U25	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.520	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.520	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U25002SPM01	U25	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.521	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.521	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U25002SPM02	U25	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.522	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.522	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U25003SPM01	U25	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.523	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.523	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U25003SPM02	U25	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.524	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.524	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U25004SPM01	U25	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.525	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.525	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U25004SPM02	U25	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.526	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.526	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U25005SPM01	U25	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.527	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.527	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U25005SPM02	U25	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.528	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.528	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U25006SPM01	U25	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.529	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.529	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U25006SPM02	U25	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.530	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.530	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U25007SPM01	U25	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.531	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.531	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U25007SPM02	U25	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.532	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.532	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U25008SPM01	U25	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.533	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.533	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U25009SPM01	U25	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.534	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.534	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U25009SPM02	U25	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.535	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.535	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U25010SPM01	U25	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.536	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.536	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U25010SPM02	U25	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.537	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.537	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24009SPM01	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.538	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.538	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24009SPM02	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.539	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.539	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24010SPM01	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.540	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.540	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24010SPM02	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.541	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.541	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24011SPM01	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.542	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.542	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24011SPM02	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.543	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.543	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24012SPM01	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.544	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.544	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24012SPM02	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.545	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.545	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24013SPM01	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.546	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.546	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24013SPM02	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.547	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.547	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24014SPM01	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.548	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.548	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24014SPM02	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.549	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.549	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24015SPM01	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.550	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.550	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24015SPM02	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.551	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.551	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24016SPM01	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.552	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.552	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24016SPM02	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.553	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.553	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24001SPM01	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.554	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.554	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24002SPM01	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.555	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.555	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24002SPM02	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.556	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.556	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24003SPM01	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.557	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.557	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24003SPM02	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.558	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.558	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24004SPM01	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	

Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 17:51:46
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 18:27:16
Este documento electrónico ha sido generado a partir de un documento original en papel mediante un proceso de digitalización legalizada según la Orden HAP/1949/2014 de la Ley 39/2015. La impresión de este documento electrónico conservará su validez y eficacia de copia auténtica mientras pueda ser consultado en la sede electrónica del organismo emisor (https://sede.minhafp.gob.es/) mediante el CSV (Código Seguro de Verificación) indicado.

2.130.559	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.559	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24004SPM02	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.560	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.560	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24005SPM01	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.561	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.561	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24005SPM02	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.562	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.562	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24006SPM01	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.563	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.563	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24006SPM02	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.564	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.564	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24007SPM01	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.565	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.565	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24007SPM02	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.566	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.566	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24008SPM01	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.567	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.567	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U23011SPM01	U23	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.568	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.568	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U23011SPM02	U23	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.569	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.569	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U23012SPM01	U23	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.570	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.570	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U23012SPM02	U23	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.571	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.571	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U23013SPM01	U23	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.572	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.572	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U23013SPM02	U23	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.573	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.573	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U23014SPM01	U23	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.574	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.574	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U23014SPM02	U23	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.575	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.575	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U23015SPM01	U23	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.576	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.576	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U23015SPM02	U23	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.577	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.577	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U23016SPM01	U23	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.578	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.578	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U23016SPM02	U23	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.579	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.579	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U23001SPM01	U23	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.580	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.580	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U23002SPM01	U23	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.581	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.581	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U23002SPM02	U23	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.582	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.582	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U23003SPM01	U23	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.583	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.583	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U23003SPM02	U23	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.584	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.584	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U23004SPM01	U23	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.585	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.585	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U23004SPM02	U23	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.586	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.586	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U23005SPM01	U23	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.587	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.587	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U23005SPM02	U23	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.588	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.588	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22017SPM01	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.589	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.589	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22017SPM02	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.590	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.590	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22018SPM01	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.591	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.591	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22018SPM02	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.592	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.592	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U23008SPM01	U23	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.593	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.593	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U23008SPM02	U23	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.594	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.594	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U23009SPM01	U23	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.595	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.595	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U23009SPM02	U23	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.596	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.596	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U23010SPM01	U23	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.597	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.597	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22016SPM01	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.598	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.598	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22016SPM02	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.599	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.599	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22015SPM01	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.600	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.600	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22015SPM02	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.601	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.601	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22014SPM01	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.602	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.602	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22014SPM02	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.603	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.603	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22013SPM01	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.604	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.604	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22013SPM02	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.605	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.605	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22012SPM01	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.606	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.606	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22001SPM01	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.607	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.607	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22002SPM01	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.608	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.608	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22002SPM02	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.609	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.609	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22003SPM01	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.610	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.610	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22003SPM02	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.611	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.611	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22004SPM01	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.612	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.612	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22004SPM02	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.613	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.613	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22005SPM01	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.614	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.614	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22005SPM02	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.615	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.615	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22006SPM01	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.616	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.616	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22006SPM02	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.617	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.617	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22007SPM01	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.618	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.618	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22007SPM02	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.619	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.619	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22008SPM01	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.620	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.620	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22008SPM02	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.621	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.621	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22009SPM01	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.622	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.622	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22009SPM02	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.623	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.623	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22010SPM01	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	

Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 13:17:46
Este documento electrónico ha sido generado por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, según artículo 27.c de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica (CSV) correspondiente.

2.130.624	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.624	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22010SPM02	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.625	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.625	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22011SPM01	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.626	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.626	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22011SPM02	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.627	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.627	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21013SPM01	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.628	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.628	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21013SPM02	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.629	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.629	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21014SPM01	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.630	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.630	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21014SPM02	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.631	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.631	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21015SPM01	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.632	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.632	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21015SPM02	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.633	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.633	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21016SPM01	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.634	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.634	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21016SPM02	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.635	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.635	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21001SPM01	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.636	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.636	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21001SPM02	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.637	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.637	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21002SPM01	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.638	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.638	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21002SPM02	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.639	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.639	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21003SPM01	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.640	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.640	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21003SPM02	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.641	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.641	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21004SPM01	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.642	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.642	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21004SPM02	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.643	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.643	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21005SPM01	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.644	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.644	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21005SPM02	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.645	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.645	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21006SPM01	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.646	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.646	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21006SPM02	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.647	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.647	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21007SPM01	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.648	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.648	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21007SPM02	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.649	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.649	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21008SPM01	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.650	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.650	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21008SPM02	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.651	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.651	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21009SPM01	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.652	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.652	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21009SPM02	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.653	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.653	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21010SPM01	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.654	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.654	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21010SPM02	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.655	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.655	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21011SPM01	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.656	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.656	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21011SPM02	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.657	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.657	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21012SPM01	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.658	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.658	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U35009SPM01	U35	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.659	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.659	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U35010SPM01	U35	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.660	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.660	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U35010SPM02	U35	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.661	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.661	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U35011SPM01	U35	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.662	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.662	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U35011SPM02	U35	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.663	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.663	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U35012SPM01	U35	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.664	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.664	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U35013SPM01	U35	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.665	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.665	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U35013SPM02	U35	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.666	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.666	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U35014SPM01	U35	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.667	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.667	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U35014SPM02	U35	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.668	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.668	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U35015SPM01	U35	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.669	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.669	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U35015SPM02	U35	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.670	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.670	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U35016SPM01	U35	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.671	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.671	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U35001SPM01	U35	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.672	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.672	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U35002SPM01	U35	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.673	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.673	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U35002SPM02	U35	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.674	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.674	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U35003SPM01	U35	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.675	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.675	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U35003SPM02	U35	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.676	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.676	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U35004SPM01	U35	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.677	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.677	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U35004SPM02	U35	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.678	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.678	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U35005SPM01	U35	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.679	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.679	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U35005SPM02	U35	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.680	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.680	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U35006SPM01	U35	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.681	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.681	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U35006SPM02	U35	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.682	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.682	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U35007SPM01	U35	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.683	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.683	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U35007SPM02	U35	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.684	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.684	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U35008SPM01	U35	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.685	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.685	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34009SPM01	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.686	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.686	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34009SPM02	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.687	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.687	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34010SPM01	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.688	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.688	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34010SPM02	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	

Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 13:17:46 | Firmante: [illegible] | 07/11/2017 [illegible]
Este documento electrónico ha sido generado a partir de una copia impresa del mismo, mediante escaneado y digitalización certificada, según la normativa de aplicación. Puede ser cotejado en la siguiente dirección: https://sede.minhap.gob.es/csv/ con el código seguro de verificación (CSV) 3D07[illegible]

2.130.689	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.689	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34011SPM01	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.690	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.690	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34011SPM02	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.691	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.691	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34012SPM01	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.692	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.692	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34012SPM02	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.693	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.693	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34013SPM01	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.694	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.694	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34013SPM02	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.695	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.695	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34014SPM01	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.696	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.696	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34014SPM02	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.697	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.697	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34015SPM01	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.698	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.698	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34015SPM02	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.699	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.699	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34016SPM01	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.700	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.700	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34016SPM02	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.701	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.701	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34001SPM01	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.702	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.702	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34002SPM01	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.703	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.703	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34002SPM02	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.704	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.704	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34003SPM01	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.705	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.705	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34003SPM02	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.706	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.706	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34004SPM01	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.707	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.707	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34004SPM02	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.708	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.708	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34005SPM01	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.709	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.709	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34005SPM02	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.710	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.710	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34006SPM01	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.711	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.711	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34006SPM02	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.712	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.712	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34007SPM01	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.713	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.713	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34007SPM02	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.714	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.714	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34008SPM01	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.715	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.715	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33009SPM01	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.716	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.716	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33009SPM02	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.717	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.717	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33010SPM01	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.718	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.718	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33010SPM02	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.719	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.719	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33011SPM01	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.720	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.720	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33011SPM02	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.721	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.721	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33012SPM01	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.722	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.722	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33012SPM02	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.723	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.723	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33013SPM01	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.724	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.724	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33013SPM02	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.725	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.725	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33014SPM01	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.726	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.726	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33014SPM02	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.727	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.727	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33015SPM01	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.728	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.728	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33015SPM02	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.729	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.729	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33016SPM01	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.730	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.730	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33016SPM02	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.731	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.731	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33001SPM01	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.732	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.732	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33002SPM01	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.733	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.733	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33002SPM02	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.734	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.734	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33003SPM01	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.735	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.735	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33003SPM02	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.736	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.736	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33004SPM01	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.737	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.737	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33004SPM02	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.738	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.738	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33005SPM01	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.739	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.739	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33005SPM02	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.740	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.740	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33006SPM01	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.741	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.741	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33006SPM02	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.742	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.742	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33007SPM01	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.743	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.743	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33007SPM02	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.744	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.744	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33008SPM01	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.745	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.745	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32009SPM01	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.746	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.746	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32009SPM02	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.747	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.747	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32010SPM01	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.748	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.748	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32010SPM02	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.749	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.749	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32011SPM01	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.750	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.750	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32011SPM02	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.751	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.751	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32012SPM01	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.752	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.752	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32012SPM02	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.753	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.753	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32013SPM01	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 18:59:46
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 19:07:[illegible]
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 [illegible]
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 [illegible]
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 [

2.130.754	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.754	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32013SPM02	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.755	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.755	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32014SPM01	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.756	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.756	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32014SPM02	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.757	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.757	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32015SPM01	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.758	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.758	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32015SPM02	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.759	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.759	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32016SPM01	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.760	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.760	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32016SPM02	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.761	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.761	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32001SPM01	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.762	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.762	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32002SPM01	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.763	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.763	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32002SPM02	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.764	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.764	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32003SPM01	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.765	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.765	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32003SPM02	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.766	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.766	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32004SPM01	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.767	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.767	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32004SPM02	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.768	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.768	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32005SPM01	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.769	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.769	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32005SPM02	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.770	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.770	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32006SPM01	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.771	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.771	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32006SPM02	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.772	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.772	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32007SPM01	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.773	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.773	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32007SPM02	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.774	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.774	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32008SPM01	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.775	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.775	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31009SPM01	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.776	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.776	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31009SPM02	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.777	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.777	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31010SPM01	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.778	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.778	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31010SPM02	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.779	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.779	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31011SPM01	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.780	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.780	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31011SPM02	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.781	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.781	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31012SPM01	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.782	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.782	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31012SPM02	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.783	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.783	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31013SPM01	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.784	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.784	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31013SPM02	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.785	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.785	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31014SPM01	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.786	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.786	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31014SPM02	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.787	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.787	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31015SPM01	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.788	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.788	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31015SPM02	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.789	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.789	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31016SPM01	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.790	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.790	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31016SPM02	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.791	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.791	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31001SPM01	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.792	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.792	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31002SPM01	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.793	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.793	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31002SPM02	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.794	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.794	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31003SPM01	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.795	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.795	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31003SPM02	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.796	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.796	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31004SPM01	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.797	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.797	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31004SPM02	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.798	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.798	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31005SPM01	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.799	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.799	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31005SPM02	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.800	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.800	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31006SPM01	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.801	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.801	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31006SPM02	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.802	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.802	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31007SPM01	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.803	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.803	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31007SPM02	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.804	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.804	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31008SPM01	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.805	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.805	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31017SPM01	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.806	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.806	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31017SPM02	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.807	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.807	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31018SPM01	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.808	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.808	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31018SPM02	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.809	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.809	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31019SPM01	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.810	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.810	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31019SPM02	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.811	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.811	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31020SPM01	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.812	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.812	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31020SPM02	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.813	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.813	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U21023SPM01	U21	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.814	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.814	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U22023SPM01	U22	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.815	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.815	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U23023SPM01	U23	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.816	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.816	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U24023SPM01	U24	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.817	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.817	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U25023SPM01	U25	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.818	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.818	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U25026SPM01	U25	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	

Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 15:17:46
Este documento electrónico ha sido generado por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía (CSV: 3827 0b87 7ad4 e2a5 5380 7a21) y contiene información de carácter administrativo sujeta a la normativa reguladora de la Administración Electrónica de la Junta de Andalucía. Puede verificar su autenticidad en https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

2.130.819	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.819	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U31023SPM01	U31	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.820	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.820	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U32023SPM01	U32	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.821	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.821	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U33023SPM01	U33	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.822	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.822	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U34023SPM01	U34	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.823	N	Sistema integrado adosado a pared para cama unidad de hospitalización con la siguiente dotación: longitud de perfiles 2.000 mm. Dotación facultativo: 3 tomas de corriente tipo	SPM	2.130.823	-	314,39 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH03U35023SPM01	U35	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.824	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA. con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SST	2.130.824	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG001SST01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.825	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA. con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SST	2.130.825	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG001SST02	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.826	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA. con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SST	2.130.826	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG002SST01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.827	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA. con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SST	2.130.827	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG002SST02	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.828	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA. con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SST	2.130.828	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI003SST01	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.829	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA. con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SST	2.130.829	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI004SST01	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.830	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA. con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SST	2.130.830	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI012SST01	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.831	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA. con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SST	2.130.831	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI011SST01	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.832	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA. con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SST	2.130.832	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI010SST01	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.833	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA. con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SST	2.130.833	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI009SST01	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.834	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA. con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SST	2.130.834	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG012SST01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.835	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA. con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SST	2.130.835	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG051SST01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.836	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA. con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SST	2.130.836	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG052SST01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.837	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA. con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SST	2.130.837	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG053SST01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.838	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA. con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SST	2.130.838	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG056SST01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.839	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA. con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SST	2.130.839	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG027SST01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.840	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA. con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SST	2.130.840	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG005SST01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.841	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA. con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SST	2.130.841	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG006SST01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.842	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA. con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SST	2.130.842	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG007SST01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.843	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA. con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SST	2.130.843	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG008SST01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.844	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA. con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SST	2.130.844	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG011SST01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.845	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA. con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SST	2.130.845	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG028SST01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.846	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA. con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SST	2.130.846	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG025SST01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.847	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA. con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SST	2.130.847	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG026SST01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.848	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA. con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SPM	2.130.848	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00HDM003SPM01	HDM	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.849	N	Sistema integrado adosado a pared para cama hospital de dia médico con la siguiente dotación:-Longitud de perfiles 2.000 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente para tubos	SPM	2.130.849	-	516,92 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00HDM003SPM02	HDM	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.850	N	Sistema integrado adosado a pared para cama hospital de dia médico con la siguiente dotación:-Longitud de perfiles 2.000 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente para tubos	SPM	2.130.850	-	516,92 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00HDM003SPM03	HDM	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.851	N	Sistema integrado adosado a pared para cama hospital de dia médico con la siguiente dotación:-Longitud de perfiles 2.000 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente para tubos	SPM	2.130.851	-	516,92 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00HDM003SPM04	HDM	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.852	N	Sistema integrado adosado a pared para cama hospital de dia médico con la siguiente dotación:-Longitud de perfiles 2.000 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente para tubos	SPM	2.130.852	-	516,92 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00HDM003SPM05	HDM	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.853	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.853	-	519,57 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG009SPM01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.854	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.854	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG021SPM01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.855	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.855	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG022SPM01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.856	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.856	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG023SPM01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.857	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.857	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG024SPM01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.858	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.858	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG029SPM01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.859	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.859	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG030SPM01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.860	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.860	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG033SPM01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.861	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.861	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG033SPM02	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.862	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.862	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG033SPM03	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.863	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.863	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG033SPM04	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.864	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.864	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG033SPM05	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.865	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.865	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG033SPM06	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.866	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.866	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG033SPM07	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.867	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.867	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG033SPM08	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.868	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.868	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG033SPM09	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.869	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.869	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG033SPM10	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.870	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.870	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG034SPM01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.871	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.871	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG034SPM02	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.872	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.872	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG034SPM03	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.873	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.873	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG034SPM04	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.874	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.874	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG034SPM05	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.875	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.875	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG034SPM06	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.876	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.876	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG034SPM07	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.877	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.877	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG034SPM08	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.878	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.878	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG035SPM01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.879	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.879	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG035SPM02	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.880	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.880	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG036SPM01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.881	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.881	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG036SPM02	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.882	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.882	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG036SPM03	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.883	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.883	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG036SPM04	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	

Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:01
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 13:17:46
Fecha: 30/11/2017 13:58:21
Validez: 30/11/2017 - 30/11/2019
Emisor: AC Administración Pública
Documento electrónico firmado por la Comunidad Autónoma de Navarra, pertenece a la Consejería de Salud y Política Social. Para verificar su autenticidad y obtener el documento electrónico original acceda a la siguiente dirección (URL): https://sede.navarra.es/verificar y cotejo el siguiente código seguro de verificación (CSV): 3d0d1d7a-7b80-4a21-b177-3d0d1d7a7b80

2.130.884	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.884	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG036SPM05	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.885	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.885	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG036SPM06	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.886	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.886	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG037SPM01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.887	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.887	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG037SPM02	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.888	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.888	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG037SPM03	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.889	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.889	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG037SPM04	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.890	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.890	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG037SPM05	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.891	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.891	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG037SPM06	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.892	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.892	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG039SPM01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.893	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.893	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG054SPM01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.894	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.894	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG054SPM02	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.895	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.895	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG054SPM03	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.896	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.896	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG054SPM04	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.897	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.897	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG055SPM01	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.898	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.898	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG055SPM02	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.899	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.899	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG055SPM03	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.900	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.900	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00URG055SPM04	URG	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.901	N	Sistema integrado adosado a pared para cama sala dilatación-paritorio, con la siguiente dotación:	SPM	2.130.901	-	888,74 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01BOB001SPM01	BOB	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.902	N	Sistema integrado adosado a pared para cama sala dilatación-paritorio, con la siguiente dotación:	SPM	2.130.902	-	888,74 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01BOB002SPM01	BOB	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.903	N	Sistema integrado adosado a pared para cama sala dilatación-paritorio, con la siguiente dotación:	SPM	2.130.903	-	888,74 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01BOB003SPM01	BOB	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.904	N	Sistema integrado adosado a pared para cama sala dilatación-paritorio, con la siguiente dotación:	SPM	2.130.904	-	888,74 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01BOB004SPM01	BOB	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.905	N	Sistema integrado adosado a pared para cama sala dilatación-paritorio, con la siguiente dotación:	SPM	2.130.905	-	888,74 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01BOB005SPM01	BOB	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.906	N	Sistema integrado adosado a pared para cama sala dilatación-paritorio, con la siguiente dotación:	SPM	2.130.906	-	888,74 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01BOB006SPM01	BOB	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.907	N	Sistema integrado adosado a pared para cama sala dilatación-paritorio, con la siguiente dotación:	SPM	2.130.907	-	888,74 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01BOB007SPM01	BOB	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.908	N	Sistema integrado adosado a pared para camas sala recuperación post-parto, con la siguiente dotación, por cama:	SPM	2.130.908	-	773,31 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01BOB010SPM01	BOB	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.909	N	Sistema integrado adosado a pared para camas sala recuperación post-parto, con la siguiente dotación, por cama:	SPM	2.130.909	-	773,31 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01BOB010SPM02	BOB	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.910	N	Sistema integrado adosado a pared para camas sala recuperación post-parto, con la siguiente dotación, por cama:	SPM	2.130.910	-	773,31 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01BOB010SPM03	BOB	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.911	N	Sistema integrado adosado a pared para camas sala recuperación post-parto, con la siguiente dotación, por cama:	SPM	2.130.911	-	773,31 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01BOB010SPM04	BOB	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.912	N	Sistema integrado adosado a pared para cama hospital de dia médico con la siguiente dotación:-Longitud de perfiles 2.000 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente para tubos	SPM	2.130.912	-	516,92 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00HDM001SPM01	HDM	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.913	N	Sistema integrado adosado a pared para cama hospital de dia médico con la siguiente dotación:-Longitud de perfiles 2.000 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente para tubos	SPM	2.130.913	-	516,92 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00HDM001SPM02	HDM	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.914	N	Sistema integrado adosado a pared para cama hospital de dia médico con la siguiente dotación:-Longitud de perfiles 2.000 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente para tubos	SPM	2.130.914	-	516,92 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00HDM001SPM03	HDM	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.915	N	Sistema integrado adosado a pared para cama hospital de dia médico con la siguiente dotación:-Longitud de perfiles 2.000 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente para tubos	SPM	2.130.915	-	516,92 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00HDM001SPM04	HDM	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.916	N	Sistema integrado adosado a pared para cama hospital de dia médico con la siguiente dotación:-Longitud de perfiles 2.000 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente para tubos	SPM	2.130.916	-	516,92 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00HDM001SPM05	HDM	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.917	N	Sistema integrado adosado a pared para cama hospital de dia médico con la siguiente dotación:-Longitud de perfiles 2.000 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente para tubos	SPM	2.130.917	-	516,92 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00HDM001SPM06	HDM	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.918	N	Sistema integrado adosado a pared para cama hospital de dia médico con la siguiente dotación:-Longitud de perfiles 2.000 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente para tubos	SPM	2.130.918	-	516,92 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00HDM002SPM01	HDM	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.919	N	Sistema integrado adosado a pared para cama hospital de dia médico con la siguiente dotación:-Longitud de perfiles 2.000 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente para tubos	SPM	2.130.919	-	516,92 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00HDM002SPM02	HDM	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.920	N	Sistema integrado adosado a pared para cama hospital de dia médico con la siguiente dotación:-Longitud de perfiles 2.000 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente para tubos	SPM	2.130.920	-	516,92 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00HDM002SPM03	HDM	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.921	N	Sistema integrado adosado a pared para cama hospital de dia médico con la siguiente dotación:-Longitud de perfiles 2.000 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente para tubos	SPM	2.130.921	-	516,92 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00HDM002SPM04	HDM	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.922	N	Sistema integrado adosado a pared para cama hospital de dia médico con la siguiente dotación:-Longitud de perfiles 2.000 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente para tubos	SPM	2.130.922	-	516,92 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00HDM002SPM05	HDM	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.923	N	Sistema integrado adosado a pared para cama hospital de dia médico con la siguiente dotación:-Longitud de perfiles 2.000 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente para tubos	SPM	2.130.923	-	516,92 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00HDM002SPM06	HDM	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.924	N	Sistema integrado adosado a pared para cama hospital de dia médico con la siguiente dotación:-Longitud de perfiles 2.000 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente para tubos	SPM	2.130.924	-	516,92 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00HDM003SPM06	HDM	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.925	N	Sistema integrado adosado a pared para cama hospital de dia médico con la siguiente dotación:-Longitud de perfiles 2.000 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente para tubos	SPM	2.130.925	-	516,92 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00HDM004SPM01	HDM	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.926	N	Sistema integrado adosado a pared para cama hospital de dia médico con la siguiente dotación:-Longitud de perfiles 2.000 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente para tubos	SPM	2.130.926	-	516,92 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH00HDM005SPM01	HDM	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.927	N	Sistema integrado adosado a pared para hospital de dia quirúrgico, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.500 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente	SPM	2.130.927	-	519,57 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01HDQ001SPM01	HDQ	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.928	N	Sistema integrado adosado a pared para hospital de dia quirúrgico, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.500 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente	SPM	2.130.928	-	519,57 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01HDQ001SPM02	HDQ	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.929	N	Sistema integrado adosado a pared para hospital de dia quirúrgico, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.500 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente	SPM	2.130.929	-	519,57 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01HDQ001SPM03	HDQ	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.930	N	Sistema integrado adosado a pared para hospital de dia quirúrgico, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.500 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente	SPM	2.130.930	-	519,57 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01HDQ001SPM04	HDQ	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.931	N	Sistema integrado adosado a pared para hospital de dia quirúrgico, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.500 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente	SPM	2.130.931	-	519,57 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01HDQ001SPM05	HDQ	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.932	N	Sistema integrado adosado a pared para hospital de dia quirúrgico, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.500 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente	SPM	2.130.932	-	519,57 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01HDQ001SPM06	HDQ	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.933	N	Sistema integrado adosado a pared para hospital de dia quirúrgico, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.500 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente	SPM	2.130.933	-	519,57 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01HDQ002SPM01	HDQ	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.934	N	Sistema integrado adosado a pared para hospital de dia quirúrgico, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.500 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente	SPM	2.130.934	-	519,57 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01HDQ002SPM02	HDQ	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.935	N	Sistema integrado adosado a pared para hospital de dia quirúrgico, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.500 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente	SPM	2.130.935	-	519,57 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01HDQ002SPM03	HDQ	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.936	N	Sistema integrado adosado a pared para hospital de dia quirúrgico, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.500 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente	SPM	2.130.936	-	519,57 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01HDQ002SPM04	HDQ	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.937	N	Sistema integrado adosado a pared para hospital de dia quirúrgico, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.500 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente	SPM	2.130.937	-	519,57 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01HDQ002SPM05	HDQ	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.938	N	Sistema integrado adosado a pared para hospital de dia quirúrgico, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.500 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente	SPM	2.130.938	-	519,57 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01HDQ002SPM06	HDQ	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.939	N	Sistema integrado adosado a pared para hospital de dia quirúrgico, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.500 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente	SPM	2.130.939	-	519,57 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01HDQ003SPM01	HDQ	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.940	N	Sistema integrado adosado a pared para hospital de dia quirúrgico, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.500 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente	SPM	2.130.940	-	519,57 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01HDQ003SPM02	HDQ	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.941	N	Sistema integrado adosado a pared para hospital de dia quirúrgico, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.500 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente	SPM	2.130.941	-	519,57 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01HDQ003SPM03	HDQ	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.942	N	Sistema integrado adosado a pared para hospital de dia quirúrgico, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.500 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente	SPM	2.130.942	-	519,57 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01HDQ003SPM04	HDQ	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.943	N	Sistema integrado adosado a pared para hospital de dia quirúrgico, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.500 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente	SPM	2.130.943	-	519,57 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01HDQ003SPM05	HDQ	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.944	N	Sistema integrado adosado a pared para hospital de dia quirúrgico, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.500 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente	SPM	2.130.944	-	519,57 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01HDQ003SPM06	HDQ	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.945	N	Sistema integrado adosado a pared para hospital de dia quirúrgico, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.500 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente	SPM	2.130.945	-	519,57 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01HDQ004SPM01	HDQ	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.946	N	Sistema integrado adosado a pared para hospital de dia quirúrgico, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.500 mm- 1 Módulo de luz directa de paciente	SPM	2.130.946	-	519,57 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01HDQ005SPM01	HDQ	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.947	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA, con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SST	2.130.947	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI005SST01	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.948	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA, con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SST	2.130.948	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI006SST01	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: ROBLES SOLER

2.130.949	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA, con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SST	2.130.949	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI007SST01	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.950	N	Sistema integrado suspendido de techo para box de UCI/URGENCIAS/HOSPITAL DE DIA, con la siguiente dotación:- 2 Unidades de soportes para fijar en forjado y baiantes	SST	2.130.950	-	1.857,22 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI008SST01	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.951	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.951	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI023SPM01	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.952	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.952	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI023SPM02	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.953	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.953	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI023SPM03	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.954	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.954	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI023SPM04	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.955	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.955	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI023SPM05	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.956	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.956	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI023SPM06	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.957	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.957	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI089SPM01	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.958	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.958	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI089SPM02	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.959	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.959	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI089SPM03	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.960	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.960	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI089SPM04	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.961	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.961	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI089SPM05	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.962	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.962	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI089SPM06	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.963	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.963	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI090SPM01	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.964	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.964	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI090SPM02	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.965	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.965	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI090SPM03	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.966	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.966	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI090SPM04	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.967	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.967	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI090SPM05	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.968	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.968	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI090SPM06	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.969	N	Sistema integrado adosado a pared para cama urgencias, con la siguiente dotación por cama:- Longitud de perfiles 2.000 mm- Módulo de luz ambiente para tubos fluorescentes	SPM	2.130.969	-	504,27 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH01UCI081SPM19	UCI	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.131.006	N	Sistema integrado suspendido de techo para incubadora, con la siguiente dotación, por incubadora:	SST	2.131.006	-	1.253,10 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U26001SST01	U26	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.131.007	N	Sistema integrado suspendido de techo para incubadora, con la siguiente dotación, por incubadora:	SST	2.131.007	-	1.254,10 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U26001SST02	U26	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.131.008	N	Sistema integrado suspendido de techo para incubadora, con la siguiente dotación, por incubadora:	SST	2.131.008	-	1.255,10 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U26001SST03	U26	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.131.009	N	Sistema integrado suspendido de techo para incubadora, con la siguiente dotación, por incubadora:	SST	2.131.009	-	1.256,10 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U26002SST01	U26	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.131.010	N	Sistema integrado suspendido de techo para incubadora, con la siguiente dotación, por incubadora:	SST	2.131.010	-	1.257,10 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U26003SST01	U26	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.131.011	N	Sistema integrado suspendido de techo para incubadora, con la siguiente dotación, por incubadora:	SST	2.131.011	-	1.258,10 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U26003SST02	U26	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.131.012	N	Sistema integrado suspendido de techo para incubadora, con la siguiente dotación, por incubadora:	SST	2.131.012	-	1.259,10 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U26003SST03	U26	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.131.013	N	Sistema integrado suspendido de techo para incubadora, con la siguiente dotación, por incubadora:	SST	2.131.013	-	1.260,10 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U26004SST01	U26	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.131.014	N	Sistema integrado suspendido de techo para incubadora, con la siguiente dotación, por incubadora:	SST	2.131.014	-	1.261,10 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U26004SST02	U26	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.131.015	N	Sistema integrado suspendido de techo para incubadora, con la siguiente dotación, por incubadora:	SST	2.131.015	-	1.262,10 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U26004SST03	U26	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.131.016	N	Sistema integrado suspendido de techo para incubadora, con la siguiente dotación, por incubadora:	SST	2.131.016	-	1.263,10 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U26004SST04	U26	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.131.017	N	Sistema integrado suspendido de techo para incubadora, con la siguiente dotación, por incubadora:	SST	2.131.017	-	1.264,10 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U26005SST01	U26	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.131.018	N	Sistema integrado suspendido de techo para incubadora, con la siguiente dotación, por incubadora:	SST	2.131.018	-	1.265,10 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U26005SST02	U26	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.131.019	N	Sistema integrado suspendido de techo para incubadora, con la siguiente dotación, por incubadora:	SST	2.131.019	-	1.266,10 €	TEDISEL	TEDISEL	TEIDE	-	-	-	MCKMH02U26005SST03	U26	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.970	N	Panel técnico de quirófano, con frontal en polímeros con Corian de dimensiones 1350 x 2050 mm y 200 mm de fondo. Estructura interior y caja de empotrar en tablero DM	PTQ	2.130.970	-	17.810,28 €	TEDISEL	TEDISEL	EPC7510F	-	-	-	MCKMH01BQR001PTQ01	BQR	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.971	N	Panel técnico de quirófano, con frontal en polímeros con Corian de dimensiones 1350 x 2050 mm y 200 mm de fondo. Estructura interior y caja de empotrar en tablero DM	PTQ	2.130.971	-	17.810,28 €	TEDISEL	TEDISEL	EPC7510F	-	-	-	MCKMH01BQR002PTQ01	BQR	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.972	N	Panel técnico de quirófano, con frontal en polímeros con Corian de dimensiones 1350 x 2050 mm y 200 mm de fondo. Estructura interior y caja de empotrar en tablero DM	PTQ	2.130.972	-	17.810,28 €	TEDISEL	TEDISEL	EPC7510F	-	-	-	MCKMH01BQR003PTQ01	BQR	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.973	N	Panel técnico de quirófano, con frontal en polímeros con Corian de dimensiones 1350 x 2050 mm y 200 mm de fondo. Estructura interior y caja de empotrar en tablero DM	PTQ	2.130.973	-	17.810,28 €	TEDISEL	TEDISEL	EPC7510F	-	-	-	MCKMH01BQR004PTQ01	BQR	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.974	N	Panel técnico de quirófano, con frontal en polímeros con Corian de dimensiones 1350 x 2050 mm y 200 mm de fondo. Estructura interior y caja de empotrar en tablero DM	PTQ	2.130.974	-	17.810,28 €	TEDISEL	TEDISEL	EPC7510F	-	-	-	MCKMH01BQR005PTQ01	BQR	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.975	N	Panel técnico de quirófano, con frontal en polímeros con Corian de dimensiones 1350 x 2050 mm y 200 mm de fondo. Estructura interior y caja de empotrar en tablero DM	PTQ	2.130.975	-	17.810,28 €	TEDISEL	TEDISEL	EPC7510F	-	-	-	MCKMH01BQR006PTQ01	BQR	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.976	N	Panel técnico de quirófano, con frontal en polímeros con Corian de dimensiones 1350 x 2050 mm y 200 mm de fondo. Estructura interior y caja de empotrar en tablero DM	PTQ	2.130.976	-	17.810,28 €	TEDISEL	TEDISEL	EPC7510F	-	-	-	MCKMH01BQR007PTQ01	BQR	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.977	N	Panel técnico de quirófano, con frontal en polímeros con Corian de dimensiones 1350 x 2050 mm y 200 mm de fondo. Estructura interior y caja de empotrar en tablero DM	PTQ	2.130.977	-	17.810,28 €	TEDISEL	TEDISEL	EPC7510F	-	-	-	MCKMH01BQR008PTQ01	BQR	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.978	N	Panel técnico de quirófano, con frontal en polímeros con Corian de dimensiones 1350 x 2050 mm y 200 mm de fondo. Estructura interior y caja de empotrar en tablero DM	PTQ	2.130.978	-	17.810,28 €	TEDISEL	TEDISEL	EPC7510F	-	-	-	MCKMH01BQR009PTQ01	BQR	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.979	N	Panel técnico de quirófano, con frontal en polímeros con Corian de dimensiones 1350 x 2050 mm y 200 mm de fondo. Estructura interior y caja de empotrar en tablero DM	PTQ	2.130.979	-	17.810,28 €	TEDISEL	TEDISEL	EPC7510F	-	-	-	MCKMH01BQR010PTQ01	BQR	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.980	N	Panel técnico de quirófano, con frontal en polímeros con Corian de dimensiones 1350 x 2050 mm y 200 mm de fondo. Estructura interior y caja de empotrar en tablero DM	PTQ	2.130.980	-	17.810,28 €	TEDISEL	TEDISEL	EPC7510F	-	-	-	MCKMH01BQR011PTQ01	BQR	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.981	N	Panel técnico de quirófano, con frontal en polímeros con Corian de dimensiones 1350 x 2050 mm y 200 mm de fondo. Estructura interior y caja de empotrar en tablero DM	PTQ	2.130.981	-	17.810,28 €	TEDISEL	TEDISEL	EPC7510F	-	-	-	MCKMH01BQB012PTQ01	BOB	TEDISEL	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.987	N	Inversor monofásico de 5.000 W con sistemas de protección según legislación vigente y pantalla de visualización de parámetros.	IVM	2.130.987	2000680062	1.940,75 €	SMA	SMA	SMC 5000A	ALEMANIA	-	-	MDAMH04INS407IVM01	INS	SMA	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.988	N	Inversor monofásico de 5.000 W con sistemas de protección según legislación vigente y pantalla de visualización de parámetros.	IVM	2.130.988	2000680067	1.940,75 €	SMA	SMA	SMC 5000A	ALEMANIA	-	-	MDAMH04INS407IVM02	INS	SMA	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.989	N	Inversor monofásico de 5.000 W con sistemas de protección según legislación vigente y pantalla de visualización de parámetros.	IVM	2.130.989	2000675444	1.940,75 €	SMA	SMA	SMC 5000A	ALEMANIA	-	-	MDAMH04INS407IVM03	INS	SMA	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.990	N	Inversor monofásico de 5.000 W con sistemas de protección según legislación vigente y pantalla de visualización de parámetros.	IVM	2.130.990	2000680071	1.940,75 €	SMA	SMA	SMC 5000A	ALEMANIA	-	-	MDAMH04INS407IVM04	INS	SMA	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.991	N	Inversor monofásico de 5.000 W con sistemas de protección según legislación vigente y pantalla de visualización de parámetros.	IVM	2.130.991	2000680099	1.940,75 €	SMA	SMA	SMC 5000A	ALEMANIA	-	-	MDAMH04INS407IVM05	INS	SMA	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.992	N	Inversor monofásico de 5.000 W con sistemas de protección según legislación vigente y pantalla de visualización de parámetros.	IVM	2.130.992	2000680070	1.940,75 €	SMA	SMA	SMC 5000A	ALEMANIA	-	-	MDAMH04INS407IVM06	INS	SMA	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.993	N	Inversor monofásico de 5.000 W con sistemas de protección según legislación vigente y pantalla de visualización de parámetros.	IVM	2.130.993	2000680092	1.940,75 €	SMA	SMA	SMC 5000A	ALEMANIA	-	-	MDAMH04INS407IVM07	INS	SMA	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.994	N	Inversor monofásico de 5.000 W con sistemas de protección según legislación vigente y pantalla de visualización de parámetros.	IVM	2.130.994	2000680087	1.940,75 €	SMA	SMA	SMC 5000A	ALEMANIA	-	-	MDAMH04INS407IVM08	INS	SMA	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.995	N	Inversor monofásico de 5.000 W con sistemas de protección según legislación vigente y pantalla de visualización de parámetros.	IVM	2.130.995	2000680086	1.940,75 €	SMA	SMA	SMC 5000A	ALEMANIA	-	-	MDAMH04INS407IVM09	INS	SMA	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.996	N	Inversor monofásico de 2500 W con sistemas de protección según legislación vigente y pantalla de visualización de parámetros.	IVM	2.130.996	2000705017	1.034,89 €	SMA	SONNY BOY	SB 2500	ALEMANIA	-	-	MDAMH04INS407IVM10	INS	SONNY BOY	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.997	N	Inversor monofásico de 2500 W con sistemas de protección según legislación vigente y pantalla de visualización de parámetros.	IVM	2.130.997	2000705030	1.034,89 €	SMA	SONNY BOY	SB 2501	ALEMANIA	-	-	MDAMH04INS407IVM11	INS	SONNY BOY	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.998	N	Inversor monofásico de 2500 W con sistemas de protección según legislación vigente y pantalla de visualización de parámetros.	IVM	2.130.998	2000705002	1.034,89 €	SMA	SONNY BOY	SB 2502	ALEMANIA	-	-	MDAMH04INS407IVM12	INS	SONNY BOY	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.130.999	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estuctura de perfil perforado; puerta frontal con	CEL	2.130.999	-	1.359,96 €	MERLING GERIN	MERLING GERIN	PRISMA PLUS	-	-	-	MDAMH04INS407CEL01	INS	MERLING GERIN	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.131.000	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estuctura de perfil perforado; puerta frontal con	CEL	2.131.000	-	894,78 €	MERLING GERIN	MERLING GERIN	PRISMA PLUS	-	-	-	MDAMH04INS407CEL02	INS	MERLING GERIN	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.131.002	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.131.002	-	6.730,97 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-SALA-SIS	ESPAÑA	09	-	MCGMH02INF003CEL02	INF	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.131.003	N	Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal	CEL	2.131.003	-	6.498,14 €	CERDEIRA	SIEMENS	CS-CPD	ESPAÑA	09	-	MCGMH02INF001CEL03	INF	SIEMENS	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.131.004	N	SAI trifásico de 100 kVA de potencia nominal y 15 minutos de autonomía a 40% de carga, compuesto por rectificador, inversor PWM IGBT con transformador de	SAI	2.131.004	B2900160140	25.002,64 €	CHLORIDE	CLHORIDE	90 NET 100	-	-	-	MCDMH02INF003SAI01	INF	CLHORIDE	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	
2.131.005	N	SAI trifásico de 100 kVA de potencia nominal y 15 minutos de autonomía a 40% de carga, compuesto por rectificador, inversor PWM IGBT con transformador de	SAI	2.131.005	B2900160141	25.002,64 €	CHLORIDE	CLHORIDE	90 NET 100	-	-	-	MCDMH02INF003SAI02	INF	CLHORIDE	CERDEIRA INDUSTRIAL,S.L.	MESUR	INSTAMUR	OK	

Firmante: ALVARO DIAZ-LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: ROBLES SOLER LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21

2.000.000	N	Caldera de chapa de acero para gas natural con dos pasos de humos. Rendimiento estacional del 92% y combustión poco contaminante con bajo nivel de emisiones de	CAL	2.000.000	7192489800032-104	22.267,55 €	VIESSMAN	VIESSMAN	VITOPLEX 100 PV1	Alemania	_	_	NAAMH03INS312CAL01	INS	VIESSMAN	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.001	N	Caldera de chapa de acero para gas natural con dos pasos de humos. Rendimiento estacional del 92% y combustión poco contaminante con bajo nivel de emisiones de	CAL	2.000.001	7192489800033-101	22.267,55 €	VIESSMAN	VIESSMAN	VITOPLEX 100 PV2	Alemania	_	_	NAAMH03INS312CAL02	INS	VIESSMAN	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.002	N	Caldera de chapa de acero para gas natural con dos pasos de humos. Rendimiento estacional del 92% y combustión poco contaminante con bajo nivel de emisiones de	CAL	2.000.002	7192489800034-108	22.267,55 €	VIESSMAN	VIESSMAN	VITOPLEX 100 PV3	Alemania	_	_	NAAMH03INS312CAL03	INS	VIESSMAN	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.003	N	Caldera de chapa de acero para gas natural con dos pasos de humos. Rendimiento estacional del 92% y combustión poco contaminante con bajo nivel de emisiones de	CAL	2.000.003	718464980019- 106	11.121,12 €	VIESSMAN	VIESSMAN	VITOPLEX 100 PV4	Alemania	_	_	NAAMH03INS312CAL04	INS	VIESSMAN	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.004	N	Depósito de expansión cerrado de membrana recambiable, de 200 l de capacidad, construido con chapa de acero soldado, para una presión de 600 kPa, timbrado por	DEX	2.000.004	61264	305,07 €	SEDICAL	SEDICAL	REFLEX N6 50	ESPAÑA	_	_	NAAMH03INS312DEX01	INS	SEDICAL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.005	N	Depósito de expansión cerrado de membrana recambiable, de 200 l de capacidad, construido con chapa de acero soldado, para una presión de 600 kPa, timbrado por	DEX	2.000.005	61263	305,07 €	SEDICAL	SEDICAL	REFLEX N6 51	ESPAÑA	_	_	NAAMH03INS312DEX02	INS	SEDICAL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.006	N	Depósito de expansión cerrado de membrana recambiable, de 200 l de capacidad, construido con chapa de acero soldado, para una presión de 600 kPa, timbrado por	DEX	2.000.006	61271	305,07 €	SEDICAL	SEDICAL	REFLEX N6 52	ESPAÑA	_	_	NAAMH03INS312DEX03	INS	SEDICAL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.007	N	Depósito de expansión cerrado de membrana recambiable, de 200 l de capacidad, construido con chapa de acero soldado, para una presión de 600 kPa, timbrado por	DEX	2.000.007	80616	305,07 €	SEDICAL	SEDICAL	REFLEX N6 53	ESPAÑA	_	_	NAAMH03INS312DEX04	INS	SEDICAL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.008	N	Quemador mixto para gas natural y gasoleo C para ser acoplado al generador de calor mediante unión con brida de construcción monobloc, de baja emisión de NOx, cuadro	QCA	2.000.008	TYPO 781T	13.906,44 €	RIELLO	RIELLO BURNERS	RLS 160/MX	_	_	_	NAAMH03INS312QCA01	INS	RIELLO BURNERS	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.009	N	Quemador mixto para gas natural y gasoleo C para ser acoplado al generador de calor mediante unión con brida de construcción monobloc, de baja emisión de NOx, cuadro	QCA	2.000.009	TYPO 781T	13.906,44 €	RIELLO	RIELLO BURNERS	RLS 160/MX	_	_	_	NAAMH03INS312QCA02	INS	RIELLO BURNERS	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.010	N	Quemador mixto para gas natural y gasoleo C para ser acoplado al generador de calor mediante unión con brida de construcción monobloc, de baja emisión de NOx, cuadro	QCA	2.000.010	TYPO 781T	13.906,44 €	RIELLO	RIELLO BURNERS	RLS 160/MX	_	_	_	NAAMH03INS312QCA03	INS	RIELLO BURNERS	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.011	N	Quemador mixto para gas natural y gasoleo C para ser acoplado al generador de calor mediante unión con brida de construcción monobloc, de baja emisión de NOx, cuadro	QCA	2.000.011	TYPO 779T	13.292,24 €	RIELLO	RIELLO BURNERS	RLS 68/MX	_	_	_	NAAMH03INS312QCA04	INS	RIELLO BURNERS	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.016	N	Intercambiador de calor de placas agua-agua aislado exteriormente a base de fibra de vidrio de 50 mm de espesor de las siguientes características:	INC	2.000.016	28651/09	1.004,14 €	SEDICAL	SEDICAL	UFP-52/20 LH	ESPAÑA	2009		NAAMHS1INS003INC01	INS	SEDICAL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.017	N	Intercambiador de calor de placas agua-agua aislado exteriormente a base de fibra de vidrio de 50 mm de espesor de las siguientes características:	INC	2.000.017	28650/09	1.004,14 €	SEDICAL	SEDICAL	UFP-52/20 LH	ESPAÑA	2009		NAAMHS1INS003INC02	INS	SEDICAL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.018	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de primario producción de calor CA01 , para un caudal de 40,611 l/s y una presión diferencial de 50 kPa , con cierre	BMB	2.000.018	_	2.652,96 €	EBARA	EBARA	TA90S-4	ESPAÑA	_	_	NAAMH03INS313BMB01A	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.019	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de primario producción de calor CA01 , para un caudal de 40,611 l/s y una presión diferencial de 50 kPa , con cierre	BMB	2.000.019	_	2.652,96 €	EBARA	EBARA	TA90S-4	ESPAÑA	_	_	NAAMH03INS313BMB01B	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.020	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de primario producción de calor CA02 , para un caudal de 14,881 l/s y una presión diferencial de 50 kPa , con cierre	BMB	2.000.020	_	1.091,39 €	EBARA	EBARA	TA100L2-4	ESPAÑA	_	_	NAAMH03INS313BMB02A	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.021	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de primario producción de calor CA02 , para un caudal de 14,881 l/s y una presión diferencial de 50 kPa , con cierre	BMB	2.000.021	_	1.091,39 €	EBARA	EBARA	TA112M-4	ESPAÑA	_	_	NAAMH03INS313BMB02B	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.022	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de primario producción de calor CA02 , para un caudal de 14,881 l/s y una presión diferencial de 50 kPa , con cierre	BMB	2.000.022	_	1.091,39 €	EBARA	EBARA	TA100L2-4	ESPAÑA	_	_	NAAMH03INS313BMB03A	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.023	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de primario producción de calor CA02 , para un caudal de 14,881 l/s y una presión diferencial de 50 kPa , con cierre	BMB	2.000.023	_	1.091,39 €	EBARA	EBARA	TA100L2-4	ESPAÑA	_	_	NAAMH03INS313BMB03B	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.024	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de calor climatizadores plantas inferiores , para un caudal de 17,018 l/s y una presión diferencial de 162 kPa ,	BMB	2.000.024	_	1.206,65 €	EBARA	EBARA	TF160M-4	ESPAÑA	_	_	NAAMH03INS313BMB04A	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.025	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de calor climatizadores plantas inferiores , para un caudal de 17,018 l/s y una presión diferencial de 162 kPa ,	BMB	2.000.025	_	1.206,65 €	EBARA	EBARA	TF160M-4	ESPAÑA	_	_	NAAMH03INS313BMB04B	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.026	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de calor climatizadores plantas inferiores , para un caudal de 17,018 l/s y una presión diferencial de 162 kPa ,	BMB	2.000.026	_	1.206,65 €	EBARA	EBARA	TF160M-4	ESPAÑA	_	_	NAAMH03INS313BMB04C	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.027	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de calor inductores , para un caudal de 6,27 l/s y una presión diferencial de 225 kPa , con cierre mecánico y juego de	BMB	2.000.027	_	1.141,55 €	EBARA	EBARA	TA112M-4	ESPAÑA	_	_	NAAMH03INS313BMB05A	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.028	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de calor inductores , para un caudal de 6,27 l/s y una presión diferencial de 225 kPa , con cierre mecánico y juego de	BMB	2.000.028	_	1.141,55 €	EBARA	EBARA	TA112M-4	ESPAÑA	_	_	NAAMH03INS313BMB05B	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.029	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de producción de ACS , para un caudal de 10,990 l/s y una presión diferencial de 105 kPa , con cierre mecánico y	BMB	2.000.029	_	1.154,60 €	EBARA	EBARA	TA100L2-4	ESPAÑA	_	_	NAAMH03INS313BMB06A	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.030	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de producción de ACS , para un caudal de 10,990 l/s y una presión diferencial de 105 kPa , con cierre mecánico y	BMB	2.000.030	_	1.154,60 €	EBARA	EBARA	TA100L2-4	ESPAÑA	_	_	NAAMH03INS313BMB06B	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.031	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de calor inductores , para un caudal de 6,27 l/s y una presión diferencial de 225 kPa , con cierre mecánico y juego de	BMB	2.000.031	_	1.141,55 €	EBARA	EBARA	TA132M-4	ESPAÑA	_	_	NAAMH03INS313BMB07A	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.032	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de calor inductores , para un caudal de 6,27 l/s y una presión diferencial de 225 kPa , con cierre mecánico y juego de	BMB	2.000.032	_	1.141,55 €	EBARA	EBARA	TA132M-4	ESPAÑA	_	_	NAAMH03INS313BMB07B	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.033	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de calor climatizadores plantas superiores , para un caudal de 43,00 l/s y una presión diferencial de 182 kPa ,	BMB	2.000.033	_	1.979,97 €	EBARA	EBARA	TA90L-4	ESPAÑA	_	_	NAAMH03INS313BMB08A	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.034	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de calor climatizadores plantas superiores , para un caudal de 43,00 l/s y una presión diferencial de 182 kPa ,	BMB	2.000.034	_	1.979,97 €	EBARA	EBARA	TA90L-4	ESPAÑA	_	_	NAAMH03INS313BMB08B	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.035	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de recuperación de calor , para un caudal de 59,26 l/s y una presión diferencial de 140 kPa , con cierre mecánico y	BMB	2.000.035	_	3.129,57 €	EBARA	EBARA	TA160M-4	ESPAÑA	_	_	NAAMH03INS313BMB09A	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.036	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de recuperación de calor , para un caudal de 59,26 l/s y una presión diferencial de 140 kPa , con cierre mecánico y	BMB	2.000.036	_	3.129,57 €	EBARA	EBARA	TA160M-4	ESPAÑA	_	_	NAAMH03INS313BMB09B	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.037	N	Convertidor de frecuencia para motor trifásico de 4 kW con regulación de tensión de 0 % al 100 % y señal de entrada de ajuste de frecuencia 0 a 10 V y 4 a 20 mA, con tiempo	VFR	2.000.037	J008XA793610009	611,72 €	OMROM	OMROM	CIMRZ-VZA	_	_	_	NAAMH03INS313VFR05	INS	OMROM	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.038	N	Convertidor de frecuencia para motor trifásico de 4 kW con regulación de tensión de 0 % al 100 % y señal de entrada de ajuste de frecuencia 0 a 10 V y 4 a 20 mA, con tiempo	VFR	2.000.038	J0084F987210051	611,72 €	OMROM	OMROM	CIMRZ-VZA	_	_	_	NAAMH03INS313VFR06	INS	OMROM	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.039	N	Convertidor de frecuencia para motor trifásico de 4 kW con regulación de tensión de 0 % al 100 % y señal de entrada de ajuste de frecuencia 0 a 10 V y 4 a 20 mA, con tiempo	VFR	2.000.039	J008XA793610020	611,72 €	OMROM	OMROM	CIMRZ-VZA	_	_	_	NAAMH03INS313VFR07	INS	OMROM	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.040	N	Convertidor de frecuencia para motor trifásico de 7,5 kW con regulación de tensión de 0 % al 100 % y señal de entrada de ajuste de frecuencia 0 a 10 V y 4 a 20 mA, con tiempo	VFR	2.000.040	1R0915105400007	766,39 €	OMROM	OMROM	CIMRZ-VZA	_	_	_	NAAMH03INS313VFR08	INS	OMROM	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.043	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 200 mm de diámetro, PN-10 , con mando mediante accionador eléctrico todo-nada, dos contactos	VLV	2.000.043	_	430,98 €	J+J	J2	H55ZV1	_	_	_	NAAMH03INS313VLV01	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.044	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 200 mm de diámetro, PN-10 , con mando mediante accionador eléctrico todo-nada, dos contactos	VLV	2.000.044	_	430,98 €	J+J	J2	H55ZV1	_	_	_	NAAMH03INS313VLV02	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.045	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 200 mm de diámetro, PN-10 , con mando mediante accionador eléctrico todo-nada, dos contactos	VLV	2.000.045	_	430,98 €	J+J	J2	H140V6	_	_	_	NAAMH03INS313VLV03	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.117	N	Depósito de expansión cerrado de membrana recambiable, de 200 l de capacidad, construido con chapa de acero soldado, para una presión de 600 kPa, timbrado por	DEX	2.000.117	8040330001	3.922,46 €	SEDICAL	SEDICAL	RG	GERMANY	2008	_	NAAMH03INS313DEX01	INS	SEDICAL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.118	N	Depósito de expansión cerrado de membrana recambiable, de 300 l de capacidad, construido con chapa de acero soldado, para una presión de 600 kPa, timbrado por	DEX	2.000.118	09J010650010	3.922,46 €	SEDICAL	SEDICAL	RF	GERMANY	2009	_	NAAMH03INS313DEX02	INS	SEDICAL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.121	N	Válvula de seguridad, de escape conducido, de 50 mm de diámetro tarada a 6 bar. Completamente instalada.	VLV	2.000.121	_	343,87 €	_	_	_	_	_	_	NAAMH03INS312VLV01	INS	_	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.122	N	Válvula de seguridad, de escape conducido, de 50 mm de diámetro tarada a 6 bar. Completamente instalada.	VLV	2.000.122	_	343,87 €	_	_	_	_	_	_	NAAMH03INS312VLV02	INS	_	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.123	N	Válvula de seguridad, de escape conducido, de 50 mm de diámetro tarada a 6 bar. Completamente instalada.	VLV	2.000.123	_	343,87 €	_	_	_	_	_	_	NAAMH03INS312VLV03	INS	_	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.180	N	Planta enfriadora de líquido de condensación por aire con recuperación parcial de calor al 100%. Los compresores son de tornillo gemelos y semiherméticos con silenciador	PFR	2.000.180	1ZZ820572	104.119,37 €	CARRIER	CARRIER	30XA1002	FRANCIA	8	12	NABMH04INS409PFR01	INS	CARRIER	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.181	N	Planta enfriadora de líquido de condensación por aire. Los compresores son de tornillo gemelos y semiherméticos con silenciador interno y válvula de retención. El control de	PFR	2.000.181	1ZZ820571	92.806,59 €	CARRIER	CARRIER	30XA1002	FRANCIA	8	12	NABMH04INS409PFR02	INS	CARRIER	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.182	N	Planta enfriadora de líquido de condensación por aire. Los compresores son de tornillo gemelos y semiherméticos con silenciador interno y válvula de retención. El control de	PFR	2.000.182	1ZZ820578	111.032,72 €	CARRIER	CARRIER	30XA1202	FRANCIA	8	12	NABMH04INS409PFR03	INS	CARRIER	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.183	N	Planta enfriadora de líquido de condensación por aire. Los compresores son de tornillo gemelos y semiherméticos con silenciador interno y válvula de retención. El control de	PFR	2.000.183	1ZZ820577	111.032,72 €	CARRIER	CARRIER	30XA1352	FRANCIA	8	12	NABMH04INS409PFR04	INS	CARRIER	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.185	N	Intercambiador de calor de placas agua-agua aislado exteriormente a base de fibra de vidrio de 50 mm de espesor de las siguientes características:	INC	2.000.185	45752	4.629,17 €	SEDICAL	SEDICAL	UFP-152/130 LM12 15	ESPAÑA	2009		NABMHS1INS003INC03	INS	SEDICAL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.186	N	Intercambiador de calor de placas agua-agua aislado exteriormente a base de fibra de vidrio de 50 mm de espesor de las siguientes características:	INC	2.000.186	28655/09	1.190,12 €	SEDICAL	SEDICAL	UFP-52/ 30 L H	ESPAÑA	2009		NABMH03INS313INC01	INS	SEDICAL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.187	N	Intercambiador de calor de placas agua-agua aislado exteriormente a base de fibra de vidrio de 50 mm de espesor de las siguientes características:	INC	2.000.187	28656/09	1.190,12 €	SEDICAL	SEDICAL	UFP-52/ 30 L H	ESPAÑA	2009		NABMH03INS313INC02	INS	SEDICAL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.188	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de frío equipos médicos , para un caudal de 1,239 l/s y una presión diferencial de 160 kPa , con cierre mecánico y	BMB	2.000.188	_	1.087,26 €	EBARA	EBARA	3M32-200/3	italia	_	_	NABMH03INS313BMB11A	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.189	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de frío equipos médicos , para un caudal de 1,239 l/s y una presión diferencial de 160 kPa , con cierre mecánico y	BMB	2.000.189	_	1.087,26 €	EBARA	EBARA	3M32-200/3	italia	_	_	NABMH03INS313BMB11B	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.190	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de frío equipos DRX , para un caudal de 1,239 l/s y una presión diferencial de 160 kPa , con cierre mecánico y juego	BMB	2.000.190	_	1.037,45 €	EBARA	EBARA	TA90S-4	ESPAÑA	_	_	NABMH03INS313BMB10B	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.191	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de frío equipos DRX , para un caudal de 1,239 l/s y una presión diferencial de 160 kPa , con cierre mecánico y juego	BMB	2.000.191	_	1.037,45 €	EBARA	EBARA	TA90S-4	ESPAÑA	_	_	NABMH03INS313BMB10A	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.192	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de frío fancoils , para un caudal de 32,092 l/s y una presión diferencial de 180 kPa , con cierre mecánico y juego	BMB	2.000.192	_	2.500,52 €	EBARA	EBARA	TF160M-4	ESPAÑA	_	_	NABMH03INS313BMB12A	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.193	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de frío fancoils , para un caudal de 32,092 l/s y una presión diferencial de 180 kPa , con cierre mecánico y juego	BMB	2.000.193	_	2.500,52 €	EBARA	EBARA	TF160M-4	ESPAÑA	_	_	NABMH03INS313BMB12B	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.194	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de frío climatizadores plantas superiores , para un caudal de 60,377 l/s y una presión diferencial de 140 kPa ,	BMB	2.000.194	_	3.760,89 €	EBARA	EBARA	TF180L-4	ESPAÑA	_	_	NABMH03INS313BMB13C	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.195	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de frío climatizadores plantas superiores , para un caudal de 60,377 l/s y una presión diferencial de 140 kPa ,	BMB	2.000.195	_	3.760,89 €	EBARA	EBARA	TF180L-4	ESPAÑA	_	_	NABMH03INS313BMB13D	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.196	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de frío climatizadores plantas superiores , para un caudal de 60,377 l/s y una presión diferencial de 140 kPa ,	BMB	2.000.196	_	3.760,89 €	EBARA	EBARA	TF180L-4	ESPAÑA	_	_	NABMH03INS313BMB13E	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.197	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de frío climatizadores plantas inferiores , para un caudal de 23,702 l/s y una presión diferencial de 140 kPa ,	BMB	2.000.197	_	1.979,97 €	EBARA	EBARA	TF180M-4	ESPAÑA	_	_	NABMH03INS313BMB13A	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.198	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de frío climatizadores plantas inferiores , para un caudal de 23,702 l/s y una presión diferencial de 140 kPa ,	BMB	2.000.198	_	1.979,97 €	EBARA	EBARA	TF180M-4	ESPAÑA	_	_	NABMH03INS313BMB13B	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.199	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de primario producción de frío , para un caudal de 65,87 l/s y una presión diferencial de 70 kPa , con cierre	BMB	2.000.199	_	4.041,67 €	EBARA	EBARA	TA112M-4	ESPAÑA	_	_	NABMH03INS313BMB14A	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.200	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de primario producción de frío , para un caudal de 65,87 l/s y una presión diferencial de 70 kPa , con cierre	BMB	2.000.200	_	4.041,67 €	EBARA	EBARA	TA112M-4	ESPAÑA	_	_	NABMH03INS313BMB14B	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: [illegible]

2.000.201	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de primario producción de frío , para un caudal de 65,87 l/s y una presión diferencial de 70 kPa , con cierre	BMB	2.000.201	_	4.041,67 €	EBARA	EBARA	TA112M-4	ESPAÑA	_	_	NABMH03INS313BMB14C	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.202	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito primario de producción de frío, para un caudal de 47,66 l/s y una presión diferencial de 140 kPa , con cierre	BMB	2.000.202	_	2.761,39 €	EBARA	EBARA	TA132M-4	ESPAÑA	_	_	NABMH03INS313BMB15A	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.203	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito primario de producción de frío, para un caudal de 47,66 l/s y una presión diferencial de 140 kPa , con cierre	BMB	2.000.203	_	2.761,39 €	EBARA	EBARA	TA132M-4	ESPAÑA	_	_	NABMH03INS313BMB15B	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.204	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito primario de producción de frío, para un caudal de 47,66 l/s y una presión diferencial de 140 kPa , con cierre	BMB	2.000.204	_	2.761,39 €	EBARA	EBARA	TA132M-4	ESPAÑA	_	_	NABMH03INS313BMB15C	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.205	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de primario frío inductores , para un caudal de 7,902 l/s y una presión diferencial de 70 kPa , con cierre mecánico y	BMB	2.000.205	_	991,01 €	EBARA	EBARA	TA112M-4	ESPAÑA	_	_	NABMH03INS313BMB16A	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.206	N	Bomba centrífuga circuladora, de rotor seco, para el circuito de primario frío inductores , para un caudal de 7,902 l/s y una presión diferencial de 70 kPa , con cierre mecánico y	BMB	2.000.206	_	991,01 €	EBARA	EBARA	TA112M-4	ESPAÑA	_	_	NABMH03INS313BMB16B	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.207	N	Convertidor de frecuencia para motor trifásico de 15 kW con regulación de tensión de 0 % al 100 % y señal de entrada de ajuste de frecuencia 0 a 10 V y 4 a 20 mA, con tiempo	VFR	2.000.207	1R08X5002000011	1.015,48 €	OMROM	OMROM	CIMRZ-VZA	_	_	_	NABMH03INS313VFR01	INS	OMROM	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.208	N	Convertidor de frecuencia para motor trifásico de 11 kW con regulación de tensión de 0 % al 100 % y señal de entrada de ajuste de frecuencia 0 a 10 V y 4 a 20 mA, con tiempo	VFR	2.000.208	1R08X4991900002	1.015,48 €	OMROM	OMROM	CIMRZ-VZA	_	_	_	NABMH03INS313VFR02	INS	OMROM	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.209	N	Convertidor de frecuencia para motor trifásico de 7,5 kW con regulación de tensión de 0 % al 100 % y señal de entrada de ajuste de frecuencia 0 a 10 V y 4 a 20 mA, con tiempo	VFR	2.000.209	1R0915082800037	611,72 €	OMROM	OMROM	CIMRZ-VZA	_	_	_	NABMH03INS313VFR03	INS	OMROM	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.210	N	Convertidor de frecuencia para motor trifásico de 4 kW con regulación de tensión de 0 % al 100 % y señal de entrada de ajuste de frecuencia 0 a 10 V y 4 a 20 mA, con tiempo	VFR	2.000.210	1R0915822800048	766,39 €	OMROM	OMROM	CIMRZ-VZA	_	_	_	NABMH03INS313VFR04	INS	OMROM	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.211	N	Depósito de expansión 200 l; SEDICAL	DEX	2.000.211	60262	360,86 €	SEDICAL	SEDICAL	N	GERMANY	2009	_	NABMH03INS313DEX03	INS	SEDICAL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.212	N	Vaso de expansión automático 300 l ; SEDICAL	DEX	2.000.212	60259	1.821,85 €	SEDICAL	SEDICAL	RG	GERMANY	2009	_	NABMH03INS313DEX04	INS	SEDICAL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.213	N	Vaso de expansión automático, de 300 l de capacidad, para una presión de 600 kPa, para el circuito de agua fría , formado por depósito, compresor, válvula de regulación,	DEX	2.000.213	60871	1.821,85 €	SEDICAL	SEDICAL	N	GERMANY	2009	_	NABMH03INS313DEX05	INS	SEDICAL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.214	N	Válvula de mariposa 200 mm de diámetro, PN-10; TTV	VLV	2.000.214	_	402,92 €	OVERTROP	OVERTROP	DN200	_	_	_	NABMH03INS409VLV10	INS	OVERTROP	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.215	N	Válvula de equilibrado, 150 mm diámetro;OVERTROP	VLV	2.000.215	_	959,70 €	OVERTROP	OVERTROP	DN200	_	_	_	NABMH03INS409VLV06	INS	OVERTROP	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.216	N	Válvula de equilibrado, 150 mm diámetro;OVERTROP	VLV	2.000.216	_	959,70 €	OVERTROP	OVERTROP	DN200	_	_	_	NABMH03INS409VLV07	INS	OVERTROP	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.217	N	Válvula de equilibrado, 150 mm diámetro;OVERTROP	VLV	2.000.217	_	959,70 €	OVERTROP	OVERTROP	DN200	_	_	_	NABMH03INS409VLV08	INS	OVERTROP	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.218	N	Válvula de equilibrado, 150 mm diámetro;OVERTROP	VLV	2.000.218	_	959,70 €	OVERTROP	OVERTROP	DN200	_	_	_	NABMH03INS409VLV09	INS	OVERTROP	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.219	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 250 mm de diámetro, PN-10 con mando de accionamiento manual por reductor y juego de	VLV	2.000.219	_	586,03 €	J+J	J2	H140V6	_	_	_	NABMH03INS409VLV01	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.220	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 250 mm de diámetro, PN-10 con mando de accionamiento manual por reductor y juego de	VLV	2.000.220	_	586,03 €	J+J	J2	H140V6	_	_	_	NABMH03INS409VLV02	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.221	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 250 mm de diámetro, PN-10 con mando de accionamiento manual por reductor y juego de	VLV	2.000.221	_	586,03 €	J+J	J2	H140V6	_	_	_	NABMH03INS409VLV03	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.222	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 250 mm de diámetro, PN-10 con mando de accionamiento manual por reductor y juego de	VLV	2.000.222	_	586,03 €	J+J	J2	H140V6	_	_	_	NABMH03INS409VLV04	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.223	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 250 mm de diámetro, PN-10 con mando de accionamiento manual por reductor y juego de	VLV	2.000.223	_	586,03 €	J+J	J2	H140V6	_	_	_	NABMH03INS409VLV05	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.224	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 250 mm de diámetro, PN-10 , con mando mediante accionador eléctrico todo-nada, dos contactos	VLV	2.000.224	_	497,20 €	J+J	J2	H140V6	_	_	_	NABMH03INS313VLV04	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.225	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 250 mm de diámetro, PN-10 , con mando mediante accionador eléctrico todo-nada, dos contactos	VLV	2.000.225	_	497,20 €	J+J	J2	H140V6	_	_	_	NABMH03INS313VLV05	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.226	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 250 mm de diámetro, PN-10 , con mando mediante accionador eléctrico todo-nada, dos contactos	VLV	2.000.226	_	497,20 €	J+J	J2	H140V6	_	_	_	NABMH03INS313VLV06	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.227	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 250 mm de diámetro, PN-10 , con mando mediante accionador eléctrico todo-nada, dos contactos	VLV	2.000.227	_	497,20 €	J+J	J2	H140V6	_	_	_	NABMH03INS313VLV07	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.228	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 250 mm de diámetro, PN-10 , con mando mediante accionador eléctrico todo-nada, dos contactos	VLV	2.000.228	_	497,20 €	J+J	J2	H140V6	_	_	_	NABMH03INS313VLV08	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.229	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 200 mm de diámetro, PN-10 , con mando mediante accionador eléctrico todo-nada, dos contactos	VLV	2.000.229	_	430,98 €	J+J	J2	H140V6	_	_	_	NABMH03INS313VLV09	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.230	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 200 mm de diámetro, PN-10 , con mando mediante accionador eléctrico todo-nada, dos contactos	VLV	2.000.230	_	430,98 €	J+J	J2	H55ZV1	_	_	_	NABMH03INS313VLV10	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.231	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 200 mm de diámetro, PN-10 , con mando mediante accionador eléctrico todo-nada, dos contactos	VLV	2.000.231	_	430,98 €	J+J	J2	H55ZV1	_	_	_	NABMH03INS313VLV11	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.232	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 200 mm de diámetro, PN-10 , con mando mediante accionador eléctrico todo-nada, dos contactos	VLV	2.000.232	_	430,98 €	J+J	J2	H140V6	_	_	_	NABMH04INS313VLV12	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.233	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 200 mm de diámetro, PN-10 , con mando mediante accionador eléctrico todo-nada, dos contactos	VLV	2.000.233	_	430,98 €	J+J	J2	H140V6	_	_	_	NABMH04INS313VLV13	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.234	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 200 mm de diámetro, PN-10 , con mando mediante accionador eléctrico todo-nada, dos contactos	VLV	2.000.234	_	430,98 €	J+J	J2	H140V6	_	_	_	NABMH04INS313VLV14	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.235	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 200 mm de diámetro, PN-10 , con mando mediante accionador eléctrico todo-nada, dos contactos	VLV	2.000.235	_	430,98 €	J+J	J2	H140V6	_	_	_	NABMH04INS313VLV15	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.236	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 200 mm de diámetro, PN-10 , con mando mediante accionador eléctrico todo-nada, dos contactos	VLV	2.000.236	_	430,98 €	J+J	J2	H300V8	_	_	_	NABMH04INS313VLV16	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.237	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 200 mm de diámetro, PN-10 , con mando mediante accionador eléctrico todo-nada, dos contactos	VLV	2.000.237	_	430,98 €	J+J	J2	H300V8	_	_	_	NABMH04INS313VLV17	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.238	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 400 mm de diámetro, PN-10 con mando de accionamiento manual por reductor y juego de	VLV	2.000.238	_	1.177,06 €	J+J	J2	H300V8	_	_	_	NABMH03INS313VLV18	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.239	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 250 mm de diámetro, PN-10 con mando de accionamiento manual por reductor y juego de	VLV	2.000.239	_	586,03 €	J+J	J2	H300V8	_	_	_	NABMH03INS313VLV19	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.240	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 250 mm de diámetro, PN-10 con mando de accionamiento manual por reductor y juego de	VLV	2.000.240	_	586,03 €	J+J	J2	H300V8	_	_	_	NABMH03INS313VLV20	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.241	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 250 mm de diámetro, PN-10 con mando de accionamiento manual por reductor y juego de	VLV	2.000.241	_	586,03 €	J+J	J2	H140V6	_	_	_	NABMH03INS313VLV21	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.242	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 250 mm de diámetro, PN-10 con mando de accionamiento manual por reductor y juego de	VLV	2.000.242	_	586,03 €	J+J	J2	H140V6	_	_	_	NABMH03INS313VLV22	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.243	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 250 mm de diámetro, PN-10 con mando de accionamiento manual por reductor y juego de	VLV	2.000.243	_	586,03 €	J+J	J2	H140V6	_	_	_	NABMH03INS313VLV23	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.244	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 250 mm de diámetro, PN-10 con mando de accionamiento manual por reductor y juego de	VLV	2.000.244	_	586,03 €	J+J	J2	H140V6	_	_	_	NABMH03INS313VLV24	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.245	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 250 mm de diámetro, PN-10 con mando de accionamiento manual por reductor y juego de	VLV	2.000.245	_	586,03 €	J+J	J2	H140V6	_	_	_	NABMH03INS313VLV25	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.246	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 250 mm de diámetro, PN-10 con mando de accionamiento manual por reductor y juego de	VLV	2.000.246	_	586,03 €	J+J	J2	H140V6	_	_	_	NABMH03INS313VLV26	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.247	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 250 mm de diámetro, PN-10 con mando de accionamiento manual por reductor y juego de	VLV	2.000.247	_	586,03 €	J+J	J2	H140V6	_	_	_	NABMH03INS313VLV27	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.248	N	Válvula de mariposa con bridas incorporadas, para montaje entre bridas, de 250 mm de diámetro, PN-10 con mando de accionamiento manual por reductor y juego de	VLV	2.000.248	_	586,03 €	J+J	J2	H55ZV1	_	_	_	NABMH03INS313VLV28	INS	J2	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.280	N	Grupo termofrigorífico para producción simultánea de agua fría y caliente, condensado por aire con una capacidad frigorífica de unos 530 KW y una capacidada calorífica de	GTB	2.000.280	32001207	89.734,50 €	CLIMAVENETA	CLIMAVENETA	ERACS Q LN2022	España	09	10	NABMP02INS003GTB01	INS	CLIMAVENETA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.281	N	Depósitos de inercia de acero al carbono con una capacidad de 3000 lts aislado s/RITE con terminación en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, incluso llaves de corte tipo	DEP	2.000.281	C536070	5.107,29 €	Mecalia	Mecalia	BSS 500V	ITALIA	09	06	NABMP02INS004DEP01	INS	Mecalia	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.282	N	Depósitos de inercia de acero al carbono con una capacidad de 3000 lts aislado s/RITE con terminación en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, incluso llaves de corte tipo	DEP	2.000.282	-	5.107,29 €	Mecalia	Mecalia	BSS 500V	ITALIA	_	_	NABMP02INS004DEP02	INS	Mecalia	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.283	N	Intercambiador de calor de placas agua-agua aislado exteriormente a base de fibra de vidrio de 50 mm de espesor de las siguientes características:	INC	2.000.283	30401/10	2.051,73 €	SEDICAL	SEDICAL	UFP-34/22H	España	_	_	NABMP02INS004INC01	INS	SEDICAL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.284	N	Contador de energía calorífica para instalación en tubería de DN 150, para un caudal de 61344 l/h. marca STARCAL modelo Supercal 531. con salida M-Bus etc. Incluso p.p de	CEC	2.000.284	09431583	3.077,28 €	SEDICAL	SEDICAL	SUPERCAL 531	España	_	_	NABMP02INS004CEC01	INS	SEDICAL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.285	N	Contador de energía calorífica para instalación en tubería de DN 150, para un caudal de 61344 l/h. marca STARCAL modelo Supercal 531. con salida M-Bus etc. Incluso p.p de	CEC	2.000.285	9470557	3.077,28 €	SEDICAL	SEDICAL	SUPERCAL 532	España	_	_	NABMP02INS004CEC02	INS	SEDICAL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.286	N	Bomba centrífuga circuladora rotor seco para el circuito de retorno de Calor, para un caudal de 17,04 l/s y una presión diferencial de 150 Kpa, con cierre mecánico y juego de	BMB	2.000.286	90045647.1	3.031,66 €	EBARA	EBARA	EL- 100-160	España	2009	_	NABMP02INS004BMB01	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.287	N	Bomba centrífuga circuladora rotor seco para el circuito de retorno de Calor, para un caudal de 17,04 l/s y una presión diferencial de 150 Kpa, con cierre mecánico y juego de	BMB	2.000.287	90045345.2	3.031,66 €	EBARA	EBARA	EL- 100-160	España	2009	_	NABMP02INS004BMB02	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.288	N	Bomba centrífuga circuladora rotor seco para el circuito Calor Fancoils, para un caudal de 6,36 l/s y una presión diferencial de 90 Kpa, con cierre mecánico y juego de soportes.	BMB	2.000.288	90045644.1	2.365,87 €	EBARA	EBARA	EL- 65-200	España	2009	_	NABMP02INS004BMB03	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.289	N	Bomba centrífuga circuladora rotor seco para el circuito Calor Fancoils, para un caudal de 6,36 l/s y una presión diferencial de 90 Kpa, con cierre mecánico y juego de soportes.	BMB	2.000.289	90045644.2	2.365,87 €	EBARA	EBARA	EL- 65-200	España	2009	_	NABMP02INS004BMB04	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.290	N	Bomba centrífuga circuladora rotor seco para el circuito Calor Climatizadores, para un caudal de 9,28 l/s y una presión diferencial de 90 Kpa, con cierre mecánico y juego de	BMB	2.000.290	90045345.2	3.760,88 €	EBARA	EBARA	EL- 65-250	España	2009	_	NABMP02INS004BMB05	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.291	N	Bomba centrífuga circuladora rotor seco para el circuito Calor Climatizadores, para un caudal de 9,28 l/s y una presión diferencial de 90 Kpa, con cierre mecánico y juego de	BMB	2.000.291	90045345.1	3.760,88 €	EBARA	EBARA	EL- 65-250	España	2009	_	NABMP02INS004BMB06	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.292	N	Bomba centrífuga circuladora rotor seco para el circuito Calor Primario ACS, para un caudal de 1,40 l/s y una presión diferencial de 65 Kpa, con cierre mecánico y juego de	BMB	2.000.292	90045646.2	1.433,20 €	EBARA	EBARA	EL- 50-160	España	2009	_	NABMP02INS004BMB07	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.293	N	Bomba centrífuga circuladora rotor seco para el circuito Calor Primario ACS, para un caudal de 1,40 l/s y una presión diferencial de 65 Kpa, con cierre mecánico y juego de	BMB	2.000.293	90045646.1	1.433,20 €	EBARA	EBARA	EL- 50-160	España	2009	_	NABMP02INS004BMB08	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.294	N	Bomba centrífuga circuladora rotor seco para el circuito Retorno de Frío, para un caudal de 25,30 l/s y una presión diferencial de 150 Kpa, con cierre mecánico y juego de	BMB	2.000.294	90045643.2	3.954,60 €	EBARA	EBARA	EL- 100-200	España	2009	_	NABMP02INS004BMB09	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.295	N	Bomba centrífuga circuladora rotor seco para el circuito Retorno de Frío, para un caudal de 25,30 l/s y una presión diferencial de 150 Kpa, con cierre mecánico y juego de	BMB	2.000.295	90045643.1	3.954,60 €	EBARA	EBARA	EL- 100-200	España	2009	_	NABMP02INS004BMB10	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.296	N	Bomba centrífuga circuladora rotor seco para el circuito Frío Fancoils, para un caudal de 12,41 l/s y una presión diferencial de 90 Kpa, con cierre mecánico y juego de soportes.	BMB	2.000.296	90045669.2	3.073,36 €	EBARA	EBARA	EL- 65-250	España	2010	_	NABMP02INS004BMB11	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:01
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 18:59:46
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:00:27
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:01:17
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:01:36
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:02:15
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:02:38
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:03:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:03:53
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:04:13
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:04:37
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:05:01
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:05:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:05:57
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:06:17
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:06:37
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:07:01
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:07:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:07:41
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:08:01
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:08:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:08:41
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:09:01
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:09:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:09:41
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:10:01
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:10:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:10:41
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:11:01
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:11:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:11:41
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:12:01
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:12:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:12:41
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:13:01
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:13:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:13:41
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:14:01
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:14:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:14:41
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:15:01
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:15:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:15:41
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:16:01
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:16:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:16:41
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:17:01
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:17:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:17:41
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:18:01
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:18:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:18:41
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:19:01
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:19:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:19:41
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:20:01
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:20:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:20:41
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:21:01
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:21:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:21:41
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:22:01
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:22:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:22:41
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:23:01
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:23:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:23:41
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:24:01
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:24:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:24:41
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:25:01
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:25:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:25:41
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:26:01
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:26:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:26:41
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:27:01
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:27:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:27:41
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:28:01
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:28:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:28:41
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:29:01
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:29:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:29:41
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:30:01
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:30:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:30:41
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:31:01
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:31:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 19:31:41
Firmante

2.000.297	N	Bomba centrífuga circuladora rotor seco para el circuito Frio Fancoils, para un caudal de 12,41 l/s y una presión diferencial de 90 Kpa, con cierre mecánico y juego de soportes.	BMB	2.000.297	90045669.1	3.073,36 €	EBARA	EBARA	EL- 65-250	España	2010	_	NABMP02INS004BMB12	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.298	N	Bomba centrífuga circuladora rotor seco para el circuito Frio Climatizadores, para un caudal de 12,89 l/s y una presión diferencial de 100 Kpa, con cierre mecánico y juego de	BMB	2.000.298	90045643.2	3.103,03 €	EBARA	EBARA	EL- 80-200	España	2009	_	NABMP02INS004BMB13	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.299	N	Bomba centrífuga circuladora rotor seco para el circuito Frio Climatizadores, para un caudal de 12,89 l/s y una presión diferencial de 100 Kpa, con cierre mecánico y juego de	BMB	2.000.299	90045643.1	3.103,03 €	EBARA	EBARA	EL- 80-200	España	2009	_	NABMP02INS004BMB14	INS	EBARA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.300	N	Convertidor de frecuencia para motor trifásico de 1,1 kW con regulación de tensión de 0 % al 100 % y señal de entrada de ajuste de frecuencia 0 a 10 V y 4 a 20 mA, con tiempo	VFR	2.000.300	1R0935157864538	626,88 €	YASKAMA ELECTRIC CORP.	OMROM	V-1000	U.K.	_	_	NABMP02INS004VFR01	INS	OMROM	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.301	N	Convertidor de frecuencia para motor trifásico de 1,1 kW con regulación de tensión de 0 % al 100 % y señal de entrada de ajuste de frecuencia 0 a 10 V y 4 a 20 mA, con tiempo	VFR	2.000.301	1R0935157800016	626,88 €	YASKAMA ELECTRIC CORP.	OMROM	V-1000	U.K.	_	_	NABMP02INS004VFR02	INS	OMROM	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.302	N	Convertidor de frecuencia para motor trifásico de 1,1 kW con regulación de tensión de 0 % al 100 % y señal de entrada de ajuste de frecuencia 0 a 10 V y 4 a 20 mA, con tiempo	VFR	2.000.302	J006ZE255240324	626,88 €	YASKAMA ELECTRIC CORP.	OMROM	V-1000	U.K.	_	_	NABMP02INS004VFR03	INS	OMROM	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.303	N	Convertidor de frecuencia para motor trifásico de 1,1 kW con regulación de tensión de 0 % al 100 % y señal de entrada de ajuste de frecuencia 0 a 10 V y 4 a 20 mA, con tiempo	VFR	2.000.303	J006ZE053400536	626,88 €	YASKAMA ELECTRIC CORP.	OMROM	V-1000	U.K.	_	_	NABMP02INS004VFR04	INS	OMROM	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.304	N	Convertidor de frecuencia para motor trifásico de 1,1 kW con regulación de tensión de 0 % al 100 % y señal de entrada de ajuste de frecuencia 0 a 10 V y 4 a 20 mA, con tiempo	VFR	2.000.304	J006ZE057360547	626,88 €	YASKAMA ELECTRIC CORP.	OMROM	V-1000	U.K.	_	_	NABMP02INS004VFR05	INS	OMROM	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.305	N	Convertidor de frecuencia para motor trifásico de 1,1 kW con regulación de tensión de 0 % al 100 % y señal de entrada de ajuste de frecuencia 0 a 10 V y 4 a 20 mA, con tiempo	VFR	2.000.305	J006ZE255220145	626,88 €	YASKAMA ELECTRIC CORP.	OMROM	V-1000	U.K.	_	_	NABMP02INS004VFR06	INS	OMROM	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.317	N	Depósito de expansión cerrado de membrana recambiable, de 500 L de capacidad, construido con chapa de acero soldado, para una presión de 600 kPa, timbrado por	DEX	2.000.317	09J1110 60260	1.207,03 €	REFLEX	SEDICAL	N	ALEMANIA	_	_	NABMP02INS004DEX01	INS	SEDICAL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.318	N	Depósito de expansión cerrado de membrana recambiable, de 500 L de capacidad, construido con chapa de acero soldado, para una presión de 600 kPa, timbrado por	DEX	2.000.318	09J1103 60164	1.207,03 €	REFLEX	SEDICAL	NG	ALEMANIA	_	_	NABMP02INS004DEX02	INS	SEDICAL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.319	N	Separador de fangos marca SEDICAL modelo DN150F (BE150F). Incluso p.p de piezas de interconexión, pequeño material, consumibles y demas accesorios.	SFS	2.000.319	_	3.719,68 €	_	_	_	_	_	_	NABMP02INS004SFS01	INS	_	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.320	N	Separador de fangos marca SEDICAL modelo DN150F (BE150F). Incluso p.p de piezas de interconexión, pequeño material, consumibles y demas accesorios.	SFS	2.000.320	_	3.719,68 €	_	_	_	_	_	_	NABMP02INS004SFS02	INS	_	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.350	N	Equipo de aire acondicionado de precisión, alimentado por agua enfriada, para impulsión a falso suelo, de construcción autoportante mediante paneles aislados equipado con	EAP	2.000.350	0530100198/01 01	4.276,32 €	STULZ GmBh	STULZ	COMPTROL 100Z CCD 900CW	GERMANY	2010	FEBRERO	NBAMHS1INS071EAP01	INS	STULZ	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.351	N	Equipo de aire acondicionado de precisión, alimentado por agua enfriada, para impulsión a falso suelo, de construcción autoportante mediante paneles aislados equipado con	EAP	2.000.351	0530100198/01 02	4.276,32 €	STULZ GmBh	STULZ	COMPTROL 100Z	GERMANY	2010	FEBRERO	NBAMHS1INS071EAP02	INS	STULZ	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.352	N	Aparato autónomo partido horizontal para la zona de RESIDUOS , condensado por aire, de las siguientes características:	AAC	2.000.352	E012974	1.837,54 €	FUJITSU	GENERAL	ASG240BBN	P.R.C.	_	_	NBAMH00RSD006AAC01	RSD	GENERAL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.353	N	Aparato autónomo partido horizontal para la zona de RESIDUOS , condensado por aire, de las siguientes características:	AAC	2.000.353	E012964	1.837,54 €	FUJITSU	GENERAL	ASG240BBN	P.R.C.	_	_	NBAMH00RSD006AAC02	RSD	GENERAL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.354	N	Aparato autónomo partido horizontal para la zona de RESIDUOS , condensado por aire,	AAC	2.000.354	E105293	1.469,17 €	FUJITSU	GENERAL	ASH12USCCW	P.R.C.	_	_	NBAMH00RSD007AAC01	RSD	GENERAL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.363	N	Válvula de regulación de presión diferencial tipo embridada, fabricada en bronce, con toma de presión, dispositivo de vaciado, conexión para el capilar de presión de	VLV	2.000.363	_	677,07 €	OVENTROP	OVENTROP	HYDROMAT	_	_	_	NBBMH00N09001VLV04	N09	OVENTROP	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.375	N	Válvula de regulación de presión diferencial tipo embridada, fabricada en bronce, con toma de presión, dispositivo de vaciado, conexión para el capilar de presión de	VLV	2.000.375	_	677,07 €	OVENTROP	OVENTROP	HYDROMAT	_	_	_	NBBMH00N04001VLV02	N04	OVENTROP	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.515	N	Válvula de regulación de presión diferencial tipo embridada, fabricada en bronce, con toma de presión, dispositivo de vaciado, conexión para el capilar de presión de	VLV	2.001.515	_	786,90 €	OVENTROP	OVENTROP	HYDROMAT	_	_	_	NBBMH00N02001VLV01	N02	OVENTROP	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.524	N	Válvula de regulación de presión diferencial tipo embridada, fabricada en bronce, con toma de presión, dispositivo de vaciado, conexión para el capilar de presión de	VLV	2.001.524	_	677,07 €	OVENTROP	OVENTROP	HYDROMAT	_	_	_	NBBMH01N09001VLV04	N09	OVENTROP	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.525	N	Válvula de regulación de presión diferencial tipo embridada, fabricada en bronce, con toma de presión, dispositivo de vaciado, conexión para el capilar de presión de	VLV	2.001.525	_	677,07 €	OVENTROP	OVENTROP	HYDROMAT	_	_	_	NBBMH01PCM001VLV01	PCM	OVENTROP	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.529	N	Válvula de regulación de presión diferencial tipo embridada, fabricada en bronce, con toma de presión, dispositivo de vaciado, conexión para el capilar de presión de	VLV	2.001.529	_	677,07 €	OVENTROP	OVENTROP	HYDROMAT	_	_	_	NBBMH01PCM001VLV02	PCM	OVENTROP	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.531	N	Válvula de regulación de presión diferencial tipo embridada, fabricada en bronce, con toma de presión, dispositivo de vaciado, conexión para el capilar de presión de	VLV	2.001.531	_	677,07 €	OVENTROP	OVENTROP	HYDROMAT	_	_	_	NBBMH01PCM001VLV03	PCM	OVENTROP	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.533	N	Válvula de regulación de presión diferencial tipo embridada, fabricada en bronce, con toma de presión, dispositivo de vaciado, conexión para el capilar de presión de	VLV	2.001.533	_	677,07 €	OVENTROP	OVENTROP	HYDROMAT	_	_	_	NBBMH01N04001VLV01	N04	OVENTROP	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.534	N	Válvula de regulación de presión diferencial tipo embridada, fabricada en bronce, con toma de presión, dispositivo de vaciado, conexión para el capilar de presión de	VLV	2.001.534	_	908,69 €	OVENTROP	OVENTROP	HYDROMAT	_	_	_	NBBMH01N04001VLV02	N04	OVENTROP	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.535	N	Válvula de regulación de presión diferencial tipo embridada, fabricada en bronce, con toma de presión, dispositivo de vaciado, conexión para el capilar de presión de	VLV	2.001.535	_	677,07 €	OVENTROP	OVENTROP	HYDROMAT	_	_	_	NBBMH01N02001VLV01	N02	OVENTROP	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.536	N	Válvula de regulación de presión diferencial tipo embridada, fabricada en bronce, con toma de presión, dispositivo de vaciado, conexión para el capilar de presión de	VLV	2.001.536	_	908,69 €	OVENTROP	OVENTROP	HYDROMAT	_	_	_	NBBMH01N02001VLV02	N02	OVENTROP	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.537	N	Válvula de regulación de presión diferencial tipo embridada, fabricada en bronce, con toma de presión, dispositivo de vaciado, conexión para el capilar de presión de	VLV	2.001.537	_	677,07 €	OVENTROP	OVENTROP	HYDROMAT	_	_	_	NBBMH02C24023VLV01	C24	OVENTROP	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.542	N	Válvula de regulación de presión diferencial tipo embridada, fabricada en bronce, con toma de presión, dispositivo de vaciado, conexión para el capilar de presión de	VLV	2.001.542	_	677,07 €	OVENTROP	OVENTROP	HYDROMAT	_	_	_	NBBMH02U26023VLV01	U26	OVENTROP	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.390	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de cocina cocción, con referencia CL-COC-PB01, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.390	1220114512	8.969,71 €	WOLF	WOLF	TOP 43	ALEMANIA	_	_	NBCMH01INS113UTA01	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.391	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de cocción preparación, con referencia CL-COC-PB02, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado	UTA	2.000.391	1220114512	15.741,68 €	WOLF	WOLF	TOP 130	ALEMANIA	_	_	NBCMH01INS113UTA02	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.392	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de area admisiones, con referencia CL-URG-PB03, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.392	1220114512	6.354,40 €	WOLF	WOLF	TOP43	ALEMANIA	_	_	NBCMH01INS111UTA01	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.393	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de boxes asistencia comun, con referencia CL-URG-PB04, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal	UTA	2.000.393	1220114512	17.160,81 €	WOLF	WOLF	TOP130	ALEMANIA	_	_	NBCMH01INS111UTA02	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.394	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de area administrativa, con referencia CL-UCI P105, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.394	1220114512	9.254,04 €	WOLF	WOLF	TOP43	ALEMANIA	_	_	NBCMH01INS111UTA03	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.395	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de area esteril, con referencia CL-EST-P101, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución higiénica, formado por	UTA	2.000.395	1220114512	8.175,87 €	WOLF	WOLF	TOP21	ALEMANIA	_	_	NBCMH01INS111UTA04	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.396	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de area sucia, con referencia CL-EST-P102, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.396	1220114512	8.969,71 €	WOLF	WOLF	TOP43	ALEMANIA	_	_	NBCMH01INS111UTA05	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.397	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de almacén general, con referencia CL-ALM-PB01, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.397	1220114512	14.326,53 €	WOLF	WOLF	TOP 96	ALEMANIA	_	_	NBCMH01INS112UTA01	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.398	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de vestuario, con referencia CL-VES-P101, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.398	1220114512	12.754,01 €	WOLF	WOLF	TOP 96	ALEMANIA	_	_	NBCMH01INS112UTA02	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.399	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de vestuario, con referencia CL-VES-P102, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.399	1220114512	10.954,87 €	WOLF	WOLF	TOP64	ALEMANIA	_	_	NBCMH01INS113UTA01	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.400	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de cafetería s.sanitario, con referencia CL-HSS-P101, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado	UTA	2.000.400	1220114512	14.326,53 €	WOLF	WOLF	TOP96	ALEMANIA	_	_	NBCMH01INS113UTA02	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.401	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de morgue autopsias, con referencia CL-MOR-PB01, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado	UTA	2.000.401	1220114512	9.070,76 €	WOLF	WOLF	TOP43	ALEMANIA	_	_	NBCMH01INS114UTA01	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.402	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de morgue velatorio, con referencia CL-MOR-PB02, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.402	1220114512	6.145,73 €	WOLF	WOLF	TOP43	ALEMANIA	_	_	NBCMH01INS114UTA02	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.403	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de mantenimiento talleres, con referencia CL-MNT-PB01, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado	UTA	2.000.403	1220114512	6.163,43 €	WOLF	WOLF	TOP43	ALEMANIA	_	_	NBCMH01INS114UTA03	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.404	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de vestuario, con referencia CL-VES-P103, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.404	1220114512	12.831,40 €	WOLF	WOLF	TOP64	ALEMANIA	_	_	NBCMH01INS114UTA04	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.405	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de lenceria, con referencia CL-LEN-P101, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por ventilador/es	UTA	2.000.405	1220114512	10.224,64 €	WOLF	WOLF	TOP96	ALEMANIA	_	_	NBCMH01INS114UTA05	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.406	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de patología quirúrgica, con referencia CL-APT-P101, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado	UTA	2.000.406	1220114512	12.682,59 €	WOLF	WOLF	TOP64	ALEMANIA	_	_	NBCMH01INS115UTA01	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.407	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de area administrativa, con referencia CL-APT-P103, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado	UTA	2.000.407	1220114512	5.253,38 €	WOLF	WOLF	TOP43	ALEMANIA	_	_	NBCMH01INS115UTA02	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.408	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de cafetería púbilca, con referencia CL-HSP-PB01, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.408	1220114512	16.779,06 €	WOLF	WOLF	TOP130	ALEMANIA	_	_	NBCMH02INS116UTA01	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.409	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de SAP, con referencia CL-SAP-PB01, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por ventilador/es	UTA	2.000.409	1220114512	11.828,70 €	WOLF	WOLF	TOP43	ALEMANIA	_	_	NBCMH00INS116UTA02	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.410	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de sala de actos, con referencia CL-ACT-P101, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.410	1220114512	22.476,30 €	WOLF	WOLF	TOP210	ALEMANIA	_	_	NBCMH00INS116UTA03	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.411	N	Unidad de tratamiento de aire CL-01	UTA	2.000.411	1220114512	25.422,58 €	WOLF	WOLF	TOP210W	ALEMANIA	_	_	NBCMH00AHC004UTA01	AHC	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.412	N	Unidad de tratamiento de aire CL-02	UTA	2.000.412	1220114512	28.938,55 €	WOLF	WOLF	TOP210W	ALEMANIA	_	_	NBCMH00AHC004UTA02	AHC	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.413	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de aire primario, con referencia CL-AP-08, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por ventilador/es	UTA	2.000.413	1220114512	12.163,69 €	WOLF	WOLF	TOP64	ALEMANIA	_	_	NBCMH03INS315UTA01	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.414	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de pasillo 0 Hall acceso, con referencia CL-PAS-00, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.414	1220114512	27.025,22 €	WOLF	WOLF	TOP270	ALEMANIA	_	_	NBCMH03INS315UTA02	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.415	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de boxes infantil, con referencia CL-URG-PB01, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.415	1220114512	11.689,02 €	WOLF	WOLF	TOP96	ALEMANIA	_	_	NBCMH03INS316UTA01	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.416	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de espera, con referencia CL-URG-PB02, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por ventilador/es	UTA	2.000.416	1220114512	10.987,57 €	WOLF	WOLF	TOP96	ALEMANIA	_	_	NBCMH03INS316UTA02	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.417	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de médicos guardia, con referencia CL-UCI-P101, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.417	1220114512	6.163,43 €	WOLF	WOLF	TOP43	ALEMANIA	_	_	NBCMH03INS316UTA03	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.418	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de boxes UCI, con referencia CL-UCI-P102, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución higiénica, formado por	UTA	2.000.418	1220114512	9.095,39 €	WOLF	WOLF	TOP96/64	ALEMANIA	2009	07	NBCMH03INS316UTA04	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.419	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de boxes UCI, con referencia CL-UCI-P103, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución higiénica, formado por	UTA	2.000.419	1220114512	9.056,85 €	WOLF	WOLF	TOP64/43	ALEMANIA	2009	02	NBCMH03INS316UTA05	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.420	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de boxes UCI, con referencia CL-UCI-P104, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución higiénica, formado por	UTA	2.000.420	1220114512	14.014,94 €	WOLF	WOLF	TOP159/130	ALEMANIA	2009	07	NBCMH03INS316UTA06	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.421	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de reanimación, con referencia CL-REA-P101, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución higiénica, formado por	UTA	2.000.421	1220114512	19.671,74 €	WOLF	WOLF	TOP190/130	ALEMANIA	2009	02	NBCMH03INS316UTA07	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.422	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de aire primario, con referencia CL-AP-09, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por ventilador/es	UTA	2.000.422	1220114512	10.806,99 €	WOLF	WOLF	TOP 96	ALEMANIA	_	_	NBCMH03INS316UTA08	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.423	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de boxes area adultos, con referencia CL-URG-PB05, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado	UTA	2.000.423	1220114512	14.728,52 €	WOLF	WOLF	TOP 96	ALEMANIA	_	_	NBCMH04INS401UTA01	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: [illegible]

2.000.424	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de boxes observación, con referencia CL-URG-PB06, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado	UTA	2.000.424	1220114512	14.728,52 €	WOLF	WOLF	TOP64	ALEMANIA	_	_	NBCMH04INS401UTA02	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.425	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de quirófano BQR, con referencia CL-BQR-P109, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución higiénica, formado por	UTA	2.000.425	1220114512	13.014,70 €	WOLF	WOLF	TOP 96/43	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS401UTA03	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.426	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de quirófano BQR, con referencia CL-BQR-P110, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución higiénica, formado por	UTA	2.000.426	1220114512	13.014,70 €	WOLF	WOLF	TOP 96/43	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS401UTA04	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.427	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de quirófano BQR, con referencia CL-BQR-P111, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución higiénica, formado por	UTA	2.000.427	1220114512	13.014,70 €	WOLF	WOLF	TOP 96/43	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS401UTA05	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.428	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de preanestesia lavado 2, con referencia CL-BQR-P113, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución higiénica, formado	UTA	2.000.428	1220114512	10.381,61 €	WOLF	WOLF	TOP43	ALEMANIA	_	_	NBCMH04INS401UTA06	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.429	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de capilla, con referencia CL-CAP-P101, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por ventilador/es	UTA	2.000.429	1220114512	6.076,30 €	WOLF	WOLF	TOP64	ALEMANIA	_	_	NBCMH04INS401UTA07	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.430	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de unidad hospitalaria 21/31 aire primario, con referencia CL-UX1-01, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución	UTA	2.000.430	1220114512	18.381,09 €	WOLF	WOLF	TOP96	ALEMANIA	_	_	NBCMH04INS401UTA08	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.431	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de unidad hospitalaria 21/31 zona común, con referencia CL-UX1-02, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución	UTA	2.000.431	1220114512	19.729,90 €	WOLF	WOLF	TOP64	ALEMANIA	_	_	NBCMH04INS401UTA09	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.432	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de aire primario, con referencia CL-AP-01, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por ventilador/es	UTA	2.000.432	1220114512	18.380,66 €	WOLF	WOLF	TOP43	ALEMANIA	_	_	NBCMH04INS401UTA10	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.433	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de aire primario, con referencia CL-AP-04, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por ventilador/es	UTA	2.000.433	1220114512	12.097,95 €	WOLF	WOLF	TOP 96	ALEMANIA	_	_	NBCMH04INS401UTA11	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.434	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de pasillo 1, con referencia CL-PAS-01, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por ventilador/es	UTA	2.000.434	1220114512	22.463,14 €	WOLF	WOLF	TOP 96	ALEMANIA	_	_	NBCMH04INS401UTA12	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.435	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de espera radiología, con referencia CL-DRX-PB01, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.435	1220114512	6.163,43 €	WOLF	WOLF	TOP64	ALEMANIA	_	_	NBCMH04INS402UTA01	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.436	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de area radiologías, con referencia CL-DRX-PB02, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.436	1220114512	15.927,71 €	WOLF	WOLF	TOP96	ALEMANIA	_	_	NBCMH04INS402UTA02	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.437	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de area ecografías, con referencia CL-DRX-PB03, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.437	1220114512	6.067,30 €	WOLF	WOLF	TOP43	ALEMANIA	_	_	NBCMH04INS402UTA03	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.438	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de archivo h. clínicas, con referencia CL-AHC-PB01, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.438	1220114512	6.163,43 €	WOLF	WOLF	TOP43	ALEMANIA	_	_	NBCMH04INS402UTA04	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.439	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de quirófano BQR, con referencia CL-BQR-P101, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución higiénica, formado por	UTA	2.000.439	1220114512	13.014,70 €	WOLF	WOLF	TOP 96/43	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS402UTA05	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.440	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de quirófano BQR, con referencia CL-BQR-P102, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución higiénica, formado por	UTA	2.000.440	1220114512	13.014,70 €	WOLF	WOLF	TOP 96/43	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS402UTA06	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.441	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de quirófano BQR, con referencia CL-BQR-P103, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución higiénica, formado por	UTA	2.000.441	1220114512	13.014,70 €	WOLF	WOLF	TOP 96/43	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS402UTA07	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.442	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de quirófano BQR, con referencia CL-BQR-P104, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución higiénica, formado por	UTA	2.000.442	1220114512	13.014,70 €	WOLF	WOLF	TOP 96/43	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS402UTA08	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.443	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de quirófano BQR, con referencia CL-BQR-P105, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución higiénica, formado por	UTA	2.000.443	1220114512	13.014,70 €	WOLF	WOLF	TOP 96/43	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS402UTA09	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.444	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de quirófano BQR, con referencia CL-BQR-P106, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución higiénica, formado por	UTA	2.000.444	1220114512	13.014,70 €	WOLF	WOLF	TOP 96/43	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS402UTA10	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.445	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de quirófano BQR, con referencia CL-BQR-P107, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución higiénica, formado por	UTA	2.000.445	1220114512	13.014,70 €	WOLF	WOLF	TOP 96/43	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS402UTA11	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.446	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de quirófano BQR, con referencia CL-BQR-P108, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución higiénica, formado por	UTA	2.000.446	1220114512	13.014,70 €	WOLF	WOLF	TOP 96/43	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS402UTA12	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.447	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de preanestesia lavado 1, con referencia CL-BQR-P112, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución higiénica, formado	UTA	2.000.447	1220114512	14.709,85 €	WOLF	WOLF	TOP43	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS402UTA13	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.448	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de unidad hospitalaria 22/32 aire primario, con referencia CL-UX2-01, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución	UTA	2.000.448	1220114512	18.381,09 €	WOLF	WOLF	TOP64	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS402UTA14	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.449	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de unidad hospitalaria 22/32 zona común, con referencia CL-UX2-02, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución	UTA	2.000.449	1220114512	19.729,90 €	WOLF	WOLF	TOP96	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS402UTA15	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.450	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de cubículos 1 y 2, con referencia CL-HDM-PB01, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.450	1220114512	10.381,61 €	WOLF	WOLF	TOP43	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS403UTA01	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.451	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de cubículo 3, con referencia CL-HDM-PB02, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.451	1220114512	8.958,34 €	WOLF	WOLF	TOP43	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS403UTA02	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.452	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de cubículos aislados, con referencia CL-HDM-PB03, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución higiénica,	UTA	2.000.452	1220114512	8.175,87 €	WOLF	WOLF	TOP43	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS403UTA03	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.453	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de salas de partos, con referencia CL-BOB-P101, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución higiénica, formado por	UTA	2.000.453	1220114512	19.518,76 €	WOLF	WOLF	TOP 170/96	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS403UTA04	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.454	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de salas de partos, con referencia CL-BOB-P102, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución higiénica, formado por	UTA	2.000.454	1220114512	19.518,76 €	WOLF	WOLF	TOP 170/96	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS403UTA05	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.455	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de quirófano BOB, con referencia CL-BOB-P103, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución higiénica, formado por	UTA	2.000.455	1220114512	12.923,15 €	WOLF	WOLF	TOP43	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS403UTA06	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.456	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de zona general, con referencia CL-BOB-P104, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.456	1220114512	10.224,64 €	WOLF	WOLF	TOP43	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS403UTA07	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.457	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de unidad hospitalaria 23/33 aire primario, con referencia CL-UX3-01, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución	UTA	2.000.457	1220114512	18.381,09 €	WOLF	WOLF	TOP43	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS403UTA08	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.458	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de unidad hospitaria 23/33 zona común, con referencia CL-UX3-02, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución	UTA	2.000.458	1220114512	19.729,90 €	WOLF	WOLF	TOP43	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS403UTA09	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.459	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de neonatos, con referencia CL-U26-P201, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución higiénica, formado por	UTA	2.000.459	1220114512	10.449,59 €	WOLF	WOLF	TOP130/96	ALEMANIA	2009	7	NBCMH04INS403UTA10	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.460	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de aire primario, con referencia CL-AP-02, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por ventilador/es	UTA	2.000.460	1220114512	21.317,76 €	WOLF	WOLF	TOP96	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS403UTA11	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.461	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de aire primario, con referencia CL-AP-05, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por ventilador/es	UTA	2.000.461	1220114512	12.048,65 €	WOLF	WOLF	TOP130	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS403UTA12	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.462	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de laboratorio general, con referencia CL-LAB-PB01, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.462	1220114512	19.054,42 €	WOLF	WOLF	TOP130	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS404UTA01	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.463	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de laboratorio microbiología, con referencia CL-LAB-PB02, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal,	UTA	2.000.463	1220114512	15.537,19 €	WOLF	WOLF	TOP64	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS404UTA02	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.464	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de labotatorio hematología, con referencia CL-LAB-PB03, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado	UTA	2.000.464	1220114512	10.899,89 €	WOLF	WOLF	TOP270	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS404UTA03	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.465	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de laboratorio urgencias, con referencia CL-LAB-PB04, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado	UTA	2.000.465	1220114512	8.161,97 €	WOLF	WOLF	TOP96	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS404UTA04	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.466	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de cubículos 1 y 2, con referencia CL-HDQ-P101, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.466	1220114512	10.360,13 €	WOLF	WOLF	TOP96	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS404UTA05	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.467	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de cubículo 3, con referencia CL-HDQ-P102, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.467	1220114512	8.958,34 €	WOLF	WOLF	TOP43	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS404UTA06	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.468	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de cubículos aislados, con referencia CL-HDQ-P103, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución higiénica,	UTA	2.000.468	1220114512	8.175,87 €	WOLF	WOLF	TOP43	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS404UTA07	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.469	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de unidad hospitalaria 24/34 aire primario, con referencia CL-UX4-01, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución	UTA	2.000.469	1220114512	18.381,09 €	WOLF	WOLF	TOP43	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS404UTA08	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.470	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de unidad hospitalaria 24/34 zona común, con referencia CL-UX4-02, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución	UTA	2.000.470	1220114512	19.729,90 €	WOLF	WOLF	TOP96	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS404UTA09	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.471	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de aire primario, con referencia CL-AP-06, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por ventilador/es	UTA	2.000.471	1220114512	10.700,80 €	WOLF	WOLF	TOP130	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS404UTA10	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.472	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de farmacotecnia no esteril, con referencia CL-FAR-PB01, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal,	UTA	2.000.472	1220114512	8.161,97 €	WOLF	WOLF	TOP130	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS405UTA01	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.473	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de farmacotecnia esteril, con referencia CL-FAR-PB02, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución higiénica, formado	UTA	2.000.473	1220114512	8.175,87 €	WOLF	WOLF	TOP43	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS405UTA02	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.474	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de farmacia almacén, con referencia CL-FAR-PB03, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.474	1220114512	11.020,95 €	WOLF	WOLF	TOP21	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS405UTA03	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.475	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de sala cinesiterapia, con referencia CL-RHB-P101, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.475	1220114512	10.872,72 €	WOLF	WOLF	TOP43	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS405UTA04	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.476	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de piscina RHB, con referencia CL-RHB-P102, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.476	1220114512	8.299,12 €	WOLF	WOLF	TOP 96	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS405UTA05	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.477	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de unidad hospitalaria 25/35 aire primario, con referencia CL-UX5-01, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución	UTA	2.000.477	1220114512	18.381,09 €	WOLF	WOLF	TOP 96	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS405UTA06	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.478	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de unidad hospitalaria 25/35 zona común, con referencia CL-UX5-02, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución	UTA	2.000.478	1220114512	19.729,90 €	WOLF	WOLF	TOP64	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS405UTA07	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.479	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de aire primario, con referencia CL-AP-03, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por ventilador/es	UTA	2.000.479	1220114512	15.028,10 €	WOLF	WOLF	TOP93	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS405UTA08	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.480	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de aire primario, con referencia CL-AP-07, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por ventilador/es	UTA	2.000.480	1220114512	12.097,95 €	WOLF	WOLF	TOP130	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS405UTA09	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.481	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de pasillo 3, con referencia CL-PAS-03, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por ventilador/es	UTA	2.000.481	1220114512	24.664,54 €	WOLF	WOLF	TOP43	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS405UTA10	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.482	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de pasillo 4, con referencia CL-PAS-04, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por ventilador/es	UTA	2.000.482	1220114512	14.265,23 €	WOLF	WOLF	TOP21	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS421UTA01	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.483	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de resonancia magnética, con referencia CL-DRX-PB04, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado	UTA	2.000.483	1220114512	1.285,88 €	WOLF	WOLF	TOP43	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS422UTA01	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.484	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de pasillo general, con referencia CL-BQR-P114, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.484	1220114512	12.497,40 €	WOLF	WOLF	TOP 96	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS422UTA02	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.485	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de vestuario BQR, con referencia CL-BQR-P115, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.485	1220114512	8.055,15 €	WOLF	WOLF	TOP 96	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS422UTA03	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.486	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de médicos guardia, con referencia CL-MGR-P101, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.486	1220114512	4.689,60 €	WOLF	WOLF	TOP64	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS424UTA01	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.487	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de pasillo 5, con referencia CL-PAS-05, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por ventilador/es	UTA	2.000.487	1220114512	14.265,23 €	WOLF	WOLF	TOP 96	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS424UTA02	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.488	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de mantenimiento a. administrativa, con referencia CL-MNT-PB02, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución	UTA	2.000.488	1220114512	5.506,83 €	WOLF	WOLF	TOP64	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS425UTA01	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, LUIS JAVIER | 07/11/2017 13:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS | 07/11/2017 18:59:21
Este documento electrónico ha sido generado a partir de un original papel o una copia electrónica auténtica con fecha 07/11/2017 y puede ser verificado mediante el código seguro de verificación (CSV) 3872156 en http://sede.murcia.es/verificardocumentos

2.000.489	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de biología molecular, con referencia CL-APT-P102, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por	UTA	2.000.489	1220114512	10.961,83 €	WOLF	WOLF	TOP64	ALEMANIA	2009	2	NBCMH04INS425UTA02	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.490	N	Unidad de tratamiento de aire para la zona de pasillo 2, con referencia CL-PAS-02, de construcción interior y disposición horizontal, ejecución normal, formado por ventilador/es	UTA	2.000.490	1220114512	32.993,01 €	WOLF	WOLF	TOP380	ALEMANIA	2009	2	NBCMHS1INS020UTA01	INS	WOLF	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.491	N	VF mini- Convertidor de frecuencia trifásico de 4 kW; OMRON VS mini J7-4	VFR	2.000.491	J00896930610018	349,23 €	YASKAVA CORP	OMRON	J7VS MINI	_	_	_	NBCMH04INS401VFR01	INS	OMRON	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.494	N	VF Convertidor de frecuencia trifásico de 4KwOMRONVS MINI J7 4KW	VFR	2.000.494	J0089A342910014	349,23 €	YASKAVA CORP	OMRON	VS MINI J7 4KW	_	_	_	NBCMH04INS401VFR04	INS	OMRON	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.508	N	VF Convertidor de frecuencia trifásico de 5,5KwOMRONV100	VFR	2.000.508	J0087E177910083	540,33 €	YASKAVA CORP	OMRON	V100	_	_	_	NBCMH04INS402VFR05	INS	OMRON	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.509	N	VF Convertidor de frecuencia trifásico de 1,1KwOMRONVS MINI J7 1,1KW	VFR	2.000.509	J0088G262810096	349,23 €	YASKAVA CORP	OMRON	VS MINI J7 1,1KW	_	_	_	NBCMH04INS402VFR06	INS	OMRON	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.511	N	VF Convertidor de frecuencia trifásico de 5,5KwOMRONV100	VFR	2.000.511	J0088F319909977	540,33 €	YASKAVA CORP	OMRON	V100	_	_	_	NBCMH04INS402VFR08	INS	OMRON	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.512	N	VF Convertidor de frecuencia trifásico de 4KwOMRONVS MINI J7 4KW	VFR	2.000.512	J0089E930610034	349,23 €	YASKAVA CORP	OMRON	VS MINI J7 4KW	_	_	_	NBCMH04INS402VFR09	INS	OMRON	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.513	N	VF Convertidor de frecuencia trifásico de 4KwOMRONVS MINI J7 4KW	VFR	2.000.513	J00896930610018	349,23 €	YASKAVA CORP	OMRON	VS MINI J7 4KW	_	_	_	NBCMH04INS402VFR10	INS	OMRON	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.516	N	VF Convertidor de frecuencia trifásico de 4KwOMRONVS MINI J7 4KW	VFR	2.000.516	J0089A342910016	349,23 €	YASKAVA CORP	OMRON	VS MINI J7 4KW	_	_	_	NBCMH04INS402VFR13	INS	OMRON	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.521	N	VF Convertidor de frecuencia trifásico de 4KwOMRONVS MINI J7 4KW	VFR	2.000.521	J0088F319909952	349,23 €	YASKAVA CORP	OMRON	VS MINI J7 4KW	_	_	_	NBCMH04INS402VFR18	INS	OMRON	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.522	N	VF Convertidor de frecuencia trifásico de 4KwOMRONVS MINI J7 4KW	VFR	2.000.522	J0088F319909927	349,23 €	YASKAVA CORP	OMRON	VS MINI J7 4KW	_	_	_	NBCMH04INS402VFR19	INS	OMRON	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.523	N	VF Convertidor de frecuencia trifásico de 4KwOMRONVS MINI J7 4KW	VFR	2.000.523	J0089E930610035	349,23 €	YASKAVA CORP	OMRON	VS MINI J7 4KW	_	_	_	NBCMH04INS402VFR20	INS	OMRON	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.524	N	VF Convertidor de frecuencia trifásico de 4KwOMRONVS MINI J7 4KW	VFR	2.000.524	J00896930610018	349,23 €	YASKAVA CORP	OMRON	VS MINI J7 4KW	_	_	_	NBCMH04INS402VFR21	INS	OMRON	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.525	N	VF Convertidor de frecuencia trifásico de 5,5KwOMRONV100	VFR	2.000.525	J008XA793610008	540,33 €	YASKAVA CORP	OMRON	V100	_	_	_	NBCMH04INS422VFR01	INS	OMRON	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.527	N	VF Convertidor de frecuencia trifásico de 4KwOMRONVS MINI J7 4KW	VFR	2.000.527	J0089A342910017	349,23 €	YASKAVA CORP	OMRON	VS MINI J7 4KW	_	_	_	NBCMH04INS403VFR01	INS	OMRON	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.531	N	VF Convertidor de frecuencia trifásico de 5,5KwOMRONV100	VFR	2.000.531	J0088G262810098	540,33 €	YASKAVA CORP	OMRON	V100	_	_	_	NBCMH04INS403VFR05	INS	OMRON	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.532	N	VF Convertidor de frecuencia trifásico de 5,5KwOMRONV100	VFR	2.000.532	J0088F319909902	540,33 €	YASKAVA CORP	OMRON	V100	_	_	_	NBCMH04INS403VFR06	INS	OMRON	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.533	N	VF Convertidor de frecuencia trifásico de 5,5KwOMRONV100	VFR	2.000.533	J0088F319909877	540,33 €	YASKAVA CORP	OMRON	V100	_	_	_	NBCMH04INS403VFR07	INS	OMRON	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.535	N	VF Convertidor de frecuencia trifásico de 4KwOMRONVS MINI J7 4KW	VFR	2.000.535	J00896930610018	349,23 €	YASKAVA CORP	OMRON	VS MINI J7 4KW	_	_	_	NBCMH04INS403VFR09	INS	OMRON	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.539	N	VF Convertidor de frecuencia trifásico de 4KwOMRONVS MINI J7 4KW	VFR	2.000.539	J0088G262310023	349,23 €	YASKAVA CORP	OMRON	VS MINI J7 4KW	_	_	_	NBCMH04INS404VFR01	INS	OMRON	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.544	N	VF Convertidor de frecuencia trifásico de 5,5KwOMRONV100	VFR	2.000.544	J0088F319909827	540,33 €	YASKAVA CORP	OMRON	V100	_	_	_	NBCMH04INS405VFR03	INS	OMRON	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.545	N	VF Convertidor de frecuencia trifásico de 0,55KwOMRONVS MINI J7 0,55KW	VFR	2.000.545	J0089E930610037	349,23 €	YASKAVA CORP	OMRON	VS MINI J7 0,55KW	_	_	_	NBCMH01INS111VFR01	INS	OMRON	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.547	N	VF Convertidor de frecuencia trifásico de 4KwOMRONVS MINI J7 4KW	VFR	2.000.547	J008XA793610010	349,23 €	YASKAVA CORP	OMRON	VS MINI J7 4KW	_	_	_	NBCMH03INS316VFR01	INS	OMRON	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.549	N	VF Convertidor de frecuencia trifásico de 5,5KwOMRONV100	VFR	2.000.549	J0089A342910019	540,33 €	YASKAVA CORP	OMRON	V100	_	_	_	NBCMH03INS316VFR03	INS	OMRON	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.550	N	VF Convertidor de frecuencia trifásico de 4KwOMRONVS MINI J7 4KW	VFR	2.000.550	J0088G262310024	349,23 €	YASKAVA CORP	OMRON	VS MINI J7 4KW	_	_	_	NBCMH03INS316VFR04	INS	OMRON	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.552	N	VF Convertidor de frecuencia trifásico de 4KwOMRONVS MINI J7 4KW	VFR	2.000.552	J0087E177910087	349,23 €	YASKAVA CORP	OMRON	VS MINI J7 4KW	_	_	_	NBCMH03INS316VFR06	INS	OMRON	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.554	N	VF Convertidor de frecuencia trifásico de 5,5KwOMRONV100	VFR	2.000.554	J0088F319909802	540,33 €	YASKAVA CORP	OMRON	V100	_	_	_	NBCMH03INS316VFR08	INS	OMRON	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.555	N	VF Convertidor de frecuencia trifásico de 4KwOMRONVS MINI J7 4KW	VFR	2.000.555	J0088F319909777	349,23 €	YASKAVA CORP	OMRON	VS MINI J7 4KW	_	_	_	NBCMH03INS316VFR09	INS	OMRON	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.557	N	VF Convertidor de frecuencia trifásico de 5,5KwOMRONV100	VFR	2.000.557	J00896930610018	540,33 €	YASKAVA CORP	OMRON	V100	_	_	_	NBCMH03INS316VFR11	INS	OMRON	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.558	N	Humidificador de aire por vapor formado por carcasa de chapa de acero, generador de vapor de acero inoxidable, resistencias tubulares para la producción de vapor, cubetas	HUM	2.000.558	_	2.106,13 €	CAREL INDUSTRIES	CAREL	UR020HL00S	ITALIA	_	_	NBCMH03INS316HUM01	INS	CAREL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.559	N	Humidificador de aire por vapor formado por carcasa de chapa de acero, generador de vapor de acero inoxidable, resistencias tubulares para la producción de vapor, cubetas	HUM	2.000.559	_	3.635,68 €	CAREL INDUSTRIES	CAREL	UR060HL001	ITALIA	_	_	NBCMH03INS316HUM02	INS	CAREL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.560	N	Humidificador de aire por vapor formado por carcasa de chapa de acero, generador de vapor de acero inoxidable, resistencias tubulares para la producción de vapor, cubetas	HUM	2.000.560	_	2.106,13 €	CAREL INDUSTRIES	CAREL	UR020HL00S	ITALIA	_	_	NBCMH03INS316HUM03	INS	CAREL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.561	N	Humidificador de aire por vapor formado por carcasa de chapa de acero, generador de vapor de acero inoxidable, resistencias tubulares para la producción de vapor, cubetas	HUM	2.000.561	_	3.635,68 €	CAREL INDUSTRIES	CAREL	UR060HL001	ITALIA	_	_	NBCMH03INS316HUM04	INS	CAREL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.562	N	Humidificador de aire por vapor formado por carcasa de chapa de acero, generador de vapor de acero inoxidable, resistencias tubulares para la producción de vapor, cubetas	HUM	2.000.562	_	2.106,13 €	CAREL INDUSTRIES	CAREL	UR020HL00S	ITALIA	_	_	NBCMH04INS401HUM01	INS	CAREL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.563	N	Humidificador de aire por vapor formado por carcasa de chapa de acero, generador de vapor de acero inoxidable, resistencias tubulares para la producción de vapor, cubetas	HUM	2.000.563	_	2.106,13 €	CAREL INDUSTRIES	CAREL	UR020HL00S	ITALIA	_	_	NBCMH04INS401HUM02	INS	CAREL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.564	N	Humidificador de aire por vapor formado por carcasa de chapa de acero, generador de vapor de acero inoxidable, resistencias tubulares para la producción de vapor, cubetas	HUM	2.000.564	_	2.106,13 €	CAREL INDUSTRIES	CAREL	UR020HL00S	ITALIA	_	_	NBCMH04INS401HUM03	INS	CAREL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.565	N	Humidificador de aire por vapor formado por carcasa de chapa de acero, generador de vapor de acero inoxidable, resistencias tubulares para la producción de vapor, cubetas	HUM	2.000.565	_	2.106,13 €	CAREL INDUSTRIES	CAREL	UR020HL00S	ITALIA	_	_	NBCMH04INS401HUM04	INS	CAREL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.566	N	Humidificador de aire por vapor formado por carcasa de chapa de acero, generador de vapor de acero inoxidable, resistencias tubulares para la producción de vapor, cubetas	HUM	2.000.566	_	2.106,13 €	CAREL INDUSTRIES	CAREL	UR020HL00S	ITALIA	_	_	NBCMH04INS402HUM01	INS	CAREL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.567	N	Humidificador de aire por vapor formado por carcasa de chapa de acero, generador de vapor de acero inoxidable, resistencias tubulares para la producción de vapor, cubetas	HUM	2.000.567	_	2.106,13 €	CAREL INDUSTRIES	CAREL	UR020HL00S	ITALIA	_	_	NBCMH04INS402HUM02	INS	CAREL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.568	N	Humidificador de aire por vapor formado por carcasa de chapa de acero, generador de vapor de acero inoxidable, resistencias tubulares para la producción de vapor, cubetas	HUM	2.000.568	_	2.106,13 €	CAREL INDUSTRIES	CAREL	UR020HL00S	ITALIA	_	_	NBCMH04INS402HUM03	INS	CAREL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.569	N	Humidificador de aire por vapor formado por carcasa de chapa de acero, generador de vapor de acero inoxidable, resistencias tubulares para la producción de vapor, cubetas	HUM	2.000.569	_	2.106,13 €	CAREL INDUSTRIES	CAREL	UR020HL00S	ITALIA	_	_	NBCMH04INS402HUM04	INS	CAREL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.570	N	Humidificador de aire por vapor formado por carcasa de chapa de acero, generador de vapor de acero inoxidable, resistencias tubulares para la producción de vapor, cubetas	HUM	2.000.570	_	3.635,68 €	CAREL INDUSTRIES	CAREL	UR060HL001	ITALIA	_	_	NBCMH04INS402HUM05	INS	CAREL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.571	N	Humidificador de aire por vapor formado por carcasa de chapa de acero, generador de vapor de acero inoxidable, resistencias tubulares para la producción de vapor, cubetas	HUM	2.000.571	_	2.106,13 €	CAREL INDUSTRIES	CAREL	UR020HL00S	ITALIA	_	_	NBCMH04INS402HUM06	INS	CAREL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.572	N	Humidificador de aire por vapor formado por carcasa de chapa de acero, generador de vapor de acero inoxidable, resistencias tubulares para la producción de vapor, cubetas	HUM	2.000.572	_	2.106,13 €	CAREL INDUSTRIES	CAREL	UR020HL00S	ITALIA	_	_	NBCMH04INS402HUM07	INS	CAREL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.573	N	Humidificador de aire por vapor formado por carcasa de chapa de acero, generador de vapor de acero inoxidable, resistencias tubulares para la producción de vapor, cubetas	HUM	2.000.573	_	2.106,13 €	CAREL INDUSTRIES	CAREL	UR020HL00S	ITALIA	_	_	NBCMH04INS402HUM08	INS	CAREL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.574	N	Humidificador de aire por vapor formado por carcasa de chapa de acero, generador de vapor de acero inoxidable, resistencias tubulares para la producción de vapor, cubetas	HUM	2.000.574	_	2.106,13 €	CAREL INDUSTRIES	CAREL	UR020HL00S	ITALIA	_	_	NBCMH04INS402HUM09	INS	CAREL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.575	N	Humidificador de aire por vapor formado por carcasa de chapa de acero, generador de vapor de acero inoxidable, resistencias tubulares para la producción de vapor, cubetas	HUM	2.000.575	_	3.635,68 €	CAREL INDUSTRIES	CAREL	UR060HL001	ITALIA	_	_	NBCMH04INS403HUM01	INS	CAREL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.576	N	Humidificador de aire por vapor formado por carcasa de chapa de acero, generador de vapor de acero inoxidable, resistencias tubulares para la producción de vapor, cubetas	HUM	2.000.576	_	3.635,68 €	CAREL INDUSTRIES	CAREL	UR060HL001	ITALIA	_	_	NBCMH04INS403HUM02	INS	CAREL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.577	N	Humidificador de aire por vapor formado por carcasa de chapa de acero, generador de vapor de acero inoxidable, resistencias tubulares para la producción de vapor, cubetas	HUM	2.000.577	_	3.635,68 €	CAREL INDUSTRIES	CAREL	UR060HL001	ITALIA	_	_	NBCMH04INS403HUM03	INS	CAREL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.578	N	Humidificador de aire por vapor formado por carcasa de chapa de acero, generador de vapor de acero inoxidable, resistencias tubulares para la producción de vapor, cubetas	HUM	2.000.578	_	2.106,13 €	CAREL INDUSTRIES	CAREL	UR020HL00S	ITALIA	_	_	NBCMH04INS403HUM04	INS	CAREL	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.580	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.580	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U21001IND01	U21	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.581	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.581	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U21002IND01	U21	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.582	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.582	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U21003IND01	U21	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.583	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.583	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U21004IND01	U21	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.584	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.584	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U21005IND01	U21	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.585	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.585	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U21006IND01	U21	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.587	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.587	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U21007IND01	U21	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.589	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.589	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U21008IND01	U21	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.591	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.591	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U21009IND01	U21	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.593	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.593	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U21010IND01	U21	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.594	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.594	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U21011IND01	U21	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.595	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.595	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U21012IND01	U21	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.596	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.596	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U21013IND01	U21	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.597	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.597	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U21014IND01	U21	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:01 | Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 18:59:21 | Firmante: [illegible] | 07/11/2017 19:17:46 | Este documento electrónico incorporado al Expediente de Contratación 38/2017 tiene carácter informativo y carece de validez oficial. Su autenticidad e integridad se puede comprobar mediante el código seguro de verificación (CSV) 07a0d4f7a0d4f7a0d4f7a0d4f7a0d4f7 en la sede electrónica (https://sede.dipsalud.es)

2.000.598	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.598	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U21015IND01	U21	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.599	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.599	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U21016IND01	U21	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.600	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.600	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U21019IND01	U21	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.601	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.601	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U21019IND02	U21	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.602	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.602	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U21042IND01	U21	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.603	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.603	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U21042IND02	U21	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.604	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.604	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U22001IND01	U22	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.605	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.605	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U22002IND01	U22	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.606	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.606	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U22003IND01	U22	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.607	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.607	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U22004IND01	U22	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.608	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.608	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U22005IND01	U22	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.609	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.609	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U22006IND01	U22	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.586	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.610	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U22007IND01	U22	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.588	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.610	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U22008IND01	U22	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.610	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.610	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U22009IND01	U22	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.611	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.611	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U22010IND01	U22	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.612	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.612	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U22011IND01	U22	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.613	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.613	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U22012IND01	U22	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.614	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.614	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U22013IND01	U22	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.615	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.615	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U22014IND01	U22	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.616	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.616	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U22015IND01	U22	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.617	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.617	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U22016IND01	U22	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.618	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.618	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U22042IND01	U22	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.619	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.619	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U22042IND02	U22	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.620	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.620	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U23001IND01	U23	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.621	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.621	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U23002IND01	U23	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.622	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.622	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U23003IND01	U23	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.623	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.623	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U23004IND01	U23	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.624	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.624	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U23005IND01	U23	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.624	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.624	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U22017IND01	U22	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.624	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.624	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U22018IND01	U22	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.625	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.625	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U23008IND01	U23	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.626	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.626	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U23009IND01	U23	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.627	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.627	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U23010IND01	U23	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.628	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.628	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U23011IND01	U23	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.629	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.629	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U23012IND01	U23	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.630	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.630	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U23013IND01	U23	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.631	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.631	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U23014IND01	U23	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.632	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.632	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U23015IND01	U23	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.633	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.633	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U23016IND01	U23	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.634	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.634	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U23042IND01	U23	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.635	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.635	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U23042IND02	U23	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.636	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.636	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U24001IND01	U24	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.637	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.637	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U24002IND01	U24	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.638	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.638	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U24003IND01	U24	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.639	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.639	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U24004IND01	U24	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.640	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.640	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U24005IND01	U24	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.641	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.641	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U24006IND01	U24	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.642	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.642	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U24007IND01	U24	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.643	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.643	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U24008IND01	U24	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.644	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.644	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U24009IND01	U24	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.645	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.645	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U24010IND01	U24	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.646	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.646	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U24011IND01	U24	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.647	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.647	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U24012IND01	U24	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.648	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.648	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U24013IND01	U24	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.649	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.649	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U24014IND01	U24	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.650	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.650	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U24015IND01	U24	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.651	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.651	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U24016IND01	U24	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.652	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.652	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U24042IND01	U24	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.653	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.653	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U24042IND02	U24	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.654	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.654	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U25001IND01	U25	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.655	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.655	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U25002IND01	U25	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.656	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.656	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U25003IND01	U25	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.657	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.657	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U25004IND01	U25	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.658	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.658	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U25005IND01	U25	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, LUIS JAVIER
07/11/2017 18:59:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS JAVIER
07/11/2017 18:59:21
Firmante: [illegible]
07/11/2017 15:17:46
Este documento electrónico ha sido generado por un Centro Autorizado de Verificación de Industria (CAVI) de acuerdo a las siguientes características: Documento electrónico firmado por la empresa verificadora y con un código seguro de verificación (CSV) incluido, que permite contrastar su autenticidad en la sede electrónica del órgano competente. Puede ser impreso en papel o cualquier otro soporte físico y conservará su validez mientras no sea revocado por el CAVI emisor.

2.000.659	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.659	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U25006IND01	U25	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.660	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.660	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U25007IND01	U25	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.661	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.661	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U25008IND01	U25	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.662	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.662	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U25009IND01	U25	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.663	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.663	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U25010IND01	U25	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.664	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.664	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U25019IND01	U25	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.665	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.665	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U25019IND02	U25	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.666	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.666	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U25019IND03	U25	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.667	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.667	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U25019IND04	U25	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.668	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.668	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U25025IND01	U25	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.556	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.669	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U25025IND02	U25	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.553	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.669	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U25024IND01	U25	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.669	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.669	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U25026IND01	U25	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.670	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.670	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U25040IND01	U25	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.671	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.671	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U25042IND01	U25	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.672	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.672	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U25042IND02	U25	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.673	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.673	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH02U25063IND01	U25	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.675	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.675	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U35001IND01	U35	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.676	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.676	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U35002IND01	U35	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.677	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.677	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U35003IND01	U35	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.678	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.678	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U35004IND01	U35	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.679	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.679	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U35005IND01	U35	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.680	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.680	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U35006IND01	U35	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.681	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.681	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U35007IND01	U35	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.682	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.682	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U35008IND01	U35	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.683	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.683	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U35009IND01	U35	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.684	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.684	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U35010IND01	U35	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.685	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.685	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U35011IND01	U35	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.686	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.686	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U35012IND01	U35	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.687	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.687	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U35013IND01	U35	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.688	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.688	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U35014IND01	U35	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.689	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.689	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U35015IND01	U35	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.690	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.690	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U35016IND01	U35	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.691	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.691	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U35042IND01	U35	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.692	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.692	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U35042IND02	U35	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.693	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.693	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U34001IND01	U34	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.694	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.694	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U34002IND01	U34	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.695	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.695	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U34003IND01	U34	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.696	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.696	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U34004IND01	U34	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.697	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.697	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U34005IND01	U34	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.698	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.698	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U34006IND01	U34	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.699	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.699	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U34007IND01	U34	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.700	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.700	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U34008IND01	U34	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.701	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.701	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U34009IND01	U34	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.702	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.702	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U34010IND01	U34	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.703	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.703	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U34011IND01	U34	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.704	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.704	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U34012IND01	U34	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.705	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.705	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U34013IND01	U34	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.706	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.706	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U34014IND01	U34	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.707	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.707	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U34015IND01	U34	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.708	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.708	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U34016IND01	U34	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.709	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.709	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U34042IND01	U34	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.710	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.710	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U34042IND02	U34	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.711	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.711	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U33001IND01	U33	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.712	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.712	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U33002IND01	U33	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.713	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.713	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U33003IND01	U33	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.714	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.714	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U33004IND01	U33	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.715	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.715	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U33005IND01	U33	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.716	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.716	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U33006IND01	U33	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.717	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.717	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U33007IND01	U33	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.718	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.718	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U33008IND01	U33	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.719	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.719	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U33009IND01	U33	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.720	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.720	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U33010IND01	U33	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.721	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.721	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U33011IND01	U33	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.722	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.722	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U33012IND01	U33	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: [illegible]

2.000.723	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.723	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U33013IND01	U33	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.724	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.724	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U33014IND01	U33	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.725	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.725	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U33015IND01	U33	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.726	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.726	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U33016IND01	U33	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.727	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.727	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U33042IND01	U33	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.728	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.728	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U33042IND02	U33	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.729	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.729	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U32001IND01	U32	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.730	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.730	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U32002IND01	U32	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.731	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.731	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U32003IND01	U32	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.732	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.732	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U32004IND01	U32	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.733	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.733	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U32005IND01	U32	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.734	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.734	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U32006IND01	U32	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.735	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.735	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U32007IND01	U32	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.736	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.736	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U32008IND01	U32	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.737	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.737	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U32009IND01	U32	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.738	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.738	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U32010IND01	U32	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.739	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.739	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U32011IND01	U32	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.740	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.740	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U32012IND01	U32	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.741	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.741	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U32013IND01	U32	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.742	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.742	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U32014IND01	U32	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.743	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.743	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U32015IND01	U32	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.744	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.744	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U32016IND01	U32	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.745	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.745	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U32042IND01	U32	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.746	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.746	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U32042IND02	U32	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.747	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.747	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U31001IND01	U31	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.748	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.748	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U31002IND01	U31	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.749	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.749	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U31003IND01	U31	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.750	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.750	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U31004IND01	U31	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.751	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.751	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U31005IND01	U31	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.752	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.752	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U31006IND01	U31	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.753	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.753	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U31007IND01	U31	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.754	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.754	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U31008IND01	U31	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.755	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.755	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U31009IND01	U31	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.756	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.756	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U31010IND01	U31	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.757	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.757	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U31011IND01	U31	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.758	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.758	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U31012IND01	U31	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.759	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.759	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U31013IND01	U31	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.760	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.760	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U31014IND01	U31	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.761	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.761	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U31015IND01	U31	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.762	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.762	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U31016IND01	U31	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.763	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.763	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U31017IND01	U31	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.764	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.764	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U31018IND01	U31	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.765	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.765	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U31019IND01	U31	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.766	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.766	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G5	_	_	_	NBDMH03U31020IND01	U31	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.767	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.767	_	346,49 €	TROX	TROX	DID300-G6	_	_	_	NBDMH03U31042IND01	U31	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.768	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.768	_	347,49 €	TROX	TROX	DID300-G7	_	_	_	NBDMH03U31042IND02	U31	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.769	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.769	_	344,49 €	TROX	TROX	DID300-G8	_	_	_	NBDMH03U31069IND01	U31	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.770	N	Difusor de techo de tipo inductor a cuatro tubos, formado por carcasa y plénum de conexión en chapa de acero galvanizado con cuello de conexión, reja de distribución de	IND	2.000.770	_	345,49 €	TROX	TROX	DID300-G4	_	_	_	NBDMH03U31069IND02	U31	TROX	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.771	N	Fan-coil de tipo techo, sin envolvente, formado por ventilador centrífugo de cinco velocidades, batería de refrigeración, batería de calefacción y filtros, de las siguientes	FAN	2.000.780	_	341,76 €	SCHAKO	SCHAKO	NBS 100-2-4-L	ALEMANIA	2009	2	NBEMH00DRX023FAN01	DRX	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.772	N	Fan-coil de tipo techo, sin envolvente, formado por ventilador centrífugo de cinco velocidades, batería de refrigeración, batería de calefacción y filtros, de las siguientes	FAN	2.000.781	_	341,76 €	SCHAKO	SCHAKO	NBS100-2-4-FL	ALEMANIA	2009	2	NBEMH00DRX022FAN01	DRX	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.773	N	Fan-coil de tipo techo, sin envolvente, formado por ventilador centrífugo de cinco velocidades, batería de refrigeración, batería de calefacción y filtros, de las siguientes	FAN	2.000.782	_	341,76 €	SCHAKO	SCHAKO	NBS1002-4F+2-RR	ALEMANIA	2009	2	NBEMH00DRX051FAN01	DRX	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.774	N	Fan-coil de tipo techo, sin envolvente, formado por ventilador centrífugo de cinco velocidades, batería de refrigeración, batería de calefacción y filtros, de las siguientes	FAN	2.000.783	_	341,76 €	SCHAKO	SCHAKO	NBS100-2-4F+2LL	ALEMANIA	2009	2	NBEMH00DRX063FAN01	DRX	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.775	N	Fan-coil de tipo techo, sin envolvente, formado por ventilador centrífugo de cinco velocidades, batería de refrigeración, batería de calefacción y filtros, de las siguientes	FAN	2.000.784	_	341,76 €	SCHAKO	SCHAKO	NBS100-2-4F-2LL	ALEMANIA	2009	2	NBEMH00DRX027FAN01	DRX	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.776	N	Fan-coil de tipo techo, sin envolvente, formado por ventilador centrífugo de cinco velocidades, batería de refrigeración, batería de calefacción y filtros, de las siguientes	FAN	2.000.785	_	341,76 €	SCHAKO	SCHAKO	NBS100-2-4F+2RR	ALEMANIA	2009	2	NBEMH00ALM011FAN01	ALM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.777	N	Fan-coil de tipo techo, sin envolvente, formado por ventilador centrífugo de cinco velocidades, batería de refrigeración, batería de calefacción y filtros, de las siguientes	FAN	2.000.786	_	341,76 €	SCHAKO	SCHAKO	NBS100-2-4+2F-LL	ALEMANIA	2009	3	NBEMH00URG102FAN01	URG	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.778	N	Fan-coil de tipo techo, sin envolvente, formado por ventilador centrífugo de cinco velocidades, batería de refrigeración, batería de calefacción y filtros, de las siguientes	FAN	2.000.787	_	341,76 €	SCHAKO	SCHAKO	NBS100-2-4+2F-LL-06	ALEMANIA	2009	3	NBEMH00URG068FAN01	URG	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.779	N	Fan-coil de tipo techo, sin envolvente, formado por ventilador centrífugo de cinco velocidades, batería de refrigeración, batería de calefacción y filtros, de las siguientes	FAN	2.000.788	_	341,76 €	SCHAKO	SCHAKO	NBS100-2-4-FL	ALEMANIA	2009	3	NBEMH01UCI063FAN01	UCI	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.780	N	Fan-coil de tipo techo, sin envolvente, formado por ventilador centrífugo de cinco velocidades, batería de refrigeración, batería de calefacción y filtros, de las siguientes	FAN	2.000.789	_	341,76 €	SCHAKO	SCHAKO	NBS1002-4F+2-RR	ALEMANIA	2009	3	NBEMH01MGR016FAN01	MGR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.781	N	Fan-coil de tipo techo, sin envolvente, formado por ventilador centrífugo de cinco velocidades, batería de refrigeración, batería de calefacción y filtros, de las siguientes	FAN	2.000.790	_	341,76 €	SCHAKO	SCHAKO	NBS100-2-4F+2LL	ALEMANIA	2009	3	NBEMP01SCP009FAN01	SCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.782	N	Fan-coil de tipo techo, sin envolvente, formado por ventilador centrífugo de cinco velocidades, batería de refrigeración, batería de calefacción y filtros, de las siguientes	FAN	2.000.791	_	341,76 €	SCHAKO	SCHAKO	NBS100-2-4F+2RR	ALEMANIA	2009	3	NBEMP01SCP010FAN01	SCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.783	N	Fan-coil de tipo techo, sin envolvente, formado por ventilador centrífugo de cinco velocidades, batería de refrigeración, batería de calefacción y filtros, de las siguientes	FAN	2.000.792	_	341,76 €	SCHAKO	SCHAKO	NBS100-2-4+2F-LL	ALEMANIA	2009	3	NBEMH02U22019FAN01	U22	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.784	N	Fan-coil de tipo techo, sin envolvente, formado por ventilador centrífugo de cinco velocidades, batería de refrigeración, batería de calefacción y filtros, de las siguientes	FAN	2.000.793	_	341,76 €	SCHAKO	SCHAKO	NBS100-2-4+2F-LL-06	ALEMANIA	2009	3	NBEMH02U23017FAN01	U23	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.794	N	Fan-coil de tipo techo, sin envolvente, formado por ventilador centrífugo de cinco velocidades, batería de refrigeración, batería de calefacción y filtros, de las siguientes	FAN	2.000.794	_	341,76 €	SCHAKO	SCHAKO	NBS100-2-4-FL	ALEMANIA	2009	3	NBEMH03INS311FAN01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.795	N	Fan-coil de tipo techo, sin envolvente, formado por ventilador centrífugo de cinco velocidades, batería de refrigeración, batería de calefacción y filtros, de las siguientes	FAN	2.000.795	_	341,76 €	SCHAKO	SCHAKO	NBS100-2-4+2F-LL-06	ALEMANIA	2009	3	NBEMH03INS311FAN02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.796	N	Fan-coil de tipo techo, sin envolvente, formado por ventilador centrífugo de cinco velocidades, batería de refrigeración, batería de calefacción y filtros, de las siguientes	FAN	2.000.796	_	409,14 €	SCHAKO	SCHAKO	NBS100-2-4-FL	ALEMANIA	2009	2	NBEMH00ALM022FAN01	ALM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: ROBLES SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: [illegible]

2.000.797	N	Fan-coil de tipo techo, sin envolvente, formado por ventilador centrífugo de cinco velocidades, batería de refrigeración, batería de calefacción y filtros, de las siguientes	FAN	2.000.797	_	409,14 €	SCHAKO	SCHAKO	NBS1002-4F+2-RR	ALEMANIA	2009	3	NBEMH02VAR021FAN01	VAR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.798	N	Fan-coil de tipo techo, sin envolvente, formado por ventilador centrífugo de cinco velocidades, batería de refrigeración, batería de calefacción y filtros, de las siguientes	FAN	2.000.798	_	409,14 €	SCHAKO	SCHAKO	NBS100-2-4F+2LL	ALEMANIA	2009	3	NBEMH04INS411FAN01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.799	N	Fan-coil de tipo techo, sin envolvente, formado por ventilador centrífugo de cinco velocidades, batería de refrigeración, batería de calefacción y filtros, de las siguientes	FAN	2.000.799	_	409,14 €	SCHAKO	SCHAKO	NBS100-2-4F+2RR	ALEMANIA	2009	3	NBEMH04INS412FAN01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.800	N	Fan-coil de tipo techo, sin envolvente, formado por ventilador centrífugo de cinco velocidades, batería de refrigeración, batería de calefacción y filtros, de las siguientes	FAN	2.000.800	_	409,14 €	SCHAKO	SCHAKO	NBS100-2-4F+2RR	ALEMANIA	2009	3	NBEMH04INS413FAN01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.801	N	Fan-coil de tipo techo, sin envolvente, formado por ventilador centrífugo de cinco velocidades, batería de refrigeración, batería de calefacción y filtros, de las siguientes	FAN	2.000.801	_	409,14 €	SCHAKO	SCHAKO	NBS100-2-4F+2RR	ALEMANIA	2009	3	NBEMH04INS414FAN01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.802	N	Fan-coil de tipo techo, sin envolvente, formado por ventilador centrífugo de cinco velocidades, batería de refrigeración, batería de calefacción y filtros, de las siguientes	FAN	2.000.802	_	409,14 €	SCHAKO	SCHAKO	NBS100-2-4F+2RR	ALEMANIA	2009	3	NBEMH04INS415FAN01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.803	N	Cortina de aire de ejecución oculta en falso techo de longitud 1500 mm, dotada de ventilador centrífugo de caudal máximo 717 l/s, rejilla de toma/expulsión en aluminio,	CAT	2.000.803	_	2.135,04 €	S&P	S&P	CORF1500FT	_	_	_	NBEMH00URG062CAT01	URG	S&P	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.804	N	Cortina de aire de ejecución oculta en falso techo de longitud 1500 mm, dotada de ventilador centrífugo de caudal máximo 717 l/s, rejilla de toma/expulsión en aluminio,	CAT	2.000.804	_	2.135,04 €	S&P	S&P	CORF1500FT	_	_	_	NBEMH00URG071CAT01	URG	S&P	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.805	N	Cortina de aire de ejecución oculta en falso techo de longitud 1500 mm, dotada de ventilador centrífugo de caudal máximo 717 l/s, rejilla de toma/expulsión en aluminio,	CAT	2.000.805	_	2.135,04 €	S&P	S&P	CORF1500FT	_	_	_	NBEMP00SCP001CAT01	SCP	S&P	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.806	N	Cortina de aire de ejecución oculta en falso techo de longitud 1500 mm, dotada de ventilador centrífugo de caudal máximo 717 l/s, rejilla de toma/expulsión en aluminio,	CAT	2.000.806	_	2.135,04 €	S&P	S&P	CORF1500FT	_	_	_	NBEMH01C10004CAT01	C10	S&P	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.831	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.831	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00AHC014CFC01	AHC	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.832	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.832	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00AHC014CFC02	AHC	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.833	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.833	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00AHC021CFC01	AHC	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.834	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.834	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00AHC022CFC01	AHC	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.835	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.835	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00AHC022CFC02	AHC	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.836	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.836	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00AHC023CFC01	AHC	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.837	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.837	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00ALM001CFC01	ALM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.838	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.838	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00ALM001CFC02	ALM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.839	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.839	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00ALM001CFC03	ALM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.840	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.840	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00ALM001CFC04	ALM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.841	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.841	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00ALM001CFC05	ALM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.842	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.842	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00ALM001CFC06	ALM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.843	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.843	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00C01014CFC01	C01	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.844	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.844	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00C01014CFC02	C01	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.845	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.845	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00C01017CFC01	C01	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.846	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.846	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00C02014CFC01	C02	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.847	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.847	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00C02014CFC02	C02	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.848	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.848	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00C02017CFC01	C02	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.849	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.849	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00C03014CFC01	C03	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.850	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.850	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00C03014CFC02	C03	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.851	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.851	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00CAM001CFC01	CAM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.852	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.852	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00CAM006CFC01	CAM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.853	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.853	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00CAM007CFC01	CAM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.854	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.854	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00COC001CFC01	COC	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.855	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.855	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00COC001CFC02	COC	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.856	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.856	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00COC001CFC04	COC	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.857	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.857	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00COC001CFC03	COC	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.858	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.858	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00DRX001CFC01	DRX	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.859	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.859	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00DRX001CFC02	DRX	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.860	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.860	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00DRX001CFC03	DRX	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.861	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.861	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00DRX001CFC04	DRX	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.862	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.862	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00DRX005CFC01	DRX	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.863	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.863	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00DRX005CFC02	DRX	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.864	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.864	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00DRX016CFC01	DRX	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.865	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.865	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00DRX035CFC01	DRX	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.866	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.866	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00DRX066CFC02	DRX	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.867	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.867	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00DRX066CFC01	DRX	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.868	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.868	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00FAR002CFC01	FAR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.869	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.869	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00FAR012CFC01	FAR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.870	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.870	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00FAR012CFC02	FAR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.871	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.871	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00FAR053CFC02	FAR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.872	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.872	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00FAR053CFC01	FAR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.873	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.873	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00FAR064CFC01	FAR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.874	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.874	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00FAR064CFC02	FAR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.875	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.875	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00FAR064CFC03	FAR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.876	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.876	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00FAR064CFC04	FAR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.877	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.877	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00FAR066CFC01	FAR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.878	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.878	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00FAR066CFC02	FAR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.879	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.879	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00HDM004CFC01	HDM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.880	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.880	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00HDM004CFC02	HDM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.881	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.881	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00HDM004CFC03	HDM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.882	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.882	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00HDM004CFC04	HDM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.883	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.883	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00HDM004CFC05	HDM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.884	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.884	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00HDM004CFC06	HDM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.885	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.885	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00HDM006CFC01	HDM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	

Firmante: ALBERTO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 18:59:46
Fecha y hora oficial de la firma electrónica: 07/11/2017 19:27:38 (CET)
Este documento electrónico ha sido generado por un usuario de Cortafuegos.com (www.cortafuegos.com) y contiene la información de la declaración responsable de conformidad con el Real Decreto 513/2017 de las siguientes características:

2.000.886	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.886	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00HDM006CFC02	HDM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.887	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.887	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00HDM042CFC01	HDM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.888	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.888	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00HSP001CFC02	HSP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.889	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.889	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00HSP001CFC01	HSP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.890	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.890	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00HSP004CFC01	HSP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.891	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.891	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00HSP004CFC02	HSP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.892	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.892	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00HSP004CFC03	HSP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.893	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.893	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00INS008CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.894	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.894	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00INS009CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.895	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.895	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00INS009CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.896	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.896	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00INS009CFC03	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.897	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.897	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00INS014CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.898	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.898	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00INS014CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.899	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.899	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00INS015CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.900	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.900	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00INS020CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.901	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.901	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00INS020CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.902	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.902	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00INS020CFC04	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.903	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.903	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00INS020CFC03	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.904	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.904	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00INS024CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.905	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.905	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00INS024CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.906	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.906	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00INS025CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.907	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.907	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00LAB011CFC01	LAB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.908	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.908	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00LAB011CFC02	LAB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.909	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.909	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00LAB014CFC01	LAB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.910	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.910	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00LAB014CFC02	LAB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.911	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.911	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00LAB015CFC01	LAB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.912	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.912	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00LAB015CFC02	LAB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.913	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.913	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00LAB053CFC01	LAB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.914	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.914	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00LAB053CFC02	LAB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.915	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.915	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00LAB053CFC03	LAB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.916	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 700X550 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.916	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00LAB053CFC04	LAB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.917	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.917	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00MNT001CFC01	MNT	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.918	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.918	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00MNT001CFC02	MNT	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.919	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.919	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00MNT004CFC01	MNT	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.920	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.920	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00MNT004CFC02	MNT	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.921	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.921	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00MNT004CFC03	MNT	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.922	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.922	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00MNT004CFC04	MNT	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.923	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120 de 500x200 mm	CFC	2.000.923	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00MNT006CFC01	MNT	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.924	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120 de 600x200 mm	CFC	2.000.924	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00MNT006CFC02	MNT	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.925	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120 de 1050x200 mm	CFC	2.000.925	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00MNT006CFC03	MNT	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.926	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120 de 1050x200 mm	CFC	2.000.926	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00MNT024CFC01	MNT	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.927	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120 de 1050x200 mm	CFC	2.000.927	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00MNT031CFC01	MNT	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.928	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.928	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00MNT032CFC01	MNT	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.929	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.929	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00MNT037CFC01	MNT	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.930	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.930	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00MNT037CFC02	MNT	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.931	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.931	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00MOR009CFC01	MOR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.932	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.932	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00MOR009CFC02	MOR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.933	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.933	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00MOR009CFC03	MOR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.934	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.934	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00MOR009CFC04	MOR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.935	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.935	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00N04001CFC01	N04	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.936	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.936	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00N06001CFC01	N06	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.937	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.937	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00N06001CFC02	N06	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.938	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.938	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00N08001CFC02	N08	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.939	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.939	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00N08001CFC01	N08	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.940	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.940	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00N10001CFC01	N10	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.941	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.941	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00N10001CFC02	N10	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.942	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.942	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00PCM001CFC01	PCM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.943	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.943	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00PCM001CFC02	PCM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.944	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.944	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00PCM001CFC07	PCM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.945	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.945	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00PCM001CFC08	PCM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.946	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.946	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00PCM001CFC05	PCM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.947	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.947	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00PCM001CFC06	PCM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.948	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.948	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00PCM001CFC09	PCM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.949	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.949	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00PCM001CFC10	PCM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.950	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.950	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00PCM001CFC03	PCM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	

Firmante: ALBERTO SOLER LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE | 07/11/2017 19:07:46
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 [illegible]
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 [illegible]
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 [illegible]

2.000.951	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.951	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00PCM001CFC04	PCM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.952	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.952	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00PCP001CFC06	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.953	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.953	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00PCP001CFC03	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.954	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.954	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00PCP001CFC01	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.955	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.955	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00PCP001CFC02	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.956	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.956	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00PCP001CFC07	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.957	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.957	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00PCP001CFC04	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.958	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.958	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00PCP001CFC05	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.959	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.959	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00RSD002CFC01	RSD	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.960	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.960	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00RSD004CFC01	RSD	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.961	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.961	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00URG073CFC01	URG	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.962	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.962	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00URG073CFC02	URG	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.963	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.963	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00URG088CFC01	URG	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.964	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.964	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00URG091CFC02	URG	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.965	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.965	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00URG091CFC04	URG	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.966	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.966	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00URG091CFC03	URG	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.967	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.967	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00URG091CFC01	URG	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.968	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.968	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00URG126CFC03	URG	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.969	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.969	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00URG126CFC01	URG	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.970	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.970	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00URG126CFC02	URG	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.971	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.971	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00URG126CFC04	URG	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.972	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.972	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00URG139CFC01	URG	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.973	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.973	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH00URG139CFC02	URG	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.974	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.974	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01ACT001CFC01	ACT	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.975	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.975	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01ACT001CFC02	ACT	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.976	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 1750 x 700 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de	CFC	2.000.976	_	562,00 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01ACT001CFC03	ACT	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.977	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.977	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BIB004CFC01	BIB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.978	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.978	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BIB006CFC01	BIB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.979	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.979	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BIB015CFC01	BIB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.980	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.980	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BIB016CFC01	BIB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.981	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.981	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BIB017CFC01	BIB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.982	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.982	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BOB004CFC01	BOB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.983	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.983	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BOB004CFC02	BOB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.984	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.984	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BOB004CFC03	BOB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.985	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.985	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BOB004CFC04	BOB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.986	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.986	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BOB004CFC05	BOB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.987	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.987	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BOB004CFC06	BOB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.988	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.988	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BOB019CFC02	BOB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.989	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.989	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BOB019CFC03	BOB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.990	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.990	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BOB019CFC01	BOB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.991	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.991	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BOB019CFC04	BOB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.992	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.992	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BOB023CFC01	BOB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.993	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.993	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BOB023CFC02	BOB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.994	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.994	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BOB041CFC01	BOB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.995	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.995	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BOB041CFC02	BOB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.996	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.996	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BOB041CFC03	BOB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.997	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.997	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BOB041CFC04	BOB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.998	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.998	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BOB076CFC01	BOB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.000.999	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.000.999	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BOB076CFC02	BOB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.000	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.000	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BOB076CFC03	BOB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.001	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.001	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BOB076CFC04	BOB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.002	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.002	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BQR041CFC02	BQR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.003	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.003	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BQR041CFC01	BQR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.004	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.004	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BQR059CFC01	BQR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.005	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.005	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BQR059CFC02	BQR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.006	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.006	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BQR060CFC03	BQR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.007	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.007	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BQR060CFC04	BQR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.008	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.008	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BQR060CFC02	BQR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.009	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.009	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01BQR060CFC01	BQR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.010	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.010	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01C11015CFC01	C11	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.011	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.011	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01C11015CFC02	C11	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.012	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.012	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01C12014CFC01	C12	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.013	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.013	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01C12014CFC02	C12	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.014	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.014	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01C12017CFC01	C12	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.015	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.015	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01EST002CFC01	EST	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: ROIBAL SOLER, LUIS | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: [illegible]

2.001.016	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.016	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01HDQ002CFC03	HDQ	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.017	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.017	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01HDQ002CFC04	HDQ	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.018	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.018	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01HDQ002CFC01	HDQ	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.019	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.019	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01HDQ002CFC02	HDQ	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.020	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 900 x 500 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.020	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01HDQ002CFC05	HDQ	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.021	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 900 x 500 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.021	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01HDQ005CFC01	HDQ	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.022	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.022	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01HDQ021CFC01	HDQ	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.023	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.023	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01HDQ021CFC05	HDQ	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.024	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.024	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01HDQ021CFC02	HDQ	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.025	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.025	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01HDQ021CFC04	HDQ	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.026	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.026	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01HDQ021CFC06	HDQ	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.027	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 250 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.027	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01HDQ021CFC03	HDQ	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.028	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.028	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01HDQ036CFC01	HDQ	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.029	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.029	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01HDQ036CFC02	HDQ	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.030	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.030	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01HDQ049CFC01	HDQ	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.031	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.031	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01HDQ049CFC02	HDQ	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.032	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.032	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01HDQ049CFC03	HDQ	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.033	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.033	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01HDQ049CFC04	HDQ	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.034	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.034	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01HDQ050CFC01	HDQ	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.035	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.035	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01HDQ050CFC02	HDQ	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.036	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.036	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01HDQ050CFC03	HDQ	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.037	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.037	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01HDQ050CFC04	HDQ	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.038	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.038	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01HSS001CFC01	HSS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.039	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.039	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01HSS001CFC02	HSS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.040	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.040	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01HSS003CFC01	HSS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.041	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.041	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01HSS003CFC02	HSS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.042	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.042	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01INS107CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.043	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.043	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01INS111CFC03	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.044	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.044	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01INS111CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.045	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.045	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01INS111CFC04	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.046	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.046	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01INS111CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.047	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.047	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01INS111CFC06	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.048	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.048	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01INS111CFC05	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.049	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.049	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01INS111CFC07	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.050	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.050	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01INS112CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.051	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.051	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01INS112CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.052	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.052	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01INS113CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.053	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.053	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01INS113CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.054	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.054	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01INS114CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.055	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.055	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01INS114CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.056	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.056	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01INS114CFC03	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.057	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.057	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01INS114CFC04	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.058	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.058	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01INS115CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.059	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.059	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01INS115CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.060	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.060	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01INS115CFC03	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.061	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.061	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01INS115CFC04	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.062	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.062	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01INS127CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.063	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.063	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01INS129CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.064	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.064	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01LEN003CFC01	LEN	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.065	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.065	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01MGR019CFC01	MGR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.066	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.066	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01MGR019CFC02	MGR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.067	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.067	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01N02001CFC01	N02	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.068	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.068	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01N02001CFC02	N02	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.069	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.069	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01N05001CFC01	N05	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.070	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.070	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01N05001CFC02	N05	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.071	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.071	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01N05001CFC04	N05	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.072	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.072	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01N05001CFC03	N05	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.073	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.073	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01N06001CFC01	N06	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.074	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.074	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01N06001CFC02	N06	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.075	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.075	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01N08001CFC01	N08	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.076	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.076	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01N08001CFC02	N08	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.077	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.077	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01N10001CFC03	N10	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.078	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.078	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01N10001CFC04	N10	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.079	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.079	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01N10001CFC05	N10	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.080	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.080	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01N10001CFC06	N10	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	

Firmante: ALBERTO SOLER LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE | 07/11/2017 18:59:46
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 19:17:46
Este documento electrónico incorporado por referencia en el contrato principal al que acompaña, según artículo 27.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, puede ser consultado y descargado en la sede electrónica del organismo actuante, usando el código seguro de verificación (CSV) 3PQ2HJ5ZZ7ZQ4DHQ

2.001.081	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.081	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01N10001CFC01	N10	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.082	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.082	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01N10001CFC02	N10	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.083	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.083	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCM001CFC13	PCM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.084	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.084	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCM001CFC04	PCM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.085	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.085	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCM001CFC07	PCM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.086	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.086	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCM001CFC08	PCM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.087	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.087	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCM001CFC12	PCM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.088	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.088	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCM001CFC15	PCM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.089	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.089	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCM001CFC03	PCM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.090	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.090	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCM001CFC14	PCM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.091	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.091	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCM001CFC05	PCM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.092	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.092	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCM001CFC06	PCM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.093	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.093	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCM001CFC11	PCM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.094	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.094	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCM001CFC09	PCM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.095	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.095	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCM001CFC10	PCM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.096	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.096	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCM001CFC01	PCM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.097	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.097	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCM001CFC02	PCM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.098	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.098	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCP001CFC23	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.099	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.099	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCP001CFC24	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.100	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.100	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCP001CFC25	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.101	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.101	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCP001CFC01	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.102	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.102	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCP001CFC02	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.103	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.103	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCP001CFC03	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.104	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.104	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCP001CFC04	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.105	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.105	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCP001CFC17	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.106	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.106	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCP001CFC05	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.107	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.107	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCP001CFC06	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.108	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.108	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCP001CFC18	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.109	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.109	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCP001CFC07	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.110	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.110	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCP001CFC19	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.111	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.111	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCP001CFC20	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.112	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.112	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCP001CFC08	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.113	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.113	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCP001CFC09	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.114	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.114	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCP001CFC21	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.115	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.115	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCP001CFC22	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.116	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.116	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCP001CFC10	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.117	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.117	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCP001CFC11	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.118	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.118	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCP001CFC12	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.119	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.119	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCP001CFC13	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.120	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.120	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCP001CFC14	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.121	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.121	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCP001CFC15	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.122	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.122	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01PCP001CFC16	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.123	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.123	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01RHB013CFC03	RHB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.124	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.124	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01RHB013CFC04	RHB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.125	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.125	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01RHB013CFC01	RHB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.126	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.126	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01RHB013CFC02	RHB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.127	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.127	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01RHB049CFC01	RHB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.128	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.128	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01RHB049CFC02	RHB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.129	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.129	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01RHB049CFC03	RHB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.130	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.130	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01RHB049CFC04	RHB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.131	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.131	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01RHB050CFC01	RHB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.132	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.132	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01RHB050CFC02	RHB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.133	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.133	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01RHB051CFC02	RHB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.134	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.134	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01RHB051CFC06	RHB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.135	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.135	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01RHB051CFC03	RHB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.136	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.136	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01RHB051CFC04	RHB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.137	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.137	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01RHB051CFC05	RHB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.138	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.138	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01RHB051CFC01	RHB	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.139	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.139	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01SIN005CFC01	SIN	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.140	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.140	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01SIN008CFC01	SIN	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.141	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.141	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01SIN009CFC01	SIN	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.142	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.142	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01UCI008CFC02	UCI	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.143	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.143	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01UCI008CFC03	UCI	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.144	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.144	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01UCI008CFC01	UCI	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.145	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.145	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01UCI062CFC01	UCI	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	

Firmante: MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE | 07/11/2017 13:17:46 | Firmante: ROBLEDO SOLER LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21 | Firmante: [illegible] | 07/11/2017 [illegible]

2.001.146	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.146	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01UCI076CFC01	UCI	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.147	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.147	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01UCI079CFC01	UCI	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.148	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.148	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01VES002CFC01	VES	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.149	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.149	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01VES002CFC02	VES	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.150	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.150	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01VES002CFC03	VES	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.151	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.151	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01VES003CFC03	VES	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.152	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.152	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01VES003CFC04	VES	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.153	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.153	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01VES003CFC01	VES	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.154	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.154	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01VES003CFC02	VES	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.155	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.155	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01VES005CFC04	VES	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.156	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.156	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01VES005CFC01	VES	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.157	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.157	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01VES005CFC02	VES	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.158	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.158	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01VES005CFC03	VES	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.159	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.159	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01VES006CFC01	VES	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.160	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.160	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01VES006CFC02	VES	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.161	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.161	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01VES008CFC01	VES	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.162	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.162	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01VES008CFC02	VES	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.163	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.163	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH01VES009CFC01	VES	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.164	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.164	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02ADM041CFC01	ADM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.165	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.165	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02C21013CFC01	C21	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.166	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.166	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02C21017CFC02	C21	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.167	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.167	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02C21017CFC01	C21	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.168	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.168	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02C23013CFC01	C23	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.169	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.169	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02C23017CFC02	C23	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.170	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.170	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02C23017CFC01	C23	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.171	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.171	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02C24013CFC01	C24	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.172	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.172	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02C24017CFC02	C24	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.173	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.173	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02C24017CFC01	C24	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.174	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.174	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02DIR014CFC01	DIR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.175	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.175	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02DIR014CFC02	DIR	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.176	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.176	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02INS201CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.177	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.177	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02INS201CFC09	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.178	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.178	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02INS201CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.179	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.179	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02INS201CFC03	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.180	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.180	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02INS201CFC04	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.181	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.181	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02INS201CFC05	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.182	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.182	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02INS201CFC06	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.183	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.183	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02INS201CFC07	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.184	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.184	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02INS201CFC08	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.185	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.185	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02INS203CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.186	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.186	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02INS203CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.187	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120 de 1050x350 mm	CFC	2.001.187	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02INS205CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.188	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120 de 1050x350 mm	CFC	2.001.188	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02INS205CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.189	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120 de 1050x350 mm	CFC	2.001.189	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02INS205CFC03	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.190	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120 de 1050x350 mm	CFC	2.001.190	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02INS205CFC05	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.191	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.191	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02INS205CFC04	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.192	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.192	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02INS205CFC06	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.193	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.193	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02INS206CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.194	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.194	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02INS207CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.195	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.195	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02N06001CFC01	N06	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.196	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.196	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02N06001CFC02	N06	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.197	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.197	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02N08001CFC01	N08	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.198	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.198	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02N08001CFC02	N08	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.199	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.199	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02N08001CFC03	N08	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.200	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.200	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02N08001CFC04	N08	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.201	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.201	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02N10001CFC01	N10	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.202	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.202	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02N10001CFC02	N10	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.203	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.203	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02PCP001CFC01	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.204	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.204	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02PCP001CFC02	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.205	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.205	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02PCP001CFC06	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.206	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.206	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02PCP001CFC03	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.207	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.207	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02PCP001CFC04	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.208	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.208	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02PCP001CFC05	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.209	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.209	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U21005CFC01	U21	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.210	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.210	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U21010CFC02	U21	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	

Firmante: ROBERT SOLER LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 19:17:46
Este documento electrónico ha sido generado por la Comunidad Autónoma de Aragón, según artículo 27.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para su entrega al interesado. Puede ser consultado en la sede electrónica (https://sede.aragon.es) mediante el código seguro de verificación (CSV) que figura al margen.

2.001.211	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.211	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U21010CFC01	U21	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.212	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.212	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U21030CFC01	U21	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.213	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.213	_	414,37 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U21030CFC02	U21	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.214	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.214	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U21030CFC03	U21	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.215	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.215	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U21030CFC04	U21	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.216	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.216	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U21030CFC05	U21	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.217	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.217	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U21031CFC01	U21	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.218	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.218	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U22005CFC01	U22	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.219	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.219	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U22010CFC01	U22	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.220	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.220	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U22030CFC01	U22	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.221	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.221	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U22030CFC02	U22	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.222	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.222	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U22030CFC03	U22	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.223	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.223	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U22030CFC04	U22	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.224	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.224	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U22030CFC05	U22	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.225	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.225	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U22031CFC01	U22	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.226	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.226	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U23030CFC01	U23	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.227	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.227	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U23030CFC02	U23	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.228	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.228	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U23030CFC03	U23	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.229	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.229	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U23030CFC04	U23	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.230	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.230	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U23030CFC05	U23	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.231	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.231	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U23031CFC01	U23	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.232	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.232	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U24030CFC01	U24	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.233	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.233	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U24030CFC02	U24	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.234	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.234	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U24030CFC03	U24	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.235	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.235	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U24030CFC04	U24	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.236	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.236	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U24030CFC05	U24	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.237	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.237	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U24031CFC01	U24	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.238	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.238	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U25030CFC01	U25	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.239	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.239	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U25030CFC02	U25	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.240	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 350 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.240	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U25030CFC03	U25	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.241	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 700 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.241	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U25030CFC04	U25	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.242	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 700 x 300 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.242	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U25030CFC05	U25	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.243	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 200X200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.243	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U25031CFC01	U25	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.244	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.244	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U26030CFC01	U26	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.245	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 700 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.245	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH02U26031CFC01	U26	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.246	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 700 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.246	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03C31013CFC01	C31	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.247	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 700 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.247	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03C31017CFC01	C31	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.248	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 700 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.248	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03C31017CFC02	C31	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.249	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 700 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.249	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03C32013CFC01	C32	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.250	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 700 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.250	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03C32017CFC02	C32	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.251	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 700 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.251	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03C32017CFC01	C32	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.252	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 700 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.252	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03C33013CFC01	C33	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.253	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 700 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.253	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03C33017CFC02	C33	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.254	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 800 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.254	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03C33017CFC01	C33	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.255	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 800 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.255	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03C34013CFC01	C34	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.256	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 800 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.256	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03C34017CFC02	C34	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.257	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 850 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.257	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03C34017CFC01	C34	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.258	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 850 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.258	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS301CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.259	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 1150 x 400 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de	CFC	2.001.259	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS301CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.260	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.260	_	397,43 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS301CFC09	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.261	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.261	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS301CFC03	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.262	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.262	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS301CFC04	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.263	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.263	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS301CFC05	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.264	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.264	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS301CFC06	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.265	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.265	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS301CFC07	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.266	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.266	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS301CFC08	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.267	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.267	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS303CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.268	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.268	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS303CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.269	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.269	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS303CFC03	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.270	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.270	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS303CFC04	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.271	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.271	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS303CFC05	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.272	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.272	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS303CFC06	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.273	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.273	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS305CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.274	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.274	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS305CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.275	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 450 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.275	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS305CFC03	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	

07/11/2017 18:59:21 Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS JAVIER
07/11/2017 15:17:46 Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
Este documento electrónico ha sido firmado por su Firmante (Ley 59/2003). Puede ser contrastado su autenticidad en la sede electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (https://sede.minhafp.gob.es) mediante el código seguro de verificación (CSV) 2017-7504-6421-1773

2.001.276	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.276	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS305CFC04	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.277	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.277	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS306CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.278	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.278	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS307CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.279	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.279	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS315CFC05	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.280	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.280	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS315CFC06	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.281	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.281	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS315CFC03	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.282	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.282	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS315CFC04	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.283	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.283	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS315CFC07	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.284	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.284	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS315CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.285	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.285	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS315CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.286	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.286	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS316CFC04	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.287	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.287	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS316CFC10	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.288	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.288	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS316CFC11	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.289	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.289	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS316CFC03	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.290	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.290	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS316CFC06	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.291	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.291	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS316CFC05	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.292	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.292	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS316CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.293	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.293	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS316CFC07	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.294	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.294	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS316CFC09	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.295	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.295	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS316CFC08	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.296	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.296	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03INS316CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.297	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.297	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03N00001CFC01	N00	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.298	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.298	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03N06001CFC01	N06	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.299	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.299	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03N06001CFC02	N06	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.300	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.300	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03N08001CFC02	N08	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.301	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.301	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03N08001CFC01	N08	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.302	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.302	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03N10001CFC03	N10	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.303	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.303	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03N10001CFC04	N10	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.304	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.304	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03N10001CFC01	N10	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.305	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.305	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03N10001CFC02	N10	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.306	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.306	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03PCP001CFC01	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.307	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.307	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03PCP001CFC02	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.308	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.308	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03PCP001CFC03	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.309	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 250mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de	CFC	2.001.309	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03PCP001CFC04	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.310	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 250mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de	CFC	2.001.310	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03PCP001CFC05	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.311	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 400 x 250 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.311	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03PCP001CFC06	PCP	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.312	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 200 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.312	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U31005CFC01	U31	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.313	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.313	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U31006CFC01	U31	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.314	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.314	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U31030CFC01	U31	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.315	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.315	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U31030CFC02	U31	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.316	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.316	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U31030CFC05	U31	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.317	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.317	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U31030CFC03	U31	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.318	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.318	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U31030CFC04	U31	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.319	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.319	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U31030CFC06	U31	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.320	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.320	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U31030CFC07	U31	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.321	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.321	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U31031CFC01	U31	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.322	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.322	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U32005CFC01	U32	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.323	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.323	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U32006CFC01	U32	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.324	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.324	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U32030CFC01	U32	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.325	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.325	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U32030CFC06	U32	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.326	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.326	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U32030CFC03	U32	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.327	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 700 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.327	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U32030CFC02	U32	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.328	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 700 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.328	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U32030CFC05	U32	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.329	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 700 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.329	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U32030CFC07	U32	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.330	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 700 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.330	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U32030CFC04	U32	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.331	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 700 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.331	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U32031CFC01	U32	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.332	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 700 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.332	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U33030CFC01	U33	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.333	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 700 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.333	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U33030CFC06	U33	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.334	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 700 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.334	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U33030CFC03	U33	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.335	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 700 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.335	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U33030CFC02	U33	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.336	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.336	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U33030CFC05	U33	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.337	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.337	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U33030CFC07	U33	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.338	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.338	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U33030CFC04	U33	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.339	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.339	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U33031CFC01	U33	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.340	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.340	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U34030CFC01	U34	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 18:59:46
Este documento electrónico ha sido generado por un Punto de Información de Arsenal según artículo 27.1 de la Ley 39/2015 y tiene validez y eficacia de copia auténtica. Puede ser comprobada su autenticidad en la sede electrónica del Ministerio de Defensa (https://sede.defensa.gob.es) mediante el código seguro de verificación (CSV) 0A1D0A1D0A1D0A1D0A1D0A1D0A1D0A1D.

2.001.341	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.341	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U34030CFC06	U34	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.342	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.342	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U34030CFC03	U34	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.343	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.343	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U34030CFC02	U34	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.344	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.344	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U34030CFC05	U34	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.345	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 800 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.345	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U34030CFC07	U34	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.346	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 800 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.346	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U34030CFC04	U34	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.347	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 800 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.347	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U34031CFC01	U34	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.348	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 800 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.348	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U35030CFC01	U35	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.349	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 850 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.349	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U35030CFC06	U35	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.350	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 850 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.350	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U35030CFC07	U35	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.351	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 850 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.351	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U35030CFC02	U35	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.352	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 850 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.352	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U35030CFC03	U35	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.353	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 850 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.353	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U35030CFC05	U35	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.354	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 900 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.354	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U35030CFC04	U35	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.355	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 900 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.355	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH03U35031CFC01	U35	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.356	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 900 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.356	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS401CFC09	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.357	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 900 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.357	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS401CFC10	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.358	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 900 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.358	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS401CFC11	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.359	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 900 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.359	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS401CFC12	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.360	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 900 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.360	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS401CFC07	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.361	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 950 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.361	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS401CFC08	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.362	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 950 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.362	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS401CFC03	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.363	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 950 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.363	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS401CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.364	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 950 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.364	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS401CFC05	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.365	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 950 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.365	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS401CFC13	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.366	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 1000 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de	CFC	2.001.366	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS401CFC04	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.367	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 1000 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de	CFC	2.001.367	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS401CFC06	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.368	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 1050 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de	CFC	2.001.368	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS401CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.369	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 1050 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de	CFC	2.001.369	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS401CFC14	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.370	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 1050 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de	CFC	2.001.370	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS402CFC09	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.371	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 1050 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de	CFC	2.001.371	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS402CFC10	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.372	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 1150 x 450 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de	CFC	2.001.372	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS402CFC08	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.373	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 500 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.373	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS402CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.374	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 500 x 500 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.374	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS402CFC04	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.375	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 500 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.375	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS402CFC06	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.376	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 500 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.376	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS402CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.377	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 500 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.377	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS402CFC03	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.378	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 500 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.378	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS402CFC05	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.379	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 500 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.379	_	427,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS402CFC07	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.380	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 500 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.380	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS402CFC12	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.381	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 500 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.381	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS402CFC14	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.382	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 500 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.382	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS402CFC15	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.383	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 900 x 500 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.383	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS402CFC11	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.384	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 1000 x 500 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de	CFC	2.001.384	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS402CFC13	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.385	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 1000 x 500 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de	CFC	2.001.385	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMH04INS402CFC16	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.386	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 550 x 550 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.386	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS003CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.387	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 550 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.387	_	444,00 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS003CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.388	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 600 x 550 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.388	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS005CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.389	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 550 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.389	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS005CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.390	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 700 x 550 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.390	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS008CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.391	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 700 x 550 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.391	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS008CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.392	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 550 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.392	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS010CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.393	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 550 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.393	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS010CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.394	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 550 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.394	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS015CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.395	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 550 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.395	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS015CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.396	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 550 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.396	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS019CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.397	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 800 x 550 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.397	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS019CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.398	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 800 x 550 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.398	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS020CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.399	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 800 x 550 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.399	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS020CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.400	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 850 x 550 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.400	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS021CFC04	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.401	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 850 x 550 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.401	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS021CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.402	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 850 x 550 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.402	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS021CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.403	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 950 x 550 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.403	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS021CFC03	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.404	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 950 x 550 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.404	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS022CFC05	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.405	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 950 x 550 mm, con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.405	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS022CFC06	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: [illegible]

2.001.406	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 1150 x 550 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de	CFC	2.001.406	_	474,94 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS022CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.407	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 1150 x 550 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de	CFC	2.001.407	_	474,94 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS022CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.408	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 1150 x 550 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de	CFC	2.001.408	_	474,94 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS022CFC03	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.409	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 1150 x 550 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de	CFC	2.001.409	_	474,94 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS022CFC04	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.410	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 1150 x 550 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de	CFC	2.001.410	_	474,94 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS030CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.411	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 600 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.411	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS030CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.412	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 600 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.412	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS032CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.413	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 650 x 600 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.413	_	444,64 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS032CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.414	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 700 x 600 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.414	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS033CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.415	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 700 x 600 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.415	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS033CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.416	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 700 x 600 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.416	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS034CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.417	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 700 x 600 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.417	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS034CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.418	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 600 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.418	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS041CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.419	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 600 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.419	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS041CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.420	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 600 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.420	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS043CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.421	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 600 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.421	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS043CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.422	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 800 x 600 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.422	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS051CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.423	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 650 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.423	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS051CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.424	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 800 x 650 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.424	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS052CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.425	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 650 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.425	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS052CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.426	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 650 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.426	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS053CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.427	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 650 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.427	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS053CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.428	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 650 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.428	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS061CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.429	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 750 x 650 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.429	_	457,88 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS061CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.430	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 1750 x 700 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de	CFC	2.001.430	_	562,00 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS062CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.431	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 1.350 x 1.150 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de	CFC	2.001.431	_	562,00 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS062CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.432	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 1.350 x 1.150 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de	CFC	2.001.432	_	562,00 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS063CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.433	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 1.350 x 1.150 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de	CFC	2.001.433	_	562,00 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS063CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.434	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 1.350 x 1.150 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de	CFC	2.001.434	_	562,00 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS073CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.435	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.435	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS073CFC02	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.436	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 300 x 250 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.436	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1INS074CFC01	INS	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.437	N	Compuerta cortafuegos rectangular RF-120, según norma UNE EN 1366-2, de 350 x 250 mm. con premarco, dotada de actuador eléctrico a 24V, sistema electrónico de conexión	CFC	2.001.437	_	404,96 €	SCHAKO	SCHAKO	BSK EI 120 RF 120	_	_	_	NBFMHS1LIM006CFC01	LIM	SCHAKO	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.438	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.438	5148126000	821,47 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	CAB 355	SPAIN	_	_	NCAMHS1INS003CVA01	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.439	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.439	5148126000	821,47 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	CAB 355	SPAIN	2009	_	NCAMHS1INS003CVA02	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.440	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.440	5113214000	1.099,47 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	CVT 10/10	SPAIN	2009	_	NCAMHS1INS019CVA01	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.441	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.441	5113214000	1.099,47 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	CVT 10/10	SPAIN	2009	_	NCAMHS1INS019CVA02	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.442	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.442	5113214000	1.099,47 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	CVT 10/10	SPAIN	2009	_	NCAMHS1INS008CVA01	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.443	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.443	5113214000	1.099,47 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	CVT 10/10	SPAIN	2009	_	NCAMHS1INS008CVA02	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.444	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.444	5148126000	821,47 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	CAB 355	SPAIN	2009	_	NCAMHS1INS021CVA01	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.445	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.445	5113214000	1.099,47 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	CVT 10/10	SPAIN	2009	_	NCAMHS1INS022CVA01	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.446	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.446	5113214000	1.099,47 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	CVT 10/10	SPAIN	2009	_	NCAMHS1INS022CVA02	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.447	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.447	5113214000	1.099,47 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	CVT 10/10	SPAIN	2009	_	NCAMHS1INS015CVA01	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.448	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.448	5113214000	1.099,47 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	CVT 10/10	SPAIN	2009	_	NCAMHS1INS015CVA02	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.449	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.449	5128200200	328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS451CVA01	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.450	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.450	5128200200	328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS451CVA02	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.451	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.451	5148126000	405,29 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS451CVA03	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.452	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.452	5137350400	328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS421CVA01	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.453	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.453	5128200200	328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS401CVA01	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.454	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.454	5128200200	328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS401CVA02	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.455	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.455	5128200200	328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS450CVA01	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.456	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.456	5128200200	328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS450CVA02	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.457	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.457		328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS422CVA01	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.458	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.458	5128200200	328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS402CVA01	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.459	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.459	5128200200	328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS402CVA02	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.460	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.460	5128200200	328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS449CVA01	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.461	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.461	5128200200	328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS449CVA02	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.462	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.462		328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS423CVA01	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.463	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.463	5138101000	328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS423CVA02	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.464	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.464	514729000	362,26 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	CHVT-12/12	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS423CVA03	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.465	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.465		328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS423CVA04	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.466	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.466	5113214000	328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	CAB 315	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS423CVA05	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.467	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.467		328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS423CVA06	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.468	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.468		328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS423CVA07	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.469	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.469	5137691100	328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS423CVA08	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.470	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.470	5138101000	328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS423CVA09	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	

Firmante: ALBERTO SOLER LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE | 07/11/2017 17:51:46
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 18:59:21
Este documento electrónico ha sido generado en la Sede Electrónica del Catastro. La autenticidad del documento electrónico puede ser contrastada en la siguiente dirección: https://www.sedecatastro.gob.es/ mediante el código seguro de verificación (CSV) 9707A04 [illegible]
Este documento electrónico ha sido generado en la Sede Electrónica del Catastro. La autenticidad del documento electrónico puede ser contrastada en la siguiente dirección: https://www.sedecatastro.gob.es/ mediante el código seguro de verificación (CSV) 9707A04 [illegible]
Este documento electrónico ha sido generado en la Sede Electrónica del Catastro. La autenticidad del documento electrónico puede ser contrastada en la siguiente dirección: https://www.sedecatastro.gob.es/ mediante el código seguro de verificación (CSV) 9707A04 [illegible]

2.001.471	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.471	5128200200	328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS403CVA02	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.472	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.472	5128200200	328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS403CVA01	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.473	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.473	5128200200	328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS448CVA02	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.474	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.474	5128200200	328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS448CVA01	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.475	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.475		328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS424CVA01	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.476	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.476	5128000600	405,29 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS404CVA01	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.477	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.477	5128000600	405,29 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS404CVA02	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.478	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.478	5128200200	328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS447CVA01	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.479	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.479	5128200200	328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS447CVA02	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.480	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.480	5137350400	328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS425CVA01	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.481	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.481	5128000600	405,29 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS405CVA01	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.482	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.482	5128000600	405,29 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS405CVA02	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.483	N	Caja de ventilación para impulsión/extracción de aire de salas técnicas formada por ventilador centrífugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta	CVA	2.001.483		328,75 €	SOLER PALAU	SOLER PALAU	_	SPAIN	2009	_	NCAMH04INS425CVA02	INS	SOLER PALAU	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.495	N	Equipo de aire acondicionado de precisión, de agua enfriada marca STULZ, serie COMPACT -LINE modelo CCD 900 CW para impulsión inferior, de construcción	EAP	2.001.495	0530100198/01 01	15.577,29 €	STULZ GmBh	STULZ	A 72000	GERMANY	2010		NBAMH02INF003EAP04	INF	STULZ	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.496	N	Equipo de aire acondicionado de precisión, de agua enfriada marca STULZ, serie COMPACT -LINE modelo CCD 900 CW para impulsión inferior, de construcción	EAP	2.001.496	0530100198/01 02	15.577,29 €	STULZ GmBh	STULZ	A72180	GERMANY	2010		NBAMH02INF003EAP05	INF	STULZ	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.497	N	Planta enfriadora de agua marca CLIMAVENETA, refrigerante R-410A, ventiladores axiales, potencia 118 kW producción de agua fría 7-12ºC, aire exterior 35 ºC.	PFR	2.001.497	32002676	24.675,33 €	CLIMAVENETA	CLIMAVENETA	SL0905	ESPAÑA	10	1	NABMH03INS315PFR01	INS	CLIMAVENETA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.498	N	Planta enfriadora de agua marca CLIMAVENETA, refrigerante R-410A, ventiladores axiales, potencia 118 kW producción de agua fría 7-12ºC, aire exterior 35 ºC.	PFR	2.001.498	1103115	24.675,33 €	CLIMAVENETA	CLIMAVENETA	B08005	ESPAÑA	10	1	NABMH03INS315PFR02	INS	CLIMAVENETA	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.512	N	Válvula de equilibrado con bridas incorporadas, fabricada en bronce , con tomas de presión y juego de accesorios, de 300 mm de diámetro. Completamente instalada.	VLV	2.001.512	_	341,36 €	OVENTROP	OVENTROP	DN100	_	_	_	NABMH03INS315VLV01	INS	OVENTROP	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.513	N	Válvula de equilibrado con bridas incorporadas, fabricada en bronce , con tomas de presión y juego de accesorios, de 300 mm de diámetro. Completamente instalada.	VLV	2.001.513	_	341,36 €	OVENTROP	OVENTROP	DN100	_	_	_	NABMH03INS315VLV02	INS	OVENTROP	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.001.514	N	Válvula de equilibrado con bridas incorporadas, fabricada en bronce , con tomas de presión y juego de accesorios, de 300 mm de diámetro. Completamente instalada.	VLV	2.001.514	_	341,36 €	OVENTROP	OVENTROP	DN100	_	_	_	NABMH03INS315VLV03	INS	OVENTROP	IGLESIAS MIRÁS,S.L.	VALDECO	ROCHINA,S.A.	OK	
2.150.004	N	Contador de gas natural, tipo turbina axial con dinámica 1:20, capaz para 500 N m3/h; con emisor de impulsos de baja frecuencia, conexión mediante bridas.	CNT	2.150.004	9000294	1.862,00 €	APQ	APQ	G160	ESPAÑA	2009		OAAMR00URB015CNT01	URB	PRONOR,S.L.	PRONOR,S.L.				
2.150.005	N	Regulador de presión con uniones mediante bridas, para una presión de entrada entre 1 y 4 kg/cm² y una presión de salida entre 4000 y 500 m.m.c.a., con válvulas de seguridad	VLV	2.150.005	290514	1.372,80 €	APQ	APQ	SUTON 40/S	ESPAÑA	2009		OAAMR00URB015VLV01	URB	PRONOR,S.L.	PRONOR,S.L.				
2.150.006	N	Regulador de presión con uniones mediante bridas, para una presión de entrada entre 1 y 4 kg/cm² y una presión de salida entre 4000 y 500 m.m.c.a., con válvulas de seguridad	VLV	2.150.006	290515	1.372,80 €	APQ	APQ	SUTON 40/S	ESPAÑA	2009		OAAMR00URB015VLV02	URB	PRONOR,S.L.	PRONOR,S.L.				
2.150.007	N	VALVULA DE SEGURIDAD VSI	VLV	2.150.007	-	665,60 €	APQ	APQ	VSI 40	ESPAÑA	2009		OAAMR00URB015VLV03	URB	PRONOR,S.L.	PRONOR,S.L.				
2.150.001	N	VALVULA DE SEGURIDAD VSI	VLV	2.150.001	-	665,60 €	APQ	APQ	VSI40	ESPAÑA	2009		OAAMR00URB015VLV04	URB	PRONOR,S.L.	PRONOR,S.L.				
2.150.002	N	Válvula electromagnética de cierre rápido y rearme manual, con conexión mediante bridas, de 65 mm de diámetro, PN-16 , con alimentación a 230/240 V. Completamente	VLV	2.150.002		458,23 €	MADAS	MADAS	M16RMNC DN 65	ITALIA	2009		OBAMH03INS312VLV01	INS	PRONOR,S.L.	PRONOR,S.L.			OK	
2.150.003	N	Equipo de detección de gas natural modelo FIDEGAS REF. CA-8 compuesto por elemento detector de UNA salida de Prealarma, y DOS salidas de alarma direccionables	DGN	2.150.003	1609050032	814,81 €	FIDEGAS	FIDEGAS	_	ESPAÑA	_	_	OCAMH03INS312DGN01	INS	PRONOR,S.L.	PRONOR,S.L.			OK	
2.161.001	N	Cuadro automático de inversión,SELECTROR RAMPA-central de OXIGENO-(O2)	CAI	2.161.001	CM-09/08 0315	1.303,62 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS		ESPAÑA	2009		PAAMH00INS015CAI01	INS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.161.002	N	Cuadro selector de fuente suministro alimentación de OXIGENO-(O2)	FAG	2.161.002	CM-08/08 0168	344,95 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS					PAAMH00INS015FAG01	INS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.162.002	N	Depósito para vacío de 2000 l de capacidad,	DEP	2.162.002	0F657/5	1.266,29 €	AUTUM-F	X-PAUCHARD			2008		PBAMH00INS014DEP01	INS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.162.003	N	Depósito para vacío de 2000 l de capacidad,	DEP	2.162.003	0F657/3	1.266,29 €	AUTUM-F	X-PAUCHARD			2008		PBAMH00INS014DEP02	INS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.162.005	N	CUADRO DE GESTIÓN DE CENTRAL DE VACIO	PRE	2.162.005	-	1.911,96 €	-	-	-	-	-	-	PBAMH00INS014PRE01	INS						
2.162.006	N	BOMBA DE VACIO ROTATIVA DE 300 M3/H	BVA	2.162.006		4.500,00 €	MIL'S	MIL'S	EVISA E300MV	FRANCIA	2009	ENERO	PBAMH00INS014BVA01	INS	MIL'S	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.162.007	N	BOMBA DE VACIO ROTATIVA DE 300 M3/H	BVA	2.162.007		4.500,00 €	MIL'S	MIL'S	EVISA E300MV	FRANCIA	2009	ENERO	PBAMH00INS014BVA02	INS	MIL'S	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.162.008	N	BOMBA DE VACIO ROTATIVA DE 300 M3/H	BVA	2.162.008		4.500,00 €	MIL'S	MIL'S	EVISA E300MV	FRANCIA	2009	ENERO	PBAMH00INS014BVA03	INS	MIL'S	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.162.009	N	BOMBA DE VACIO ROTATIVA DE 300 M3/H	BVA	2.162.009		4.500,00 €	MIL'S	MIL'S	EVISA E300MV	FRANCIA	2009	ENERO	PBAMH00INS014BVA04	INS	MIL'S	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.162.010	N	BOMBA DE VACIO ROTATIVA DE 300 M3/H	BVA	2.162.010		4.500,00 €	MIL'S	MIL'S	EVISA E300MV	FRANCIA	2009	ENERO	PBAMH00INS014BVA05	INS	MIL'S	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.163.001	N	Cuadro automático de inversión, para central AIRE RESPIRABLE	CAI	2.163.001	CM-09/08 0313	1.303,62 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS		ESPAÑA	2009	FEBRERO	PCAMH00INS015CAI02	INS	CARBUROS MÉDICA,S.L.	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.163.002	N	Cuadro selector de fuente suministro alimentación de AIRE RESPIRABLE	FAG	2.163.002	CM-08/08 0158	344,95 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS		ESPAÑA			PCAMH00INS015FAG02	INS	CARBUROS MÉDICA,S.L.	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.164.001	N	Equipo compacto producción de aire comprimido neumático de 11 kW formado por: compresor+ filtro de aspiración + refrigerador+ secador de aire, tratamiento de	COP	2.164.001	API108629	11.789,18 €	ATLAS COPCO	ATLAS COPCO AIRPOWER		BELGICA	2008		PDAMH00INS017COP01	INS	ATLAS COPCO AIRPOWER	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.164.002	N	Equipo compacto producción de aire comprimido neumático de 11 kW formado por: compresor+ filtro de aspiración + refrigerador+ secador de aire, tratamiento de	COP	2.164.002	API 108630	11.789,18 €	ATLAS COPCO	ATLAS COPCO AIRPOWER		BELGICA	2008		PDAMH00INS017COP02	INS	ATLAS COPCO AIRPOWER	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.165.001	N	Cuadro automático de inversión, para central OXIDO NITROSO	CAI	2.165.001	CM-09/08 0304	1.303,62 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS		ESPAÑA	2008	OCTUBRE	PEAMH00INS015CAI03	INS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.165.002	N	Cuadro selector de fuente suministro alimentación de OXIDO NITROSO	FAG	2.165.002	CM-08/08 0159	344,95 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS		ESPAÑA			PEAMH00INS015FAG03	INS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.165.003	N	Cuadro automático de inversión, para central PROTOXIDO-(N2O)	CAI	2.165.003	CM-05/08 0123	1.303,62 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS		ESPAÑA	2009	FEBRERO	PEAMH00INS015CAI04	INS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.165.004	N	Cuadro selector de fuente suministro alimentación dePROTOXIDO-(N2O)	FAG	2.165.004		344,95 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS		ESPAÑA	2009	FEBRERO	PEAMH00INS015FAG04	INS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.166.001	N	Cuadro automático de inversión, para central DIOXIDO DE CARBONO-(CO2)	CAI	2.166.001		1.303,62 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS		ESPAÑA	2008	OCTUBRE	PFAMH00INS015CAI05	INS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.001	N	Cuadro de alarmas común para las centrales de gases medicinales ,	CCA	2.167.001		2.854,58 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH00SEG001CCA01	SEG	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.002	N	Cuadro de alarmas para la central de vacío,	CCA	2.167.002	CM090095	347,92 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA	2009	ENERO	PGAMH00INS015CCA01	INS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.003	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.003		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH00URG013CCA01	URG	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.004	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.004		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH00URG031CCA01	URG	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.005	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.005		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH00URG032CCA01	URG	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.006	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.006		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH00URG057CCA01	URG	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.007	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.007		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH00HDM021CCA01	HDM	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.008	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.008		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH00DRX031CCA01	DRX	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.009	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.009		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH00LAB015CCA01	LAB	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.010	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.010		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH00C01009CCA01	C01	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.011	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.011		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH00C02009CCA01	C02	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.012	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.012		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH00C03009CCA01	C03	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.013	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.013		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH00FAR001CCA01	FAR	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.014	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.014		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH00MNT001CCA01	MNT	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.015	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.015		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH00MNT001CCA02	MNT	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.016	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.016		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH00MOR012CCA01	MOR	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.017	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.017		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH01UCI031CCA01	UCI	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.018	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.018		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH01UCI032CCA01	UCI	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.019	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.019		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH01BQR044CCA01	BQR	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	

07/11/2017 18:59:21 | Firmante: ROBLES SOLER, LUIS JAVIER | Fecha: 07/11/2017 18:59:21 | Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | Fecha: 07/11/2017 19:07:46 | Firmante: ROBLES SOLER, LUIS JAVIER | Fecha: 07/11/2017 19:17:51 | Este documento incorporado como anexo I al Contrato Administrativo de Suministro de Gases Medicinales y Servicios Asociados, tiene carácter contractual y debe ser firmado electrónicamente por el adjudicatario. Puede verificar su autenticidad en la sede electrónica del Servicio Andaluz de Salud (https://ws050.juntadeandalucia.es/verifirma/) mediante el código seguro de verificación (CSV) 3S0V0721717

2.167.020	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.020		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH01BQR012CCA01	BQR	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.021	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.021		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH01BQR013CCA01	BQR	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.022	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.022		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH01BQR014CCA01	BQR	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.023	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.023		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH01BOB041CCA01	BOB	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.024	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.024		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH01C11009CCA01	C11	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.025	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.025		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH01C13009CCA01	C13	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.026	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.026		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH01HDQ021CCA01	HDQ	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.027	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.027		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH01APT003CCA01	APT	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.028	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.028		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH01RHB022CCA01	RHB	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.029	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.029		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH02C21009CCA01	C21	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.030	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.030		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH02C23009CCA01	C23	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.031	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.031		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH02C24009CCA01	C24	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.032	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.032		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH02C25009CCA01	C25	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.033	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.033		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH02U21021CCA01	U21	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.034	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.034		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH02U22021CCA01	U22	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.035	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.035		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH02U23021CCA01	U23	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.036	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.036		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH02U24021CCA01	U24	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.037	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.037		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH02U25021CCA01	U25	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.038	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.038		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH02U26009CCA01	U26	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.039	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.039		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH03C31009CCA01	C31	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.040	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.040		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH03C32009CCA01	C32	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.041	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.041		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH03C33009CCA01	C33	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.042	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.042		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH03C34009CCA01	C34	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.043	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.043		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH03U31021CCA01	U31	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.044	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.044		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH03U32021CCA01	U32	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.045	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.045		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH03U33021CCA01	U33	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.046	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.046		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH03U34021CCA01	U34	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.047	N	Cuadro de control y alarmas - GASES MEDICINALES- de area/zona.	CCA	2.167.047		352,68 €	CARBUROS METALICOS	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MEDICA	ESPAÑA			PGAMH03U35021CCA01	U35	CARBUROS METALICOS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.048	N	Eyector para evacuación de gases anestésicos, con silenciador incorporado,	EEG	2.167.048		836,51 €	GREGGERSEN	AGFS					PGAMH01UCI013EEG01	UCI	AGFS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.049	N	Eyector para evacuación de gases anestésicos, con silenciador incorporado,	EEG	2.167.049		836,51 €	GREGGERSEN	AGFS					PGAMH01BOB001EEG01	BOB	AGFS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.050	N	Eyector para evacuación de gases anestésicos, con silenciador incorporado,	EEG	2.167.050		836,51 €	GREGGERSEN	AGFS					PGAMH01BOB002EEG01	BOB	AGFS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.051	N	Eyector para evacuación de gases anestésicos, con silenciador incorporado,	EEG	2.167.051		836,51 €	GREGGERSEN	AGFS					PGAMH01BOB003EEG01	BOB	AGFS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.052	N	Eyector para evacuación de gases anestésicos, con silenciador incorporado,	EEG	2.167.052		836,51 €	GREGGERSEN	AGFS					PGAMH01BOB004EEG01	BOB	AGFS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.053	N	Eyector para evacuación de gases anestésicos, con silenciador incorporado,	EEG	2.167.053		836,51 €	GREGGERSEN	AGFS					PGAMH01BOB005EEG01	BOB	AGFS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.054	N	Eyector para evacuación de gases anestésicos, con silenciador incorporado,	EEG	2.167.054		836,51 €	GREGGERSEN	AGFS					PGAMH01BOB006EEG01	BOB	AGFS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.167.055	N	Eyector para evacuación de gases anestésicos, con silenciador incorporado,	EEG	2.167.055		836,51 €	GREGGERSEN	AGFS					PGAMH01BOB007EEG01	BOB	AGFS	CARBUROS MÉDICA,S.L.			OK	
2.171.001	N	Detector lineal de humos, formado por elemento emisor y receptor de rayos infrarrojos, cajas de protección para montaje adosado o empotrado, soporte, con sensibilidad de	DLH	2.171.001	-	720,48 €	siemens	siemens			2008		QAAMH01SAP006DLH01	SAP	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	
2.171.002	N	Detector lineal de humos, formado por elemento emisor y receptor de rayos infrarrojos, cajas de protección para montaje adosado o empotrado, soporte, con sensibilidad de	DLH	2.171.002	-	720,48 €	siemens	siemens			2008		QAAMH01SAP006DLH02	SAP	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	
2.171.004	N	Detector lineal de humos, formado por elemento emisor y receptor de rayos infrarrojos, cajas de protección para montaje adosado o empotrado, soporte, con sensibilidad de	DLH	2.171.004	-	720,48 €	siemens	siemens			2008		QAAMH02N11001DLH01	N11	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	
2.171.005	N	Detector lineal de humos, formado por elemento emisor y receptor de rayos infrarrojos, cajas de protección para montaje adosado o empotrado, soporte, con sensibilidad de	DLH	2.171.005	-	720,48 €	siemens	siemens			2008		QAAMH02N11001DLH02	N11	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	
2.171.007	N	Detector infrarrojo de llama montado en carcasa de acero inoxidable de seguridad intrínseca para montaje en zonas explosivas, con ajuste de sensibilidad, incluso soporte	DIL	2.171.007	-	2.133,91 €	siemens	siemens			2008		QAAMH00ALM005DIL02	ALM	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	
2.171.096	N	Central de incendios analógica FC700A de 16 lazos. Marca/modelo: SIEMENS	CDI	2.171.096	-	5.675,10 €	SIEMENS	FC00A-1			2009	ABRIL	QAAMHS1INS032CDI01	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	
2.171.097	N	Central de incendios analógica FC700A de 16 lazos. Marca/modelo: SIEMENS	CDI	2.171.097	-	5.675,10 €	SIEMENS	FC00A-1			2009	ABRIL	QAAMHS1INS034CDI01	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	
2.171.098	N	Central de incendios analógica FC700A de 16 lazos. Marca/modelo: SIEMENS	CDI	2.171.098	-	5.675,10 €	SIEMENS	FC00A-1			2009	MAYO	QAAMH01INS104CDI01	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	
2.171.099	N	Central de incendios analógica FC700A de 16 lazos. Marca/modelo: SIEMENS	CDI	2.171.099	-	5.675,10 €	SIEMENS	FC00A-1			2009	MAYO	QAAMH01INS101CDI01	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	
2.171.102	N	Central de incendios analógica FC700A de 16 lazos. Marca/modelo: SIEMENS	CDI	2.171.102	-	5.675,10 €	SIEMENS	FC00A-1			2009	MAYO	QAAMH02INS204CDI01	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	
2.171.103	N	Central de incendios analógica de 6 lazos y un total de 594+594	CDI	2.171.103	-	5.207,37 €	SIEMENS	FC00A-1			2009	MAYO	QAAMP00SCV017CDI01	SCV	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	
2.171.104	N	CENTRAL DE DETECCIÓN Y EXTINCION DE AGUA NEBULIZADA PARA ALMACÉN	CEI	2.171.104	-	493,26 €	SIEMENS						QAAMH00ALM001CEI01	ALM	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	
2.171.106	N	Central de incendios analógica de 2 lazos independiente para sistema detección del CPD secundario, compuesta por: unidad de control, pantalla LCD y teclado, chasis de	CEI	2.171.106	-	493,26 €	SIEMENS	XC1001-A					QABMHS1INS071CEI01	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	
2.171.107	N	Central de incendios analógica de 2 lazos independiente para sistema detección del CPD secundario, compuesta por: unidad de control, pantalla LCD y teclado, chasis de	CEI	2.171.107	-	493,26 €	SIEMENS	XC1001-A					QABMH02INF003CEI01	INF	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	
2.172.001	N	Contador de agua contraincendios , tipo turbina de chorro múltiple, homologado según normativa vigente, con un calibre de 65 mm. para una presión máxima de servicio de 16	CNT	2.172.001	-	393,54 €	ELSTERS	ELSTERS					QBAMHS1INS005CNT01	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	
2.172.019	N	Sistema modular de extinción automática compuesto por 2 cilindros con 90 kg de FE-13 de 120 l de capacidad de acero aleado sin soldadura equipado con equipo de	HFC	2.172.019	-	2.794,34 €	SIEX	SIEX			2010	ENERO	QBCMHS1INS071HFC01	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	
2.172.020	N	Sistema modular de extinción automática compuesto por 2 cilindros con 90 kg de FE-13 de 120 l de capacidad de acero aleado sin soldadura equipado con equipo de	HFC	2.172.020	-	2.794,34 €	SIEX	SIEX			2010	ENERO	QBCMH02INF003HFC02	INF	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	
2.172.025	N	Hidrante enterrado de 100 mm, del tipo homologado por el Ayuntamiento de Murcia y norma UNE 23.407, con válvula de paso y racord manguera, incluvendo construcción de	HID	2.172.025	-	658,77 €	ANBER	ANBER					QBEMHURINS000HID01	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	
2.172.026	N	Hidrante enterrado de 100 mm, del tipo homologado por el Ayuntamiento de Murcia y norma UNE 23.407, con válvula de paso y racord manguera, incluvendo construcción de	HID	2.172.026	-	658,77 €	ANBER	ANBER					QBEMHURINS000HID02	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	
2.172.027	N	Hidrante enterrado de 100 mm, del tipo homologado por el Ayuntamiento de Murcia y norma UNE 23.407, con válvula de paso y racord manguera, incluvendo construcción de	HID	2.172.027	-	658,77 €	ANBER	ANBER					QBEMHURINS000HID03	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	
2.172.028	N	Hidrante enterrado de 100 mm, del tipo homologado por el Ayuntamiento de Murcia y norma UNE 23.407, con válvula de paso y racord manguera, incluvendo construcción de	HID	2.172.028	-	658,77 €	ANBER	ANBER					QBEMHURINS000HID04	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	
2.172.029	N	Hidrante enterrado de 100 mm, del tipo homologado por el Ayuntamiento de Murcia y norma UNE 23.407, con válvula de paso y racord manguera, incluvendo construcción de	HID	2.172.029	-	658,77 €	ANBER	ANBER					QBEMHURINS000HID05	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	
2.172.030	N	Hidrante enterrado de 100 mm, del tipo homologado por el Ayuntamiento de Murcia y norma UNE 23.407, con válvula de paso y racord manguera, incluvendo construcción de	HID	2.172.030	-	658,77 €	ANBER	ANBER					QBEMHURINS000HID06	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	
2.172.031	N	Hidrante enterrado de 100 mm, del tipo homologado por el Ayuntamiento de Murcia y norma UNE 23.407, con válvula de paso y racord manguera, incluvendo construcción de	HID	2.172.031	-	658,77 €	ANBER	ANBER					QBEMHURINS000HID07	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	
2.172.032	N	Hidrante enterrado de 100 mm, del tipo homologado por el Ayuntamiento de Murcia y norma UNE 23.407, con válvula de paso y racord manguera, incluvendo construcción de	HID	2.172.032	-	658,77 €	ANBER	ANBER					QBEMHURINS000HID08	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	
2.172.033	N	Hidrante enterrado de 100 mm, del tipo homologado por el Ayuntamiento de Murcia y norma UNE 23.407, con válvula de paso y racord manguera, incluvendo construcción de	HID	2.172.033	-	658,77 €	ANBER	ANBER					QBEMHURINS000HID09	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	
2.172.035	N	Instalación de detección y extinción de la campana y elementos de cocción de la cocina de cafetería personal, compuesto por los siguientes elementos:	EAC	2.172.035	-	4.690,35 €	FOGTEC	FOGTEC					QBGMH01HSS011EAC01	HSS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	
2.172.036	N	Instalación de detección y extinción de la campana y elementos de cocción de la cocina de cafetería personal, compuesto por los siguientes elementos:	EAC	2.172.036	-	4.690,35 €	FOGTEC	FOGTEC					QBGMH00HSP011EAC01	HSP	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	
2.172.037	N	Batería de cilindros de activación automático y manual, compuesto por: 1 cilindro de N2 de 50 l y 2 cilindros de H2O de 50 l. Colector de descarga de 1´´. Presostato. Set de	BCI	2.172.037	-	4.707,46 €	FOGTEC	FOGTEC					QBHMH00ALM001BCI01	ALM	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.	EMTE SISTEMAS		OK	

07/11/2017 18:59:21 | Firmante: ROBLES SOLER, LUIS JAVIER | Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 15:17:46 | Este documento es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Puede ser consultado en la siguiente dirección de Internet: https://sede.carm.es/verifydocs y introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 3800a7d21177

2.183.001	N	Micrófono de sobremesa para selección de hasta 1 zonas con conexión a rack de megafonía, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:	MIC	2.183.001		485,23 €							RCAMH00C03009MIC01	C03				ROCHINA,S.A.	OK	
2.183.002	N	Micrófono de sobremesa para selección de hasta 1 zonas con conexión a rack de megafonía, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:	MIC	2.183.002		405,68 €							RCAMH00C02009MIC01	C02				ROCHINA,S.A.	OK	
2.183.003	N	Micrófono de sobremesa para selección de hasta 1 zonas con conexión a rack de megafonía, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:	MIC	2.183.003		405,68 €							RCAMH00C01009MIC01	C01				ROCHINA,S.A.	OK	
2.183.004	N	Micrófono de sobremesa para selección de hasta 1 Aonas con conexión a rack de megafonía, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:	MIC	2.183.004		405,68 €							RCAMH00AHC001MIC01	AHC				ROCHINA,S.A.	OK	
2.183.005	N	Micrófono de sobremesa para selección de hasta 1 zonas con conexión a rack de megafonía, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:	MIC	2.183.005		405,68 €							RCAMH00HDM010MIC01	HDM				ROCHINA,S.A.	OK	
2.183.008	N	Micrófono de sobremesa para selección de hasta 1 zonas con conexión a rack de megafonía, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:	MIC	2.183.008		405,68 €							RCAMH01C13009MIC01	C13				ROCHINA,S.A.	OK	
2.183.009	N	Micrófono de sobremesa para selección de hasta 1 zonas con conexión a rack de megafonía, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:	MIC	2.183.009		405,68 €							RCAMH01C12009MIC01	C12				ROCHINA,S.A.	OK	
2.183.010	N	Micrófono de sobremesa para selección de hasta 1 zonas con conexión a rack de megafonía, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:	MIC	2.183.010		405,68 €							RCAMH01C11009MIC01	C11				ROCHINA,S.A.	OK	
2.183.011	N	Micrófono de sobremesa para selección de hasta 1 zonas con conexión a rack de megafonía, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:	MIC	2.183.011		405,68 €							RCAMH01RHB022MIC01	RHB				ROCHINA,S.A.	OK	
2.183.012	N	Micrófono de sobremesa para selección de hasta 1 zonas con conexión a rack de megafonía, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:	MIC	2.183.012		405,68 €							RCAMH01HDQ010MIC01	HDQ				ROCHINA,S.A.	OK	
2.183.013	N	Micrófono de sobremesa para selección de hasta 1 zonas con conexión a rack de megafonía, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:	MIC	2.183.013		405,68 €							RCAMH01BOB022MIC01	BOB				ROCHINA,S.A.	OK	
2.183.014	N	Micrófono de sobremesa para selección de hasta 1 zonas con conexión a rack de megafonía, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:	MIC	2.183.014		405,68 €							RCAMH01UCI079MIC01	UCI				ROCHINA,S.A.	OK	
2.183.015	N	Micrófono de sobremesa para selección de hasta 1 zonas con conexión a rack de megafonía, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:	MIC	2.183.015		405,68 €							RCAMH02C25009MIC01	C25				ROCHINA,S.A.	OK	
2.183.016	N	Micrófono de sobremesa para selección de hasta 1 zonas con conexión a rack de megafonía, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:	MIC	2.183.016		405,68 €							RCAMH02C24009MIC01	C24				ROCHINA,S.A.	OK	
2.183.017	N	Micrófono de sobremesa para selección de hasta 1 zonas con conexión a rack de megafonía, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:	MIC	2.183.017		405,68 €							RCAMH02C23009MIC01	C23				ROCHINA,S.A.	OK	
2.183.018	N	Micrófono de sobremesa para selección de hasta 1 zonas con conexión a rack de megafonía, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:	MIC	2.183.018		405,68 €							RCAMH02U26009MIC01	U26				ROCHINA,S.A.	OK	
2.183.019	N	Micrófono de sobremesa para selección de hasta 1 zonas con conexión a rack de megafonía, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:	MIC	2.183.019		405,68 €							RCAMH02C21009MIC01	C21				ROCHINA,S.A.	OK	
2.183.020	N	Micrófono de sobremesa para selección de hasta 1 zonas con conexión a rack de megafonía, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:	MIC	2.183.020		405,68 €							RCAMH03C34009MIC01	C34				ROCHINA,S.A.	OK	
2.183.021	N	Micrófono de sobremesa para selección de hasta 1 zonas con conexión a rack de megafonía, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:	MIC	2.183.021		405,68 €							RCAMH03C33009MIC01	C33				ROCHINA,S.A.	OK	
2.183.022	N	Micrófono de sobremesa para selección de hasta 1 zonas con conexión a rack de megafonía, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:	MIC	2.183.022		405,68 €							RCAMH03C32009MIC01	C32				ROCHINA,S.A.	OK	
2.183.023	N	Micrófono de sobremesa para selección de hasta 1 zonas con conexión a rack de megafonía, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:	MIC	2.183.023		405,68 €							RCAMH03C31009MIC01	C31				ROCHINA,S.A.	OK	
2.183.024	N	Micrófono de sobremesa para selección de hasta 1 zonas con conexión a rack de megafonía, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:	MIC	2.183.024		1.440,73 €							RCAMH01C10001MIC01	C10				ROCHINA,S.A.	OK	
2.183.025	N	Micrófono de sobremesa para selección de hasta 56 zonas con conexión a rack de megafonía, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:	MIC	2.183.025		2.394,00 €							RCAMH00SAP006MIC01	SAP				ROCHINA,S.A.	OK	
2.183.026	N	Micrófono de sobremesa para selección de hasta 08 zonas con conexión a rack de megafonía, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:	MIC	2.183.026		1.440,73 €							RCAMH00SAP002MIC01	SAP				ROCHINA,S.A.	OK	
2.183.027	N	Micrófono de sobremesa para selección de hasta 08 zonas con conexión a rack de megafonía, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:	MIC	2.183.027		1.440,73 €							RCAMH00SEG001MIC01	SEG				ROCHINA,S.A.	OK	
2.183.028	N	Central principal de megafonía Nº.1 compuesta de controlador de red con capacidad de 488 zonas, 28 canales de audio, 256 prioridades, funcionamiento autónomo o con PC,	MEG	2.183.028		30.237,35 €							RCAMHS1INS033MEG01	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.183.029	N	Micrófono de sobremesa para selección de hasta 08 zonas con conexión a rack de megafonía, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:	MIC	2.183.029		1.440,73 €							RCAMP00SCP001MIC01	SCP				ROCHINA,S.A.	OK	
2.183.030	N	Micrófono de sobremesa para selección de hasta 08 zonas con conexión a rack de megafonía, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:	MIC	2.183.030		1.440,73 €							RCAMP01SCP001MIC01	SCP				ROCHINA,S.A.	OK	
2.183.031	N	Central principal de megafonía Nº.5 compuesta de controlador de red con capacidad de 488 zonas, 28 canales de audio, 256 prioridades, funcionamiento autónomo o con PC,	MEG	2.183.031		30.237,35 €							RCAMP00SCV017MEG01	SCV				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.001	N	Distribuidor Secundario S01 (modificado) de voz/datos para un total de 233 puntos RJ45, 5 puntos WIFI. Se incluyen los paneles necesarios para conexión infraestructura gestión	DSE	2.184.001		21.387,13 €							RDAMHS1INS030DSE01	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.002	N	Distribuidor Secundario S01 (modificado) de voz/datos para un total de 195 puntos RJ45, 5 puntos WIFI. Se incluyen los paneles necesarios para conexión infraestructura gestión	DSE	2.184.002		20.269,25 €							RDAMHS1INS031DSE01	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.003	N	Distribuidor Secundario S01 (modificado) de voz/datos para un total de 270 puntos RJ45 y 13 puntos WIFI. Se incluyen los paneles necesarios para conexión infraestructura	DSE	2.184.003		20.269,25 €							RDAMH01INS105DSE01	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.004	N	Distribuidor Secundario S01 (modificado) de voz/datos para un total de 78 puntos RJ45, 6 puntos WIFI. Se incluyen los paneles necesarios para conexión infraestructura gestión	DSE	2.184.004		9.179,96 €							RDAMH00INS003DSE01	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.005	N	Distribuidor Secundario S01 (modificado) de voz/datos para un total de 276 puntos RJ45, 10 puntos WIFI y 8 puntos FO. Se incluyen los paneles necesarios para conexión	DSE	2.184.005		21.567,14 €							RDAMH00INS001DSE01	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.006	N	Distribuidor Secundario S01 (modificado) de voz/datos para un total de 117 puntos RJ45, 7 puntos WIFI y 8 puntos FO. Se incluyen los paneles necesarios para conexión	DSE	2.184.006		15.111,52 €							RDAMH00INS002DSE01	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.007	N	Distribuidor Secundario S01 (modificado) de voz/datos para un total de 257 puntos RJ45. Se incluyen los paneles necesarios para conexión infraestructura gestión turno y wi-fi	DSE	2.184.007		23.207,15 €							RDAMH00INS004DSE01	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.008	N	Distribuidor Secundario S01 (modificado) de voz/datos para un total de 174 puntos RJ45, 2 puntos WIFI. Se incluyen los paneles necesarios para conexión infraestructura gestión	DSE	2.184.008		8.062,07 €							RDAMH00INS007DSE01	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.009	N	Distribuidor Secundario S01 (modificado) de voz/datos para un total de 83 puntos RJ45, 7 puntos WIFI. Se incluyen los paneles necesarios para conexión infraestructura gestión	DSE	2.184.009		8.062,07 €							RDAMH00INS005DSE01	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.010	N	Distribuidor Secundario S01 (modificado) de voz/datos para un total de 112 puntos RJ45, 8 puntos WIFI. Se incluyen los paneles necesarios para conexión infraestructura gestión	DSE	2.184.010		8.062,07 €							RDAMH03INS305DSE01	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.011	N	Distribuidor Secundario S01 (modificado) de voz/datos para un total de 157 puntos RJ45, 11 puntos WIFI. Se incluyen los paneles necesarios para conexión infraestructura	DSE	2.184.011		10.850,11 €							RDAMH01INS106DSE01	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.012	N	Distribuidor Secundario S01 (modificado) de voz/datos para un total de 174 puntos RJ45, 10 puntos WIFI. Se incluyen los paneles necesarios para conexión infraestructura	DSE	2.184.012		16.049,36 €							RDAMH01INS101DSE01	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.013	N	Distribuidor Secundario S01 (modificado) de voz/datos para un total de 124 puntos RJ45, 8 puntos WIFI. Se incluyen los paneles necesarios para conexión infraestructura gestión	DSE	2.184.013		11.937,84 €							RDAMH01INS104DSE01	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.014	N	Distribuidor Secundario S01 (modificado) de voz/datos para un total de 116 puntos RJ45, 10 puntos WIFI. Se incluyen los paneles necesarios para conexión infraestructura	DSE	2.184.014		11.937,84 €							RDAMH01INS102DSE01	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.015	N	Distribuidor Secundario S01 (modificado) de voz/datos para un total de 156 puntos RJ45, 11 puntos WIFI. Se incluyen los paneles necesarios para conexión infraestructura	DSE	2.184.015		13.957,09 €							RDAMH01INS103DSE01	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.016	N	Distribuidor Secundario S01 (modificado) de voz/datos para un total de 180 puntos RJ45, 13 puntos WIFI. Se incluyen los paneles necesarios para conexión infraestructura	DSE	2.184.016		14.249,84 €							RDAMH02INS206DSE01	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.017	N	Distribuidor Secundario S01 (modificado) de voz/datos para un total de 198 puntos RJ45, 10 puntos WIFI. Se incluyen los paneles necesarios para conexión infraestructura	DSE	2.184.017		12.173,63 €							RDAMH02INS201DSE01	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.018	N	Distribuidor Secundario S01 (modificado) de voz/datos para un total de 168 puntos RJ45, 9 puntos WIFI. Se incluyen los paneles necesarios para conexión infraestructura gestión	DSE	2.184.018		12.173,63 €							RDAMH02INS203DSE01	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.019	N	Distribuidor Secundario S01 (modificado) de voz/datos para un total de 169 puntos RJ45, 10 puntos WIFI. Se incluyen los paneles necesarios para conexión infraestructura	DSE	2.184.019		12.173,63 €							RDAMH02INS204DSE01	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.020	N	Distribuidor Secundario S01 (modificado) de voz/datos para un total de 131 puntos RJ45, 9 puntos WIFI. Se incluyen los paneles necesarios para conexión infraestructura gestión	DSE	2.184.020		10.117,84 €							RDAMH02INS202DSE01	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.021	N	Distribuidor Secundario S01 (modificado) de voz/datos para un total de 174 puntos RJ45, 8 puntos WIFI. Se incluyen los paneles necesarios para conexión infraestructura gestión	DSE	2.184.021		10.117,84 €							RDAMH02INS205DSE01	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.022	N	Distribuidor Secundario S01 (modificado) de voz/datos para un total de 210 puntos RJ45, 11 puntos WIFI. Se incluyen los paneles necesarios para conexión infraestructura	DSE	2.184.022		12.875,74 €							RDAMH03INS301DSE01	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.023	N	Distribuidor Secundario S01 (modificado) de voz/datos para un total de 178 puntos RJ45, 10 puntos WIFI. Se incluyen los paneles necesarios para conexión infraestructura	DSE	2.184.023		12.875,74 €							RDAMH03INS302DSE01	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.024	N	Distribuidor Secundario S01 (modificado) de voz/datos para un total de 186 puntos RJ45, 10 puntos WIFI. Se incluyen los paneles necesarios para conexión infraestructura	DSE	2.184.024		12.875,74 €							RDAMH03INS303DSE01	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.025	N	Distribuidor Secundario S01 (modificado) de voz/datos para un total de 177 puntos RJ45, 10 puntos WIFI. Se incluyen los paneles necesarios para conexión infraestructura	DSE	2.184.025		12.875,74 €							RDAMH03INS304DSE01	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.026	N	Distribuidor principal de voz/datos. Compuesto de armario de pié de 800 x 800 mm con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DPR	2.184.026		26.372,57 €							RDAMHS1INS072DPR01	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.027	N	Distribuidor principal de voz/datos. Compuesto de armario de pié de 800 x 800 mm con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DPR	2.184.027		31.758,18 €							RDAMH02INF004DPR01	INF				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.028	N	Distribuidor secundario TIPO XXX de TV-IP y compuesto de armario Mural fondo 500 con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DSE	2.184.028		6.711,69 €							RDAMHS1INS030DSE02	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.029	N	Distribuidor secundario TIPO XXX de TV-IP y compuesto de armario Mural fondo 500 con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DSE	2.184.029		6.711,69 €							RDAMHS1INS031DSE02	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.030	N	Distribuidor secundario TIPO XXX de TV-IP y compuesto de armario Mural fondo 500 con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DSE	2.184.030		6.711,69 €							RDAMH00INS001DSE02	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.031	N	Distribuidor secundario TIPO XXX de TV-IP y compuesto de armario Mural fondo 500 con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DSE	2.184.031		6.711,69 €							RDAMH00INS002DSE02	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.032	N	Distribuidor secundario TIPO XXX de TV-IP y compuesto de armario Mural fondo 500 con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DSE	2.184.032		6.711,69 €							RDAMH00INS003DSE02	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.033	N	Distribuidor secundario TIPO XXX de TV-IP y compuesto de armario Mural fondo 500 con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DSE	2.184.033		6.711,69 €							RDAMH00INS004DSE02	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.034	N	Distribuidor secundario TIPO XXX de TV-IP y compuesto de armario Mural fondo 500 con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DSE	2.184.034		6.711,69 €							RDAMH00INS005DSE02	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.035	N	Distribuidor secundario TIPO XXX de TV-IP y compuesto de armario Mural fondo 500 con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DSE	2.184.035		6.711,69 €							RDAMH00INS007DSE02	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.036	N	Distribuidor secundario TIPO XXX de TV-IP y compuesto de armario Mural fondo 500 con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DSE	2.184.036		6.711,69 €							RDAMH01INS101DSE02	INS				ROCHINA,S.A.	OK	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: [illegible]

2.184.037	N	Distribuidor secundario TIPO XXX de TV-IP y compuesto de armario Mural fondo 500 con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DSE	2.184.037		6.711,69 €							RDAMH01INS102DSE02	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.038	N	Distribuidor secundario TIPO XXX de TV-IP y compuesto de armario Mural fondo 500 con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DSE	2.184.038		6.711,69 €							RDAMH01INS103DSE02	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.039	N	Distribuidor secundario TIPO XXX de TV-IP y compuesto de armario Mural fondo 500 con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DSE	2.184.039		6.711,69 €							RDAMH01INS104DSE02	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.040	N	Distribuidor secundario TIPO XXX de TV-IP y compuesto de armario Mural fondo 500 con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DSE	2.184.040		6.711,69 €							RDAMH01INS105DSE02	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.041	N	Distribuidor secundario TIPO XXX de TV-IP y compuesto de armario Mural fondo 500 con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DSE	2.184.041		6.711,69 €							RDAMH01INS106DSE02	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.042	N	Distribuidor secundario TIPO XXX de TV-IP y compuesto de armario Mural fondo 500 con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DSE	2.184.042		6.711,69 €							RDAMH02INS201DSE02	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.043	N	Distribuidor secundario TIPO XXX de TV-IP y compuesto de armario Mural fondo 500 con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DSE	2.184.043		6.711,69 €							RDAMH02INS202DSE02	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.044	N	Distribuidor secundario TIPO XXX de TV-IP y compuesto de armario Mural fondo 500 con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DSE	2.184.044		6.711,69 €							RDAMH02INS203DSE02	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.045	N	Distribuidor secundario TIPO XXX de TV-IP y compuesto de armario Mural fondo 500 con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DSE	2.184.045		6.711,69 €							RDAMH02INS204DSE02	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.046	N	Distribuidor secundario TIPO XXX de TV-IP y compuesto de armario Mural fondo 500 con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DSE	2.184.046		6.711,69 €							RDAMH02INS205DSE02	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.047	N	Distribuidor secundario TIPO XXX de TV-IP y compuesto de armario Mural fondo 500 con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DSE	2.184.047		6.711,69 €							RDAMH02INS206DSE02	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.048	N	Distribuidor secundario TIPO XXX de TV-IP y compuesto de armario Mural fondo 500 con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DSE	2.184.048		6.711,69 €							RDAMH03INS301DSE02	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.049	N	Distribuidor secundario TIPO XXX de TV-IP y compuesto de armario Mural fondo 500 con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DSE	2.184.049		6.711,69 €							RDAMH03INS302DSE02	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.050	N	Distribuidor secundario TIPO XXX de TV-IP y compuesto de armario Mural fondo 500 con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DSE	2.184.050		6.711,69 €							RDAMH03INS303DSE02	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.051	N	Distribuidor secundario TIPO XXX de TV-IP y compuesto de armario Mural fondo 500 con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DSE	2.184.051		6.711,69 €							RDAMH03INS304DSE02	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.052	N	Distribuidor secundario TIPO XXX de TV-IP y compuesto de armario Mural fondo 500 con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DSE	2.184.052		6.711,69 €							RDAMH03INS305DSE02	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.053	N	Distribuidor principal de voz/datos, compuesto de 1 armario de pié de 800 x 800 mm con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, conjunto de	DPR	2.184.053		18.028,98 €							RDAMHS1INS072DPR02	INS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.054	N	Distribuidor principal de voz/datos, compuesto de 1 armario de pié de 800 x 800 mm con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, conjunto de	DPR	2.184.054		18.028,98 €							RDAMH02INF004DPR02	INF				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.055	N	Distribuidor secundario TIPO XXX de TV-IP y compuesto de armario Mural fondo 500 con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DSE	2.184.055		6.711,69 €							RDAMP01URA018DSE01	URA				ROCHINA,S.A.	OK	
2.184.056	N	Distribuidor secundario TIPO XXX de TV-IP y compuesto de armario Mural fondo 500 con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 bandeja fija	DSE	2.184.056		6.711,69 €							RDAMP01URA018DSE02	URA				ROCHINA,S.A.	OK	
2.185.002	N	Central telefónica mixta digital-IP con capacidad hasta 5.760 puertos y equipada con tarjetas y licencias para 8 enlaces R.T.B., 2 enlaces S2 (30B+2D), 1.604 extensiones	CTF	2.185.002		134.095,07 €							REBMH02INF004CTF01	INF				ROCHINA,S.A.	OK	
2.187.001	N	Conjunto de principal con auricular y secundario manos libres para instalación en superficie, para intercomunicación. Incluso alimentador eléctrico, accesorios y	ASE	2.187.001		4.329,51 €							RGAMH00HDM004ASE01	HDM				ROCHINA,S.A.	OK	
2.187.002	N	Conjunto de principal con auricular y secundario manos libres para instalación en superficie, para intercomunicación. Incluso alimentador eléctrico, accesorios y	ASE	2.187.002		4.329,51 €							RGAMH00HDM005ASE02	HDM				ROCHINA,S.A.	OK	
2.187.003	N	Conjunto de principal con auricular y secundario manos libres para instalación en superficie, para intercomunicación. Incluso alimentador eléctrico, accesorios y	ASE	2.187.003		4.329,51 €							RGAMH01HDQ004ASE03	HDQ				ROCHINA,S.A.	OK	
2.187.004	N	Conjunto de principal con auricular y secundario manos libres para instalación en superficie, para intercomunicación. Incluso alimentador eléctrico, accesorios y	ASE	2.187.004		4.329,51 €							RGAMH01HDQ005ASE04	HDQ				ROCHINA,S.A.	OK	
2.187.005	N	Conjunto de principal con auricular y secundario manos libres para instalación en superficie, para intercomunicación. Incluso alimentador eléctrico, accesorios y	ASE	2.187.005		4.329,51 €							RGAMH01UCI008ASE05	UCI				ROCHINA,S.A.	OK	
2.187.006	N	Conjunto de principal con auricular y secundario manos libres para instalación en superficie, para intercomunicación. Incluso alimentador eléctrico, accesorios y	ASE	2.187.006		4.329,51 €							RGAMH01UCI009ASE06	UCI				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.001	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.001		381,14 €							RHAMH00C03008RLJ01	C03				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.002	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.002		381,14 €							RHAMH00C03009RLJ01	C03				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.003	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.003		381,14 €							RHAMH00C02008RLJ01	C02				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.004	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.004		381,14 €							RHAMH00C02009RLJ01	C02				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.005	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.005		381,14 €							RHAMH00C01008RLJ01	C01				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.006	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.006		381,14 €							RHAMH00C01009RLJ01	C01				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.007	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.007		381,14 €							RHAMH00AHC004RLJ01	AHC				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.008	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.008		381,14 €							RHAMH00SEG001RLJ01	SEG				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.009	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.009		381,14 €							RHAMH00SAP002RLJ01	SAP				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.010	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.010		381,14 €							RHAMH00SAP006RLJ01	SAP				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.011	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.011		381,14 €							RHAMH00N11001RLJ01	N11				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.012	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.012		381,14 €							RHAMH00HSP002RLJ01	HSP				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.013	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.013		381,14 €							RHAMH00HSP004RLJ01	HSP				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.014	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.014		381,14 €							RHAMH00FAR013RLJ01	FAR				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.015	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.015		381,14 €							RHAMH00FAR001RLJ01	FAR				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.016	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.016		381,14 €							RHAMH00LAB015RLJ01	LAB				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.017	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.017		381,14 €							RHAMH00LAB014RLJ01	LAB				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.018	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.018		381,14 €							RHAMH00HDM010RLJ01	HDM				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.019	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.019		381,14 €							RHAMH00HDM011RLJ01	HDM				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.020	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.020		381,14 €							RHAMH00HDM021RLJ01	HDM				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.021	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.021		381,14 €							RHAMH00DRX038RLJ01	DRX				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.022	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.022		381,14 €							RHAMH00URG031RLJ01	URG				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.023	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.023		381,14 €							RHAMH00URG032RLJ01	URG				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.024	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.024		381,14 €							RHAMH00URG057RLJ01	URG				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.025	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.025		381,14 €							RHAMH00URG060RLJ01	URG				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.026	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.026		381,14 €							RHAMH00URG041RLJ01	URG				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.027	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.027		381,14 €							RHAMH00URG042RLJ01	URG				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.028	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.028		381,14 €							RHAMH00URG072RLJ01	URG				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.029	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.029		381,14 €							RHAMH00URG063RLJ01	URG				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.030	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.030		381,14 €							RHAMH00URG063RLJ01	URG				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.031	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.031		381,14 €							RHAMH00URG013RLJ01	URG				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.032	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.032		381,14 €							RHAMH01C10001RLJ01	C10				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.033	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.033		381,14 €							RHAMH01C10004RLJ01	C10				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.034	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.034		381,14 €							RHAMH01C13008RLJ01	C13				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.035	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.035		381,14 €							RHAMH01C13009RLJ01	C13				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.036	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.036		381,14 €							RHAMH01C12008RLJ01	C12				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.037	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.037		381,14 €							RHAMH01C12009RLJ01	C12				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.038	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.038		381,14 €							RHAMH01C11008RLJ01	C11				ROCHINA,S.A.	OK	

Firmante: ALBERTO SOLER LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE | 07/11/2017 15:17:46
Este documento es una representación impresa de un documento electrónico firmado digitalmente, según el artículo 27 del Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI). Puede verificar su validez en la siguiente dirección electrónica: https://sede.minhafp.gob.es/verifirma con el siguiente código seguro de verificación (CSV): 3D6D2E1B3B2F1B7A0D4E5B6C7A8D9E0F

2.188.039	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.039		381,14 €							RHAMH01C11009RLJ01	C11				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.040	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.040		381,14 €							RHAMH01BIB005RLJ01	BIB				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.041	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.041		381,14 €							RHAMH01RHB022RLJ01	RHB				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.042	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.042		381,14 €							RHAMH01RHB023RLJ01	RHB				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.043	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.043		381,14 €							RHAMH01HDQ010RLJ01	HDQ				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.044	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.044		381,14 €							RHAMH01HDQ011RLJ01	HDQ				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.045	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.045		381,14 €							RHAMH01HDQ021RLJ01	HDQ				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.046	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.046		381,14 €							RHAMH01BOB031RLJ01	BOB				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.047	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.047		381,14 €							RHAMH01BOB022RLJ01	BOB				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.048	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.048		381,14 €							RHAMH01BOB041RLJ01	BOB				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.049	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.049		381,14 €							RHAMH01BQR044RLJ01	BQR				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.050	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.050		381,14 €							RHAMH01BQR093RLJ01	BQR				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.051	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.051		381,14 €							RHAMH01UCI074RLJ01	UCI				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.052	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.052		381,14 €							RHAMH01UCI075RLJ01	UCI				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.053	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.053		381,14 €							RHAMH01UCI079RLJ01	UCI				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.054	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.054		381,14 €							RHAMH01UCI032RLJ01	UCI				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.055	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.055		381,14 €							RHAMH01UCI031RLJ01	UCI				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.056	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.056		381,14 €							RHAMH01HSS002RLJ01	HSS				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.058	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.058		381,14 €							RHAMH02C25009RLJ01	C25				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.059	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.059		381,14 €							RHAMH02C25015RLJ01	C25				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.060	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.060		381,14 €							RHAMH02C24009RLJ01	C24				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.061	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.061		381,14 €							RHAMH02C24015RLJ01	C24				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.062	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.062		381,14 €							RHAMH02C23009RLJ01	C23				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.063	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.063		381,14 €							RHAMH02C23015RLJ01	C23				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.064	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.064		381,14 €							RHAMH02U26020RLJ01	U26				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.065	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.065		381,14 €							RHAMH02U26023RLJ01	U26				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.066	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.066		381,14 €							RHAMH02U26050RLJ01	U26				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.067	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.067		381,14 €							RHAMH02U26009RLJ01	U26				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.068	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.068		381,14 €							RHAMH02C21015RLJ01	C21				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.069	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.069		381,14 €							RHAMH02U25020RLJ01	U25				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.070	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.070		381,14 €							RHAMH02U24020RLJ01	U24				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.071	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.071		381,14 €							RHAMH02U23020RLJ01	U23				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.072	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.072		381,14 €							RHAMH02U22020RLJ01	U22				ROCHINA,S.A.	OK	
2.188.073	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.073		381,14 €							RHAMH02U21020RLJ01	U21					OK	
2.188.074	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.074		381,14 €							RHAMH02DIR004RLJ01	DIR					OK	
2.188.075	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.075		381,14 €							RHAMH02DIR028RLJ01	DIR					OK	
2.188.076	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.076		381,14 €							RHAMH02ADM046RLJ01	ADM					OK	
2.188.077	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.077		381,14 €							RHAMH03C34009RLJ01	C34					OK	
2.188.078	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.078		381,14 €							RHAMH03C34015RLJ01	C34					OK	
2.188.079	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.079		381,14 €							RHAMH03C33009RLJ01	C33					OK	
2.188.080	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.080		381,14 €							RHAMH03C33015RLJ01	C33					OK	
2.188.081	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.081		381,14 €							RHAMH03C32009RLJ01	C32					OK	
2.188.082	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.082		381,14 €							RHAMH03C32015RLJ01	C32					OK	
2.188.083	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.083		381,14 €							RHAMH03C31009RLJ01	C31					OK	
2.188.084	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.084		381,14 €							RHAMH03C31015RLJ01	C31					OK	
2.188.085	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.085		381,14 €							RHAMH03U35020RLJ01	U35					OK	
2.188.086	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.086		381,14 €							RHAMH03U34020RLJ01	U34					OK	
2.188.087	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.087		381,14 €							RHAMH03U33020RLJ01	U33					OK	
2.188.088	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.088		381,14 €							RHAMH03U32020RLJ01	U32					OK	
2.188.089	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.089		381,14 €							RHAMH03U31020RLJ01	U31					OK	
2.188.090	N	Central horaria modular con sincronización vía radio TDF (Inter-France), 1 salida de código AFNOR NFS 87500/IRIG B, fuente de alimentación con baterías NiCd 600 Ah/24	CHM	2.188.090		2.397,89 €							RHAMHS1INS072CHM01	INS					OK	
2.188.091	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.091		381,14 €							RHAMP01SCP004RLJ01	SCP					OK	
2.188.092	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.092		381,14 €							RHAMP01SCP013RLJ01	SCP					OK	
2.188.093	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.093		381,14 €							RHAMP01SCP013RLJ02	SCP					OK	
2.188.094	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.094		381,14 €							RHAMP00SCP004RLJ01	SCP					OK	
2.188.095	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.095		381,14 €							RHAMP00SCP005RLJ01	SCP					OK	
2.188.096	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.096		381,14 €							RHAMP00MIJ001RLJ01	MIJ					OK	
2.188.097	N	Reloj digital de diodos electroluminiscentes de color rojo para interor, para indicación de hora, minuto y segundos, a simple cara, con receptor de código AFNOR NFS 87500.	RLJ	2.188.097		381,14 €							RHAMP00UTO006RLJ01	UTO					OK	
	N	Terminal de habitación ZT99I con display para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.001		601,08 €							RIAMH00HDM001TEL01	HDM					OK	
	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.002		601,08 €							RIAMH00HDM002TEL01	HDM					OK	
	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.003		601,08 €							RIAMH00HDM003TEL01	HDM					OK	
	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.004		601,08 €							RIAMH00HDM004TEL01	HDM					OK	
2.189.005	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.005		601,08 €							RIAMH00HDM005TEL01	HDM					OK	
2.189.006	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.006		601,08 €							RIAMH00HDM021TEL01	HDM					OK	
2.189.007	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.007		601,08 €							RIAMH00URG029TEL01	URG					OK	

Firmante: ALBERTO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 15:17:46
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 [illegible]
Este documento es una copia electrónica auténtica de un documento papel cuya autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.dsm.es/verifirma/ y utilizando el código seguro de verificación (CSV) 2D6D4E3B2F1A7C9E

2.189.008	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.008		601,08 €							RIAMH00URG030TEL01	URG					OK	
2.189.009	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.009		601,08 €							RIAMH00URG031TEL01	URG					OK	
2.189.010	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.010		601,08 €							RIAMH00URG034TEL01	URG					OK	
2.189.011	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.011		601,08 €							RIAMH00URG034TEL02	URG					OK	
2.189.012	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.012		601,08 €							RIAMH00URG035TEL01	URG					OK	
2.189.013	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.013		601,08 €							RIAMH00URG036TEL01	URG					OK	
2.189.014	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.014		601,08 €							RIAMH00URG037TEL01	URG					OK	
2.189.015	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.015		601,08 €							RIAMH00URG021TEL01	URG					OK	
2.189.016	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.016		601,08 €							RIAMH00URG022TEL01	URG					OK	
2.189.017	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.017		601,08 €							RIAMH00URG023TEL01	URG					OK	
2.189.018	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.018		601,08 €							RIAMH00URG024TEL01	URG					OK	
2.189.019	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.019		601,08 €							RIAMH00URG033TEL01	URG					OK	
2.189.020	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.020		601,08 €							RIAMH00URG033TEL02	URG					OK	
2.189.021	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.021		601,08 €							RIAMH00URG025TEL01	URG					OK	
2.189.022	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.022		601,08 €							RIAMH00URG026TEL01	URG					OK	
2.189.023	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.023		601,08 €							RIAMH00URG032TEL01	URG					OK	
2.189.024	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.024		601,08 €							RIAMH00URG051TEL01	URG					OK	
2.189.025	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.025		601,08 €							RIAMH00URG052TEL01	URG					OK	
2.189.026	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.026		601,08 €							RIAMH00URG053TEL01	URG					OK	
2.189.027	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.027		601,08 €							RIAMH00URG054TEL01	URG					OK	
2.189.028	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.028		601,08 €							RIAMH00URG055TEL01	URG					OK	
2.189.029	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.029		601,08 €							RIAMH00URG056TEL01	URG					OK	
2.189.030	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.030		601,08 €							RIAMH00URG057TEL01	URG					OK	
2.189.031	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.031		601,08 €							RIAMH00URG001TEL01	URG					OK	
2.189.032	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.032		601,08 €							RIAMH00URG002TEL01	URG					OK	
2.189.033	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.033		601,08 €							RIAMH00URG005TEL01	URG					OK	
2.189.034	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.034		601,08 €							RIAMH00URG006TEL01	URG					OK	
2.189.035	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.035		601,08 €							RIAMH00URG007TEL01	URG					OK	
2.189.036	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.036		601,08 €							RIAMH00URG008TEL01	URG					OK	
2.189.037	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.037		601,08 €							RIAMH00URG011TEL01	URG					OK	
2.189.038	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.038		601,08 €							RIAMH00URG012TEL01	URG					OK	
2.189.039	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.039		601,08 €							RIAMH00URG013TEL01	URG					OK	
2.189.040	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.040		601,08 €							RIAMH00URG027TEL01	URG					OK	
2.189.041	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.041		601,08 €							RIAMH00URG028TEL01	URG					OK	
2.189.042	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.042		601,08 €							RIAMH00URG009TEL01	URG					OK	
2.189.043	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.043		601,08 €							RIAMH00URG010TEL01	URG					OK	
2.189.044	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.044		601,08 €							RIAMH01HDQ001TEL01	HDQ					OK	
2.189.045	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.045		601,08 €							RIAMH01HDQ002TEL01	HDQ					OK	
2.189.046	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.046		601,08 €							RIAMH01HDQ003TEL01	HDQ					OK	
2.189.047	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.047		601,08 €							RIAMH01HDQ004TEL01	HDQ					OK	
2.189.048	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.048		601,08 €							RIAMH01HDQ005TEL01	HDQ					OK	
2.189.049	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.049		601,08 €							RIAMH01HDQ021TEL01	HDQ					OK	
2.189.050	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.050		601,08 €							RIAMH01BOB041TEL01	BOB					OK	
2.189.051	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.051		601,08 €							RIAMH01BOB003TEL01	BOB					OK	
2.189.052	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.052		601,08 €							RIAMH01BOB004TEL01	BOB					OK	
2.189.053	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.053		601,08 €							RIAMH01BOB005TEL01	BOB					OK	
2.189.054	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.054		601,08 €							RIAMH01BOB006TEL01	BOB					OK	
2.189.055	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.055		601,08 €							RIAMH01BOB007TEL01	BOB					OK	
2.189.056	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.056		601,08 €							RIAMH01BOB010TEL01	BOB					OK	
2.189.057	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.057		601,08 €							RIAMH01BOB002TEL01	BOB					OK	
2.189.058	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.058		601,08 €							RIAMH01BOB001TEL01	BOB					OK	
2.189.059	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.059		601,08 €							RIAMH01UCI032TEL01	UCI					OK	
2.189.060	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.060		601,08 €							RIAMH01UCI023TEL01	UCI					OK	
2.189.061	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.061		601,08 €							RIAMH01UCI003TEL01	UCI					OK	
2.189.062	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.062		601,08 €							RIAMH01UCI004TEL01	UCI					OK	
2.189.063	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.063		601,08 €							RIAMH01UCI005TEL01	UCI					OK	
2.189.064	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.064		601,08 €							RIAMH01UCI006TEL01	UCI					OK	
2.189.065	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.065		601,08 €							RIAMH01UCI007TEL01	UCI					OK	
	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.066		601,08 €							RIAMH01UCI008TEL01	UCI					OK	
	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.067		601,08 €							RIAMH01UCI009TEL01	UCI					OK	
	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.068		601,08 €							RIAMH01UCI010TEL01	UCI					OK	
	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.069		601,08 €							RIAMH01UCI011TEL01	UCI					OK	
2.189.070	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.070		601,08 €							RIAMH01UCI012TEL01	UCI					OK	
2.189.071	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.071		601,08 €							RIAMH01UCI013TEL01	UCI					OK	
2.189.072	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.072		601,08 €							RIAMH01UCI031TEL01	UCI					OK	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: ROBLES SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Este documento es una copia auténtica de un documento electrónico archivado por la Comunidad de Madrid, con fecha de acceso 7/11/2017
Puede verificar la validez de la firma y del documento electrónico en la siguiente dirección (URL): https://sede.madrid.org/verifirma/ con el código seguro de verificación (CSV) 07d0a7d4d4d2c5d0a7d4d4d2c5d0a7d4

2.189.073	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.073		601,08 €							RIAMH01UCI089TEL01	UCI					OK	
2.189.074	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.074		601,08 €							RIAMH01UCI090TEL01	UCI					OK	
2.189.075	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.075		601,08 €							RIAMH02U25026TEL01	U25					OK	
2.189.076	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.076		601,08 €							RIAMH02U25023TEL01	U25					OK	
2.189.077	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.077		601,08 €							RIAMH02U24023TEL01	U24					OK	
2.189.078	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.078		601,08 €							RIAMH02U23023TEL01	U23					OK	
2.189.079	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.079		601,08 €							RIAMH02U22023TEL01	U22					OK	
2.189.080	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.080		601,08 €							RIAMH02U21023TEL01	U21					OK	
2.189.081	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.081		601,08 €							RIAMH02U25001TEL01	U25					OK	
2.189.082	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.082		601,08 €							RIAMH02U25002TEL01	U25					OK	
2.189.083	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.083		601,08 €							RIAMH02U25003TEL01	U25					OK	
2.189.084	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.084		601,08 €							RIAMH02U25004TEL01	U25					OK	
2.189.085	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.085		601,08 €							RIAMH02U25005TEL01	U25					OK	
2.189.086	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.086		601,08 €							RIAMH02U25006TEL01	U25					OK	
2.189.087	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.087		601,08 €							RIAMH02U25007TEL01	U25					OK	
2.189.088	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.088		601,08 €							RIAMH02U25008TEL01	U25					OK	
2.189.089	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.089		601,08 €							RIAMH02U25009TEL01	U25					OK	
2.189.090	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.090		601,08 €							RIAMH02U25010TEL01	U25					OK	
2.189.091	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.091		601,08 €							RIAMH02U24001TEL01	U24					OK	
2.189.092	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.092		601,08 €							RIAMH02U24002TEL01	U24					OK	
2.189.093	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.093		601,08 €							RIAMH02U24003TEL01	U24					OK	
2.189.094	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.094		601,08 €							RIAMH02U24004TEL01	U24					OK	
2.189.095	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.095		601,08 €							RIAMH02U24005TEL01	U24					OK	
2.189.096	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.096		601,08 €							RIAMH02U24006TEL01	U24					OK	
2.189.097	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.097		601,08 €							RIAMH02U24007TEL01	U24					OK	
2.189.098	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.098		601,08 €							RIAMH02U24008TEL01	U24					OK	
2.189.099	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.099		601,08 €							RIAMH02U24009TEL01	U24					OK	
2.189.100	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.100		601,08 €							RIAMH02U24010TEL01	U24					OK	
2.189.101	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.101		601,08 €							RIAMH02U24011TEL01	U24					OK	
2.189.102	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.102		601,08 €							RIAMH02U24012TEL01	U24					OK	
2.189.103	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.103		601,08 €							RIAMH02U24013TEL01	U24					OK	
2.189.104	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.104		601,08 €							RIAMH02U24014TEL01	U24					OK	
2.189.105	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.105		601,08 €							RIAMH02U24015TEL01	U24					OK	
2.189.106	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.106		601,08 €							RIAMH02U24016TEL01	U24					OK	
2.189.107	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.107		601,08 €							RIAMH02U23001TEL01	U23					OK	
2.189.108	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.108		601,08 €							RIAMH02U23002TEL01	U23					OK	
2.189.109	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.109		601,08 €							RIAMH02U23003TEL01	U23					OK	
2.189.110	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.110		601,08 €							RIAMH02U23004TEL01	U23					OK	
2.189.111	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.111		601,08 €							RIAMH02U23005TEL01	U23					OK	
2.189.112	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.112		601,08 €							RIAMH02U22017TEL01	U22					OK	
2.189.113	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.113		601,08 €							RIAMH02U22018TEL01	U22					OK	
2.189.114	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.114		601,08 €							RIAMH02U23008TEL01	U23					OK	
2.189.115	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.115		601,08 €							RIAMH02U23009TEL01	U23					OK	
2.189.116	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.116		601,08 €							RIAMH02U23010TEL01	U23					OK	
2.189.117	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.117		601,08 €							RIAMH02U23011TEL01	U23					OK	
2.189.118	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.118		601,08 €							RIAMH02U23012TEL01	U23					OK	
2.189.119	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.119		601,08 €							RIAMH02U23013TEL01	U23					OK	
2.189.120	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.120		601,08 €							RIAMH02U23014TEL01	U23					OK	
2.189.121	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.121		601,08 €							RIAMH02U23015TEL01	U23					OK	
2.189.122	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.122		601,08 €							RIAMH02U23016TEL01	U23					OK	
2.189.123	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.123		601,08 €							RIAMH02U22001TEL01	U22					OK	
2.189.124	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.124		601,08 €							RIAMH02U22002TEL01	U22					OK	
2.189.125	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.125		601,08 €							RIAMH02U22003TEL01	U22					OK	
2.189.126	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.126		601,08 €							RIAMH02U22004TEL01	U22					OK	
2.189.127	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.127		601,08 €							RIAMH02U22005TEL01	U22					OK	
2.189.128	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.128		601,08 €							RIAMH02U22006TEL01	U22					OK	
2.189.129	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.129		601,08 €							RIAMH02U22007TEL01	U22					OK	
2.189.130	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.130		601,08 €							RIAMH02U22008TEL01	U22					OK	
2.189.131	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.131		601,08 €							RIAMH02U22009TEL01	U22					OK	
2.189.132	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.132		601,08 €							RIAMH02U22010TEL01	U22					OK	
2.189.133	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.133		601,08 €							RIAMH02U22011TEL01	U22					OK	
2.189.134	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.134		601,08 €							RIAMH02U22012TEL01	U22					OK	
2.189.135	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.135		601,08 €							RIAMH02U22013TEL01	U22					OK	
2.189.136	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.136		601,08 €							RIAMH02U22014TEL01	U22					OK	
2.189.137	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.137		601,08 €							RIAMH02U22015TEL01	U22					OK	

Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 13:17:46 Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 18:59:21

2.189.138	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.138		601,08 €							RIAMH02U22016TEL01	U22					OK	
2.189.139	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.139		601,08 €							RIAMH02U21001TEL01	U21					OK	
2.189.140	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.140		601,08 €							RIAMH02U21002TEL01	U21					OK	
2.189.141	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.141		601,08 €							RIAMH02U21003TEL01	U21					OK	
2.189.142	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.142		601,08 €							RIAMH02U21004TEL01	U21					OK	
2.189.143	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.143		601,08 €							RIAMH02U21005TEL01	U21					OK	
2.189.144	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.144		601,08 €							RIAMH02U21006TEL01	U21					OK	
2.189.145	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.145		601,08 €							RIAMH02U21007TEL01	U21					OK	
2.189.146	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.146		601,08 €							RIAMH02U21008TEL01	U21					OK	
2.189.147	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.147		601,08 €							RIAMH02U21009TEL01	U21					OK	
2.189.148	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.148		601,08 €							RIAMH02U21010TEL01	U21					OK	
2.189.149	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.149		601,08 €							RIAMH02U21011TEL01	U21					OK	
2.189.150	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.150		601,08 €							RIAMH02U21012TEL01	U21					OK	
2.189.151	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.151		601,08 €							RIAMH02U21013TEL01	U21					OK	
2.189.152	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.152		601,08 €							RIAMH02U21014TEL01	U21					OK	
2.189.153	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.153		601,08 €							RIAMH02U21015TEL01	U21					OK	
2.189.154	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.154		601,08 €							RIAMH02U21016TEL01	U21					OK	
2.189.155	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.155		601,08 €							RIAMH03U35023TEL01	U35					OK	
2.189.156	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.156		601,08 €							RIAMH03U34023TEL01	U34					OK	
2.189.157	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.157		601,08 €							RIAMH03U33023TEL01	U33					OK	
2.189.158	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.158		601,08 €							RIAMH03U32023TEL01	U32					OK	
2.189.159	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.159		601,08 €							RIAMH03U31023TEL01	U31					OK	
2.189.160	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.160		601,08 €							RIAMH03U35001TEL01	U35					OK	
2.189.161	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.161		601,08 €							RIAMH03U35002TEL01	U35					OK	
2.189.162	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.162		601,08 €							RIAMH03U35003TEL01	U35					OK	
2.189.163	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.163		601,08 €							RIAMH03U35004TEL01	U35					OK	
2.189.164	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.164		601,08 €							RIAMH03U35005TEL01	U35					OK	
2.189.165	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.165		601,08 €							RIAMH03U35006TEL01	U35					OK	
2.189.166	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.166		601,08 €							RIAMH03U35007TEL01	U35					OK	
2.189.167	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.167		601,08 €							RIAMH03U35008TEL01	U35					OK	
2.189.168	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.168		601,08 €							RIAMH03U35009TEL01	U35					OK	
2.189.169	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.169		601,08 €							RIAMH03U35010TEL01	U35					OK	
2.189.170	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.170		601,08 €							RIAMH03U35011TEL01	U35					OK	
2.189.171	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.171		601,08 €							RIAMH03U35012TEL01	U35					OK	
2.189.172	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.172		601,08 €							RIAMH03U35013TEL01	U35					OK	
2.189.173	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.173		601,08 €							RIAMH03U35014TEL01	U35					OK	
2.189.174	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.174		601,08 €							RIAMH03U35015TEL01	U35					OK	
2.189.175	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.175		601,08 €							RIAMH03U35016TEL01	U35					OK	
2.189.176	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.176		601,08 €							RIAMH03U34001TEL01	U34					OK	
2.189.177	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.177		601,08 €							RIAMH03U34002TEL01	U34					OK	
2.189.178	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.178		601,08 €							RIAMH03U34003TEL01	U34					OK	
2.189.179	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.179		601,08 €							RIAMH03U34004TEL01	U34					OK	
2.189.180	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.180		601,08 €							RIAMH03U34005TEL01	U34					OK	
2.189.181	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.181		601,08 €							RIAMH03U34006TEL01	U34					OK	
2.189.182	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.182		601,08 €							RIAMH03U34007TEL01	U34					OK	
2.189.183	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.183		601,08 €							RIAMH03U34008TEL01	U34					OK	
2.189.184	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.184		601,08 €							RIAMH03U34009TEL01	U34					OK	
2.189.185	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.185		601,08 €							RIAMH03U34010TEL01	U34					OK	
2.189.186	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.186		601,08 €							RIAMH03U34011TEL01	U34					OK	
2.189.187	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.187		601,08 €							RIAMH03U34012TEL01	U34					OK	
2.189.188	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.188		601,08 €							RIAMH03U34013TEL01	U34					OK	
2.189.189	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.189		601,08 €							RIAMH03U34014TEL01	U34					OK	
2.189.190	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.190		601,08 €							RIAMH03U34015TEL01	U34					OK	
2.189.191	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.191		601,08 €							RIAMH03U34016TEL01	U34					OK	
2.189.192	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.192		601,08 €							RIAMH03U33001TEL01	U33					OK	
2.189.193	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.193		601,08 €							RIAMH03U33002TEL01	U33					OK	
2.189.194	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.194		601,08 €							RIAMH03U33003TEL01	U33					OK	
2.189.195	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.195		601,08 €							RIAMH03U33004TEL01	U33					OK	
2.189.196	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.196		601,08 €							RIAMH03U33005TEL01	U33					OK	
2.189.197	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.197		601,08 €							RIAMH03U33006TEL01	U33					OK	
2.189.198	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.198		601,08 €							RIAMH03U33007TEL01	U33					OK	
2.189.199	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.199		601,08 €							RIAMH03U33008TEL01	U33					OK	
2.189.200	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.200		601,08 €							RIAMH03U33009TEL01	U33					OK	
2.189.201	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.201		601,08 €							RIAMH03U33010TEL01	U33					OK	
2.189.202	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.202		601,08 €							RIAMH03U33011TEL01	U33					OK	

Firmante: MARTINEZ DIAZ LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: ROBLES SOLER LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21

2.189.203	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.203		601,08 €							RIAMH03U33012TEL01	U33					OK	
2.189.204	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.204		601,08 €							RIAMH03U33013TEL01	U33					OK	
2.189.205	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.205		601,08 €							RIAMH03U33014TEL01	U33					OK	
2.189.206	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.206		601,08 €							RIAMH03U33015TEL01	U33					OK	
2.189.207	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.207		601,08 €							RIAMH03U33016TEL01	U33					OK	
2.189.208	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.208		601,08 €							RIAMH03U32001TEL01	U32					OK	
2.189.209	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.209		601,08 €							RIAMH03U32002TEL01	U32					OK	
2.189.210	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.210		601,08 €							RIAMH03U32003TEL01	U32					OK	
2.189.211	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.211		601,08 €							RIAMH03U32004TEL01	U32					OK	
2.189.212	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.212		601,08 €							RIAMH03U32005TEL01	U32					OK	
2.189.213	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.213		601,08 €							RIAMH03U32006TEL01	U32					OK	
2.189.214	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.214		601,08 €							RIAMH03U32007TEL01	U32					OK	
2.189.215	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.215		601,08 €							RIAMH03U32008TEL01	U32					OK	
2.189.216	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.216		601,08 €							RIAMH03U32009TEL01	U32					OK	
2.189.217	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.217		601,08 €							RIAMH03U32010TEL01	U32					OK	
2.189.218	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.218		601,08 €							RIAMH03U32011TEL01	U32					OK	
2.189.219	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.219		601,08 €							RIAMH03U32012TEL01	U32					OK	
2.189.220	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.220		601,08 €							RIAMH03U32013TEL01	U32					OK	
2.189.221	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.221		601,08 €							RIAMH03U32014TEL01	U32					OK	
2.189.222	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.222		601,08 €							RIAMH03U32015TEL01	U32					OK	
2.189.223	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.223		601,08 €							RIAMH03U32016TEL01	U32					OK	
2.189.224	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.224		601,08 €							RIAMH03U31001TEL01	U31					OK	
2.189.225	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.225		601,08 €							RIAMH03U31002TEL01	U31					OK	
2.189.226	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.226		601,08 €							RIAMH03U31003TEL01	U31					OK	
2.189.227	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.227		601,08 €							RIAMH03U31004TEL01	U31					OK	
2.189.228	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.228		601,08 €							RIAMH03U31005TEL01	U31					OK	
2.189.229	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.229		601,08 €							RIAMH03U31006TEL01	U31					OK	
2.189.230	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.230		601,08 €							RIAMH03U31007TEL01	U31					OK	
2.189.231	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.231		601,08 €							RIAMH03U31008TEL01	U31					OK	
2.189.232	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.232		601,08 €							RIAMH03U31009TEL01	U31					OK	
2.189.233	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.233		601,08 €							RIAMH03U31010TEL01	U31					OK	
2.189.234	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.234		601,08 €							RIAMH03U31011TEL01	U31					OK	
2.189.235	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.235		601,08 €							RIAMH03U31012TEL01	U31					OK	
2.189.236	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.236		601,08 €							RIAMH03U31013TEL01	U31					OK	
2.189.237	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.237		601,08 €							RIAMH03U31014TEL01	U31					OK	
2.189.238	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.238		601,08 €							RIAMH03U31015TEL01	U31					OK	
2.189.239	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.239		601,08 €							RIAMH03U31016TEL01	U31					OK	
2.189.240	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.240		601,08 €							RIAMH03U31017TEL01	U31					OK	
2.189.241	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.241		601,08 €							RIAMH03U31018TEL01	U31					OK	
2.189.242	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.242		601,08 €							RIAMH03U31019TEL01	U31					OK	
2.189.243	N	Terminal de habitación ZT99I con display Para la gestión de las funciones en la habitación.	TEL	2.189.243		601,08 €							RIAMH03U31020TEL01	U31					OK	
2.189.244	N	Estación de Planta KSA-CP99. Unidad de recepción de llamadas para puestos de control. Funciones accesibles a través del teclado o mediante los menús interactivos en	EPE	2.189.244		4.727,05 €							RIAMH02U25020EPE01	U25					OK	
2.189.245	N	Estación de Planta KSA-CP99. Unidad de recepción de llamadas para puestos de control. Funciones accesibles a través del teclado o mediante los menús interactivos en	EPE	2.189.245		4.727,05 €							RIAMH02U24020EPE01	U24					OK	
2.189.246	N	Estación de Planta KSA-CP99. Unidad de recepción de llamadas para puestos de control. Funciones accesibles a través del teclado o mediante los menús interactivos en	EPE	2.189.246		4.727,05 €							RIAMH02U23020EPE01	U23					OK	
2.189.247	N	Estación de Planta KSA-CP99. Unidad de recepción de llamadas para puestos de control. Funciones accesibles a través del teclado o mediante los menús interactivos en	EPE	2.189.247		4.727,05 €							RIAMH02U22020EPE01	U22					OK	
2.189.248	N	Estación de Planta KSA-CP99. Unidad de recepción de llamadas para puestos de control. Funciones accesibles a través del teclado o mediante los menús interactivos en	EPE	2.189.248		4.727,05 €							RIAMH02U21020EPE01	U21					OK	
2.189.249	N	Estación de Planta KSA-CP99. Unidad de recepción de llamadas para puestos de control. Funciones accesibles a través del teclado o mediante los menús interactivos en	EPE	2.189.249		4.727,05 €							RIAMH03U35020EPE01	U35					OK	
2.189.250	N	Estación de Planta KSA-CP99. Unidad de recepción de llamadas para puestos de control. Funciones accesibles a través del teclado o mediante los menús interactivos en	EPE	2.189.250		4.727,05 €							RIAMH03U34020EPE01	U34					OK	
2.189.251	N	Estación de Planta KSA-CP99. Unidad de recepción de llamadas para puestos de control. Funciones accesibles a través del teclado o mediante los menús interactivos en	EPE	2.189.251		4.727,05 €							RIAMH03U33020EPE01	U33					OK	
2.189.252	N	Estación de Planta KSA-CP99. Unidad de recepción de llamadas para puestos de control. Funciones accesibles a través del teclado o mediante los menús interactivos en	EPE	2.189.252		4.727,05 €							RIAMH03U32020EPE01	U32					OK	
2.189.253	N	Estación de Planta KSA-CP99. Unidad de recepción de llamadas para puestos de control. Funciones accesibles a través del teclado o mediante los menús interactivos en	EPE	2.189.253		4.727,05 €							RIAMH03U31020EPE01	U31					OK	
2.189.254	N	Central de Grupo CP99 Unidad procesadora del sistema para la gestión de hasta 127 habitaciones por	CUP	2.189.254		6.528,52 €							RIAMHS1INS072CUP01	INS					OK	
2.189.255	N	Central de Grupo CP99 Unidad procesadora del sistema para la gestión de hasta 127 habitaciones por	CUP	2.189.255		6.528,52 €							RIAMHS1INS072CUP02	INS					OK	
2.189.256	N	Central de Grupo CP99 Unidad procesadora del sistema para la gestión de hasta 127 habitaciones por	CUP	2.189.256		6.528,52 €							RIAMHS1INS072CUP03	INS					OK	
2.189.257	N	Central de Grupo CP99 Unidad procesadora del sistema para la gestión de hasta 127 habitaciones por	CUP	2.189.257		6.528,52 €							RIAMHS1INS072CUP04	INS					OK	
2.189.258	N	Central de Grupo CP99 Unidad procesadora del sistema para la gestión de hasta 127 habitaciones por	CUP	2.189.258		6.528,52 €							RIAMHS1INS072CUP05	INS					OK	
2.189.259	N	Central de Grupo CP99 Unidad procesadora del sistema para la gestión de hasta 127 habitaciones por	CUP	2.189.259		6.528,52 €							RIAMHS1INS072CUP06	INS					OK	
2.189.260	N	Central de Grupo CP99 Unidad procesadora del sistema para la gestión de hasta 127 habitaciones por	CUP	2.189.260		6.528,52 €							RIAMHS1INS072CUP07	INS					OK	
2.189.261	N	Central de Grupo CP99 Unidad procesadora del sistema para la gestión de hasta 127 habitaciones por	CUP	2.189.261		6.528,52 €							RIAMHS1INS072CUP08	INS					OK	
2.189.262	N	Central de Grupo CP99 Unidad procesadora del sistema para la gestión de hasta 127 habitaciones por	CUP	2.189.262		6.528,52 €							RIAMHS1INS072CUP09	INS					OK	
2.189.263	N	Central de Grupo CP99 Unidad procesadora del sistema para la gestión de hasta 127 habitaciones por	CUP	2.189.263		6.528,52 €							RIAMHS1INS072CUP10	INS					OK	
	N	Armario de pié de 800 x 800 mm con puerta, laterales, tapas verticales, guías verticales, entrada de cables, 1 regletero con 8 enchufes Schucko, unidad de ventilación, conjunto	ARM	2.189.287		1.339,04 €							RICMH01BQR065ARM01	BQR					OK	
2.189.289	N	Videoproyector LCD de vídeo y gráficos con 5000 lumens ANSI y resolución real de 1400x1050 pixels, con óptica motorizada con relación de apertura de 3,0-6,0:1.	VID	2.189.289		15.213,51 €							RJAMH01ACT001VID01	ACT					OK	
2.189.290	N	Elevador eléctrico de techo con 1 m. de elongación, peso máximo de 30 kg, mando a distancia, incluso mimetización con el techo. Completamente instalado. Marca/modelo:	EET	2.189.290		979,15 €							RJAMH01ACT001EET01	ACT					OK	
2.189.291	N	Pantalla eléctrica para proyección LCD de 300x250 cm de montaje superficie o en falso techo, incluso mando a distancia via radio y accesorios. Completamente instalada.	PEP	2.189.291		1.800,80 €							RJAMH01ACT001PEP01	ACT					OK	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: ROBLES SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21

2.189.292	N	Monitor TFT de 15,1" en mueble metálico, con 1024x768 pixles de resolución, con entrada para vídeo y datos con selección manual de entrada. Incluso accesorios.	MON	2.189.292		585,51 €							RJAMH01ACT004MON01	ACT					OK	
2.189.293	N	Monitor TFT de 15,1", abatible, con 1024x768 pixles de resolución, entrada vídeo y datos. Incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: ALBIRAL/150 EJSIM	MON	2.189.293		1.653,84 €							RJAMH01ACT001MON01	ACT					OK	
2.189.294	N	Monitor TFT de 15,1", abatible, con 1024x768 pixles de resolución, entrada vídeo y datos. Incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: ALBIRAL/150 EJSIM	MON	2.189.294		1.653,84 €							RJAMH01ACT001MON02	ACT					OK	
2.189.296	N	Matriz de conmutación de vídeo RGBHV de alta resolución de 8E/8S, con control RS-232 y ancho de banda 425 MHz, marca/modelo: EXTRON o equivalente, matriz de video	MMC	2.189.296		6.497,68 €							RJAMH01ACT004MMC01	ACT					OK	
2.189.298	N	Cámara domo CCTV color con CCD de 1/4", óptica zoom motorizada x18, autofocus, autoiris, 460 LTV de resolución, motorizada 360º/seg, para montaje empotrada en falso	CAM	2.189.298		4.421,03 €							RJAMH01ACT001CAM01	ACT					OK	
2.189.299	N	Cámara domo CCTV color con CCD de 1/4", óptica zoom motorizada x18, autofocus, autoiris, 460 LTV de resolución, motorizada 360º/seg, para montaje empotrada en falso	CAM	2.189.299		4.421,03 €							RJAMH01ACT001CAM02	ACT					OK	
2.189.300	N	Matriz compacta de CCTV con 8E/2S montada en rack , incluso accesorios y conectores. Completamente instalada. Marca/modelo: BOSCH/LTC 8100/50	MMC	2.189.300		1.152,86 €							RJAMH01ACT004MMC02	ACT					OK	
2.189.301	N	Teclado de control de matriz de CCTV con pantalla LCD, teclas de control y joystick variable. Incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: BOSCH/KBD-	TCM	2.189.301		862,98 €							RJAMH01ACT004TCM01	ACT					OK	
2.189.302	N	Recinto MARTIN AUDIO. TIPO: Subgrave ultracompacto • RESPUESTA DE FRECUENCIAS: 48Hz-150Hz (+-3dB) • •	ACU	2.189.302		1.201,12 €							RJAMH01ACT001ACU01	ACT					OK	
2.189.303	N	Recinto MARTIN AUDIO. TIPO: Subgrave ultracompacto • RESPUESTA DE FRECUENCIAS: 48Hz-150Hz (+-3dB) • •	ACU	2.189.303		1.201,12 €							RJAMH01ACT001ACU02	ACT					OK	
2.189.306	N	Conjunto de 4 módulos Omniline®. Cada módulo se compone de 2 x 3,5" con bobina de 1". 5x0,55" tweeters domo blandos. Potencia 50W	ACU	2.189.306		966,96 €							RJAMH01ACT001ACU03	ACT					OK	
2.189.307	N	Conjunto de 4 módulos Omniline®. Cada módulo se compone de 2 x 3,5" con bobina de 1". 5x0,55" tweeters domo blandos. Potencia 50W	ACU	2.189.307		966,96 €							RJAMH01ACT001ACU04	ACT					OK	
2.189.308	N	Etapa de potencia profesional MC2 de alta calidad para aplicaciones en instalación fija: Clase A/B, fuente de alimentación de precisión	ETP	2.189.308		1.621,16 €							RJAMH01ACT004ETP01	ACT					OK	
2.189.309	N	Etapa de potencia profesional MC2 de alta calidad para aplicaciones en instalación fija: Clase A/B, fuente de alimentación de precisión	ETP	2.189.309		1.360,90 €							RJAMH01ACT004ETP02	ACT					OK	
2.189.311	N	Unidad central digital de control de debates sin operador para conrtrol de micrófonos, distribución de traducción simultánea y votación, montada en rack . Incluso accesorios.	DBT	2.189.311		2.069,56 €							RJAMH01ACT004DBT01	ACT					OK	
2.189.312	N	Micrófono con selección de canales para sistema de debates, con altavoz plegable, mando de volumen y conexión de auriculares. Incluso conectores. Completamente	MIC	2.189.312		634,47 €							RJAMH01ACT001MIC01	ACT					OK	
2.189.313	N	Micrófono con selección de canales para sistema de debates, con altavoz plegable, mando de volumen y conexión de auriculares. Incluso conectores. Completamente	MIC	2.189.313		634,47 €							RJAMH01ACT001MIC02	ACT					OK	
2.189.314	N	Micrófono con selección de canales para sistema de debates, con altavoz plegable, mando de volumen y conexión de auriculares. Incluso conectores. Completamente	MIC	2.189.314		634,47 €							RJAMH01ACT001MIC03	ACT					OK	
2.189.315	N	Micrófono con selección de canales para sistema de debates, con altavoz plegable, mando de volumen y conexión de auriculares. Incluso conectores. Completamente	MIC	2.189.315		634,47 €							RJAMH01ACT001MIC04	ACT					OK	
2.189.316	N	Pupitre de intérprete digital con pantalla iluminada y auricular. Incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: BOSCH/DCN IDESK	INT	2.189.316		1.273,78 €							RJAMH01ACT003INT01	ACT					OK	
2.189.317	N	Pupitre de intérprete digital con pantalla iluminada y auricular. Incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: BOSCH/DCN IDESK	INT	2.189.317		1.273,78 €							RJAMH01ACT003INT02	ACT					OK	
2.189.318	N	Pupitre de intérprete digital con pantalla iluminada y auricular. Incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: BOSCH/DCN IDESK	INT	2.189.318		1.273,78 €							RJAMH01ACT003INT03	ACT					OK	
2.189.319	N	Radiador digital de infrarrojos de potencia media para traducción simultánea, con soporte a pared. Incluso conectores y accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo:	RDI	2.189.319		1.810,64 €							RJAMH01ACT001RDI01	ACT					OK	
2.189.320	N	Radiador digital de infrarrojos de potencia media para traducción simultánea, con soporte a pared. Incluso conectores y accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo:	RDI	2.189.320		1.810,64 €							RJAMH01ACT001RDI02	ACT					OK	
2.189.321	N	Radiador digital de infrarrojos de potencia media para traducción simultánea, con soporte a pared. Incluso conectores y accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo:	RDI	2.189.321		1.810,64 €							RJAMH01ACT001RDI03	ACT					OK	
2.189.324	N	Controlador integrado con puerto Ethernet, 8 puertos IR, 8 puertos I/O, 8 relés y 7 puertos RS232/RS485, disco USB con aplicaciones y utilidades de configuración, 2	CIN	2.189.324		4.555,69 €							RJAMH01ACT004CIN01	ACT					OK	
2.189.325	N	Armario Rack de 600x800 mm con bastidor de 19´´ y 42U, con puerta, 2 ventiladores, 3 regletas de 8 bases 2P+T, tapas frontales perforadas, guías de gravedad, ruedas y	ARM	2.189.325		3.431,35 €							RJAMH01ACT004ARM02	ACT					OK	
2.189.326	N	Maleta para almacenar y cargar baterías para 56 receptores Marca/modelo: BOSCH/LBB 4560/00 o equivalente	MLT	2.189.326		2.342,28 €							RJAMH00MNT001MLT01	MNT					OK	
2.189.328	N	Codec de videoconferencia con 3 accesos RDSI, entrada 1024x768 y mando a distancia montado en rack . Incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo:	CVO	2.189.328		10.699,65 €							RJAMH01ACT004CVO01	ACT					OK	
2.189.329	N	Pupitre de intérprete digital con pantalla iluminada y auricular. Incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: BOSCH/DCN IDESK	INT	2.189.329		1.273,78 €							RJAMH01ACT003INT04	ACT					OK	
2.189.375	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.375		1.673,20 €							RIBMH00C03008MON01	C03					OK	
2.189.376	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.376		1.673,20 €							RIBMH00C02008MON01	C02					OK	
2.189.377	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.377		1.673,20 €							RIBMH00C01008MON01	C01					OK	
2.189.378	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.378		1.673,20 €							RIBMH00LAB014MON01	LAB					OK	
2.189.379	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.379		1.673,20 €							RIBMH00HDM010MON01	HDM					OK	
2.189.380	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.380		1.673,20 €							RIBMH00SAP006MON01	SAP					OK	
2.189.381	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.381		1.673,20 €							RIBMH00N11001MON01	N11					OK	
2.189.382	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.382		1.673,20 €							RIBMH00URG060MON01	URG					OK	
2.189.383	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.383		1.673,20 €							RIBMH00URG042MON01	URG					OK	
2.189.384	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.384		1.673,20 €							RIBMH00URG072MON01	URG					OK	
2.189.385	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.385		1.673,20 €							RIBMH01C10004MON01	C10					OK	
2.189.386	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.386		1.673,20 €							RIBMH01C13008MON01	C13					OK	
2.189.387	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.387		1.673,20 €							RIBMH01C12008MON01	C12					OK	
2.189.388	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.388		1.673,20 €							RIBMH01C11008MON01	C11					OK	
2.189.389	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.389		1.673,20 €							RIBMH01RHB023MON01	RHB					OK	
2.189.390	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.390		1.673,20 €							RIBMH01HDQ011MON01	HDQ					OK	
2.189.391	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.391		1.673,20 €							RIBMH01BOB031MON01	BOB					OK	
2.189.392	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.392		1.673,20 €							RIBMH01BQR093MON01	BQR					OK	
2.189.393	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.393		1.673,20 €							RIBMH01UCI073MON01	UCI					OK	
2.189.394	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.394		1.673,20 €							RIBMH01UCI074MON01	UCI					OK	
2.189.395	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.395		1.673,20 €							RIBMH01UCI075MON01	UCI					OK	
2.189.396	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.396		1.673,20 €							RIBMH01SAL005MON01	SAL					OK	
2.189.397	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.397		1.673,20 €							RIBMH02C25015MON01	C25					OK	
2.189.398	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.398		1.673,20 €							RIBMH02C24015MON01	C24					OK	
2.189.399	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.399		1.673,20 €							RIBMH02C23015MON01	C23					OK	
2.189.400	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.400		1.673,20 €							RIBMH02U26050MON01	U26					OK	
2.189.401	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.401		1.673,20 €							RIBMH02C21015MON01	C21					OK	
2.189.402	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.402		1.673,20 €							RIBMH02U25051MON01	U25					OK	
	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.403		1.673,20 €							RIBMH02U24051MON01	U24					OK	
	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.404		1.673,20 €							RIBMH02U23051MON01	U23					OK	
	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.405		1.673,20 €							RIBMH02U22051MON01	U22					OK	
	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.406		1.673,20 €							RIBMH02U21051MON01	U21					OK	
2.189.407	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.407		1.673,20 €							RIBMH03C34015MON01	C34					OK	
2.189.408	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.408		1.673,20 €							RIBMH03C33015MON01	C33					OK	
2.189.409	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.409		1.673,20 €							RIBMH03C32015MON01	C32					OK	

Firmante: ALBERTO SOLER LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE | 07/11/2017 15:17:46
Este documento es una copia auténtica de un documento electrónico archivado por la Comunidad de Madrid, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Puede verificar su autenticidad en la sede electrónica (https://sede.madrid.org) mediante el código seguro de verificación (CSV) 3D0721857E7D0A7D4C4C3580A21772

2.189.410	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.410		1.673,20 €							RIBMH03C31015MON01	C31					OK	
2.189.411	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.411		1.673,20 €							RIBMH03U35051MON01	U35					OK	
2.189.412	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.412		1.673,20 €							RIBMH03U34051MON01	U34					OK	
2.189.413	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.413		1.673,20 €							RIBMH03U33051MON01	U33					OK	
2.189.414	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.414		1.673,20 €							RIBMH03U32051MON01	U32					OK	
2.189.415	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.415		1.673,20 €							RIBMH03U31051MON01	U31					OK	
2.189.416	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.416		1.673,20 €							RIBMH02U26023MON01	U26					OK	
2.189.417	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.417		1.673,20 €							RIBMH02DIR028MON01	DIR					OK	
2.189.418	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.418		1.673,20 €							RIBMH02DIR004MON01	DIR					OK	
2.189.419	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.419		1.673,20 €							RIBMH02ADM046MON01	ADM					OK	
2.189.420	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.420		1.673,20 €							RIBMH00DRX038MON01	DRX					OK	
2.189.421	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.421		1.673,20 €							RIBMH00URG041MON01	URG					OK	
2.189.422	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.422		1.673,20 €							RIBMH00FAR013MON01	FAR					OK	
2.189.423	N	Televisor LCD-TFT de 42" color con sintonizador y altavoces, soporte a pared, control con mando a distancia, conectores y accesorios. Completamente instalado.	MON	2.189.423		1.673,20 €							RIBMH00AHC004MON01	AHC					OK	
2.201.001	N	Cuadro CS-GES-PC01-01 del sistema de gestión	CEL	2.201.001		9.686,85 €	Inmotica	siemens		SPAIN	2010		TAAMH04INS401CEL02	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.201.002	N	Cuadro CS-GES-PC01-02 del sistema de gestión	CEL	2.201.002		9.686,85 €	Inmotica	siemens		SPAIN	2010		TAAMH04INS401CEL03	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.201.003	N	Cuadro CS-GES-PC02-00 del sistema de gestión	CEL	2.201.003		14.312,83 €	Inmotica	siemens		SPAIN	2010		TAAMH04INS422CEL01	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.201.004	N	Cuadro CS-GES-PC02-01 del sistema de gestión	CEL	2.201.004		9.686,85 €	Inmotica	siemens		SPAIN	2010		TAAMH04INS402CEL02	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.201.005	N	Cuadro CS-GES-PC02-02 del sistema de gestión	CEL	2.201.005		9.686,85 €	Inmotica	siemens		SPAIN	2010		TAAMH04INS402CEL03	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.201.006	N	Cuadro CS-GES-PC02-03 del sistema de gestión	CEL	2.201.006		9.686,85 €	Inmotica	siemens		SPAIN	2010		TAAMH04INS402CEL04	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.201.007	N	Cuadro CS-GES-PC03-00 del sistema de gestión	CEL	2.201.007		8.842,22 €	Inmotica	siemens		SPAIN	2010		TAAMH04INS403CEL02	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.201.008	N	Cuadro CS-GES-PC03-01 del sistema de gestión	CEL	2.201.008		9.686,85 €	Inmotica	siemens		SPAIN	2010		TAAMH04INS403CEL03	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.201.009	N	Cuadro CS-GES-PC04-00 del sistema de gestión	CEL	2.201.009		6.428,54 €	Inmotica	siemens		SPAIN	2010		TAAMH04INS424CEL01	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.201.010	N	Cuadro CS-GES-PC04-01 del sistema de gestión	CEL	2.201.010		9.686,85 €	Inmotica	siemens		SPAIN	2010		TAAMH04INS404CEL02	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.201.011	N	Cuadro CS-GES-PC05-00 del sistema de gestión	CEL	2.201.011		6.790,73 €	Inmotica	siemens		SPAIN	2010		TAAMH04INS425CEL01	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.201.012	N	Cuadro CS-GES-PC05-01 del sistema de gestión	CEL	2.201.012		9.686,85 €	Inmotica	siemens		SPAIN	2010		TAAMH04INS405CEL02	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.201.013	N	Cuadro CS-GES-PC05-02 del sistema de gestión	CEL	2.201.013		9.686,85 €	Inmotica	siemens		SPAIN	2010		TAAMH04INS405CEL03	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.201.014	N	Cuadro CS-GES-P301-00 del sistema de gestión	CEL	2.201.014		19.338,69 €	Inmotica	siemens		SPAIN	2010		TAAMH03INS316CEL02	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.201.015	N	Cuadro CS-GES-P301-01 del sistema de gestión	CEL	2.201.015		9.686,85 €	Inmotica	siemens		SPAIN	2010		TAAMH03INS313CEL01	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.201.016	N	Cuadro CS-GES-P201 del sistema de gestion	CEL	2.201.016		7.901,09 €	Inmotica	siemens		SPAIN	2010		TAAMH02INS116CEL01	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.201.017	N	Cuadro CS-GES-P1N1 del sistema de gestión	CEL	2.201.017		12.261,37 €	Inmotica	siemens		SPAIN	2010		TAAMH01INS111CEL02	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.201.018	N	Cuadro CS-GES-P1N2 del sistema de gestión	CEL	2.201.018		507,66 €	Inmotica	siemens		SPAIN	2010		TAAMH01INS112CEL02	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.201.019	N	Cuadro CS-GES-P1N3 del sistema de gestión	CEL	2.201.019		5.189,56 €	Inmotica	siemens		SPAIN	2010		TAAMH01INS113CEL02	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.201.020	N	Cuadro CS-GES-P1N4 del sistema de gestión	CEL	2.201.020		5.712,58 €	Inmotica	siemens		SPAIN	2010		TAAMH01INS114CEL02	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.201.021	N	Cuadro CS-GES-P1N5 del sistema de gestión	CEL	2.201.021		10.893,69 €	Inmotica	siemens		SPAIN	2010		TAAMH01INS115CEL02	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.201.022	N	Cuadro CS-GES-PS01 del sistema de gestión	CEL	2.201.022		1.618,02 €	Inmotica	siemens		SPAIN	2010		TAAMHS1INS032CEL01	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.201.023	N	Cuadro CS-GES-PS02 del sistema de gestión	CEL	2.201.023		1.247,41 €	Inmotica	siemens		SPAIN	2010		TAAMHS1INS034CEL01	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.201.024	N	Cuadro CS-GES-PS03 del sistema de gestión	CEL	2.201.024		1.247,41 €	Inmotica	siemens		SPAIN	2010		TAAMHS1INS020CEL01	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.201.025	N	Cuadro CS-GES-PS04 del sistema de gestión	CEL	2.201.025		1.247,41 €	Inmotica	siemens		SPAIN	2010		TAAMHS1INS003CEL03	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.201.026	N	Cuadro CS-GES-PC01 del sistema de gestión	CEL	2.201.026		1.247,41 €	Inmotica	siemens		SPAIN	2010		TAAMP02INS004CEL01	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.201.027	N	Cuadro CS-GES-PC01-00 del sistema de gestión	CEL	2.201.027		1.247,41 €	Inmotica	siemens		SPAIN	2010		TAAMH04INS421CEL01	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.201.028	N	Cuadro CS-GES-PC0-en falso techo- del sistema de gestión	CEL	2.201.028		1.247,41 €	Inmotica	siemens		SPAIN	2010		TAAMH00SEG001CEL01	SEG	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.202.001	N	Ordenador de sobre mesa- del PPS en sala de vigilancia	ORD	2.202.001		1.236,45 €	FUJITSU	inmotica					TBAMH00SEG001ORD01	SEG	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.202.002	N	Ordenador-servidor del sistema Control de accesos en CPD1	SSI	2.202.002		1.236,45 €	FUJITSU	inmotica					TBAMH02INF004SSI01	INF	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.202.003	N	Ordenador- SERVIDOR del sistema de Climatización en CPD1	SSI	2.202.003		1.236,45 €	FUJITSU	inmotica					TBAMH02INF004SSI02	INF	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.202.005	N	Impresora láser - MANTENIMIENTO - con resolución; CANON i-SENSYS LBP3250	ILR	2.202.005		962,51 €	canon	canon	i-SENSYS LBP3250				TBAMH00MNT013ILR01	MNT	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.221.001	N	Ascensor -8perso-630kg- ASP11 - HIDRAULICO	ASC	2.221.001		34.088,00 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VAAMH00N11001ASC01	N11	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.221.002	N	Ascensor -8perso-630kg- ASP10A - electrico	ASC	2.221.002		28.393,74 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VAAMH00N10001ASC01	N10	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.221.003	N	Ascensor -8perso-630kg- ASP10B- electrico	ASC	2.221.003		28.393,74 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VAAMH00N10001ASC02	N10	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.221.004	N	Ascensor -8perso-630kg- ASP8A - electrico	ASC	2.221.004		28.393,74 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VAAMH00N08001ASC01	N08	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.221.005	N	Ascensor -8perso-630kg- ASP8B - electrico	ASC	2.221.005		28.393,74 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VAAMH00N08001ASC02	N08	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.221.006	N	Ascensor -8perso-630kg- ASP6A - electrico	ASC	2.221.006		28.393,74 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VAAMH00N06001ASC01	N06	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.221.007	N	Ascensor -8perso-630kg- ASP6B - electrico	ASC	2.221.007		28.393,74 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VAAMH00N06001ASC02	N06	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.221.008	N	Ascensor -8perso-630kg- ASP - electrico	ASC	2.221.008		28.899,99 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VAAMP00SCP001ASC01	SCP	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.222.001	N	Montacamillas -21perso-1.600kg- MCM - electrico	MTC	2.222.001		51.435,00 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VBAMH00N01001MTC01	N01	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.222.002	N	Montacamillas -21perso-1.600kg- MCM - electrico	MTC	2.222.002		51.435,00 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VBAMH00N02001MTC01	N02	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.222.003	N	Montacamillas -21perso-1.600kg- MCM - electrico	MTC	2.222.003		51.435,00 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VBAMH00N03001MTC01	N03	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.222.004	N	Montacamillas -21perso-1.600kg- MCM - electrico	MTC	2.222.004		51.435,00 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VBAMH00N04001MTC01	N04	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.222.005	N	Montacamillas -21perso-1.600kg- MCM - electrico	MTC	2.222.005		51.435,00 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VBAMH00N05001MTC01	N05	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.222.006	N	Montacamillas -21perso-1.600kg- MCM - electrico	MTC	2.222.006		46.000,00 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VBAMH00N00001MTC01	N00	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.222.007	N	Montacamillas -21perso-1.600kg- MCM - electrico	MTC	2.222.007		46.429,00 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VBAMP00SCP009MTC01	SCP	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.223.001	N	MONTACARGAS - 825 KG -11 PERSONAS - MCG-electrico	CAR	2.223.001		38.151,00 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VCAMH00N07001CAR01	N07	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.223.002	N	MONTACARGAS - 825 KG -11 PERSONAS - MCG-electrico	CAR	2.223.002		38.151,00 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VCAMH00N09001CAR01	N09	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.223.003	N	MONTACARGAS - 825 KG -11 PERSONAS - MCG-electrico	CAR	2.223.003		25.774,26 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VCAMH00N12001CAR01	N12	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.223.004	N	MONTACARGAS - 825 KG -11 PERSONAS - MCG-electrico	CAR	2.223.004		33.678,00 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VCAMH00N01001CAR01	N01	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	

07/11/2017 18:59:21 | Firmante: ROBLES SOLER, LUIS JAVIER | Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 15:17:46 | Este documento electrónico ha sido generado por un Centro Autorizado de Formación conforme a lo dispuesto en el artículo 29.2.b) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Puede ser consultado en la siguiente dirección (CSV): 07a0da77a0d4642c3580a7217 | Validez del documento: Indefinido | Validez de la firma: Indefinido | Esquema de firma: ENI - Perfil de firma electrónica basada en certificado electrónico reconocido (AdES-X-L) | Esquema de identificación (CSV): ENI - Sistema basado en código seguro de verificación (CSV) conforme a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Firma Electrónica y de certificados de la Administración

2.223.005	N	MONTACARGAS - 825 KG -11 PERSONAS - MCG-electrico	CAR	2.223.005		33.678,18 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VCAMH00N01001CAR02	N01	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.223.006	N	MONTACARGAS - 825 KG -11 PERSONAS - MCG-electrico	CAR	2.223.006		33.678,18 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VCAMH00N02001CAR01	N02	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.223.007	N	MONTACARGAS - 825 KG -11 PERSONAS - MCG-electrico	CAR	2.223.007		38.151,00 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VCAMH00N02001CAR02	N02	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.223.008	N	MONTACARGAS - 825 KG -11 PERSONAS - MCG-electrico	CAR	2.223.008		33.678,18 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VCAMH00N03001CAR01	N03	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.223.009	N	MONTACARGAS - 825 KG -11 PERSONAS - MCG-electrico	CAR	2.223.009		33.678,18 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VCAMH00N03001CAR02	N03	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.223.010	N	MONTACARGAS - 825 KG -11 PERSONAS - MCG-electrico	CAR	2.223.010		33.678,18 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VCAMH00N04001CAR01	N04	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.223.011	N	MONTACARGAS - 825 KG -11 PERSONAS - MCG-electrico	CAR	2.223.011		38.151,00 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VCAMH00N04001CAR02	N04	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.223.012	N	MONTACARGAS - 825 KG -11 PERSONAS - MCG-electrico	CAR	2.223.012		33.678,18 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VCAMH00N05001CAR01	N05	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.223.013	N	MONTACARGAS - 825 KG -11 PERSONAS - MCG-electrico	CAR	2.223.013		33.678,18 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VCAMH00N05001CAR02	N05	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.224.001	N	ESCALERA MECÁNICA FAINS SALVAR UNA ALTURA DE 3,90 M.	ESC	2.224.001		39.590,83 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VDAMH00N11001ESC01	N11	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.224.002	N	ESCALERA MECÁNICA FAINS SALVAR UNA ALTURA DE 4,20 M.	ESC	2.224.002		51.789,43 €	FAIN	MITSUBISHI ELECTRICS					VDAMH01N11001ESC02	N11	FAIN ASCENSORES,S.L.	FAIN ASCENSORES,S.L.			OK	
2.225.001	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.001		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH00MNT013ETM01	MNT	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.002	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.002		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH00FAR001ETM01	FAR	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.003	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.003		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH00LAB002ETM01	LAB	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.004	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.004		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH00LAB001ETM01	LAB	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.005	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.005		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH00DRX051ETM01	DRX	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.006	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.006		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH00ALM011ETM01	ALM	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.007	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.007		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH00URG032ETM01	URG	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.008	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.008		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH00URG013ETM01	URG	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.009	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.009		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH00URG063ETM01	URG	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.010	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.010		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH01BQR061ETM01	BQR	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.011	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.011		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH01BOB041ETM01	BOB	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.012	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.012		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH01EST006ETM01	EST	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.013	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.013		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH01UCI032ETM01	UCI	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.014	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.014		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH01UCI036ETM01	UCI	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.015	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.015		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH02U22021ETM01	U22	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.016	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.016		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH02U23021ETM01	U23	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.017	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.017		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH03U32021ETM01	U32	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.018	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.018		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH03U33021ETM01	U33	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.019	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.019		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH01APT003ETM01	APT	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.020	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.020		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH00FAR003ETM01	FAR	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.021	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.021		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH00C03009ETM01	C03	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.022	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.022		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH00C02009ETM01	C02	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.023	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.023		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH00HDM008ETM01	HDM	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.024	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.024		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH00HDM022ETM01	HDM	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.025	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.025		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH01C12009ETM01	C12	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.026	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.026		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH01HDQ022ETM01	HDQ	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.027	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.027		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH01C13009ETM01	C13	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.028	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.028		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH01C10001ETM01	C10	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.029	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.029		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH01RHB022ETM01	RHB	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.030	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.030		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH02U25021ETM01	U25	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.031	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.031		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH02U24021ETM01	U24	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.032	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.032		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH02C24009ETM01	C24	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.033	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.033		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH02C25009ETM01	C25	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.034	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.034		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH03U35021ETM01	U35	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.035	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.035		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH03U34021ETM01	U34	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.036	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.036		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH03C34009ETM01	C34	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.037	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.037		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH00DRX028ETM01	DRX	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.038	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.038		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH00C01009ETM01	C01	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.039	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.039		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH00DRX031ETM01	DRX	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.040	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.040		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH00URG031ETM01	URG	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.041	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.041		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH00AHC021ETM01	AHC	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.042	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.042		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH00AHC001ETM01	AHC	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.043	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.043		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH00URG057ETM01	URG	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.044	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.044		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH02U21021ETM01	U21	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.045	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.045		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH01C11009ETM01	C11	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.046	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.046		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH01BIB005ETM01	BIB	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.047	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.047		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH02C23009ETM01	C23	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.048	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.048		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH02U26009ETM01	U26	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.049	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.049		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH02C21009ETM01	C21	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.050	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.050		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH02INF001ETM01	INF	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.051	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.051		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH02ADM048ETM01	ADM	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.052	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.052		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH02DIR003ETM01	DIR	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.053	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.053		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH03C33009ETM01	C33	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.054	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.054		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH00SAP001ETM01	SAP	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	

07/11/2017 18:59:21 | Firmante: ROBLES SOLER, LUIS JAVIER
07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
Este documento incorpora firma electrónica y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con fecha 07/11/2017, según el artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Puede verificar su autenticidad mediante el código seguro de verificación (CSV) 3e0a7ad4-bd2c-5380-7d21-7f7a1ad4bd2c en la dirección https://sede.carm.es/verificardocumentos, donde también puede consultar el documento original.

2.225.055	N	Estación automática de recepción y envío de carrtuchos AC 3000 P	ETM	2.225.055		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH03C32009ETM01	C32	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.056	N	Estación automática de multienvío AC 3000 de cartuchos	ETM	2.225.056		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH03C31009ETM01	C31	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.057	N	Estación automática de multienvío AC 3000 de cartuchos	ETM	2.225.057		985,50 €	HANAZEDER		RPS-ES-110-S04aV01-MC2000-CAN CON	AUSTRIA			VEAMH03U31021ETM01	U31	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.094	N	Grupo motocompresor/aspirador de caudal hasta 6,3 m3/minuto	GCA	2.225.094	408/740322	787,50 €	ELEKTROR		RAGZ6	GERMANY			VEAMH00INS020GCA01	INS	ELEKTROR	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.095	N	Grupo motocompresor/aspirador de caudal hasta 6,3 m3/minuto	GCA	2.225.095	408/740327	787,50 €	ELEKTROR		RAGZ6	GERMANY			VEAMH00INS020GCA02	INS	ELEKTROR	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.096	N	Grupo motocompresor/aspirador de caudal hasta 6,3 m3/minuto	GCA	2.225.096	408/740826	787,50 €	ELEKTROR		RAGZ6	GERMANY			VEAMH00INS020GCA03	INS	ELEKTROR	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.097	N	Válvula automática de tres vías tubo muestras	VLV	2.225.097		612,00 €	HANAZEDER		RPSW3110S3V01MC2000	AUSTRIA			VEAMH00INS020VLV01	INS	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.098	N	Válvula automática de tres vías tubo muestras	VLV	2.225.098		612,00 €	HANAZEDER		RPSW3110S3V01MC2000	AUSTRIA			VEAMH00INS020VLV02	INS	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.099	N	Válvula automática de tres vías tubo muestras	VLV	2.225.099		612,00 €	HANAZEDER		RPSW3110S3V01MC2000	AUSTRIA			VEAMH00INS020VLV03	INS	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.100	N	Sistema de freno neumático "conducción lenta" especial	SFN	2.225.100		418,50 €	VALEO			EUROPE			VEAMH00INS020SFN01	INS	VALEO	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.101	N	Sistema de freno neumático "conducción lenta" especial	SFN	2.225.101		418,50 €	VALEO			EUROPE			VEAMH00INS020SFN02	INS	VALEO	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.102	N	Sistema de freno neumático "conducción lenta" especial	SFN	2.225.102		418,50 €	VALEO			EUROPE			VEAMH00INS020SFN03	INS	VALEO	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.103	N	Ordenador central de mando y control del transporte neumático	ORD	2.225.103		1.057,50 €			2HIX				VEAMH00INS020ORD01	INS		ARTISTERIL DIASA			OK	
2.225.104	N	Sistema de transferencia AC 3000 no centralizado	TRM	2.225.104		3.150,00 €	HANAZEDER		RPERSVSCHR4/4LSTAND	AUSTRIA			VEAMH00INS020TRM02	INS	HANAZEDER	ARTISTERIL DIASA			OK	
2.226.001	N	Válvula de entrada de aire 400mm	VLV	2.226.001		650,00 €	envac			españa			VFAMHS1INS056VLV01	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.002	N	Válvula de entrada de aire 400mm	VLV	2.226.002		650,00 €	envac			españa			VFAMHS1INS056VLV02	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.003	N	Válvula de entrada de aire 400mm	VLV	2.226.003		650,00 €	envac			españa			VFAMHS1INS057VLV01	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.004	N	Válvula de entrada de aire 400mm	VLV	2.226.004		650,00 €	envac			españa			VFAMHS1INS057VLV02	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.005	N	Válvula de entrada de aire 400mm	VLV	2.226.005		650,00 €	envac			españa			VFAMH00INS021VLV01	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.006	N	Válvula de entrada de aire 400mm	VLV	2.226.006		650,00 €	envac			españa			VFAMH00INS021VLV02	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.007	N	Válvula de entrada de aire 400mm	VLV	2.226.007		650,00 €	envac			españa			VFAMH00INS025VLV01	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.008	N	Válvula de entrada de aire 400mm	VLV	2.226.008		650,00 €	envac			españa			VFAMH00INS025VLV02	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.009	N	Silenciador cilíndrico para válvula de entrada de aire	SIL	2.226.009		850,00 €	envac			españa			VFAMHS1INS056SIL01	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.010	N	Silenciador cilíndrico para válvula de entrada de aire	SIL	2.226.010		850,00 €	envac			españa			VFAMHS1INS056SIL02	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.011	N	Silenciador cilíndrico para válvula de entrada de aire	SIL	2.226.011		850,00 €	envac			españa			VFAMHS1INS057SIL01	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.012	N	Silenciador cilíndrico para válvula de entrada de aire	SIL	2.226.012		850,00 €	envac			españa			VFAMHS1INS057SIL02	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.013	N	Silenciador cilíndrico para válvula de entrada de aire	SIL	2.226.013		850,00 €	envac			españa			VFAMH00INS021SIL01	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.014	N	Silenciador cilíndrico para válvula de entrada de aire	SIL	2.226.014		850,00 €	envac			españa			VFAMH00INS021SIL02	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.015	N	Silenciador cilíndrico para válvula de entrada de aire	SIL	2.226.015		850,00 €	envac			españa			VFAMH00INS025SIL01	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.016	N	Silenciador cilíndrico para válvula de entrada de aire	SIL	2.226.016		850,00 €	envac			españa			VFAMH00INS025SIL02	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.017	N	Válvula de descarga "cerrada" para compuertas de tipo comercial	VLV	2.226.017		950,00 €	envac			españa			VFAMH00INS021VLV01	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.018	N	Válvula de descarga "cerrada" para compuertas de tipo comercial	VLV	2.226.018		950,00 €	envac			españa			VFAMH00INS021VLV02	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.019	N	Válvula de descarga "cerrada" para compuertas de tipo comercial	VLV	2.226.019		950,00 €	envac			españa			VFAMH00INS021VLV03	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.020	N	Válvula de descarga "cerrada" para compuertas de tipo comercial	VLV	2.226.020		950,00 €	envac			españa			VFAMHS1INS051VLV01	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.021	N	Válvula de descarga "cerrada" para compuertas de tipo comercial	VLV	2.226.021		950,00 €	envac			españa			VFAMHS1INS051VLV02	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.022	N	Válvula de descarga "cerrada" para compuertas de tipo comercial	VLV	2.226.022		950,00 €	envac			españa			VFAMHS1INS051VLV03	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.023	N	Válvula de descarga "cerrada" para compuertas de tipo comercial	VLV	2.226.023		950,00 €	envac			españa			VFAMHS1INS052VLV01	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.024	N	Válvula de descarga "cerrada" para compuertas de tipo comercial	VLV	2.226.024		950,00 €	envac			españa			VFAMHS1INS052VLV02	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.025	N	Válvula de descarga "cerrada" para compuertas de tipo comercial	VLV	2.226.025		950,00 €	envac			españa			VFAMHS1INS052VLV03	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.026	N	Válvula de descarga "cerrada" para compuertas de tipo comercial	VLV	2.226.026		950,00 €	envac			españa			VFAMHS1INS053VLV01	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.027	N	Válvula de descarga "cerrada" para compuertas de tipo comercial	VLV	2.226.027		950,00 €	envac			españa			VFAMHS1INS053VLV02	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.028	N	Válvula de descarga "cerrada" para compuertas de tipo comercial	VLV	2.226.028		950,00 €	envac			españa			VFAMHS1INS053VLV03	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.029	N	Válvula de descarga "cerrada" para compuertas de tipo comercial	VLV	2.226.029		950,00 €	envac			españa			VFAMHS1INS056VLV01	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.030	N	Válvula de descarga "cerrada" para compuertas de tipo comercial	VLV	2.226.030		950,00 €	envac			españa			VFAMHS1INS056VLV02	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.031	N	Válvula de descarga "cerrada" para compuertas de tipo comercial	VLV	2.226.031		950,00 €	envac			españa			VFAMHS1INS057VLV01	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.032	N	Válvula de descarga "cerrada" para compuertas de tipo comercial	VLV	2.226.032		950,00 €	envac			españa			VFAMHS1INS057VLV02	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.033	N	Válvula de descarga "cerrada" para compuertas de tipo comercial	VLV	2.226.033		950,00 €	envac			españa			VFAMH00INS025VLV01	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.034	N	Válvula de descarga "cerrada" para compuertas de tipo comercial	VLV	2.226.034		950,00 €	envac			españa			VFAMH00INS025VLV02	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.035	N	Válvula de descarga "cerrada" para compuertas de tipo comercial	VLV	2.226.035		950,00 €	envac			españa			VFAMH00INS025VLV03	INS	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.112	N	AUTOCOMPACTADOR DE BASURA	ACP	2.226.112		12.500,00 €	envac			españa			VFAMH00RSD003ACP01	RSD	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.113	N	AUTOCOMPACTADOR DE BASURA	ACP	2.226.113		12.500,00 €	envac			españa			VFAMH00RSD003ACP02	RSD	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.114	N	Válvula de by-pass entre tuberías de basura y aire	VLV	2.226.114		450,00 €	envac			españa			VFAMH00RSD003VLV01	RSD	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.115	N	Válvula de by-pass entre tuberías de basura y aire	VLV	2.226.115		450,00 €	envac			españa			VFAMH00RSD003VLV02	RSD	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.116	N	Válvula diversora corta 500/500/500 completa con equipo de control	VLV	2.226.116		725,00 €	envac			españa			VFAMH00RSD003VLV03	RSD	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.117	N	Válvula de seccionamiento de apertura diámetro 500 mm	VLV	2.226.117		950,00 €	envac			españa			VFAMH00RSD003VLV04	RSD	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.118	N	Válvula de seccionamiento de apertura diámetro 500 mm	VLV	2.226.118		950,00 €	envac			españa			VFAMH00RSD003VLV05	RSD	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.119	N	Válvula de seccionamiento de apertura diámetro 500 mm	VLV	2.226.119		950,00 €	envac			españa			VFAMH00RSD003VLV06	RSD	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.120	N	Válvula de seccionamiento de apertura diámetro 500 mm	VLV	2.226.120		950,00 €	envac			españa			VFAMH00RSD003VLV07	RSD	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.124	N	Centro de control de motor (MCC) con 2 variador de frecuencia de 75 KW- PANEL GENERAL - ENVAC -DEL SISTEMA DE GESTION RECOGIDA RESIDUOS	PRE	2.226.124		45.500,00 €	envac						VFAMH00RSD007PRE01	RSD	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.125	N	Válvula neumática antirretorno para acoplamiento de los turboextractores	VLV	2.226.125		525,00 €	envac						VFAMH00RSD006VLV01	RSD	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.126	N	Válvula neumática antirretorno para acoplamiento de los turboextractores	VLV	2.226.126		525,00 €	envac						VFAMH00RSD006VLV02	RSD	ENVAC IBERIA,S.A.	ENVAC IBERIA,S.A.			OK	
2.226.128	N	Equipo para aire comprimido COMPAIR	COP	2.226.128		50.000,00 €	compair						VFAMH00RSD003COP01	RSD	compair				OK	
2.172.040	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.040		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00AHC004BIE01	AHC		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.041	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.041		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00AHC022BIE01	AHC		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.042	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.042		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00AHC031BIE01	AHC		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.043	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.043		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00ALM001BIE01	ALM		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				

07/11/2017 18:59:21 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
Este documento es copia auténtica electrónica y tiene carácter informativo. Puede verificar su autenticidad mediante el código seguro de verificación (CSV) 97e0da77a0d4642c3580a7217 en la dirección electrónica https://sede.murcia.es/verificardocumentos, donde podrá consultar el documento original o la relación de documentos que lo integran.

2.172.045	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.045		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00C01008BIE01	C01		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.046	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.046		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00DRX033BIE01	DRX		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.047	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.047		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00DRX035BIE01	DRX		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.048	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.048		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00DRX038BIE01	DRX		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.049	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.049		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00FAR998BIE01	FAR		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.051	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.051		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00HDM010BIE01	HDM		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.052	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.052		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00HSP005BIE01	HSP		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.053	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.053		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00HSP015BIE01	HSP		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.054	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.054		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00INS015BIE01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.055	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.055		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00LAB014BIE01	LAB		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.056	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.056		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00LAB995BIE01	LAB		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.057	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.057		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00LAB997BIE01	LAB		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.058	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.058		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00LAB999BIE01	LAB		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.059	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.059		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00MNT997BIE01	MNT		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.060	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.060		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00MNT999BIE01	MNT		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.061	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.061		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00MOR998BIE01	MOR		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.062	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.062		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00N01001BIE01	N01		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.064	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.064		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00N03001BIE01	N03		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.065	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.065		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00N04001BIE01	N04		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.067	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.067		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00N06001BIE01	N06		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.068	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.068		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00N07001BIE01	N07		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.069	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.069		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00N08001BIE01	N08		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.070	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.070		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00N09001BIE01	N09		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.071	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.071		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00N10001BIE01	N10		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.072	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.072		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00PCP001BIE01	PCP		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.073	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.073		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00PCP001BIE02	PCP		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.074	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.074		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00RSD004BIE01	RSD		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.075	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.075		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00URG032BIE01	URG		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.076	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.076		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00URG035BIE01	URG		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.077	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.077		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00URG056BIE01	URG		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.078	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.078		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00URG061BIE01	URG		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.079	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.079		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00URG072BIE01	URG		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.080	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.080		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00URG992BIE01	URG		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.081	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.081		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00URG994BIE01	URG		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.082	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.082		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH00URG999BIE01	URG		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.083	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.083		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01ACT996BIE01	ACT		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.084	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.084		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01APT997BIE01	APT		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.085	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.085		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01BIB999BIE01	BIB		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.086	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.086		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01BOB031BIE01	BOB		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.087	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.087		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01BOB997BIE01	BOB		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.088	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.088		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01BOB999BIE01	BOB		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.089	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.089		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01BOB999BIE02	BOB		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.090	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.090		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01BQR012BIE01	BQR		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.091	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.091		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01BQR013BIE01	BQR		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.092	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.092		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01BQR014BIE01	BQR		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.093	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.093		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01BQR997BIE01	BQR		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.094	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.094		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01BQR998BIE01	BQR		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.095	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.095		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01BQR999BIE01	BQR		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.096	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.096		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01C10001BIE01	C10		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.097	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.097		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01C12999BIE01	C12		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.098	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.098		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01CAP999BIE01	CAP		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.099	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.099		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01EST006BIE01	EST		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.100	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.100		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01HDM998BIE01	HDM		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.101	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.101		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01HDQ011BIE01	HDQ		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.102	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.102		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01HDQ999BIE01	HDQ		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.103	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.103		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01HSS001BIE01	HSS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.104	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.104		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01HSS998BIE01	HSS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.105	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.105		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01INS128BIE01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.106	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.106		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01LEN999BIE01	LEN		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.107	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.107		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01MGR998BIE01	MGR		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.108	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.108		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01N01001BIE01	N01		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.109	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.109		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01N03001BIE01	N03		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.110	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.110		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01N04001BIE01	N04		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.111	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.111		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01N05001BIE01	N05		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.112	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.112		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01N07001BIE01	N07		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				

07/11/2017 18:59:21 Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS JAVIER
07/11/2017 15:17:46 Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
Jurídico emitido por la Autoridad de Registro adscrita a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (CSV) 07ddb7a0d4 (Ext. 5380/2017)
Este documento electrónico ha sido generado a partir de un documento original en papel mediante un proceso de digitalización que incluye firma electrónica y código seguro de verificación (CSV) que permite contrastar su autenticidad en la sede electrónica indicada. Puede ser impreso y conservado como copia auténtica de acuerdo con la normativa vigente.

2.172.113	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.113		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01N09001BIE01	N09		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.114	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.114		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01N11001BIE01	N11		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.115	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.115		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01PCP001BIE01	PCP		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.116	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.116		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01PCP001BIE02	PCP		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.117	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.117		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01PCP001BIE03	PCP		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.118	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.118		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01RHB004BIE01	RHB		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.119	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.119		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01RHB023BIE01	RHB		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.120	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.120		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01SAL005BIE01	SAL		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.121	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.121		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01UCI074BIE01	UCI		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.122	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.122		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01UCI992BIE01	UCI		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.123	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.123		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01UCI997BIE01	UCI		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.124	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.124		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01UCI998BIE01	UCI		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.125	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.125		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01VES005BIE01	VES		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.126	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.126		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01VES999BIE01	VES		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.127	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.127		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH02ADM041BIE01	ADM		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.128	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.128		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH02ADM998BIE01	ADM		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.129	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.129		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH02C21021BIE01	C21		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.130	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.130		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH02C23021BIE01	C23		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.131	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.131		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH02C23999BIE01	C23		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.132	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.132		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH02C24021BIE01	C24		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.133	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.133		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH02C24999BIE01	C24		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.134	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.134		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH02C25019BIE01	C25		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.135	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.135		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH02C25999BIE01	C25		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.136	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.136		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH02DIR998BIE01	DIR		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.137	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.137		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH02DIR999BIE01	DIR		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.138	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.138		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH02N01001BIE01	N01		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.139	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.139		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH02N02001BIE01	N02		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.140	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.140		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH02N03001BIE01	N03		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.141	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.141		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH02N04001BIE01	N04		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.142	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.142		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH02N05001BIE01	N05		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.143	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.143		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH02U21997BIE01	U21		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.144	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.144		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH02U21999BIE01	U21		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.145	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.145		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH02U22997BIE01	U22		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.146	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.146		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH02U23997BIE01	U23		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.147	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.147		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH02U24997BIE01	U24		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.148	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.148		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH02U25996BIE01	U25		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.149	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.149		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH02U25997BIE01	U25		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.150	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.150		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH02U26052BIE01	U26		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.151	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.151		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH02U26998BIE01	U26		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.152	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.152		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH03C31021BIE01	C31		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.153	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.153		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH03C32021BIE01	C32		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.154	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.154		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH03C32998BIE01	C32		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.155	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.155		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH03C33021BIE01	C33		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.156	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.156		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH03C33998BIE01	C33		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.157	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.157		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH03C34021BIE01	C34		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.158	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.158		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH03C34998BIE01	C34		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.159	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.159		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH03C34022BIE01	C34		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.160	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.160		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH03C34310BIE01	C34		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.161	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.161		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH03INS999BIE01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.162	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.162		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH03INS999BIE02	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.163	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.163		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH03N01001BIE01	N01		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.164	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.164		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH03N02001BIE01	N02		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.165	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.165		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH03N03001BIE01	N03		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.166	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.166		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH03N04001BIE01	N04		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.167	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.167		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH03N05001BIE01	N05		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.168	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.168		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH03U31997BIE01	U31		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.169	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.169		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH03U31999BIE01	U31		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.170	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.170		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH03U32997BIE01	U32		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.171	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.171		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH03U33997BIE01	U33		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.172	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.172		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH03U34997BIE01	U34		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.173	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.173		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH03U35997BIE01	U35		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.174	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.174		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH04INS401BIE01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.175	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.175		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH04INS401BIE02	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.176	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.176		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH04INS402BIE01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.177	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.177		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH04INS402BIE02	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				

Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 19:17:21
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 15:17:46
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 [illegible]

2.172.178	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.178		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH04INS403BIE01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.179	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.179		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH04INS403BIE02	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.180	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.180		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH04INS404BIE01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.181	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.181		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH04INS404BIE02	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.182	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.182		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH04INS405BIE01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.183	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.183		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH04INS405BIE02	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.184	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.184		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH04N01001BIE01	N01		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.185	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.185		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH04N02001BIE01	N02		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.186	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.186		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH04N03001BIE01	N03		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.187	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.187		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH04N04001BIE01	N04		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.188	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.188		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH04N05001BIE01	N05		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.189	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.189		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMHS1INS997BIE01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.190	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.190		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMHS1INS998BIE01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.191	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.191		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMHS1INS999BIE01	INS		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.192	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.192		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMHS1LIM999BIE01	LIM		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.193	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.193		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMHS1N02001BIE01	N02		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.194	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.194		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMHS1N03001BIE01	N03		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.195	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.195		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMHS1N04001BIE01	N04		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.196	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.196		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMHS1PCT001BIE01	PCT		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.197	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.197		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01VES002BIE01	VES		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.172.198	N	Conjunto de armario modular para montaje empotrado,de dimensiones 1850x600x260 mm, con puertas metálicas ciegas pintadas. Formada por :-Armario inferior para contener	BIE	2.172.198		305,16 €	MACOIN	MACOIN	BIE-25BMS-20	ESPAÑA	2008		QBBMH01VES001BIE01	VES		IGLESIAS MIRÁS,S.L.				
2.400.001	N	Armario frigorífico mod. AGN 1402 de MATACHANA construído totalmente en acero inox. AISI 304. Interior gastronorm, con estantes plastificados regulables, aislamiento de	CFR	2.400.001		1.671,84 €	MATACHANA	MATACHANA	AGN 1402				3AAMH00HSP011CFR01	HSP						
2.400.002	N	Armario frigorífico mod. AGN 1402 de MATACHANA construído totalmente en acero inox. AISI 304. Interior gastronorm, con estantes plastificados regulables, aislamiento de	CFR	2.400.002		1.671,84 €	MATACHANA	MATACHANA	AGN 1402				3AAMH01HSS011CFR01	HSS						
2.400.003	N	Armario frigorífico gastronorm 2/1, mod. AGN 702 de MATACHANA construído totalmente en acero inox. AISI 304. Interior gastronorm, con 2 estantes plastificados regulables.	CFR	2.400.003		1.263,60 €	MATACHANA	MATACHANA	AGN 702				3AAMH00HSP011CFR02	HSP						
2.400.004	N	Armario frigorífico gastronorm 2/1, mod. AGN 702 de MATACHANA construído totalmente en acero inox. AISI 304. Interior gastronorm, con 2 estantes plastificados regulables.	CFR	2.400.004		1.263,60 €	MATACHANA	MATACHANA	AGN 702				3AAMH01HSS011CFR02	HSS						
2.400.005	N	Arcón de congelados, mod. GT-3612 de MATACHANA, horizontal, ecológico, con panel de mandos en la parte frontal, descarche manual, desagüe para limpieza y 2 cestas	CFR	2.400.005		427,02 €	MATACHANA	MATACHANA	GT-1362				3AAMH00HSP015CFR01	HSP						
2.400.006	N	Arcón de congelados, mod. GT-3612 de MATACHANA, horizontal, ecológico, con panel de mandos en la parte frontal, descarche manual, desagüe para limpieza y 2 cestas	CFR	2.400.006		427,02 €	MATACHANA	MATACHANA	GT-3612				3AAMH01HSS014CFR01	HSS						
2.400.007	N	Lavamanos de pié con célula fotoeléctrica mod. LP-54 EL de MATACHANA construido en acero inoxidable AISI 304 provisto de grifo con célula fotoeléctrica y válvula termostática.	LMN	2.400.007		576,50 €	MATACHANA	MATACHANA	LP-54				3AAMH00HSP011LMN01	HSP						
2.400.008	N	Lavamanos de pié con célula fotoeléctrica mod. LP-54 EL de MATACHANA construido en acero inoxidable AISI 304 provisto de grifo con célula fotoeléctrica y válvula termostática.	LMN	2.400.008		576,50 €	MATACHANA	MATACHANA	LP-54				3AAMH01HSS011LMN01	HSS						
2.400.009	N	Cámara frigorífica baja, mod. BMGN-1960II de MATACHANA. Dimensiones: 1958 x 700 x 850 mm. construída interior y exteriormente en acero inoxidable calidad AISI 304. Dotada	CFR	2.400.009		1.411,47 €	MATACHANA	MATACHANA	BMGN-1960II				3AAMH00HSP011CFR02	HSP						
2.400.010	N	Cámara frigorífica baja, mod. BMGN-1960II de MATACHANA. Dimensiones: 1958 x 700 x 850 mm. construída interior y exteriormente en acero inoxidable calidad AISI 304. Dotada	CFR	2.400.010		1.411,47 €	MATACHANA	MATACHANA	BMGN-1960II				3AAMH01HSS011CFR02	HSS						
2.400.011	N	Horno mixto convección/vapor, mod. 0EB. 6-10 de CONVOTHERM, de sobremesa para regenerar y cocer rápidamente. Construído en acero inox con ducha para limpieza.	HOR	2.400.011		7.205,76 €	CONVOTHERM / MATACHANA	CONVOTHERM / MATACHANA	0EB. 6-10				3AAMH00HSP011HOR01	HSP						
2.400.011	N	Horno mixto convección/vapor, mod. 0EB. 6-10 de CONVOTHERM, de sobremesa para regenerar y cocer rápidamente. Construído en acero inox con ducha para limpieza.	HOR	2.400.011		7.205,76 €	CONVOTHERM / MATACHANA	CONVOTHERM / MATACHANA	0EB. 6-10				3AAMH01HSS011HOR01	HSS						
2.400.011	N	Cocina eléctrica mod. TE 401 de MATACHANA con 4 placas de 300 x 300 mm, 2 de 4 kW y 2 de 3 kW. Construída en acero inoxidable calidad AISI 305. Provista de horno.	COC	2.400.011		2.237,54 €	MATACHANA	MATACHANA	TE 401				3AAMH00HSP011COC01	HSP						
2.400.012	N	Cocina eléctrica mod. TE 401 de MATACHANA con 4 placas de 300 x 300 mm, 2 de 4 kW y 2 de 3 kW. Construída en acero inoxidable calidad AISI 305. Provista de horno.	COC	2.400.012		2.237,54 €	MATACHANA	MATACHANA	TE 401				3AAMH01HSS011COC01	HSS						
2.400.013	N	Fry top (plancha lisa) eléctrico serie 900, mod. FRTE-90 de MATACHANA con termostato de seguridad. Construído en acero inoxidable calidad AISI 304. Provisto de soporte.	FRY	2.400.013		2.115,85 €	MATACHANA	MATACHANA	FRTE-90				3AAMH00HSP011FRY01	HSP						
2.400.014	N	Fry top (plancha lisa) eléctrico serie 900, mod. FRTE-90 de MATACHANA con termostato de seguridad. Construído en acero inoxidable calidad AISI 304. Provisto de soporte.	FRY	2.400.014		2.115,85 €	MATACHANA	MATACHANA	FRTE-90				3AAMH01HSS011FRY01	HSS						
2.400.015	N	Freidora eléctrica, mod. FR-90/2 de JEMI de 2 cubas. Construída en acero inoxidable calidad AISI 304. Capacidad cubas (4 cestas): 23 + 23 litros. Dimensiones: 800 x 900 x	FRE	2.400.015		3.159,00 €	JEMI	JEMI	FR-90/2				3AAMH00HSP011FRE01	HSP						
2.400.016	N	Freidora eléctrica, mod. FR-90/2 de JEMI de 2 cubas. Construída en acero inoxidable calidad AISI 304. Capacidad cubas (4 cestas): 23 + 23 litros. Dimensiones: 800 x 900 x	FRE	2.400.016		3.159,00 €	JEMI	JEMI	FR-90/2				3AAMH01HSS011FRE01	HSS						
2.400.017	N	Campana extractora de humos mural construída en acero inoxidable calidad AISI 304 dotada de filtros de acero inox y unidad de extracción. No se incluyen conductos.	CEH	2.400.017		4.046,50 €	-	-	-				3AAMH00HSP011CEH01	HSP						
2.400.018	N	Campana extractora de humos mural construída en acero inoxidable calidad AISI 304 dotada de filtros de acero inox y unidad de extracción. No se incluyen conductos.	CEH	2.400.018		4.046,50 €	-	-	-				3AAMH01HSS011CEH01	HSS						
2.400.021	N	Lavadora de vajilla, mod. GS-83 de JEMI - MATACHANA construída en acero inoxidable, con interruptor para la entrada de corriente, termómetros para el control visual de	LAV	2.400.021		3.879,90 €	JEMI / MATACHANA	JEMI / MATACHANA	GS-83				3AAMH00HSP012LAV02	HSP						
2.400.022	N	Lavadora de vajilla, mod. GS-83 de JEMI - MATACHANA construída en acero inoxidable, con interruptor para la entrada de corriente, termómetros para el control visual de	LAV	2.400.022		3.879,90 €	JEMI / MATACHANA	JEMI / MATACHANA	GS-83				3AAMH00HSS012LAV02	HSS						
2.400.023	N	Botellero frigorífico mod. EB-2000 II canto recto de MATACHANA construído en acero inox AISI 304, con separador vertical en varilla plastificada, aislamiento de poliestireno y	CFR	2.400.023		762,05 €	MATACHANA	MATACHANA	EB-2000 II				3AAMH00HSP004CFR01	HSP						
2.400.024	N	Botellero frigorífico mod. EB-2000 II canto recto de MATACHANA construído en acero inox AISI 304, con separador vertical en varilla plastificada, aislamiento de poliestireno y	CFR	2.400.024		762,05 €	MATACHANA	MATACHANA	EB-2000 II				3AAMH01HSS002CFR01	HSS						
2.400.025	N	Botellero frigorífico mod. EB-1500 II canto recto de MATACHANA construído en acero inox AISI 304, con separador vertical en varilla plastificada, aislamiento de poliestireno y	CFR	2.400.025		645,41 €	MATACHANA	MATACHANA	EB-1500 II				3AAMH00HSP004CFR02	HSP						
2.400.026	N	Botellero frigorífico mod. EB-1500 II canto recto de MATACHANA construído en acero inox AISI 304, con separador vertical en varilla plastificada, aislamiento de poliestireno y	CFR	2.400.026		645,41 €	MATACHANA	MATACHANA	EB-1500 II				3AAMH01HSS002CFR02	HSS						
2.400.027	N	Lavadora de vajilla, mod. GS-6AF de MATACHANA creado para cristalería de altura especial con 2 brazos de lavado en la parte superior y 4 en la inferior lo que permite el	LAV	2.400.027		1.131,56 €	MATACHANA	MATACHANA	GS-6AF				3AAMH00HSP004LAV01	HSP						
2.400.028	N	Lavadora de vajilla, mod. GS-6AF de MATACHANA creado para cristalería de altura especial con 2 brazos de lavado en la parte superior y 4 en la inferior lo que permite el	LAV	2.400.028		1.131,56 €	MATACHANA	MATACHANA	GS-6AF				3AAMH01HSS002LAV01	HSS						
2.410.001	N	Equipo de limpieza carros 10, instalado: Equipo de limpieza carros mod. P-5-54-XT de Matachana o equivalente	PLP	2.410.001		2.084,94 €	MATACHANA	MATACHANA	mod. P-5-54-XT				4AAMH01EST003PLP01	EST						
2.410.002	N	Estación de lavado ultrasonidos 30, instalada:	LTD	2.410.002		11.688,30 €	MATACHANA	MATACHANA					4AAMH01EST003LTD01	EST						
2.410.003	N	Lavadora de hospitalia de instrumental 50, instalada: Dimensiones externas: 1190 X 2240 X 880 mm. Dimensiones internas: 640 X 760 X 660	LTD	2.410.003		38.952,90 €	MATACHANA	MATACHANA	L104 DV EV2				4AAMH01EST006LTD01	EST						
2.410.004	N	Lavadora de hospitalia de instrumental 51, instalada: Pa nel de control de mando a la izquierda, doble puerta de cristal.Dimensiones internas:	LTD	2.410.004		38.952,90 €	MATACHANA	MATACHANA	L104 DV EV2G				4AAMH01EST006LTD02	EST						
2.410.005	N	Lavadora de hospitalia de instrumental 51, instalada: Pa nel de control de mando a la izquierda, doble puerta de cristal.Dimensiones internas:	LTD	2.410.005		38.952,90 €	MATACHANA	MATACHANA	L104 DV EV2G				4AAMH01EST006LTD03	EST						
2.410.007	N	Esterilizador a vapor 210 + 211: de dos puerta, dimensiones de cámara: 670 x 670 x 996 mm. Dimensiones totales: 996 x	ESV	2.410.007		57.996,60 €	MATACHANA	MATACHANA	1006 E2 6M6				4AAMH01EST006ESV01	EST						
2.410.008	N	Esterilizador a vapor 210 + 211: de dos puerta, dimensiones de cámara: 670 x 670 x 996 mm. Dimensiones totales: 996 x	ESV	2.410.008		57.996,60 €	MATACHANA	MATACHANA	1006 E2 6M6				4AAMH01EST006ESV02	EST						
2.410.009	N	Esterilizador a vapor 210 + 211: de dos puerta, dimensiones de cámara: 670 x 670 x 996 mm. Dimensiones totales: 996 x	ESV	2.410.009		57.996,60 €	MATACHANA	MATACHANA	1006 E2 6M6				4AAMH01EST006ESV03	EST						
2.410.010	N	Esterilizador vapor 250 formol baja temperatura. Dimensiones de cámara: 320 x 320 x 880 mm.	ESV	2.410.010		31.849,20 €	MATACHANA	MATACHANA	130 LF1				4AAMH01EST007ESV01	EST						
2.190.001	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.001		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMH00RSD003CAM01	RSD	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.002	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.002		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMH00N04001CAM01	N04	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.003	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.003		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMH00N03001CAM01	N03	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.004	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.004		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMH00N02001CAM01	N02	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.005	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.005		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMH00N01001CAM01	N01	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.006	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.006		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMH00INS011CAM01	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.007	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.007		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMH00URG042CAM01	URG	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	

Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 19:38:21
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 [illegible]
Firmante: [illegible] | 07/11/2017 [illegible]
Este documento electrónico ha sido generado a partir de un documento original en papel mediante un proceso de digitalización legalizado según la legislación aplicable. Puede ser verificado en [illegible]

2.190.008	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.008		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMH00URG042CAM02	URG	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.009	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.009		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMH00N13001CAM01	N13	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.010	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.010		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMH00N13001CAM02	N13	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.011	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.011		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMH00HSP015CAM01	HSP	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.012	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.012		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMH00N12001CAM01	N12	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.013	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.013		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMH00N10001CAM01	N10	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.014	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.014		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMH00N09001CAM01	N09	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.015	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.015		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMH00N08001CAM01	N08	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.016	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.016		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMH00N07001CAM01	N07	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.017	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.017		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMH00N06001CAM01	N06	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.018	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.018		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMH00URG061CAM01	URG	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.019	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.019		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMH00URG071CAM01	URG	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.020	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.020		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMH00N11001CAM01	N11	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.021	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.021		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMH00N11001CAM02	N11	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.022	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.022		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMP00MAD007CAM01	MAD	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.023	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.023		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMP00MAD007CAM02	MAD	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.024	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.024		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMP00MAD007CAM03	MAD	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.025	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.025		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMP00MAD008CAM01	MAD	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.026	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.026		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMP00SCP001CAM01	SCP	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.027	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.027		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMP00MIJ021CAM01	MIJ	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.028	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.028		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMP00MIJ021CAM02	MIJ	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.029	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.029		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMP00MIJ021CAM03	MIJ	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.030	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.030		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMP00UTO001CAM01	UTO	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.031	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.031		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMP00UTO001CAM02	UTO	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.032	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.032		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMP00MIJ914CAM01	MIJ	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.033	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.033		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMP00PAT001CAM01	PAT	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.034	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.034		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMP00PAT002CAM01	PAT	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.035	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.035		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMP00SCP004CAM01	SCP	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.036	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.036		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMP00SCP004CAM02	SCP	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.037	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.037		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMP00MAD919CAM01	MAD	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.038	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.038		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMP00SCP005CAM01	SCP	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.039	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.039		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMP00MIJ916CAM01	MIJ	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.040	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.040		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMP00MIJ915CAM01	MIJ	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.041	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.041		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMPS1INS006CAM01	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.042	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.042		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMP01URA923CAM01	URA	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.043	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.043		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMP01URA922CAM02	URA	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.044	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.044		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMP01SCP013CAM01	SCP	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.045	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.045		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMP01SCP013CAM02	SCP	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.046	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.046		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMP01HDA911CAM01	HDA	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.047	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.047		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMP01HDA913CAM01	HDA	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.048	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.048		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMP01HDA912CAM01	HDA	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.049	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.049		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMP01SCP004CAM01	SCP	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.050	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.050		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMH01C10008CAM01	C10	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.051	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.051		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMH01C10008CAM02	C10	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.052	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.052		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMH01C10004CAM01	C10	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.053	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.053		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMH01INS116CAM01	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.054	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.054		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMH01PCM001CAM01	PCM	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.055	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.055		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMH01APT033CAM01	APT	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.056	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.056		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMH01APT040CAM01	APT	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.057	N	Conjunto Camara y objetivo . CCBC1345-MP: Cámara en Color CCD 1/3", D/S, sensibilidad 0,6 Lux, resolución 480 líneas, Shtter automático, BLC conmutable, Nitidez	CAM	2.190.057		375,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CCBC1345-MP				SAAMH01N05001CAM01	N05	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.058	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.058		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMH02INF003CAM01	INF	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.059	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.059		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMH02INF004CAM01	INF	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.060	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.060		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMH02INF004CAM02	INF	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.061	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.061		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMHS1INS073CAM01	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.062	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.062		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMHS1INS072CAM01	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.063	N	Minidomo Color CCD 1/3", antivandálico, sensibilidad 0.47 lux., resolución 480 Líneas. Objetivo varifocal A/I	CAM	2.190.063		467,00 €	SIEMENS	SIEMENS	CVVC1317-LP				SAAMHS1INS071CAM01	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.064	N	SISTOREAX16 DVR Grabador digital de vídeo con 16 entradas de cámara, 1 salida a monitor Master, 4 salidas a monitor Spot.	VGD	2.190.064		4.453,00 €	SIEMENS	SIEMENS	SISTOREAXA16DVR				SAAMHS1INS034VGD01	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.065	N	SISTOREAX16250/200: Grabador digital de vídeo con 16 entradas de cámara, 1 salida a monitor Master, 4 salidas a monitor Spot.	VGD	2.190.065		4.453,00 €	SIEMENS	SIEMENS	SISTOREAXA16DVR				SAAMHS1INS034VGD02	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.066	N	SISTOREAX16250/200: Grabador digital de vídeo con 16 entradas de cámara, 1 salida a monitor Master, 4 salidas a monitor Spot.	VGD	2.190.066		4.453,00 €	SIEMENS	SIEMENS	SISTOREAXA16DVR				SAAMHS1INS032VGD01	INS	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.067	N	SISTOREAX16250/200: Grabador digital de vídeo con 16 entradas de cámara, 1 salida a monitor Master, 4 salidas a monitor Spot.	VGD	2.190.067		4.453,00 €	SIEMENS	SIEMENS	SISTOREAXA16DVR				SAAMP00SCV017VGD01	SCV	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.068	N	SISTOREAX16250/200: Grabador digital de vídeo con 16 entradas de cámara, 1 salida a monitor Master, 4 salidas a monitor Spot.	VGD	2.190.068		4.453,00 €	SIEMENS	SIEMENS	SISTOREAXA16DVR				SAAMP00SCV017VGD02	SCV	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	
2.190.069	N	SISTOREAX16250/200: Grabador digital de vídeo con 16 entradas de cámara, 1 salida a monitor Master, 4 salidas a monitor Spot.	VGD	2.190.069		4.453,00 €	SIEMENS	SIEMENS	SISTOREAXA16DVR				SAAMH02INF004VGD01	INF	SIEMENS	INMOTICA INTEGRAL, S.L.		EMTE SISTEMAS	OK	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: ROBLEDO SOLER, LUIS | 07/11/2017 18:59:21
Este documento electrónico ha sido firmado por Luis Javier Martínez Díaz en calidad de Director de Área de Seguridad y Movilidad con un certificado electrónico emitido por AC Representación (FNMT-RCM) y fecha 07/11/2017 15:17:46 y por Luis Robledo Soler en calidad de Director de Área de Seguridad y Movilidad con un certificado electrónico emitido por AC Representación (FNMT-RCM) y fecha 07/11/2017 18:59:21
Puede verificar la autenticidad e integridad de este documento electrónico accediendo a la siguiente dirección web: https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7a8a8a0dd1ca/?vgnextoid=3b8f2f1e0ca0f410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
Código Seguro de Verificación: 3b8f2f1e0ca0f410VgnVCM1000000b205a0aRCRD

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

ANEXO III-C. HULAMM - MOBILIARIO NO CLÍNICO. INVENTARIO NO CONSOLIDADO (EQUIPOS)

Acerca de los equipos del mobiliario no clínico de HULAMM, sigue una recopilación incompleta, no exhaustiva, en la que se indica, entre otros, el fabricante y el valor de adquisición de aquéllos. Antes, destacar:

- Todos los equipos inventariados, son activos fijos.
- Existe "movilidad" en los activos fijos inventariados. Esto es, aunque en su mayoría se han vinculado, en este inventario no consolidado, a una ubicación concreta, esos elementos pudieren vincularse, a discreción del personal del SMS, a otras ubicaciones cualesquiera.
- No se han enumerado los repuestos que componen los activos fijos del presente inventario no consolidado.

Asimismo, previamente a esa recopilación de equipos se expone, a título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, una medición de elementos del mobiliario no clínico de HULAMM. A saber:

	TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	CANTIDAD
SILLAS	S1	unids.	Silla para aula	46,00
	S2	unids.	Taburete regulable	39,00
	S3	unids.	Silla confidente	1.143,00
	S4	unids.	Sillón despacho	681,00
	S5	unids.	Sillón acompañante habitación	319,00
	S6	unids.	Silla comedor	219,00

	TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	CANTIDAD
SOFÁS	SF1	unids.	Sofá 2 plazas	39,00
	SF2	unids.	Sofá 3 plazas	44,00
	SF3	unids.	Sofá 4 plazas	0,00
	V6	unids.	Cama de 0,90 m	34,00
	V3	m	Cortinas separadoras	1.299,02

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

BANCOS DE ESPERA	TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	CANTIDAD
	B1	unids.	Bancos de espera 2 plazas	117,00
	B2	unids.	Bancos de espera 3 plazas	71,00
	B3	unids.	Bancos de espera 4 plazas	99,00
	B4	unids.	Bancos de espera 5 plazas	32,00

MESAS	TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	CANTIDAD
	M1	unids.	Mesa de 1,20 x 0,60 m	55,00
	M2	unids.	Mesa de 1,60 x 0,80 m	119,00
	M3	unids.	Mesa de reuniones para 6 personas	17,00
	M4	unids.	Mesa de 1,60 x 0,80 m con ala de 1,00 x 0,60 m	259,00
	M5	unids.	Mesa	0,00
	M6	unids.	Mesa redonda de reuniones de 1 m de diámetro aprox.	10,00
	M7	unids.	Mesa de 1,60 x 0,80 m con ala de 0,80 x 0,60 m	159,00
	M8	unids.	Mesa de reuniones para 12 personas	16,00
	M9	unids.	Mesita de noche en dormitorios de personal de guardia	25,00
	M10	unids.	Mesa de centro en sala de estar de personal	24,00
	M11	unids.	Mesa comedor en sala de estar de personal de 1,60 x 0,80 m	53,00
	M12	unids.	Mesa cuadrada de 0,80 x 0,80 m	10,00
	M13	unids.	Mesa trapezoidal de 1,60 x 0,80 x 0,80 x 0,80 m	27,00
	V1	unids.	Book de cajones	534,00
	V2	unids.	Papelera despacho	626,00

MUEBLES BAJO ENCIMERA	TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	EMPLAZAMIENTO (UBICACIÓN)	CANTIDAD
	E1	m	Boxes	130,18
	E2	m	Sucios – lavado – técnicas	423,78
	E3	m	Limpios	190,19
	E4	m	Consultas	206,60
	E5	m	Varios	58,60

ARMARIOS	TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	CANTIDAD
	A1	m	Armario con baldas regulables	143,40
	A2	m	Armario con baldas regulables y puertas en parte inferior	104,60
	A3	m	Armario con puertas y baldas regulables interior	337,20
	A4	m	Armario dormitorio de personal de 1,00 x 0,60 m	34,00
	A5	m	Armario lencería con puertas correderas y fondo de 70 cm	89,85

ESTANTERÍAS ALMACÉN	TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	CANTIDAD
	V4	m	Estanterías para almacén	872,79

MOBILIARIO EN VESTUARIOS	TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	CANTIDAD
	V5	unids.	Taquilla vestuario	1.095,00
	B5	unids.	Banco vestuario de 1,50 m	37,00
	B6	unids.	Banco vestuario de 2,00 m	129,00

ELECTRODOMÉSTICOS	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	CANTIDAD
	unids.	Frigorífico bajo encimera	≤ 70, aprox.
	unids.	Microondas	≤ 50, aprox.

LISTA DE ABREVIATURAS/SÍMBOLOS

unids. →	Unidades	Centímetros	← cm
m →	Metros	Aproximadamente	← aprox.

Ahora, la susodicha recopilación de equipos:

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

Nº DE EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	DENOMINACIÓN	CLASE DE ACTIVO	Nº DE INVENTARIO	NÚMERO DE SERIE FABRICANTE	VALOR DE ADQUISICIÓN	FABRICANTE	MARCA	MODELO	PAÍS FAB.	AÑO FAB.	MES FAB.	EMPLAZAMIENTO (UBICACIÓN)	SERVICIO MÉDICO	PROVEEDOR	INSTALADOR	PROV. ALTERNATIVO	INST. ALTERNATIVO	MARCADO CE	FOTOS
4.000.000	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.000	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21006-SIB01	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.002	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.002	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21007-SIB02	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.003	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.003	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21008-SIB01	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.004	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.004	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21008-SIB02	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.005	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.005	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21006-SIB02	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.006	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.006	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21009-SIB01	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.007	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.007	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21009-SIB02	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.008	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.008	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21010-SIB01	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.009	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.009	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21010-SIB02	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.010	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.010	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21011-SIB01	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.012	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.012	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21004-SIB01	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.013	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.013	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21004-SIB02	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.014	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.014	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21005-SIB01	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.015	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.015	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21005-SIB02	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.016	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.016	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21003-SIB01	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.017	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.017	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21003-SIB02	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.018	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.018	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21002-SIB01	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.019	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.019	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21002-SIB02	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.020	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.020	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21012-SIB01	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.021	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.021	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21012-SIB02	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.022	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.022	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21001-SIB01	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.023	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.023	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21001-SIB02	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.024	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.024	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21016-SIB01	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.025	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.025	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21016-SIB02	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.026	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.026	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21015-SIB01	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.027	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.027	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21015-SIB02	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.028	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.028	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21013-SIB01	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.029	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.029	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21013-SIB02	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.030	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.030	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21014-SIB01	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.031	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.031	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U21014-SIB02	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.032	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.032	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22008-SIB01	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.033	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.033	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22008-SIB02	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.034	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.034	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22009-SIB01	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.035	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.035	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22009-SIB02	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.036	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.036	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22007-SIB01	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
Este documento es una copia electrónica auténtica de un documento administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia según el artículo 27.3.c de la Ley 39/2015. Puede verificar la validez de la firma y del documento en la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 07/11/2017 15:59:21
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 07/11/2017 15:59:21

4.000.037	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.037	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22007-SIB02	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.039	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.039	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22006-SIB02	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.040	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.040	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22005-SIB01	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.041	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.041	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22005-SIB02	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.042	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.042	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22004-SIB01	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.043	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.043	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22004-SIB02	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.044	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.044	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22010-SIB01	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.045	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.045	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22010-SIB02	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.046	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.046	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22011-SIB01	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.048	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.048	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22012-SIB01	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.049	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.049	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22012-SIB02	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.050	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.050	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22003-SIB01	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.051	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.051	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22003-SIB02	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.052	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.052	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22002-SIB01	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.053	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.053	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22002-SIB02	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.054	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.054	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22001-SIB01	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.055	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.055	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22017-SIB01	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.056	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.056	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22017-SIB02	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.057	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.057	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22017-SIB03	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.058	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.058	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22013-SIB01	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.059	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.059	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22013-SIB02	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.060	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.060	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22014-SIB01	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.061	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.061	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22014-SIB02	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.062	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.062	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22015-SIB01	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.063	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.063	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22015-SIB02	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.064	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.064	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22016-SIB01	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.065	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.065	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22016-SIB02	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.066	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.066	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22017-SIB01	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.067	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.067	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22017-SIB02	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.068	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.068	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U22018-SIB01	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.070	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.070	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U23005-SIB01	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.071	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.071	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U23005-SIB02	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.072	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.072	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U23004-SIB01	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.073	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.073	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U23004-SIB02	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.074	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.074	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U23008-SIB01	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.075	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.075	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U23009-SIB01	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.076	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.076	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U23009-SIB02	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/20 5, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). Puede verificar su autenticidad en la sede electrónica (SV) de la CARM (sede.carm.es) mediante el código seguro de verificación (CSV) 9 1 0 4 0 7 7 a adjunto (ref. 7 5 0 6 7 2 1 7). Su autenticidad puede ser contrastada mediante el siguiente código seguro de verificación (CSV) y entrando en la dirección (URL) de validación indicada: https://sede.carm.es/verificardocumentos

4.000.077	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.077	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U23003-SIB01	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.078	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.078	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U23003-SIB02	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.079	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.079	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U23002-SIB01	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.080	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.080	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U23002-SIB02	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.081	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.081	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U23010-SIB01	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.082	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.082	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U23001-SIB01	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.084	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.084	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U23011-SIB02	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.085	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.085	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U23012-SIB01	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.086	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.086	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U23012-SIB02	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.087	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.087	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U23013-SIB01	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.088	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.088	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U23013-SIB02	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.089	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.089	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U23014-SIB01	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.090	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.090	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U23014-SIB02	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.091	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.091	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U23015-SIB01	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.092	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.092	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U23015-SIB02	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.093	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.093	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U23015-SIB03	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.094	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.094	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U23015-SIB04	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.095	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.095	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U23016-SIB01	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.096	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.096	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U23016-SIB02	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.097	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.097	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24006-SIB01	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.098	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.098	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24006-SIB02	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.099	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.099	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24007-SIB01	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.100	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.100	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24007-SIB02	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.101	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.101	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24008-SIB01	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.102	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.102	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24005-SIB01	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.103	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.103	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24005-SIB02	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.104	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.104	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24004-SIB01	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.105	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.105	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24004-SIB02	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.106	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.106	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24003-SIB01	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.107	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.107	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24003-SIB02	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.109	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.109	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24002-SIB02	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.110	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.110	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24001-SIB01	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.111	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.111	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24009-SIB01	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.112	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.112	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24009-SIB02	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.113	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.113	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24010-SIB01	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.114	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.114	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24010-SIB02	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.115	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.115	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24011-SIB01	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Puede verificar su integridad mediante el código seguro de verificación (CSV) 9107d77aa6ef4c7586b7f217b, en la dirección https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo dicho código. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica indicada.

4.000.116	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.116	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24011-SIB02	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.117	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.117	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24012-SIB01	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.118	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.118	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24012-SIB02	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.119	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.119	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24013-SIB01	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.120	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.120	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24013-SIB02	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.121	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.121	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24014-SIB01	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.122	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.122	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24014-SIB02	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.123	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.123	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24015-SIB01	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.124	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.124	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24015-SIB02	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.125	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.125	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24016-SIB01	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.126	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.126	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U24016-SIB02	U24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.127	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.127	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U25006-SIB01	U25	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.128	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.128	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U25006-SIB02	U25	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.129	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.129	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U25007-SIB01	U25	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.130	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.130	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U25007-SIB02	U25	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.131	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.131	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U25008-SIB01	U25	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.132	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.132	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U25005-SIB01	U25	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.133	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.133	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U25005-SIB02	U25	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.134	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.134	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U25004-SIB01	U25	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.135	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.135	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U25004-SIB02	U25	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.136	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.136	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U25003-SIB01	U25	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.137	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.137	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U25003-SIB02	U25	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.138	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.138	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U25002-SIB01	U25	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.139	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.139	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U25002-SIB02	U25	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.140	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.140	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U25001-SIB01	U25	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.141	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.141	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U25009-SIB01	U25	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.142	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.142	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U25009-SIB02	U25	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.143	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.143	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U25010-SIB01	U25	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.144	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.144	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH02U25010-SIB02	U25	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.145	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.145	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31020-SIB01	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.146	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.146	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31020-SIB02	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.147	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.147	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31019-SIB01	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.148	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.148	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31019-SIB02	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.149	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.149	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31018-SIB01	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.150	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.150	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31018-SIB02	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.151	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.151	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31017-SIB01	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.152	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.152	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31017-SIB02	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/20 5, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Puede verificar su validez en la sede electrónica (SV) 9176d477-aa6d-c47a-7586-b6721f7b, mediante el código seguro de verificación e introduciendo su dirección de correo electrónico. http://portalvalidacion.carm.es/verificadocumentos/ Su autenticidad puede ser contrastada mediante el código seguro de verificación.

4.000.153	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.153	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31006-SIB01	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.154	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.154	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31006-SIB02	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.155	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.155	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31007-SIB01	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.156	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.156	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31007-SIB02	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.157	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.157	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31008-SIB01	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.158	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.158	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31005-SIB01	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.159	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.159	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31005-SIB02	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.160	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.160	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31004-SIB01	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.161	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.161	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31004-SIB02	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.162	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.162	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31003-SIB01	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.163	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.163	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31003-SIB02	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.164	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.164	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31002-SIB01	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.165	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.165	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31002-SIB02	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.166	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.166	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31001-SIB01	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.167	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.167	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31009-SIB01	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.168	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.168	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31009-SIB02	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.169	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.169	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31010-SIB01	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.170	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.170	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31010-SIB02	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.171	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.171	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31011-SIB01	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.172	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.172	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31011-SIB02	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.173	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.173	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31012-SIB01	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.174	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.174	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31012-SIB02	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.175	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.175	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31013-SIB01	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.176	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.176	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31013-SIB02	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.177	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.177	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31014-SIB01	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.178	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.178	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31014-SIB02	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.179	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.179	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31015-SIB01	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.180	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.180	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31015-SIB02	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.181	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.181	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31016-SIB01	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.182	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.182	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U31016-SIB02	U31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.183	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.183	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32006-SIB01	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.184	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.184	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32006-SIB02	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.185	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.185	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32007-SIB01	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
[illegible]86	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.186	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32007-SIB02	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
[illegible]87	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.187	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32008-SIB01	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.188	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.188	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32005-SIB01	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.189	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.189	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32005-SIB02	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Puede verificar su integridad en la sede electrónica (SV) 9176d477-aa6d-c47a-7586-b721f7
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de Murcia, dirección https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV)

4.000.190	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.190	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32004-SIB01	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.191	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.191	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32004-SIB02	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.192	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.192	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32003-SIB01	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.193	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.193	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32003-SIB02	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.194	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.194	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32002-SIB01	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.196	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.196	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32001-SIB01	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.197	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.197	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32009-SIB01	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.199	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.199	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32010-SIB01	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.200	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.200	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32010-SIB02	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.201	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.201	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32011-SIB01	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.202	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.202	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32011-SIB02	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.203	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.203	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32012-SIB01	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.204	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.204	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32012-SIB02	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.205	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.205	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32013-SIB01	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.206	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.206	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32013-SIB02	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.208	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.208	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32014-SIB02	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.209	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.209	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32015-SIB01	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.210	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.210	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32015-SIB02	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.211	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.211	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32016-SIB01	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.212	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.212	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32016-SIB02	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.213	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.213	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32024-SIB01	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.214	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.214	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32024-SIB02	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.215	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.215	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U32024-SIB03	U32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.216	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.216	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33006-SIB01	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.217	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.217	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33006-SIB02	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.219	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.219	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33007-SIB02	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.220	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.220	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33008-SIB01	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.221	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.221	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33005-SIB01	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.222	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.222	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33005-SIB02	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.223	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.223	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33004-SIB01	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.224	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.224	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33004-SIB02	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.225	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.225	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33003-SIB01	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.226	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.226	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33003-SIB02	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.227	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.227	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33002-SIB01	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.228	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.228	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33002-SIB02	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.229	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.229	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33002-SIB03	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.230	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.230	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33001-SIB01	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/20 5, Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica (SV 9170477 andof.cl 7586721) y siguiendo el dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) que figura al final de este documento

4.000.231	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.231	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33009-SIB01	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.232	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.232	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33009-SIB02	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.233	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.233	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33010-SIB01	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.234	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.234	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33010-SIB02	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.236	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.236	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33011-SIB02	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.237	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.237	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33012-SIB01	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.238	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.238	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33012-SIB02	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.239	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.239	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33013-SIB01	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.240	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.240	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33013-SIB02	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.241	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.241	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33014-SIB01	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.243	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.243	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33015-SIB01	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.244	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.244	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33015-SIB02	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.245	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.245	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33016-SIB01	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.247	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.247	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33023-SIB01	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.248	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.248	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33023-SIB02	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.249	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.249	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U33023-SIB03	U33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.250	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.250	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U34002-SIB01	U34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.253	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.253	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U34003-SIB02	U34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.254	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.254	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U34007-SIB01	U34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.255	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.255	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U34008-SIB01	U34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.256	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.256	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U34001-SIB01	U34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.257	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.257	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U34016-SIB01	U34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.258	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.258	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U34016-SIB02	U34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.259	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.259	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U34015-SIB01	U34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.260	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.260	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U34015-SIB02	U34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.261	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.261	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U34014-SIB01	U34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.262	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.262	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U34014-SIB02	U34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.263	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.263	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U34013-SIB01	U34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.264	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.264	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U34013-SIB02	U34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.265	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.265	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U34012-SIB01	U34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.266	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.266	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U34012-SIB02	U34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.268	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.268	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U34011-SIB02	U34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.269	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.269	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U34010-SIB01	U34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.270	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.270	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U34010-SIB02	U34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.271	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.271	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U34009-SIB01	U34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.272	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.272	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U34009-SIB02	U34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.273	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.273	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U35005-SIB01	U35	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
Este es copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/20 5, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Puede verificar su validez en la sede electrónica (SV) de la CARM en dirección https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 991031477 adem de la clave 7586721721
Su autenticidad puede ser contrastada mediante el siguiente código seguro de verificación:

4.000.274	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.274	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U35005-SIB02	U35	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.275	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.275	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U35004-SIB01	U35	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.276	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.276	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U35004-SIB02	U35	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.277	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.277	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U35003-SIB01	U35	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.278	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.278	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U35003-SIB02	U35	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.279	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.279	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U35002-SIB01	U35	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.280	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.280	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U35002-SIB02	U35	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.281	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.281	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U35001-SIB01	U35	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.282	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.282	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U35016-SIB01	U35	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.283	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.283	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U35015-SIB01	U35	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.284	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.284	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U35015-SIB02	U35	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.285	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.285	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U35014-SIB01	U35	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.286	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.286	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U35014-SIB02	U35	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.287	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.287	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U35013-SIB01	U35	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.288	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.288	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U35013-SIB02	U35	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.289	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.289	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U35012-SIB01	U35	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.290	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.290	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U35011-SIB01	U35	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.291	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.291	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U35011-SIB02	U35	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.292	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.292	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U35010-SIB01	U35	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.293	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.293	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U35010-SIB02	U35	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.294	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.294	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U35009-SIB01	U35	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.295	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.295	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U35008-SIB01	U35	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.296	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.296	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U35007-SIB01	U35	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.297	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.297	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U35007-SIB02	U35	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.298	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.298	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U35006-SIB01	U35	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.000.299	B	Sillon acompañante	SIB	4.000.299	-	455,56	MEDISA.MEDICAL IBERICA.	MEDICAL IBERICA	CRONOS 2R	ESPAÑA	2010	-	MH03U35006-SIB02	U35	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TÉCNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.010.000	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.000	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH00HDM041-SFA01	HDM	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.010.001	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.001	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH00LAB045-SFA01	LAB	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.010.002	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.002	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH00FAR065-SFA01	FAR	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.010.003	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.003	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01RHB044-SFA01	RHB	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.010.004	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.004	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01C12015-SFA01	C12	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.010.005	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.005	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI063-SFA01	UCI	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.010.006	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.006	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI063-SFA02	UCI	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.010.007	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.007	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI055-SFA01	UCI	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.010.008	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.008	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI055-SFA02	UCI	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.010.009	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.009	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01MGR016-SFA01	MGR	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.010.010	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.010	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01BQR076-SFA01	BQR	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/20 5, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Puede verificar su validez en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de Murcia (https://sede.carm.es/verificardocumentos) e introduciendo los códigos que figuran al final de este documento. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica antes referida.

4.010.011	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.011	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01APT040-SFA01	APT	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.010.012	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.012	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR028-SFA01	DIR	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.010.013	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.013	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR028-SFA02	DIR	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.010.014	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.014	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR004-SFA01	DIR	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.010.015	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.015	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR004-SFA02	DIR	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.010.016	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.016	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM004-SFA01	ADM	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.010.017	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.017	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM004-SFA02	ADM	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.010.018	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.018	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR001-SFA01	DIR	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.010.019	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.019	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH03U31042-SFA01	U31	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.010.020	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.020	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH03U31042-SFA02	U31	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.010.021	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.021	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH03U32042-SFA01	U32	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.010.022	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.022	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH03U32042-SFA02	U32	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.010.023	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.023	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH03U33042-SFA01	U33	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.010.025	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.025	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH00C0205-SFA101	C02	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.010.026	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.026	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MHS1LIM007-SFA01	LIM	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.010.027	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.027	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MHS1LIM001-SFA01	LIM	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.010.028	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.028	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH00MOR001-SFA01	MOR	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.010.029	B	SOFA 2 PLAZAS	SFA	4.010.029	-	385,90	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH00MOR001-SFA02	MOR	EL CORTE INGLES,SA,	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.020.000	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.000	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH00DRX065-SFB01	DRX	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.001	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.001	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH00DRX065-SFB02	DRX	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.002	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.002	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH00HDM041-SFB01	HDM	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.003	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.003	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH00LAB045-SFB01	LAB	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.004	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.004	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01RHB044-SFB01	RHB	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.005	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.005	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01HDQ041-SFB01	HDQ	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.006	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.006	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01HDQ041-SFB02	HDQ	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.007	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.007	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01BOB068-SFB01	BOB	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.008	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.008	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01BOB068-SFB02	BOB	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.009	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.009	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01BOB068-SFB03	BOB	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.010	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.010	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI055-SFB01	UCI	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.011	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.011	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01ACT010-SFB01	ACT	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.012	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.012	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01ACT010-SFB02	ACT	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.013	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.013	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01ACT010-SFB03	ACT	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.014	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.014	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01ACT010-SFB04	ACT	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.015	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.015	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01MGR016-SFB01	MGR	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.016	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.016	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01MGR016-SFB02	MGR	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.017	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.017	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01BQR076-SFA01	BQR	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.018	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.018	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01BQR076-SFA02	BQR	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER
Artículo 7.3.c)de la Ley 39/20 5, de 30 de octubre, del Servicio Murciano de Salud (BORM de 7 de noviembre de 2015) y artículo 27.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se advierte que el presente documento es copia auténtica de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia. Puede verificar la integridad y autenticidad de esta copia mediante el código seguro de verificación (CSV) 9YTGB477-aodcdf4c-7599-6721-7217 en la dirección electrónica https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo dicho código seguro de verificación (CSV). Su autenticidad puede ser contrastada mediante el código seguro de verificación (CSV).

4.020.019	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.019	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01BQR058-SFB01	BQR	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.020	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.020	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01BQR058-SFB02	BQR	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.021	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.021	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01APT040-SFB01	APT	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.022	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.022	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01APT040-SFB02	APT	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.023	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.023	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR001-SFB01	DIR	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.024	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.024	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH03U31042-SFB01	U31	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.025	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.025	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH03U32042-SFB01	U32	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.026	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.026	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH03U33042-SFB01	U33	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.027	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.027	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH03U33042-SFB02	U33	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.028	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.028	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH01C10006-SFB01	C10	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.029	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.029	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH00URG068-SFB01	URG	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.030	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.030	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH00URG068-SFB02	URG	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.031	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.031	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH00URG068-SFB03	URG	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.032	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.032	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH00URG102-SFB01	URG	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.033	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.033	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH00URG102-SFB02	URG	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.034	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.034	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH00URG102-SFB03	URG	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.035	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.035	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH00MOR004-SFB01	MOR	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.020.036	B	SOFA 3 PLAZAS	SFB	4.020.036	-	479,30	TAPICERIAS NAVARRO	TAPICERIAS NAVARRO	CARTAGHO	ESPAÑA	2010	-	MH00MOR005-SFB01	MOR	EL CORTE INGLES,SA	RT MONTAJES Y SERVICIOS,CB	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.	SI	
4.030.003	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.003	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG060-BEA01	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.004	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.004	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG060-BEA02	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.005	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.005	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG060-BEA03	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.006	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.006	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG060-BEA04	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.007	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.007	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG060-BEA05	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.008	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.008	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00AHC004-BEA01	AHC	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.009	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.009	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00AHC004-BEA02	SAP	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.010	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.010	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00SAP006-BEA01	SAP	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.011	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.011	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00SAP006-BEA02	SAP	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.012	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.012	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00SAP006-BEA03	SAP	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.013	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.013	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00SAP006-BEA04	SAP	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.014	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.014	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00SAP006-BEA05	SAP	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.015	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.015	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00SAP006-BEA06	SAP	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.016	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.016	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00SAP006-BEA07	SAP	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.017	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.017	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00SAP006-BEA08	SAP	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.018	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.018	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00SAP006-BEA09	SAP	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.019	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.019	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00SAP006-BEA10	SAP	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.020	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.020	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00SAP006-BEA11	SAP	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.021	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.021	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00SAP006-BEA12	SAP	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Este es copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c de la Ley 39/20 5, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. Puede verificar su autenticidad mediante el código seguro de verificación (CSV) 9 0 1 3 4 7 7 a en la dirección https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo dicho código. Su autenticidad puede ser contrastada mediante el siguiente código seguro de verificación (CSV): 9013477a0ed1e4c7-75206721 7

4.030.022	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.022	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00SAP006-BEA13	SAP	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.023	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.023	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00SAP006-BEA14	SAP	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.024	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.024	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA01	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.025	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.025	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA02	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.026	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.026	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA03	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.027	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.027	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA04	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.028	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.028	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA05	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.029	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.029	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA06	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.030	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.030	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA07	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.031	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.031	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA08	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.032	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.032	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA09	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.033	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.033	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA10	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.034	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.034	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA11	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.035	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.035	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA12	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.036	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.036	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA13	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.037	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.037	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA14	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.038	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.038	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA15	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.039	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.039	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA16	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.040	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.040	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA17	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.041	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.041	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA18	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.042	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.042	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA19	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.043	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.043	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA20	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.044	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.044	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA21	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.045	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.045	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA22	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.046	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.046	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA23	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.047	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.047	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA24	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.048	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.048	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA25	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.049	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.049	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA26	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.050	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.050	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA27	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.051	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.051	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA28	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.052	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.052	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX032-BEA29	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.053	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.053	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX037-BEA01	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.054	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.054	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00C01008-BEA01	C01	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.055	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.055	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00C01008-BEA02	C01	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.056	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.056	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00HDM008-BEA01	HDM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.058	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.058	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00HDM008-BEA02	HDM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.059	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.059	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00C02008-BEA01	C02	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE
Este es copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica (SIV) 9f0d1477ad0efdc47586b7f21f2... mediante el código seguro de verificación (CSV) y entrando en el apartado correspondiente, o mediante la dirección web https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV)

4.030.060	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.060	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00C02008-BEA02	C02	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.061	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.061	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00LAB014-BEA01	LAB	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.062	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.062	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00LAB014-BEA02	LAB	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.063	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.063	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00LAB014-BEA03	LAB	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.064	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.064	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00C03008-BEA01	C03	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.065	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.065	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00C03008-BEA02	C03	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.068	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.068	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01BOB031-BEA01	BOB	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.070	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.070	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01BOB031-BEA03	BOB	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.072	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.072	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01BOB031-BEA05	BOB	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.073	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.073	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01C12008-BEA01	C12	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.074	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.074	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01C12008-BEA02	C12	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.075	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.075	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01HDQ011-BEA01	HDQ	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.076	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.076	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01HDQ011-BEA02	HDQ	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.077	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.077	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01C13008-BEA01	C13	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.078	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.078	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01C13008-BEA02	C13	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.079	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.079	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01RHB023-BEA01	RHB	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.082	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.082	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01RHB023-BEA04	RHB	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.083	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.083	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01RHB012-BEA01	RHB	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.084	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.084	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01APT015-BEA01	APT	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.085	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.085	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01APT015-BEA02	APT	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.086	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.086	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01SAL005-BEA01	SAL	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.087	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.087	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01SAL005-BEA02	SAL	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.088	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.088	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02C25015-BEA01	C25	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.089	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.089	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02C25015-BEA02	C25	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.090	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.090	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02C24015-BEA01	C24	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.091	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.091	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02C24015-BEA02	C24	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.092	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.092	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02C23015-BEA01	C23	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.093	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.093	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02C23015-BEA02	C23	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.094	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.094	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02C21015-BEA01	C21	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.095	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.095	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02C21015-BEA02	C21	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.096	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.096	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02ADM046-BEA01	ADM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.097	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.097	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03C31015-BEA01	C31	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.098	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.098	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03C31015-BEA02	C31	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
[illegible]99	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.099	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03C32015-BEA01	C32	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
[illegible]00	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.100	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03C32015-BEA02	C32	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.101	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.101	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03C33015-BEA01	C33	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.102	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.102	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03C33015-BEA02	C33	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER
Este es copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica (SIV) 910821477 indicando el código de verificación (CSV) y el código seguro de verificación (CVE) 7506721721

4.030.103	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.103	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03C34015-BEA01	C34	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.104	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.104	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03C34015-BEA02	C34	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.105	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.105	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MP00UTO001-BEA01	UTO	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.030.106	B	BANCADA 2 PLAZAS	BEA	4.030.106	-	404,69	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7022203	ESPAÑA	2010	JULIO	MP00UTO001-BEA02	UTO	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.001	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.001	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG072-BEB01	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.002	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.002	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG072-BEB02	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.003	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.003	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG072-BEB03	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.004	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.004	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG072-BEB04	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.005	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.005	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG072-BEB05	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.006	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.006	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG072-BEB06	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.007	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.007	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG072-BEB07	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.008	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.008	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG072-BEB08	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.009	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.009	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG072-BEB09	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.010	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.010	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG072-BEB10	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.011	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.011	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG072-BEB11	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.012	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.012	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG072-BEB12	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.013	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.013	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG072-BEB13	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.015	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.015	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG072-BEB15	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.016	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.016	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG072-BEB16	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.017	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.017	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG072-BEB17	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.018	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.018	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG072-BEB18	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.019	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.019	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG072-BEB19	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.020	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.020	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG072-BEB20	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.021	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.021	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG072-BEB21	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.022	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.022	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG072-BEB22	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.023	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.023	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG068-BEB01	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.024	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.024	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG068-BEB02	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.025	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.025	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG042-BEB01	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.026	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.026	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG042-BEB02	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.027	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.027	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG041-BEB01	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.028	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.028	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG041-BEB02	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.029	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.029	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00AHC004-BEB01	AHC	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.030	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.030	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00AHC004-BEB02	AHC	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.031	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.031	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00AHC004-BEB03	AHC	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.032	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.032	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00HDM008-BEB01	HDM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.033	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.033	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00HDM008-BEB02	HDM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.036	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.036	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00LAB014-BEB01	LAB	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER
Este es copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Fecha de impresión: 07/11/2017 18:59:21. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica (sede.carm.es) mediante el código seguro de verificación (CSV) 9YTJ-4177-aodd-ct-7306-f21f. Para ello, acceda a la dirección electrónica https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduzca el código seguro de verificación (CSV) proporcionado.

4.040.038	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.038	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00FAR013-BEB01	FAR	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.039	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.039	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00FAR013-BEB02	FAR	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.042	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.042	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01UCI073-BEB01	UCI	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.043	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.043	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01UCI074-BEB01	UCI	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.044	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.044	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01UCI074-BEB02	UCI	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.045	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.045	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01UCI074-BEB03	UCI	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.046	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.046	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00UCI074-BEB04	UCI	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.047	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.047	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01C11008-BEB01	C11	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.048	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.048	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01C11008-BEB02	C11	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.049	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.049	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01C12008-BEB01	C12	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.050	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.050	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01C12008-BEB02	C12	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.051	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.051	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01C12008-BEB03	C12	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.052	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.052	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01C13008-BEB01	C13	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.053	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.053	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01C13008-BEB02	C13	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.054	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.054	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01C13008-BEB03	C13	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.055	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.055	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01C10004-BEB01	C10	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.057	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.057	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01RHB012-BEB01	RHB	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.058	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.058	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01RHB012-BEB02	RHB	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.059	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.059	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02U25051-BEB01	U25	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.060	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.060	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02U24051-BEB01	U24	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.061	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.061	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02U23051-BEB01	U23	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.062	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.062	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02U22051-BEB01	U22	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.063	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.063	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02U21051-BEB01	U21	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.065	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.065	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03U31051-BEB01	U31	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.066	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.066	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03U32051-BEB01	U32	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.067	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.067	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03U33051-BEB01	U33	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.068	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.068	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03U34051-BEB01	U34	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.069	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.069	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03U35051-BEB01	U35	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.040.070	B	BANCADA 3 PLAZAS	BEB	4.040.070	-	567,71	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7023203	ESPAÑA	2010	JULIO	MP00UTO001-BEB01	UTO	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.001	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.001	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG041-BEC01	AHC	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.003	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.003	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00AHC004-BEC01	AHC	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.004	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.004	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00SAP006-BEC01	SAP	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.006	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.006	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00C01008-BEC01	C01	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
[illegible]07	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.007	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00C01008-BEC02	C01	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
[illegible]08	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.008	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00C01008-BEC03	C01	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.009	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.009	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00HDM008-BEC01	HDM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.016	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.016	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01UCI073-BEC01	UCI	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER
Artículo 7.3.c)de la Ley 4/2011, de 30 de marzo, de la Comunidad Autónoma de Murcia, establece que: "Las copias auténticas de documentos públicos administrativos emitidos por las Administraciones Públicas y por los interesados en soporte papel o en soporte electrónico tendrán la consideración de copias auténticas con el alcance previsto en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que incorporen un código seguro de verificación (CSV) u otro sistema de verificación que permita contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, Organismo o Entidad emisora".
Este es copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, siguiendo el artículo 27.3.c) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Puede acceder a este documento mediante la siguiente dirección de internet: https://sede.carm.es/verificardocumentos y introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 9701477-aodd-cf4c-7506-b721f7
Su autenticidad puede ser contrastada mediante el código indicado.

4.050.017	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.017	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01UCI073-BEC02	UCI	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.018	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.018	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01C11008-BEC01	C11	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.019	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.019	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01C11008-BEC02	C11	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.020	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.020	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01C11008-BEC03	C11	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.023	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.023	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01BOB031-BEC02	BOB	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.024	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.024	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01C10004-BEC01	C10	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.025	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.025	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01C10004-BEC02	C10	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.026	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.026	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01RHB012-BEC01	RHB	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.027	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.027	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01SAL005-BEC01	SAL	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.029	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.029	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01SAL005-BEC03	SAL	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.030	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.030	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01SAL005-BEC04	SAL	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.031	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.031	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02U25051-BEC01	U25	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.032	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.032	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02U25051-BEC02	U25	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.033	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.033	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02C25015-BEC01	C25	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.034	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.034	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02C25015-BEC02	C25	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.035	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.035	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02C25015-BEC03	C25	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.036	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.036	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02C25015-BEC04	C25	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.037	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.037	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02C24015-BEC01	C24	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.038	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.038	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02C24015-BEC02	C24	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.039	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.039	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02C24015-BEC03	C24	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.040	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.040	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02C24015-BEC04	C24	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.041	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.041	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02U24051-BEC01	U24	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.042	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.042	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02U24051-BEC02	U24	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.043	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.043	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02C23015-BEC01	C23	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.044	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.044	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02C23015-BEC02	C23	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.045	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.045	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02C23015-BEC03	C23	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.046	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.046	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02C23015-BEC04	C23	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.047	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.047	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02U23051-BEC01	U23	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.048	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.048	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02U23051-BEC02	U23	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.049	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.049	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02U26050-BEC01	U26	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.050	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.050	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02U26050-BEC02	U26	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.051	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.051	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02U26050-BEC03	U26	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.052	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.052	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02U26050-BEC04	U26	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.055	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.055	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02U22051-BEC02	U22	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.056	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.056	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02C21015-BEC01	C21	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.057	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.057	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02C21015-BEC02	C21	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.058	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.058	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02C21015-BEC03	C21	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Este es copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica (CSV 9102147) conforme al artículo 7 del Decreto 302/2011, de 25 de noviembre, de Gobierno Electrónico y Atención al Ciudadano en la Región de Murcia. Puede acceder a la sede electrónica a través de la dirección https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) que figura al inicio de este documento.

4.050.059	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.059	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02C21015-BEC04	C21	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.060	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.060	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02U21051-BEC01	U21	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.061	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.061	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02U21051-BEC02	U21	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.062	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.062	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03U31051-BEC01	U31	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.063	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.063	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03U31051-BEC02	U31	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.064	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.064	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03C31015-BEC01	C31	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.065	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.065	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03C31015-BEC02	C31	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.066	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.066	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03C31015-BEC03	C31	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.067	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.067	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03C31015-BEC04	C31	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.068	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.068	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03U32051-BEC01	U32	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.069	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.069	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03U32051-BEC02	U32	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.070	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.070	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03C32015-BEC01	C32	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.071	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.071	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03C32015-BEC02	C32	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.072	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.072	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03C32015-BEC03	C32	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.073	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.073	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03C32015-BEC04	C32	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.074	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.074	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03U33051-BEC01	U33	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.075	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.075	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03U33051-BEC02	U33	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.076	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.076	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03C33015-BEC01	C33	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.077	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.077	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03C33015-BEC02	C33	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.078	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.078	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03C33015-BEC03	C33	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.079	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.079	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03C33015-BEC04	C33	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.080	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.080	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03U34051-BEC01	U34	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.081	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.081	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03U34051-BEC02	U34	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.082	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.082	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03C34015-BEC01	C34	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.083	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.083	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03C34015-BEC02	C34	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.084	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.084	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03C34015-BEC03	C34	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.085	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.085	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03C34015-BEC04	C34	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.086	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.086	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03U35051-BEC01	U35	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.087	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.087	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH03U35051-BEC02	U35	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.088	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.088	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MP00SCP005-BEC01	SCP	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.089	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.089	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MP00SCP005-BEC02	SCP	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.092	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.092	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MP00SCP005-BEC05	SCP	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.093	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.093	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MP00SCP005-BEC06	SCP	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.094	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.094	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MP00SCP005-BEC07	SCP	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.095	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.095	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MP00SCP005-BEC08	SCP	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.050.097	B	BANCADA 4 PLAZAS	BEC	4.050.097	-	730,02	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7024203	ESPAÑA	2010	JULIO	MP00SCP004-BEC02	SCP	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.060.002	B	BANCADA 5 PLAZAS	BED	4.060.002	-	939,51	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7025203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG042-BED01	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Este es copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica (CSV 9103477 and ref.c.7506b721f) mediante el código seguro de verificación (CSV) incluido en este documento, según dirección http://portalvalidacion.es/verificadocumentos.html
Artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015: Copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica (CSV 9103477 and ref.c.7506b721f) mediante el código seguro de verificación (CSV) incluido en este documento, según dirección http://portalvalidacion.es/verificadocumentos.html

4.060.003	B	BANCADA 5 PLAZAS	BED	4.060.003	-	939,51	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7025203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG042-BED02	URG	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.060.004	B	BANCADA 5 PLAZAS	BED	4.060.004	-	939,51	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7025203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00URG041-BED01	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.060.005	B	BANCADA 5 PLAZAS	BED	4.060.005	-	939,51	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7025203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX031-BED01	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.060.006	B	BANCADA 5 PLAZAS	BED	4.060.006	-	939,51	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7025203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH00DRX037-BED01	DRX	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.060.012	B	BANCADA 5 PLAZAS	BED	4.060.012	-	939,51	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7025203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01BQR093-BED02	BQR	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.060.013	B	BANCADA 5 PLAZAS	BED	4.060.013	-	939,51	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7025203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01BQR093-BED03	BQR	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.060.015	B	BANCADA 5 PLAZAS	BED	4.060.015	-	939,51	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7025203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01BQR093-BED05	BQR	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.060.016	B	BANCADA 5 PLAZAS	BED	4.060.016	-	939,51	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7025203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01BQR093-BED06	BQR	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.060.017	B	BANCADA 5 PLAZAS	BED	4.060.017	-	939,51	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7025203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01BOB031-BED01	BOB	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.060.018	B	BANCADA 5 PLAZAS	BED	4.060.018	-	939,51	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7025203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01HDQ011-BED01	HDQ	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.060.019	B	BANCADA 5 PLAZAS	BED	4.060.019	-	939,51	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7025203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01HDQ011-BED02	HDQ	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.060.020	B	BANCADA 5 PLAZAS	BED	4.060.020	-	939,51	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7025203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01HDQ011-BED03	HDQ	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.060.021	B	BANCADA 5 PLAZAS	BED	4.060.021	-	939,51	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7025203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01HDQ011-BED04	HDQ	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.060.022	B	BANCADA 5 PLAZAS	BED	4.060.022	-	939,51	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7025203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01HDQ011-BED05	HDQ	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.060.023	B	BANCADA 5 PLAZAS	BED	4.060.023	-	939,51	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7025203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01RHB023-BED01	RHB	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.060.024	B	BANCADA 5 PLAZAS	BED	4.060.024	-	939,51	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7025203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH01RHB023-BED02	RHB	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.060.025	B	BANCADA 5 PLAZAS	BED	4.060.025	-	939,51	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7025203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02U26050-BED01	U26	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.060.026	B	BANCADA 5 PLAZAS	BED	4.060.026	-	939,51	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7025203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02U26050-BED02	U26	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.060.027	B	BANCADA 5 PLAZAS	BED	4.060.027	-	939,51	BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.	FLYT	7025203	ESPAÑA	2010	JULIO	MH02U26050-BED03	U26	UTE KÖLN-BIPLAX MM	UTE KÖLN-BIPLAX MM	KÖLN	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.002	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.002	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MHS1LIM005-MSA02	LIM	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.003	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.003	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MHS1LIM005-MSA01	LIM	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.004	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.004	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00FAR063-MSA01	FAR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.005	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.005	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00FAR063-MSA02	FAR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.006	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.006	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00FAR062-MSA01	FAR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.007	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.007	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00FAR061-MSA01	FAR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.008	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.008	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00FAR003-MSA01	FAR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.009	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.009	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00FAR003-MSA02	FAR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.010	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.010	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00LAB023-MSA01	LAB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.011	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.011	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00LAB042-MSA01	LAB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.012	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.012	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00DRX063-MSA01	DRX	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.013	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.013	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00DRX063-MSA02	DRX	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.014	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.014	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00DRX051-MSA01	DRX	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.015	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.015	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00DRX051-MSA02	DRX	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.016	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.016	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00DRX051-MSA03	DRX	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.017	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.017	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00DRX051-MSA04	DRX	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.018	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.018	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00DRX051-MSA05	DRX	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.019	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.019	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00DRX051-MSA06	DRX	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Este es copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica (SVE) en la dirección https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 9107477-aodd-cf4c-7506-b721f7
Artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Copia auténtica de documento electrónico archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica (SVE) en la dirección https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 9107477-aodd-cf4c-7506-b721f7

4.070.020	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.020	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00URG024-MSA01	URG	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.021	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.021	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00URG023-MSA01	URG	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.022	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.022	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00URG022-MSA01	URG	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.023	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.023	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00URG021-MSA01	URG	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.024	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.024	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00URG101-MSA01	URG	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.025	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.025	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00MNT011-MSA01	MNT	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.026	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.026	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00MNT011-MSA02	MNT	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.027	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.027	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00MNT012-MSA01	MNT	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.028	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.028	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00MNT012-MSA02	MNT	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.029	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.029	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC025-MSA01	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.030	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.030	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC041-MSA01	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.031	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.031	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC002-MSA01	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.032	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.032	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC003-MSA01	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.034	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.034	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00SEG001-MSA02	SEG	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.035	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.035	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C02013-MSA01	C02	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.036	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.036	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C02006-MSA01	C02	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.038	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.038	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00SAP001-MSA01	SAP	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.039	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.039	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00SAP001-MSA02	SAP	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.040	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.040	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C10004-MSA01	C10	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.041	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.041	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C11004-MSA01	C11	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.042	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.042	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C11003-MSA01	C11	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.045	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.045	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01BIB001-MSA01	BIB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.046	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.046	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01BIB001-MSA02	BIB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.048	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.048	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01BIB008-MSA02	BIB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.049	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.049	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01BIB015-MSA01	BIB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.050	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.050	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01BIB015-MSA02	BIB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.051	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.051	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C12007-MSA01	C12	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.052	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.052	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C12008-MSA01	C12	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.053	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.053	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01APT012-MSA01	APT	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.054	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.054	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01APT012-MSA02	APT	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.055	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.055	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01APT012-MSA03	APT	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.056	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.056	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01APT012-MSA04	APT	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.057	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.057	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01APT033-MSA01	APT	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.058	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.058	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01APT033-MSA02	APT	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.059	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.059	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01APT033-MSA03	APT	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.060	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.060	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01APT033-MSA04	APT	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.061	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.061	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01APT033-MSA05	APT	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER
Este es el código electrónico de identificación (CSV) 9170477 conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 27.3.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Su autenticidad puede ser contrastada mediante el servicio de verificación de documentos electrónicos de la Comunidad Autónoma de Murcia, siguiendo el procedimiento descrito en la dirección http://portalvalidacion.carm.es/verificadocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV).

4.070.062	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.062	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01APT033-MSA06	APT	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.063	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.063	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI054-MSA01	UCI	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.064	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.064	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01REA059-MSA01	REA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.065	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.065	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01REA059-MSA02	REA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.066	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.066	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01REA059-MSA03	REA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.067	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.067	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01REA059-MSA04	REA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.069	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.069	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01BQR074-MSA01	BQR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.070	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.070	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01BQR074-MSA02	BQR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.071	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.071	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01BQR074-MSA03	BQR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.072	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.072	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01BQR074-MSA04	BQR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.074	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.074	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01BOB032-MSA01	BOB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.076	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.076	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01BOB009-MSA01	BOB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.077	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.077	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C21050-MSA01	C21	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.078	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.078	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM031-MSA01	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.080	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.080	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C32008-MSA01	C32	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.081	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.081	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C31013-MSA01	C31	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.082	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.082	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C31013-MSA02	C31	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.083	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.083	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02INF001-MSA01	INF	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.084	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.084	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02INF001-MSA02	INF	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.085	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.085	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02INF001-MSA03	INF	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.086	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.086	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02INF001-MSA04	INF	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.087	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.087	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02INF001-MSA05	INF	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.088	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.088	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02INF001-MSA06	INF	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.089	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.089	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02INF001-MSA07	INF	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.090	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.090	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02INF001-MSA08	INF	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.091	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.091	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02INF001-MSA09	INF	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.093	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.093	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP00MIJ009-MSA01	MIJ	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.094	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.094	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP00MIJ009-MSA02	MIJ	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.095	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.095	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP00MIJ009-MSA03	MIJ	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.096	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.096	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP00MIJ009-MSA04	MIJ	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.097	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.097	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD016-MSA01	MAD	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.098	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.098	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD016-MSA02	MAD	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.099	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.099	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP01HDA003-MSA01	HDA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.100	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.100	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP01HDA003-MSA02	HDA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.101	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.101	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP01HDA003-MSA03	HDA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.102	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.102	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP01HDA003-MSA04	HDA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.103	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.103	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP01URA014-MSA01	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER
Este es copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Puede verificar su autenticidad mediante el código seguro de verificación (CSV) 9YDJ4T7Aa0ufcdc7J5Q6t7217 en la dirección electrónica https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo los datos que se indican. Su autenticidad puede ser contrastada mediante el servicio de consulta de documentos electrónicos del Archivo Electrónico de la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Puede verificar su autenticidad mediante el código seguro de verificación (CSV) 9YDJ4T7Aa0ufcdc7J5Q6t7217 en la dirección electrónica https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo los datos que se indican.

4.070.104	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.104	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP01URA014-MSA02	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.105	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.105	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP01URA011-MSA01	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.106	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.106	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP01URA011-MSA02	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.107	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.107	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP01URA012-MSA01	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.108	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.108	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP01URA012-MSA02	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.109	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.109	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP01URA007-MSA01	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.110	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.110	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP01URA007-MSA02	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.111	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.111	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP01URA009-MSA01	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.112	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.112	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP01URA009-MSA02	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.113	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.113	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP01URA013-MSA01	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.114	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.114	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP01URA013-MSA02	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.070.115	B	Mesa 1.60 X 0,80	MSA	4.070.115	-	300,72	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP00SCPV015-MSA01	SCPV	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.000	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.000	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00LAB036-MSB01	LAB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.001	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.001	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00LAB023-MSB01	LAB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.002	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.002	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00LAB023-MSB02	LAB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.003	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.003	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00LAB043-MSB01	LAB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.004	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.004	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00LAB043-MSB02	LAB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.005	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.005	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00LAB042-MSB01	LAB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.006	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.006	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00LAB011-MSB01	LAB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.007	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.007	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00LAB012-MSB01	LAB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.008	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.008	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00HDM042-MSB01	HDM	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.009	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.009	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00HDM042-MSB01	HDM	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.011	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.011	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00HDM018-MSB01	HDM	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.012	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.012	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00DRX061-MSB01	DRX	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.013	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.013	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00DRX062-MSB01	DRX	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.014	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.014	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00DRX064-MSB01	DRX	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.015	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.015	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00URG123-MSB01	URG	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.016	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.016	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00URG123-MSB02	URG	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.017	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.017	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00URG123-MSB03	URG	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.018	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.018	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00URG123-MSB04	URG	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.019	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.019	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00URG123-MSB05	URG	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.020	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.020	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00URG123-MSB06	URG	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.021	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.021	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00URG122-MSB01	URG	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.022	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.022	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00URG121-MSB01	URG	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.023	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.023	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00URG066-MSB01	URG	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.024	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.024	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00URG133-MSB01	URG	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.025	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.025	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00URG132-MSB01	URG	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE - 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER - 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, siguiendo lo dispuesto en el artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Puede verificar su validez en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de Murcia (sede.carm.es) mediante el código seguro de verificación (CSV) 9170477a0e6fc4c7-7586-721f. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la dirección http://portalvalidacion.sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo los datos del código seguro de verificación (CSV).

4.080.026	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.026	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00ALM011-MSB01	ALM	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.027	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.027	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00ALM011-MSB02	ALM	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.028	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.028	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00MNT022-MSB01	MNT	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.029	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.029	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00MNT022-MSB02	MNT	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.030	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.030	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00MNT021-MSB01	MNT	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.031	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.031	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00MNT023-MSB01	MNT	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.032	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.032	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00MNT023-MSB02	MNT	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.033	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.033	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC032-MSB01	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.034	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.034	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC021-MSB01	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.035	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.035	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC013-MSB01	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.036	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.036	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC011-MSB01	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.037	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.037	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC012-MSB01	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.038	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.038	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC001-MSB01	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.039	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.039	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C01012-MSB01	C01	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.040	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.040	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C01011-MSB01	C01	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.041	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.041	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C01010-MSB01	C01	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.042	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.042	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C02010-MSB01	C02	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.043	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.043	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C02011-MSB01	C02	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.044	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.044	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C02012-MSB01	C02	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.045	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.045	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C03001-MSB01	C03	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.046	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.046	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C03011-MSB01	C03	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.047	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.047	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C03012-MSB01	C03	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.048	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.048	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00SAP001-MSB01	SAP	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.049	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.049	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00SAP001-MSB02	SAP	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.050	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.050	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00SAP004-MSB01	SAP	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.051	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.051	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C10003-MSB01	C10	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.052	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.052	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C10002-MSB01	C10	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.053	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.053	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C10008-MSB01	C10	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.054	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.054	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C10008-MSB02	C10	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.055	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.055	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C10008-MSB03	C10	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.056	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.056	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C10008-MSB04	C10	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.057	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.057	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C10008-MSB05	C10	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.058	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.058	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01BIB006-MSB01	BIB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.059	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.059	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01BIB007-MSB01	BIB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.060	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.060	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01BIB014-MSB01	BIB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.061	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.061	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01BIB013-MSB01	BIB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.062	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.062	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01BIB012-MSB01	BIB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, siguiendo el artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). Puede verificar su validez en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de Murcia (https://sede.carm.es/verificardocumentos) e introduciendo los códigos que figuran al final de este documento. Su autenticidad puede ser contrastada mediante el código seguro de verificación (CSV) 9f1c1477-aa6d-ca7a-7586-b721f7

4.080.063	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.063	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01CAP002-MSB01	CAP	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.064	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.064	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01APT013-MSB01	APT	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.065	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.065	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01APT032-MSB01	APT	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.066	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.066	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01SAL003-MSB01	SAL	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.067	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.067	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01SAL003-MSB02	SAL	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.068	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.068	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01SAL004-MSB01	SAL	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.069	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.069	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01SAL001-MSB01	SAL	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.070	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.070	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01SAL002-MSB01	SAL	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.071	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.071	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI053-MSB01	UCI	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.072	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.072	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI052-MSB01	UCI	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.073	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.073	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI052-MSB02	UCI	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.074	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.074	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI056-MSB01	UCI	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.075	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.075	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI054-MSB01	UCI	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.076	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.076	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI054-MSB02	UCI	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.077	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.077	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI054-MSB03	UCI	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.078	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.078	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01REA057-MSB01	REA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.079	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.079	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01REA057-MSB01	REA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.080	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.080	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01REA057-MSB02	REA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.081	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.081	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01BQR073-MSB01	BQR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.083	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.083	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01BQR072-MSB02	BQR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.084	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.084	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01BOB062-MSB01	BOB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.085	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.085	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01BOB039-MSB01	BOB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.086	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.086	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01BOB038-MSB01	BOB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.087	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.087	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01BOB036-MSB01	BOB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.088	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.088	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01BOB037-MSB01	BOB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.089	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.089	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01HDQ019-MSB01	HDQ	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.090	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.090	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01HDQ015-MSB01	HDQ	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.091	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.091	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01HDQ014-MSB01	HDQ	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.092	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.092	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01HDQ013-MSB01	HDQ	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.093	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.093	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01HDQ018-MSB01	HDQ	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.094	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.094	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01HDQ043-MSB01	HDQ	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.095	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.095	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01HDQ042-MSB01	HDQ	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.096	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.096	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01HDQ042-MSB02	HDQ	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.097	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.097	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01HDQ017-MSB01	HDQ	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.098	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.098	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01RHB008-MSB01	RHB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.099	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.099	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01RHB009-MSB01	RHB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.100	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.100	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01RHB010-MSB01	RHB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE
Este es copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Puede verificar su autenticidad mediante el código de verificación seguro (CSV) 9170477 y acceso directo a la sede electrónica (https://sede.carm.es/verificardocumentos) e introduciendo los datos que se le requieran. Su autenticidad puede ser contrastada mediante el siguiente código seguro de verificación (CSV): 9170477 validez del documento hasta 07/11/2021 17:59:21

4.080.101	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.101	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01RHB011-MSB01	RHB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.102	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.102	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01RHB003-MSB01	RHB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.103	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.103	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01RHB043-MSB01	RHB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.104	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.104	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01RHB041-MSB01	RHB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.106	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.106	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C25061-MSB01	C25	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.107	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.107	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C25064-MSB01	C25	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.108	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.108	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C25064-MSB02	C25	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.109	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.109	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C24012-MSB01	C24	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.110	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.110	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C24011-MSB01	C24	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.111	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.111	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C24010-MSB01	C24	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.112	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.112	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C24005-MSB01	C24	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.113	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.113	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C24006-MSB01	C24	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.114	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.114	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C24007-MSB01	C24	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.115	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.115	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C24008-MSB01	C24	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.116	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.116	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C24050-MSB01	C24	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.117	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.117	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C23005-MSB01	C23	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.118	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.118	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C23006-MSB01	C23	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.119	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.119	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C23007-MSB01	C23	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.120	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.120	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C23008-MSB01	C23	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.121	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.121	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C23012-MSB01	C23	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.122	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.122	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C23011-MSB01	C23	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.123	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.123	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C23010-MSB01	C23	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.124	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.124	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C23050-MSB01	C23	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.125	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.125	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02U26043-MSB01	U26	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.126	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.126	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02U26044-MSB01	U26	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.127	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.127	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02U26050-MSB01	U26	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.128	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.128	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C21005-MSB01	C21	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.129	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.129	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C21006-MSB01	C21	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.130	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.130	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C21007-MSB01	C21	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.131	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.131	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C21008-MSB01	C21	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.132	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.132	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C21010-MSB01	C21	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.133	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.133	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C21011-MSB01	C21	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.134	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.134	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C21012-MSB01	C21	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.135	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.135	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02U22040-MSB01	U22	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.136	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.136	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02U25004-MSB01	U25	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.137	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.137	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR023-MSB01	DIR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.138	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.138	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR022-MSB01	DIR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE
Este es copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Puede verificar su integridad en la sede electrónica (SIV) de la CARM en la dirección https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo los códigos seguro de verificación (CSV) 9107d77a-ae0d-ec4c-7586-b21f2...
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica de la CARM en la dirección https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo los códigos seguro de verificación (CSV) 9107d77a-ae0d-ec4c-7586-b21f2...

4.080.139	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.139	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR021-MSB01	DIR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.140	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.140	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR014-MSB01	DIR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.141	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.141	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR013-MSB01	DIR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.142	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.142	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR015-MSB01	DIR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.143	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.143	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR015-MSB02	DIR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.144	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.144	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR012-MSB01	DIR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.145	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.145	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR011-MSB01	DIR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.146	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.146	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR003-MSB01	DIR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.147	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.147	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR003-MSB02	DIR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.149	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.149	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM021-MSB01	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.150	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.150	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM014-MSB01	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.151	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.151	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM013-MSB01	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.152	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.152	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM011-MSB01	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.153	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.153	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM031-MSB01	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.154	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.154	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM003-MSB01	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.155	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.155	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM001-MSB01	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.156	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.156	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C33011-MSB01	C33	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.157	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.157	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C33010-MSB01	C33	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.158	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.158	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C33006-MSB01	C33	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.159	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.159	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C33007-MSB01	C33	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.160	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.160	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C33008-MSB01	C33	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.161	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.161	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C33050-MSB01	C33	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.162	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.162	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C34012-MSB01	C34	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.163	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.163	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C34011-MSB01	C34	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.164	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.164	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C34010-MSB01	C34	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.165	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.165	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C34005-MSB01	C34	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.166	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.166	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C34006-MSB01	C34	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.167	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.167	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C34007-MSB01	C34	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.169	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.169	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C32012-MSB01	C32	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.170	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.170	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C32012-MSB02	C32	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.171	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.171	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C32011-MSB01	C32	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.172	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.172	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C32011-MSB02	C32	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.173	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.173	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C32010-MSB01	C32	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.174	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.174	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C32013-MSB01	C32	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.175	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.175	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C32007-MSB01	C32	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.176	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.176	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C31050-MSB01	C31	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.177	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.177	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C31012-MSB01	C31	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE
Copia auténtica con carácter de copia electrónica auténtica emitida por la Comunidad Autónoma de Murcia, siguiendo el artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Fecha: 07/11/2017 18:59:21
Este es copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, siguiendo el artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Fecha: 07/11/2017 18:59:21
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de Murcia, siguiendo el código QR o entrando en la dirección https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 9107d177-aa6d-dc47-7586-b721f7

4.080.178	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.178	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C31011-MSB01	C31	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.179	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.179	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C31010-MSB01	C31	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.180	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.180	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C31005-MSB01	C31	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.181	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.181	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C31006-MSB01	C31	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.182	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.182	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C31007-MSB01	C31	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.183	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.183	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C31008-MSB01	C31	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.184	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.184	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C32050-MSB01	C32	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.185	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.185	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02INF001-MSB01	INF	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.186	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.186	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03U31040-MSB01	U31	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.187	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.187	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03U32040-MSB01	U32	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.188	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.188	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP00MIJ005-MSB01	MIJ	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.189	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.189	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP00MIJ003-MSB01	MIJ	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.190	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.190	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP00MIJ004-MSB01	MIJ	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.191	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.191	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP00MIJ002-MSB01	MIJ	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.194	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.194	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP00MIJ007-MSB01	MIJ	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.195	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.195	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP00MIJ008-MSB01	MIJ	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.196	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.196	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD004-MSB01	MAD	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.198	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.198	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD005-MSB01	MAD	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.199	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.199	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD006-MSB01	MAD	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.200	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.200	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD002-MSB01	MAD	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.201	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.201	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD007-MSB01	MAD	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.202	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.202	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD003-MSB01	MAD	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.203	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.203	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD008-MSB01	MAD	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.204	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.204	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD014-MSB01	MAD	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.205	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.205	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD012-MSB01	MAD	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.206	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.206	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD011-MSB01	MAD	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.207	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.207	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD010-MSB01	MAD	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.208	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.208	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD009-MSB01	MAD	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.209	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.209	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD013-MSB01	MAD	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.210	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.210	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP01HDA001-MSB01	HDA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.211	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.211	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP01URA001-MSB01	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.212	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.212	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP01URA004-MSB01	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.080.213	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.213	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP01URA006-MSB01	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
[illegible]14	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 1.0 X 0.6)	MSB	4.080.214	-	419,16	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C34008-MSB01	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
[illegible]00	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.000	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00LAB041-MSC01	LAB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.001	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.001	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00LAB041-MSC02	LAB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.002	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.002	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00LAB036-MSC01	LAB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c de la Ley 39/2015. Puede verificar su integridad en la sede electrónica (SIV) 9010477 anotación 7586/2017 mediante el código seguro de verificación (CSV) y entrando en el enlace http://portalvalidacion.carm.es/verificadocumentos/ e introduciendo dicho código. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica mediante el siguiente enlace directo: https://sede.carm.es/verificardocumentos

4.090.004	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.004	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00HDM013-MSC01	HDM	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.005	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.005	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00HDM014-MSC01	HDM	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.006	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.006	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00HDM015-MSC01	HDM	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.007	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.007	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00HDM017-MSC01	HDM	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.008	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.008	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00URG003-MSC01	URG	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.009	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.009	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00URG004-MSC01	URG	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.011	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.011	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00URG063-MSC02	URG	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.012	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.012	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00ALM021-MSC01	ALM	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.013	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.013	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00RSD011-MSC01	RSD	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.014	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.014	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC025-MSC01	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.015	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.015	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC023-MSC01	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.016	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.016	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC023-MSC02	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.017	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.017	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC023-MSC03	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.018	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.018	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC023-MSC04	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.019	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.019	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC024-MSC01	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.020	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.020	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC024-MSC02	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.021	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.021	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC024-MSC03	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.022	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.022	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC021-MSC01	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.023	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.023	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC026-MSC01	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.024	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.024	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC013-MSC01	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.025	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.025	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC013-MSC02	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.026	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.026	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC013-MSC03	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.027	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.027	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC013-MSC04	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.028	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.028	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC013-MSC05	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.029	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.029	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC013-MSC06	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.030	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.030	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC013-MSC07	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.031	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.031	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC041-MSC01	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.032	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.032	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC041-MSC02	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.033	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.033	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC041-MSC03	AHC	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.034	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.034	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C03001-MSC01	C01	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.035	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.035	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C03002-MSC01	C01	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.036	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.036	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C03003-MSC01	C01	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.037	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.037	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C03004-MSC01	C01	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.038	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.038	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C03005-MSC01	C01	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.039	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.039	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C03006-MSC01	C01	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.040	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.040	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C03007-MSC01	C01	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.041	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.041	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C02001-MSC01	C02	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER LUIS JAVIER
07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c de la Ley 39/2015. Puede verificar su validez en la sede electrónica (SSV) de la CARM en la dirección https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo los códigos seguro de verificación (CSV) que figuran al final del documento. La autenticidad puede ser contrastada también mediante acceso a la dirección electrónica habilitada mencionada, utilizando el código seguro de verificación (CSV) incluido en el documento. Su autenticidad puede ser contrastada también mediante acceso a la dirección electrónica habilitada mencionada, utilizando el código seguro de verificación (CSV) incluido en el documento.

4.090.042	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.042	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C02002-MSC01	C02	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.043	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.043	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C02003-MSC01	C02	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.044	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.044	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C02004-MSC01	C02	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.045	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.045	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C02005-MSC01	C02	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.046	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.046	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C01002-MSC01	C03	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.047	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.047	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C01003-MSC01	C03	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.048	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.048	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C01004-MSC01	C03	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.049	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.049	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C01005-MSC01	C03	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.050	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.050	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C01007-MSC01	C03	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.051	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.051	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00C01006-MSC01	C03	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.052	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.052	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00SAP001-MSC01	SAP	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.053	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.053	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00SAP001-MSC02	SAP	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.054	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.054	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00SAP005-MSC01	SAP	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.055	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.055	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH00SAP005-MSC02	SAP	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.056	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.056	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C13001-MSC01	C13	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.057	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.057	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C13002-MSC01	C13	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.058	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.058	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C13003-MSC01	C13	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.059	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.059	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C13004-MSC01	C13	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.060	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.060	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C13005-MSC01	C13	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.061	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.061	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C13010-MSC01	C13	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.062	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.062	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C13011-MSC01	C13	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.063	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.063	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C13012-MSC01	C13	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.064	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.064	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C13007-MSC01	C13	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.065	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.065	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C13006-MSC01	C13	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.066	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.066	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C11007-MSC01	C11	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.067	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.067	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C11006-MSC01	C11	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.068	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.068	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C11005-MSC01	C11	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.069	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.069	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C11001-MSC01	C11	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.070	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.070	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C11002-MSC01	C11	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.071	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.071	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C11010-MSC01	C11	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.072	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.072	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C11011-MSC01	C11	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.074	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.074	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C11012-MSC02	C11	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.075	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.075	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C12001-MSC01	C12	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.076	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.076	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C12002-MSC01	C12	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.077	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.077	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C12003-MSC01	C12	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.078	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.078	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C12004-MSC01	C12	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.079	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.079	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01C12005-MSC01	C12	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE
Copia auténtica con carácter de documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Fecha de expedición: 07/11/2017 18:59:21
Este es el código seguro de verificación (CSV) 9f0c1d77a0ed1dc4758b6f21f7
Su autenticidad puede ser contrastada mediante el código seguro de verificación en la dirección http://portalvalidacion.carm.es/verificadocumentos e introduciendo el código
Este es el código seguro de verificación (CSV) 9f0c1d77a0ed1dc4758b6f21f7 emitido por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Fecha de expedición: 07/11/2017 18:59:21
Su autenticidad puede ser contrastada mediante el código seguro de verificación en la dirección http://portalvalidacion.carm.es/verificadocumentos e introduciendo el código

4.090.082	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.082	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01SIN001-MSC01	SIN	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.083	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.083	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01SIN002-MSC01	SIN	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.084	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.084	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01SIN003-MSC01	SIN	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.085	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.085	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01SIN004-MSC01	SIN	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.086	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.086	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI072-MSC01	UCI	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.087	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.087	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI071-MSC01	UCI	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.089	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.089	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01BQR092-MSC01	BQR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.090	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.090	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH01BQR071-MSC01	BQR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.093	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.093	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C25003-MSC01	C25	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.094	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.094	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C25002-MSC01	C25	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.095	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.095	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C25001-MSC01	C25	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.096	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.096	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C24004-MSC01	C24	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.097	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.097	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C24003-MSC01	C24	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.098	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.098	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C24002-MSC01	C24	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.099	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.099	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C24001-MSC01	C24	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.100	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.100	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C23004-MSC01	C23	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.101	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.101	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C23003-MSC01	C23	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.102	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.102	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C23002-MSC01	C23	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.103	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.103	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C23001-MSC01	C23	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.104	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.104	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C21001-MSC01	C21	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.105	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.105	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C21002-MSC01	C21	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.106	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.106	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C21004-MSC01	C21	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.107	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.107	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02C21003-MSC01	C21	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.108	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.108	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR014-MSC01	DIR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.109	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.109	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM022-MSC01	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.111	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.111	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM022-MSC03	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.112	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.112	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM022-MSC04	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.113	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.113	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM012-MSC01	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.114	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.114	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM012-MSC02	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.115	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.115	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM012-MSC03	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.116	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.116	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM012-MSC04	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.117	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.117	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM012-MSC05	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.118	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.118	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM012-MSC06	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.119	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.119	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM032-MSC01	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.120	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.120	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM032-MSC02	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.121	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.121	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM032-MSC03	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.122	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.122	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM032-MSC04	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE
Este es copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Puede verificar su integridad mediante el código seguro de verificación (CSV) 9107d77a-ad0f-dc47-7586-b7217 en la dirección https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo dicho código. Su autenticidad puede ser contrastada mediante el código seguro de verificación.

4.090.123	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.123	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM002-MSC01	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.124	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.124	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM002-MSC02	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.125	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.125	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM002-MSC03	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.126	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.126	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM002-MSC04	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.127	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.127	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C33004-MSC01	C33	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.128	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.128	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C33003-MSC01	C33	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.129	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.129	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C33002-MSC01	C33	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.130	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.130	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C33011-MSC01	C33	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.131	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.131	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C34050-MSC01	C34	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.132	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.132	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C34004-MSC01	C34	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.133	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.133	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C34003-MSC01	C34	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.134	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.134	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C34002-MSC01	C34	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.135	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.135	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C34001-MSC01	C34	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.136	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.136	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C32004-MSC01	C32	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.137	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.137	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C32003-MSC01	C32	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.138	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.138	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C32002-MSC01	C32	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.139	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.139	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C32001-MSC01	C32	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.140	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.140	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C31004-MSC01	C31	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.141	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.141	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C31003-MSC01	C31	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.142	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.142	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C31002-MSC01	C31	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.143	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.143	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03C31001-MSC01	C31	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.144	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.144	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02INF001-MSC01	INF	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.145	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.145	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH02INF001-MSC02	INF	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.146	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.146	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03U33040-MSC01	U33	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.147	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.147	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MH03U34040-MSC01	U34	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.148	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.148	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP01HDA002-MSC01	HDA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.149	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.149	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP01SCPU009-MSC01	SCPU	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.150	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.150	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP01SCPU009-MSC02	SCPU	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.151	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.151	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP01SCPU009-MSC03	SCPU	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.152	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.152	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP01SCPU009-MSC04	SCPU	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.153	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.153	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP01SCPU009-MSC05	SCPU	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.154	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.154	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP01URA003-MSC01	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.090.155	B	Mesa 1.6 X 0.8 (ala 0.8 X 0.6)	MSC	4.090.155	-	414,96	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	OTTIMA	ESPAÑA	2010	-	MP01URA006-MSC01	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
[illegible]00	B	Mesa reuniones 12 pax	MCD	4.100.000	-	533,82	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	BENCH	ESPAÑA	2010	-	MH00LAB044-MCD01	LAB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
[illegible]01	B	Mesa reuniones 12 pax	MCD	4.100.001	-	533,82	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	BENCH	ESPAÑA	2010	-	MH00URG124-MCD01	URG	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.100.002	B	Mesa reuniones 12 pax	MCD	4.100.002	-	533,82	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	BENCH	ESPAÑA	2010	-	MH00FAR064-MCD01	FAR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.100.003	B	Mesa reuniones 12 pax	MCD	4.100.003	-	533,82	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	BENCH	ESPAÑA	2010	-	MH00C01013-MCD01	C01	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Puede verificar su integridad mediante el código seguro de verificación (CSV) 9107d77a-ad0f-dc47-7956-b7217 accediendo a la sede electrónica (https://sede.carm.es/verificardocumentos) e introduciendo dicho código seguro de verificación (CSV). Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la dirección electrónica anteriormente mencionada.

4.100.004	B	Mesa reuniones 12 pax	MCD	4.100.004	-	533,82	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	BENCH	ESPAÑA	2010	-	MH00C02013-MCD01	C02	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.100.005	B	Mesa reuniones 12 pax	MCD	4.100.005	-	533,82	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	BENCH	ESPAÑA	2010	-	MH00C03013-MCD01	C03	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.100.006	B	Mesa reuniones 12 pax	MCD	4.100.006	-	533,82	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	BENCH	ESPAÑA	2010	-	MH01C13013-MCD01	C13	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.100.007	B	Mesa reuniones 12 pax	MCD	4.100.007	-	533,82	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	BENCH	ESPAÑA	2010	-	MH01C11013-MCD01	C11	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.100.008	B	Mesa reuniones 12 pax	MCD	4.100.008	-	533,82	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	BENCH	ESPAÑA	2010	-	MH01C12010-MCD01	C12	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.100.009	B	Mesa reuniones 12 pax	MCD	4.100.009	-	533,82	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	BENCH	ESPAÑA	2010	-	MH01SIN005-MCD01	SIN	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.100.010	B	Mesa reuniones 12 pax	MCD	4.100.010	-	533,82	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	BENCH	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI058-MCD01	UCI	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.100.011	B	Mesa reuniones 12 pax	MCD	4.100.011	-	533,82	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	BENCH	ESPAÑA	2010	-	MH01REA059-MCD01	REA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.100.012	B	Mesa reuniones 12 pax	MCD	4.100.012	-	533,82	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	BENCH	ESPAÑA	2010	-	MH01BOB063-MCD01	BOB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.100.013	B	Mesa reuniones 12 pax	MCD	4.100.013	-	533,82	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	BENCH	ESPAÑA	2010	-	MH01BOB061-MCD01	BOB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.100.014	B	Mesa reuniones 12 pax	MCD	4.100.014	-	533,82	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	BENCH	ESPAÑA	2010	-	MH01RHB002-MCD01	RHB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.110.001	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.001	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00C01001-MBA01	C01	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.002	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.002	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00C01002-MBA01	C01	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	2,4
4.110.003	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.003	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00C01003-MBA01	C01	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.004	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.004	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00C01004-MBA01	C01	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.005	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.005	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00C01005-MBA01	C01	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.006	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.006	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00C01006-MBA01	C01	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.007	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.007	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00C01007-MBA01	C01	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.008	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.008	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00C01015-MBA01	C01	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	1,7
4.110.009	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.009	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00C01017-MBA01	C01	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.010	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.010	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00C02001-MBA01	C02	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.011	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.011	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00C02002-MBA01	C02	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.012	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.012	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00C02003-MBA01	C02	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.013	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.013	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00C02004-MBA01	C02	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.014	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.014	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00C02005-MBA01	C02	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.015	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.015	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00C02006-MBA01	C02	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.016	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.016	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00C02007-MBA01	C02	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.017	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.017	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00C02015-MBA01	C02	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.018	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.018	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00C03001-MBA01	C03	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.019	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.019	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00C03002-MBA01	C03	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.020	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.020	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00C03003-MBA01	C03	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.021	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.021	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00C03004-MBA01	C03	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.022	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.022	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00C03005-MBA01	C03	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.023	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.023	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00C03006-MBA01	C03	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	1,5
4.110.024	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.024	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00C03007-MBA01	C03	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.025	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.025	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00C03015-MBA01	C03	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.026	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.026	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00C03017-MBA01	C03	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	2,4
4.110.027	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.027	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00DRX010-MBA01	DRX	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.028	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.028	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00DRX011-MBA01	DRX	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	1,3
4.110.029	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.029	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00DRX012-MBA01	DRX	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.030	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.030	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00DRX013-MBA01	DRX	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER
Este documento tiene carácter informativo y carece de validez oficial conforme a lo establecido en el artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica del Catastro (https://www.sedecatastro.gob.es) mediante el código seguro de verificación (CSV) 9771477DE4F4B806237017

4.110.031	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.031	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00DRX014-MBA01	DRX	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.032	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.032	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00DRX015-MBA01	DRX	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.033	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.033	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00DRX016-MBA01	DRX	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.034	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.034	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00DRX017-MBA01	DRX	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.035	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.035	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00DRX018-MBA01	DRX	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.036	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.036	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00DRX042-MBA01	DRX	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	2,4
4.110.037	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.037	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00DRX065-MBA01	DRX	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.038	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.038	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00FAR042-MBA01	FAR	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.039	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.039	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00FAR065-MBA01	FAR	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.040	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.040	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00HDM013-MBA01	HDM	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.041	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.041	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00HDM014-MBA01	HDM	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	2,3
4.110.042	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.042	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00HDM015-MBA01	HDM	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.043	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.043	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00HDM016-MBA01	HDM	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.044	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.044	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00HDM023-MBA01	HDM	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.045	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.045	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00HDM035-MBA01	HDM	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	4,6
4.110.046	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.046	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00HDM041-MBA01	HDM	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.047	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.047	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00LAB011-MBA01	LAB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.048	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.048	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00LAB012-MBA01	LAB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.049	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.049	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00LAB013-MBA01	LAB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.050	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.050	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00LAB051-MBA01	LAB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.051	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.051	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00MNT033-MBA01	MNT	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	1,2
4.110.052	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.052	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG010-MBA01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.053	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.053	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG068-MBA01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.054	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.054	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG085-MBA01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.055	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.055	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG086-MBA01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.056	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.056	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG087-MBA01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.057	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.057	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG093-MBA01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.058	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.058	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG101-MBA01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.059	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.059	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG102-MBA01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.060	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.060	-	1.072,36	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG133-MBA01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.061	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.061	-	961,43	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01APT001-MBA01	APT	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.062	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.062	-	961,43	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01APT004-MBA01	APT	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.063	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.063	-	998,41	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01APT004-MBA01	APT	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.064	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.064	-	998,41	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BOB010-MBA01	BOB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.065	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.065	-	998,41	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BOB011-MBA01	BOB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.066	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.066	-	998,41	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BOB036-MBA01	BOB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.067	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.067	-	961,43	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BOB037-MBA01	BOB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.068	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.068	-	961,43	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BOB038-MBA01	BOB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.069	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.069	-	961,43	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BOB039-MBA01	BOB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.070	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.070	-	961,43	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BOB043-MBA01	BOB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.071	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.071	-	961,43	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BOB049-MBA01	BOB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.072	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.072	-	961,43	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BOB068-MBA01	BOB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.073	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.073	-	961,43	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BQR020-MBA01	BQR	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Este documento es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Comunidad de Madrid, según el artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Puede acceder a la sede electrónica de la Comunidad de Madrid (https://sede.madrid.org) mediante la dirección de verificación de documentos 9772d177ad1e4d4358062017, donde podrá comprobar su autenticidad mediante el código seguro de verificación que contiene.

4.110.074	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.074	-	961,43	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BQR021-MBA01	BQR	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.075	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.075	-	961,43	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BQR022-MBA01	BQR	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.076	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.076	-	961,43	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BQR023-MBA01	BQR	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.077	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.077	-	961,43	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BQR024-MBA01	BQR	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.078	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.078	-	961,43	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BQR025-MBA01	BQR	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.079	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.079	-	961,43	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BQR076-MBA01	BQR	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.080	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.080	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C10006-MBA01	C10	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.081	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.081	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C12001-MBA01	C12	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.082	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.082	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C12002-MBA01	C12	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
411.083	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.083	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C12003-MBA01	C12	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.084	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.084	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C12004-MBA01	C12	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.085	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.085	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C12005-MBA01	C12	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.086	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.086	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C12006-MBA01	C12	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.087	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.087	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C12007-MBA01	C12	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.088	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.088	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C12015-MBA01	C12	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.089	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.089	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C12022-MBA01	C12	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.090	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.090	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C11001-MBA01	C11	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	2
4.110.091	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.091	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C11002-MBA01	C11	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	2
4.110.092	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.092	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C11003-MBA01	C11	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	1,2
4.110.093	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.093	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C11004-MBA01	C11	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	1,8
4.110.094	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.094	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C11005-MBA01	C11	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	1,7
4.110.095	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.095	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C11006-MBA01	C11	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	1,8
4.110.096	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.096	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C11017-MBA01	C11	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.097	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.097	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C13001-MBA01	C13	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.098	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.098	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C13002-MBA01	C13	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.099	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.099	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C13003-MBA01	C13	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.100	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.100	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C13004-MBA01	C13	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.101	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.101	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C13005-MBA01	C13	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.102	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.102	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C13006-MBA01	C13	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.103	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.103	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C13007-MBA01	C13	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.104	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.104	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C13017-MBA01	C13	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.105	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.105	-	894,87	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01HDQ004-MBA01	HDQ	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.106	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.106	-	894,87	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01HDQ005-MBA01	HDQ	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.107	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.107	-	894,87	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01HDQ013-MBA01	HDQ	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.108	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.108	-	894,87	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01HDQ014-MBA01	HDQ	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.109	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.109	-	894,87	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01HDQ015-MBA01	HDQ	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.110	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.110	-	894,87	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01HDQ016-MBA01	HDQ	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.111	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.111	-	1.146,32	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01HDQ023-MBA01	HDQ	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.112	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.112	-	1.146,32	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01HDQ035-MBA01	HDQ	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.113	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.113	-	1.146,32	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01HDQ041-MBA01	HDQ	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.114	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.114	-	1.146,32	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01MGR016-MBA01	MGR	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.115	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.115	-	1.146,32	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01RHB008-MBA01	RHB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.116	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.116	-	1.146,32	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01RHB009-MBA01	RHB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	

Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 18:59:21
Este documento es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Puede verificar su autenticidad mediante el código seguro de verificación 2477a0d1-e1d7-4d80-b2d0-2b38806a2017, en la dirección https://sede.carm.es/verifirma introduciendo el código seguro de verificación (CSV) indicado.

4.110.117	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.117	-	1.146,32	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01RHB010-MBA01	RHB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.118	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.118	-	1.146,32	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01RHB011-MBA01	RHB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.119	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.119	-	1.146,32	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01RHB044-MBA01	RHB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.120	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.120	-	1.146,32	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01SAL001-MBA01	SAL	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.121	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.121	-	1.146,32	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01SAL002-MBA01	SAL	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.122	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.122	-	1.146,32	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01UCI041-MBA01	UCI	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.123	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.123	-	1.146,32	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01UCI043-MBA01	UCI	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.124	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.124	-	1.146,32	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01UCI046-MBA01	UCI	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.125	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.125	-	1.146,32	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01UCI063-MBA01	UCI	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.126	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.126	-	1.146,32	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01UCI064-MBA01	UCI	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.127	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.127	-	1.442,14	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U26022-MBA01	U26	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.128	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.128	-	739,56	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U26023-MBA01	U26	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.129	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.129	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U26042-MBA01	U26	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.130	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.130	-	1.442,14	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U26022-MBA01	U23	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.131	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.131	-	739,56	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U23023-MBA01	U23	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.132	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.132	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U23042-MBA01	U23	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.133	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.133	-	1.442,14	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U24022-MBA01	U24	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.134	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.134	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U24042-MBA01	U24	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.135	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.135	-	1.442,14	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U21022-MBA01	U21	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.136	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.136	-	739,56	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U21042-MBA01	U21	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.137	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.137	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C21001-MBA01	C21	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.138	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.138	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C21002-MBA01	C21	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.139	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.139	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C21003-MBA01	C21	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.140	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.140	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C21004-MBA01	C21	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.141	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.141	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C21005-MBA01	C21	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.142	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.142	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C21006-MBA01	C21	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.143	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.143	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C21007-MBA01	C21	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.144	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.144	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C21008-MBA01	C21	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.145	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.145	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C23001-MBA01	C23	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.146	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.146	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C23002-MBA01	C23	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.147	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.147	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C23003-MBA01	C23	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.148	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.148	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C23004-MBA01	C23	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.149	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.149	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C23005-MBA01	C23	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.150	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.150	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C23006-MBA01	C23	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.151	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.151	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C23007-MBA01	C23	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.152	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.152	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C23008-MBA01	C23	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.153	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.153	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C24001-MBA01	C24	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.154	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.154	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C24002-MBA01	C24	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.155	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.155	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C24003-MBA01	C24	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.156	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.156	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C24004-MBA01	C24	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.157	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.157	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C24005-MBA01	C24	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.158	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.158	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C24006-MBA01	C24	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.159	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.159	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C24007-MBA01	C24	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
Este documento es copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Comunidad de Madrid, según el artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Admite verificación mediante el código seguro de verificación (CSV) 97211774e1d4358067e2017 en la dirección https://sede.madrid.org/csv mediante el cual puede acceder a la copia auténtica del documento electrónico original.

4.110.160	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.160	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C24008-MBA01	C24	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.161	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.161	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C25001-MBA01	C25	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.162	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.162	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C25002-MBA01	C25	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.163	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.163	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C25003-MBA01	C25	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.164	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.164	-	1.885,88	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U25023-MBA01	U25	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.165	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.165	-	1.885,88	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U25022-MBA01	U25	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.166	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.166	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C31001-MBA01	C31	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.167	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.167	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C31002-MBA01	C31	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.168	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.168	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C31003-MBA01	C31	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.169	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.169	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C31004-MBA01	C31	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.170	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.170	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C31005-MBA01	C31	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.171	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.171	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C31006-MBA01	C31	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.172	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.172	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C31007-MBA01	C31	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.173	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.173	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C31008-MBA01	C31	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.174	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.174	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C31017-MBA01	C31	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.175	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.175	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C32001-MBA01	C32	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.176	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.176	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C32002-MBA01	C32	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.177	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.177	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C32003-MBA01	C32	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.178	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.178	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C32004-MBA01	C32	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.179	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.179	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C32005-MBA01	C32	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.180	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.180	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C32006-MBA01	C32	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.181	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.181	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C32007-MBA01	C32	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.182	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.182	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C32008-MBA01	C32	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.183	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.183	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C32017-MBA01	C32	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.184	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.184	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C33001-MBA01	C33	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.185	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.185	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C33002-MBA01	C33	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.186	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.186	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C33003-MBA01	C33	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.187	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.187	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C33004-MBA01	C33	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.188	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.188	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C33005-MBA01	C33	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.189	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.189	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C33006-MBA01	C33	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.190	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.190	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C33007-MBA01	C33	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.191	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.191	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C33008-MBA01	C33	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.192	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.192	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C33017-MBA01	C33	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.193	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.193	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C34001-MBA01	C34	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.194	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.194	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C34002-MBA01	C34	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.195	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.195	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C34003-MBA01	C34	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.196	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.196	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C34004-MBA01	C34	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.197	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.197	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C34005-MBA01	C34	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.198	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.198	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C34006-MBA01	C34	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.199	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.199	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C34007-MBA01	C34	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.200	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.200	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C34008-MBA01	C34	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.201	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.201	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C34017-MBA01	C34	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.202	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.202	-	1.442,14	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03U31022-MBA01	U31	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Este documento es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Comunidad de Madrid, según el artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Puede acceder a su contenido mediante el código seguro de verificación (CSV) 9771d77a-de1d-4580-b2d7-3d177a0e1d77 en la dirección https://sede.madrid.org/cotejodocumentos
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la dirección indicada utilizando el código seguro de verificación (CSV)

4.110.203	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.203	-	1.442,14	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03U31023-MBA01	U31	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.204	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.204	-	1.442,14	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03U31042-MBA01	U31	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.205	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.205	-	1.442,14	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03U32022-MBA01	U32	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.206	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.206	-	1.442,14	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03U32023-MBA01	U32	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.207	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.207	-	1.828,19	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03U32042-MBA01	U32	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.208	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.208	-	1.828,19	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03U33022-MBA01	U33	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.209	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.209	-	1.828,19	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03U33023-MBA01	U33	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.210	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.210	-	1.828,19	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03U33042-MBA01	U33	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.211	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.211	-	1.828,19	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03U34022-MBA01	U34	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.212	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.212	-	1.828,19	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03U34023-MBA01	U34	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.213	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.213	-	1.828,19	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03U34042-MBA01	U34	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.214	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.214	-	1.828,19	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03U35022-MBA01	U35	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.215	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.215	-	1.828,19	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03U35023-MBA01	U35	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.216	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.216	-	1.828,19	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03U35042-MBA01	U35	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.217	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E3	MBA	4.110.217	-	1.828,19	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03U35033-MBA01	U35	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.218	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.218	-	739,56	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U24023-MBA01	U24	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.219	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.219	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U21023-MBA01	U21	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.220	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.220	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U25042-MBA01	U25	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.221	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.221	-	1.442,14	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U22022-MBA01	U22	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.222	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.222	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U22023-MBA01	U22	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.223	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.223	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U22042-MBA01	U22	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.224	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E3	MBA	4.110.224	-	850,49	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02ADM026-MBA01	ADM	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.225	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.225	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MP00MAD015-MBA01	MAD	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.226	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.226	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MP00MAD012-MBA01	MAD	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.227	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.227	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MP00MAD010-MBA01	MAD	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.228	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.228	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MP00MAD016-MBA01	MAD	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.229	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.229	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MP00MAD014-MBA01	MAD	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.230	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.230	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MP00MAD013-MBA01	MAD	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.231	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.231	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MP00MAD011-MBA01	MAD	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.232	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.232	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MP00MAD009-MBA01	MAD	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.233	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.233	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MP00MAD006-MBA01	MAD	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.234	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.234	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MP00MIJ017-MBA01	MIJ	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.235	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.235	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MP00MIJ019-MBA01	MIJ	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.236	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.236	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MP00MIJ018-MBA01	MIJ	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.237	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.237	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MP00MIJ020-MBA01	MIJ	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.238	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.238	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MP00MIJ022-MBA01	MIJ	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.239	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.239	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MP00MIJ023-MBA01	MIJ	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.240	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.240	-	739,56	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MP00MIJ024-MBA01	MIJ	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.241	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.241	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MP00UTO002-MBA01	UTO	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.242	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.242	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MP01URA102-MBA01	URA	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.243	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.243	-	772,84	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MP01URA104-MBA01	URA	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.244	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.244	-	774,69	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MP01URA106-MBA01	URA	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.245	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.245	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MP01URA103-MBA01	URA	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Este documento es copia auténtica electrónica del documento electrónico original generado de conformidad con el artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante el procedimiento de verificación de documentos electrónicos con código seguro de verificación (CSV) 97d177ad1e4f4588067d017. Puede verificar su autenticidad mediante el siguiente código seguro de verificación en https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=97d177ad1e4f4588067d017

4.110.246	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.246	-	3.106,15	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MP01URA016-MBA01	URA	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.247	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.247	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MP01HDA112-MBA01	URA	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.110.248	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO A -MODELO E2	MBA	4.110.248	-	776,54	SOFIA MARTINEZ .PLAZA ALQUERIA DE LA	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MP01HDA113-MBA01	URA	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.001	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.001	-	1.195,37	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00C01016-MBB01	C01	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.002	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.002	-	1.195,37	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00C03016-MBB01	C03	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.003	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.003	-	1.195,37	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00DRX041-MBB01	DRX	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.004	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.004	-	1.195,37	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00HDM022-MBB01	HDM	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.009	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.009	-	1.420,80	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BOB041-MBB01	BOB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.010	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.010	-	1.420,80	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BQR061-MBB01	BQR	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.011	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.011	-	1.420,80	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BQR064-MBB01	BQR	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.012	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.012	-	1.420,80	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C11016-MBB01	C11	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.013	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.013	-	1.420,80	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C13016-MBB01	C13	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.014	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.014	-	1.420,80	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01HDQ022-MBB01	HDQ	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.015	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.015	-	1.420,80	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01UCI033-MBB01	UCI	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.016	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.016	-	1.420,80	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01UCI034-MBB01	UCI	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.017	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.017	-	1.420,80	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01UCI035-MBB01	UCI	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.018	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.018	-	1.420,80	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01UCI036-MBB01	UCI	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.020	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.020	-	1.335,72	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U26021-MBB01	U26	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.021	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.021	-	1.335,72	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U23021-MBB01	U23	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.022	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.022	-	1.335,72	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U23033-MBB01	U23	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.023	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.023	-	1.335,72	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U24021-MBB01	U24	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.024	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.024	-	1.335,72	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U24033-MBB01	U24	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.025	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.025	-	1.335,72	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U21021-MBB01	U21	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.026	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.026	-	1.335,72	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U21033-MBB01	U21	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.027	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.027	-	1.335,72	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C21016-MBB01	C21	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.028	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.028	-	1.335,72	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C23016-MBB01	C23	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.029	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.029	-	1.335,72	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02C24016-MBB01	C24	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.030	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.030	-	1.335,72	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U25021-MBB01	U25	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.031	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.031	-	1.335,72	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U25033-MBB01	U25	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.032	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.032	-	1.382,52	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C31016-MBB01	C31	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.033	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.033	-	1.382,52	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C32016-MBB01	C32	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.034	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.034	-	1.382,52	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C33016-MBB01	C33	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.035	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.035	-	1.382,52	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03C34016-MBB01	C34	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.036	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.036	-	1.382,52	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03U31021-MBB01	U31	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.037	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.037	-	1.382,52	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03U31033-MBB01	U31	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.038	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.038	-	1.382,52	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03U32021-MBB01	U32	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.039	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.039	-	1.382,52	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03U32033-MBB01	U32	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER
07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Puede verificar su autenticidad en la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verifirma mediante el código seguro de verificación (CSV) 2017a01d2ad04ed8738063b2017. Si es necesario puede comprobar la integridad de este documento mediante el código seguro de verificación (CSV) y el método de comprobación establecidos en la resolución que regula la sede electrónica.

4.120.040	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.040	-	1.382,52	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03U33021-MBB01	U33	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.041	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.041	-	1.382,52	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03U33033-MBB01	U33	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.042	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.042	-	1.382,52	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03U34021-MBB01	U34	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.043	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.043	-	1.382,52	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03U34033-MBB01	U34	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.044	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.044	-	1.382,52	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03U35021-MBB01	U35	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.120.045	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO B -MODELO E3	MBB	4.120.045	-	1.382,52	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH03U35033-MBB01	U35	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.001	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.001	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00DRX007-MBD01	DRX	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.002	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.002	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00HDM001-MBD01	HDM	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.003	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.003	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00HDM002-MBD01	HDM	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.004	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.004	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00HDM003-MBD01	HDM	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.005	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.005	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00HDM004-MBD01	HDM	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.006	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.006	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00HDM005-MBD01	HDM	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.007	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.007	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG001-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.008	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.008	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG002-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.009	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.009	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG003-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.010	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.010	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG004-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.011	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.011	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG005-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.012	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.012	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG006-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.013	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.013	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG007-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.015	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.015	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG009-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.016	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.016	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG011-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.017	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.017	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG012-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.018	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.018	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG021-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.019	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.019	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG022-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.020	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.020	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG023-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.021	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	41.400.021	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG024-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.022	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.022	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG025-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.023	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.023	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG026-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.024	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.024	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG027-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.025	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.025	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG028-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.026	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.026	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG029-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.027	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.027	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG030-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.028	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.028	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG033-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.030	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.030	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG035-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.031	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.031	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG036-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.032	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.032	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG037-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.033	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.033	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG051-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/20 5, de 1/10/2015. Puede verificar su validez en la sede electrónica (SV 9176177) mediante el código seguro de verificación (CSV) y entrando en el siguiente enlace: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo dicho código seguro de verificación (CSV).
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica (SV 9176177) mediante el código seguro de verificación (CSV).

4.140.034	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.034	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG052-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.035	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.035	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG053-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.036	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.036	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG054-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.037	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.037	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG055-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.038	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.038	-	686,85	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH00URG056-MBD01	URG	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.039	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.039	-	990,26	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BOB001-MBD01	BOB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.040	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.040	-	990,26	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BOB002-MBD01	BOB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.041	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.041	-	990,26	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BOB003-MBD01	BOB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.042	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.042	-	990,26	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BOB004-MBD01	BOB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.043	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.043	-	990,26	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BOB005-MBD01	BOB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.044	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.044	-	990,26	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BOB006-MBD01	BOB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.045	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.045	-	990,26	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BOB007-MBD01	BOB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.046	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.046	-	990,26	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BOB008-MBD01	BOB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.047	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.047	-	990,26	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BOB009-MBD01	BOB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.048	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.048	-	990,26	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BOB013-MBD01	BOB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.049	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.049	-	990,26	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BOB014-MBD01	BOB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.050	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.050	-	990,26	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BQR012-MBD01	BQR	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.051	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.051	-	990,26	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BQR013-MBD01	BQR	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.052	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.052	-	990,26	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01BQR014-MBD01	BQR	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.053	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.053	-	990,26	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C11007-MBD01	C11	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.054	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.054	-	990,26	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01C11015-MBD01	C11	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.055	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.055	-	510,13	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U26001-MBD01	U26	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.056	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.056	-	510,13	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U26002-MBD01	U26	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.057	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.057	-	510,13	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U26003-MBD01	U26	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.058	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.058	-	510,13	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U26004-MBD01	U26	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.059	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.059	-	510,13	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH02U26005-MBD01	U26	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.060	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.051	-	328,99	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01HDQ001-MBD01	HDQ	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.061	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.052	-	328,99	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01HDQ002-MBD01	HDQ	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.062	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.053	-	328,99	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01HDQ003-MBD01	HDQ	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.140.063	B	MUEBLE BAJO ENCIMERA TIPO D -MODELO E5	MBD	4.140.054	-	328,99	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOINSA	LENA-CLINIC	españa	2010	octubre-noviembre	MH01RHB006-MBD01	RHB	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MOSTOLES INDUSTRIAL S.A	MUEKLES	MUEKLES	SI	
4.150.000	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.000	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00FAR003-ARA01	FAR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.001	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.001	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00FAR003-ARA02	FAR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.002	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.002	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00FAR001-ARA01	FAR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.003	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.003	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00FAR061-ARA01	FAR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.004	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.004	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00HDM042-ARA01	HDM	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.005	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.005	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00HDM017-ARA01	HDM	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.006	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.006	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00DRX063-ARA01	DRX	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/20 5, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. Puede verificar la integridad y autenticidad de este documento mediante el código seguro de verificación (CSV) 9778477 accediendo a la sede electrónica https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) indicado. Su autenticidad puede ser contrastada también accediendo a la sede electrónica antes referida.

4.150.008	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.008	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00FAR064-ARA01	FAR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.009	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.009	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00FAR064-ARA02	FAR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.010	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.010	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00FAR064-ARA03	FAR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.011	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.011	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00SEG001-ARA01	SEG	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.013	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.013	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01APT033-ARA01	APT	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.014	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.014	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01APT033-ARA02	APT	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.015	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.015	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01APT032-ARA01	APT	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.016	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.016	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01SAL003-ARA01	SAL	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.017	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.017	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01SAL003-ARA02	SAL	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.018	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.018	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01SAL004-ARA01	SAL	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.020	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.020	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI053-ARA01	UCI	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.021	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.021	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI053-ARA02	UCI	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.022	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.022	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI056-ARA01	UCI	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.023	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.023	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01REA057-ARA01	REA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.027	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.027	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01HDQ019-ARA01	HDQ	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.028	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.028	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01HDQ018-ARA01	HDQ	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.029	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.029	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01HDQ043-ARA01	HDQ	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.030	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.030	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01HDQ043-ARA02	HDQ	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.031	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.031	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01HDQ042-ARA01	HDQ	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.032	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.032	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01HDQ017-ARA01	HDQ	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.033	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.033	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01HDQ021-ARA01	HDQ	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.034	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.034	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01HDQ021-ARA02	HDQ	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.035	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.035	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01RHB009-ARA01	RHB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.036	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.036	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C21010-ARA01	C21	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.037	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.037	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C21011-ARA01	C21	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.038	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.038	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02U21020-ARA01	U21	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.039	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.039	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02U21024-ARA01	U21	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.040	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.040	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02U22020-ARA01	U22	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.041	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.041	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02U25019-ARA01	U25	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.042	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.042	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02U25019-ARA02	U25	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.043	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.043	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02U26020-ARA01	U26	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.044	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.044	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR023-ARA01	DIR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.045	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.045	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR022-ARA01	DIR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.046	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.046	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR021-ARA01	DIR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.047	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.047	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR013-ARA01	DIR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.048	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.048	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR012-ARA01	DIR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.050	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.050	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM032-ARA01	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/20 5, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Puede verificar su integridad mediante el código seguro de verificación (CSV) 9763147 andel el 7 5/07/2021 2.
Puede verificar la integridad de este documento siguiendo el procedimiento indicado en la dirección electrónica: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) indicado.
Su autenticidad puede ser contrastada hasta cinco años después de su expedición.

4.150.051	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.051	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM032-ARA02	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.052	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.052	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM032-ARA03	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.053	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.053	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM002-ARA01	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.054	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.054	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM002-ARA02	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.055	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.055	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM002-ARA03	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.056	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.056	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM041-ARA01	GES	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.057	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.057	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C34012-ARA01	C34	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.058	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.058	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C32011-ARA01	C32	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.059	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.059	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C32011-ARA02	C32	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.060	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.060	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C31012-ARA01	C31	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.061	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.061	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C31013-ARA01	C31	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.062	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.062	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C31013-ARA02	C31	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.063	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.063	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C31013-ARA03	C31	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.064	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.064	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03U31020-ARA01	U31	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.065	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.065	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03U32020-ARA01	U32	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.066	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.066	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03U33020-ARA01	U33	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.067	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.067	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01HDA003-ARA01	HDA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.068	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.068	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01HDA003-ARA02	HDA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.069	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.069	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01HDA003-ARA03	HDA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.070	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.070	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01HDA003-ARA04	HDA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.071	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.071	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01HDA003-ARA05	HDA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.072	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.072	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01HDA003-ARA06	HDA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.073	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.073	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01HDA005-ARA01	HDA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.074	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.074	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01HDA005-ARA02	HDA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.075	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.075	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01HDA002-ARA01	HDA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.076	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.076	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01HDA001-ARA01	HDA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.077	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.077	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01URA014-ARA01	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.078	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.078	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01URA014-ARA02	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.079	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.079	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01URA014-ARA03	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.080	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.080	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01URA014-ARA04	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.081	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.081	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01URA012-ARA01	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.082	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.082	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01URA009-ARA01	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.083	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.083	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01URA013-ARA01	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.084	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.084	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01URA013-ARA02	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.085	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.085	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01URA013-ARA03	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.086	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.086	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01URA005-ARA01	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.150.237	B	Armario puertas inferiores	ARA	4.150.091	-	328,40	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01URA015-ARA05	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/20 5/2015, de 30 de octubre. Puede verificar su validez en la sede electrónica (CSV: 9763-1077-aa6f-dc47-7580-6721) mediante el código de verificación seguro de 20 caracteres, accediendo a la dirección https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo los datos que se indican.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la dirección electrónica anteriormente indicada.

4.160.000	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.000	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00FAR001-ARB01	FAR	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.001	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.001	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00FAR061-ARB01	FAR	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.002	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.002	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MHS1LIM005-ARB02	LIM	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.003	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.003	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MHS1LIM005-ARB01	LIM	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.004	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.004	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00LAB036-ARB01	LAB	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.005	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.005	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00LAB036-ARB02	LAB	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.006	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.006	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00LAB036-ARB03	LAB	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.007	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.007	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00LAB023-ARB01	LAB	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.008	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.008	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00LAB023-ARB02	LAB	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.009	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.009	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00LAB023-ARB03	LAB	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.010	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.010	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00HDM043-ARB01	HDM	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.011	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.011	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00HDM021-ARB01	HDM	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.013	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.013	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00URG124-ARB02	URG	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.014	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.014	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00URG124-ARB03	URG	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.015	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.015	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00URG124-ARB04	URG	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.016	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.016	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00URG123-ARB01	URG	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.017	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.017	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00URG123-ARB02	URG	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.018	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.018	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00URG123-ARB03	URG	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.019	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.019	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00URG123-ARB04	URG	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.020	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.020	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00URG122-ARB01	URG	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.021	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.021	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00URG122-ARB02	URG	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.022	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.022	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00URG122-ARB03	URG	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.023	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.023	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00URG121-ARB01	URG	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.024	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.024	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00URG121-ARB02	URG	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.025	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.025	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00URG121-ARB03	URG	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.026	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.026	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00URG132-ARB01	URG	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.027	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.027	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00URG131-ARB01	URG	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.028	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.028	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00CAM006-ARB01	CAM	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.029	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.029	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC032-ARB01	AHC	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.030	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.030	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC024-ARB01	AHC	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.031	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.031	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC021-ARB01	AHC	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.032	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.032	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC026-ARB01	AHC	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.033	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.033	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC013-ARB01	AHC	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.034	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.034	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC013-ARB02	AHC	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.035	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.035	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC013-ARB03	AHC	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.036	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.036	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC041-ARB01	AHC	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.037	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.037	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC041-ARB02	AHC	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/20 5, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. Puede verificar la integridad y autenticidad de este documento mediante el código seguro de verificación (CSV) 9170107 7 mediante el cotejo en la sede electrónica (https://sede.carm.es/verificardocumentos) e introduciendo los datos que se solicitan. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica (https://sede.carm.es) mediante dirección URL y el código seguro de verificación (CSV).

4.160.038	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.038	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC041-ARB03	AHC	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.039	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.039	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC041-ARB04	AHC	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.040	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.040	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC011-ARB01	AHC	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.041	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.041	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC012-ARB01	AHC	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.042	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.042	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC012-ARB02	AHC	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.043	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.043	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC001-ARB01	AHC	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.044	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.044	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC001-ARB02	AHC	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.045	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.045	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC002-ARB01	AHC	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.046	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.046	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC003-ARB01	AHC	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.047	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.047	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC003-ARB02	AHC	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.048	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.048	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00AHC003-ARB03	AHC	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.049	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.049	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00C03009-ARB01	C03	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.050	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.050	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00C03013-ARB01	C03	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.051	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.051	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00C03013-ARB02	C03	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.052	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.052	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00C03013-ARB03	C03	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.053	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.053	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00C03013-ARB04	C03	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.054	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.054	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00C02013-ARB01	C02	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.055	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.055	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00C02013-ARB02	C02	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.056	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.056	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00C02013-ARB03	C02	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.057	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.057	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00C02013-ARB04	C02	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.058	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.058	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00C02013-ARB05	C02	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.059	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.059	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00C02009-ARB01	C02	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.060	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.060	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00C01013-ARB01	C01	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.061	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.061	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00C01013-ARB02	C01	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.062	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.062	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00C01013-ARB03	C01	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.063	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.063	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00C01013-ARB04	C01	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.064	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.064	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00C01009-ARB01	C01	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.065	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.065	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00SAP001-ARB01	SAP	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.066	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.066	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00SAP001-ARB02	SAP	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.067	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.067	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00SAP001-ARB03	SAP	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.068	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.068	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00SAP005-ARB01	SAP	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.069	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.069	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00SAP004-ARB01	SAP	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.071	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.071	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01C10003-ARB02	C10	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.072	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.072	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01C10003-ARB03	C10	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.073	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.073	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01C10001-ARB01	C10	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.074	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.074	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01C10002-ARB01	C10	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.075	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.075	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01C10002-ARB02	C10	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/20 5/. Puede verificar la integridad de este documento siguiendo el procedimiento indicado mediante el código seguro de verificación (CSV) 9176d177-aa6d-e4c4-7a9b-b7d21f2f2f2f en la dirección https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo dicho código seguro de verificación (CSV). Su autenticidad puede ser contrastada también accediendo a la sede electrónica indicada.

4.160.076	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.076	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01C10002-ARB03	C10	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.077	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.077	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01C10008-ARB01	C10	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.078	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.078	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01C10008-ARB02	C10	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.079	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.079	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01C13015-ARB01	C13	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.080	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.080	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01C13011-ARB01	C13	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.081	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.081	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01C13012-ARB01	C13	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.082	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.082	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01C13013-ARB01	C13	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.083	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.083	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01C13013-ARB02	C13	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.084	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.084	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01C13013-ARB03	C13	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.085	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.085	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01C13009-ARB01	C13	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.086	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.086	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01C11010-ARB01	C11	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.087	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.087	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01C11011-ARB01	C11	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.088	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.088	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01C11011-ARB02	C11	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.089	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.089	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01C11012-ARB01	C11	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.090	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.090	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01C11013-ARB01	C11	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.091	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.091	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01C11013-ARB02	C11	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.092	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.092	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01C11013-ARB03	C11	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.093	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.093	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01C11009-ARB01	C11	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.094	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.094	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01BIB006-ARB01	BIB	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.095	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.095	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01BIB008-ARB01	BIB	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.096	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.096	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01BIB008-ARB02	BIB	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.097	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.097	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01BIB008-ARB03	BIB	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.099	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.099	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01BIB015-ARB02	BIB	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.100	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.100	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01BIB015-ARB03	BIB	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.102	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.102	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01BIB007-ARB02	BIB	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.103	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.103	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01BIB014-ARB01	BIB	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.104	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.104	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01BIB013-ARB01	BIB	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.105	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.105	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01BIB012-ARB01	BIB	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.106	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.106	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01CAP002-ARB01	CAP	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.107	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.107	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01CAP002-ARB02	CAP	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.108	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.108	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01C12009-ARB01	C12	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.109	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.109	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01C12010-ARB01	C12	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.110	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.110	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01LEN001-ARB01	LEN	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.111	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.111	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01SIN001-ARB01	SIN	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.112	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.112	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01SIN002-ARB01	SIN	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.113	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.113	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01SIN003-ARB01	SIN	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.114	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.114	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01SIN004-ARB01	SIN	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/20 5/
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica (SIV) 9/11/2017 andof.cf.: 7580671217)
Para verificar el documento introduzca el código seguro de verificación (CSV) entrando en la dirección web indicada y siguiendo las instrucciones: https://sede.carm.es/verificardocumentos

4.160.115	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.115	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01SIN005-ARB01	SIN	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.116	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.116	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01SIN005-ARB02	SIN	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.117	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.117	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01SIN005-ARB03	SIN	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.118	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.118	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01SIN005-ARB04	SIN	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.119	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.119	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01SAL001-ARB01	SAL	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.121	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.121	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01EST060-ARB01	EST	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.122	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.122	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01EST060-ARB02	EST	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.123	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.123	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI053-ARB01	UCI	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.124	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.124	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI052-ARB01	UCI	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.125	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.125	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI052-ARB02	UCI	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.126	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.126	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI056-ARB01	UCI	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.127	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.127	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI051-ARB01	UCI	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.128	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.128	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI051-ARB02	UCI	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.129	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.129	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI058-ARB01	UCI	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.130	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.130	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI054-ARB01	UCI	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.131	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.131	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI054-ARB02	UCI	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.132	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.132	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01REA057-ARB01	REA	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.133	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.133	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01REA057"-ARB01	REA	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.134	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.134	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01REA059-ARB01	REA	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.135	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.135	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01REA055-ARB01	REA	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.136	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.136	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01REA055-ARB02	REA	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.137	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.137	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01RHB022-ARB01	RHB	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.138	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.138	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01RHB043-ARB01	RHB	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.139	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.139	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01RHB041-ARB01	RHB	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.140	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.140	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C25009-ARB01	C25	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.141	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.141	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C25009-ARB02	C25	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.142	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.142	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C25061-ARB01	C25	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.143	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.143	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C25061-ARB02	C25	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.144	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.144	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C25006-ARB01	C25	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.145	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.145	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C25064-ARB01	C25	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.146	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.146	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C25064-ARB02	C25	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.147	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.147	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C25064-ARB03	C25	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.148	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.148	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C24012-ARB01	C24	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.149	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.149	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C24011-ARB01	C24	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.150	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.150	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C24010-ARB01	C24	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.151	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.151	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C24013-ARB01	C24	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.152	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.152	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C24013-ARB02	C24	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/20 5, de Régimen Jurídico del Sector Público. Puede verificar la integridad de este documento mediante el código seguro de verificación (CSV) 9176d077-aa6d-e47-7b96-b721f2 en la dirección https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo dicho código. La integridad de este documento también puede ser comprobada mediante la siguiente dirección electrónica: https://sede.carm.es/verificardocumentos
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica (https://sede.carm.es) mediante un código generado electrónicamente que incluye los certificados electrónicos utilizados y una marca de tiempo.

4.160.153	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.153	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C24013-ARB03	C24	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.154	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.154	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C24009-ARB01	C24	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.155	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.155	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C23013-ARB01	C23	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.156	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.156	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C23012-ARB01	C23	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.157	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.157	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C23011-ARB01	C23	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.158	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.158	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C23010-ARB01	C23	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.159	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.159	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C23009-ARB01	C23	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.160	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.160	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02U26043-ARB01	U26	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.161	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.161	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02U26041-ARB01	U26	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.162	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.162	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02U26044-ARB01	U26	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.163	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.163	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02U26044-ARB02	U26	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.164	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.164	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C25041-ARB01	C25	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.165	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.165	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C25041-ARB02	C25	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.166	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.166	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C24041-ARB01	C24	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.167	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.167	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C21013-ARB01	C21	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.168	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.168	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C21013-ARB02	C21	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.169	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.169	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C21041-ARB01	C21	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.170	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.170	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C21041-ARB02	C21	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.171	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.171	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C21010-ARB01	C21	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.172	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.172	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C21011-ARB01	C21	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.173	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.173	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C21012-ARB01	C21	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.174	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.174	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C21009-ARB01	C21	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.175	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.175	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02C21009-ARB02	C21	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.176	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.176	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02U21042-ARB01	U21	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.177	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.177	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02U21042-ARB02	U21	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.178	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.178	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02U22042-ARB01	U22	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.179	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.179	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02U22042-ARB02	U22	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.180	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.180	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02U22040-ARB01	U22	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.181	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.181	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02U22040-ARB02	U22	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.182	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.182	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02U23042-ARB01	U23	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.183	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.183	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02U25004-ARB01	U25	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.184	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.184	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02U25063-ARB01	U25	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.185	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.185	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02U25063-ARB02	U25	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.186	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.186	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02U25063-ARB03	U25	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.187	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.187	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02U26020-ARB01	U26	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.188	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.188	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02U26030-ARB01	U26	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.189	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.189	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02U26023-ARB01	U26	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/20 5, Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica (CSV 9 0 1 1 0 7 7) en la dirección https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) que figura al final de este documento

4.160.190	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.190	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR014-ARB01	DIR	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.191	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.191	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR014-ARB02	DIR	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.192	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.192	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR013-ARB01	DIR	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.194	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.194	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR012-ARB01	DIR	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.195	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.195	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR011-ARB01	DIR	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.196	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.196	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR011-ARB02	DIR	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.197	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.197	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR003-ARB01	DIR	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.198	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.198	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR002-ARB01	DIR	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.199	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.199	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR025-ARB01	DIR	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.200	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.200	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR025-ARB02	DIR	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.201	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.201	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR025-ARB03	DIR	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.202	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.202	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR025-ARB04	DIR	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.204	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.204	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR026-ARB02	DIR	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.205	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.205	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02DIR026-ARB03	DIR	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.206	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.206	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM021-ARB01	GES	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.207	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.207	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM014-ARB01	GES	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.208	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.208	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM012-ARB01	GES	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.209	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.209	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM012-ARB02	GES	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.210	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.210	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM012-ARB03	GES	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.212	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.212	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM011-ARB01	GES	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.213	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.213	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM031-ARB01	GES	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.214	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.214	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM003-ARB01	GES	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.215	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.215	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM001-ARB01	GES	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.216	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.216	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM002-ARB01	GES	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.217	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.217	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM041-ARB01	GES	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.218	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.218	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM041-ARB02	GES	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.219	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.219	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02ADM004-ARB01	GES	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.220	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.220	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C33041-ARB01	C33	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.221	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.221	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C33041-ARB02	C33	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.222	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.222	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C33011-ARB01	C33	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.223	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.223	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C33010-ARB01	C33	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.224	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.224	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C33009-ARB01	C33	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.225	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.225	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C34009-ARB01	C34	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.226	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.226	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C34011-ARB01	C34	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.227	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.227	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C34010-ARB01	C34	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.228	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.228	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C34013-ARB01	C34	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.229	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.229	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C34013-ARB02	C34	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/20 5, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. Puede verificar la integridad y autenticidad de este documento mediante el código seguro de verificación (CSV) 9176107 7 mediante el cotejo en la dirección electrónica https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo los datos que se le requieran. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica indicada.

4.160.231	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.231	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C34041-ARB01	C34	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.232	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.232	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C34041-ARB02	C34	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.233	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.233	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C34041-ARB03	C34	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.234	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.234	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C32041-ARB01	C32	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.235	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.235	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C32041-ARB02	C32	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.236	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.236	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C32009-ARB01	C32	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.238	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.238	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C32010-ARB01	C32	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.239	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.239	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C32013-ARB01	C32	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.240	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.240	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C32008-ARB01	C32	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.241	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.241	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C31009-ARB01	C31	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.242	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.242	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C31041-ARB01	C31	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.243	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.243	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C31041-ARB02	C31	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.244	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.244	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C31011-ARB01	C31	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.245	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.245	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C31010-ARB01	C31	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.246	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.246	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03C31013-ARB01	C31	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.247	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.247	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02INF001-ARB01	INF	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.248	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.248	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02INF001-ARB02	INF	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.249	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.249	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02INF001-ARB03	INF	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.250	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.250	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH02INF001-ARB04	INF	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.251	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.251	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03U31040-ARB01	U31	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.252	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.252	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03U31042-ARB01	U31	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.253	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.253	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03U32040-ARB01	U32	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.254	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.254	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03U32042-ARB01	U32	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.255	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.255	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03U33023-ARB01	U33	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.256	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.256	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03U33023-ARB02	U33	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.257	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.257	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03U33040-ARB01	U33	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.258	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.258	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03U33042-ARB01	U33	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.259	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.259	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03U35041-ARB01	U35	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.260	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.260	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03U35041-ARB02	U35	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.261	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.261	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH03U35041-ARB03	U35	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.265	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.265	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD016-ARB01	MAD	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.266	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.266	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD016-ARB02	MAD	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.267	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.267	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD016-ARB03	MAD	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.268	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.268	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD016-ARB04	MAD	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.269	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.269	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD016-ARB05	MAD	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.270	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.270	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD016-ARB06	MAD	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.271	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.271	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD016-ARB07	MAD	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/20 5, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. Puede verificar la integridad de este documento mediante el código seguro de verificación (CSV) 9176107 7 mediante el cotejo en la dirección https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) indicado. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica indicada utilizando el código seguro de verificación (CSV).

4.160.273	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.273	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD012-ARB01	MAD	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.274	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.274	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD012-ARB02	MAD	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.275	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.275	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD011-ARB01	MAD	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.276	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.276	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD011-ARB02	MAD	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.277	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.277	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD010-ARB01	MAD	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.278	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.278	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD010-ARB02	MAD	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.279	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.279	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP00MAD009-ARB01	MAD	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.293	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.293	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01HDA004-ARB01	HDA	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.294	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.294	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01HDA004-ARB02	HDA	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.295	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.295	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01HDA004-ARB03	HDA	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.296	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.296	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01URA001-ARB01	URA	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.297	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.297	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01URA007-ARB01	URA	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.298	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.298	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01URA009-ARB01	URA	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.299	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.299	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01URA009-ARB02	URA	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.300	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.300	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01URA009-ARB03	URA	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.301	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.301	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01URA013-ARB01	URA	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.302	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.302	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01URA013-ARB02	URA	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.303	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.303	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01URA013-ARB03	URA	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.304	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.304	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01URA006-ARB01	URA	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.160.305	B	Armario puertas y baldas	ARB	4.160.305	-	297,60	AF STEELCASE S.A	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01URA005-ARB01	URA	AF STEELCASE S.A	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.000	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.000	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00URG107-ARC01	URG	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.001	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.001	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00URG103-ARC01	URG	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.002	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.002	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00URG105-ARC01	URG	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.003	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.003	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00URG106-ARC01	URG	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.004	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.004	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00URG108-ARC01	URG	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.005	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.005	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH00URG104-ARC01	URG	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.006	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.006	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01MGR011-ARC01	MGR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.007	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.007	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01MGR011-ARC02	MGR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.008	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.008	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01MGR001-ARC01	MGR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.009	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.009	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01MGR002-ARC01	MGR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.010	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.010	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01MGR012-ARC01	MGR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.011	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.011	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01MGR012-ARC02	MGR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.012	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.012	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01MGR003-ARC01	MGR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.013	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.013	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01MGR013-ARC01	MGR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.014	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.014	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01MGR013-ARC02	MGR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.015	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.015	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01MGR004-ARC01	MGR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.016	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.016	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01MGR014-ARC01	MGR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/20 5/
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica (SIV 9/10/2017 a las 7:59:06 (+02:00)) en la dirección https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV)

4.170.017	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.017	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01MGR014-ARC02	MGR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.018	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.018	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01MGR015-ARC01	MGR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.019	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.019	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01MGR005-ARC01	MGR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.020	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.020	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01MGR006-ARC01	MGR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.021	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.021	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01MGR007-ARC01	MGR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.022	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.022	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01MGR008-ARC01	MGR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.023	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.023	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01MGR009-ARC01	MGR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.024	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.024	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01MGR010-ARC01	MGR	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.025	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.025	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI065-ARC01	UCI	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.026	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.026	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI066-ARC01	UCI	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.027	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.027	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI067-ARC01	UCI	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.028	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.028	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01UCI068-ARC01	UCI	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.029	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.029	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01BOB064-ARC01	BOB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.030	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.030	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01BOB065-ARC01	BOB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.031	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.031	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01BOB066-ARC01	BOB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.032	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.032	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MH01BOB067-ARC01	BOB	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.170.033	B	Armario dormitorio	ARC	4.170.033	-	454,00	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	ARMARIO UNIVERSAL	ESPAÑA	2010	-	MP01URA011-ARC01	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.180.012	B	Armario lencería	ARE	4.180.012	-	489,20	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	FABRICADO A MEDIDA	ESPAÑA	2010	-	MP01URA010-ARE01	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.180.013	B	Armario lencería	ARE	4.180.013	-	489,20	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	FABRICADO A MEDIDA	ESPAÑA	2010	-	MP01URA010-ARE02	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.180.014	B	Armario lencería	ARE	4.180.014	-	489,20	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	FABRICADO A MEDIDA	ESPAÑA	2010	-	MP01URA010-ARE03	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.180.015	B	Armario lencería	ARE	4.180.015	-	489,20	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	FABRICADO A MEDIDA	ESPAÑA	2010	-	MP01URA010-ARE04	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.180.016	B	Armario lencería	ARE	4.180.016	-	489,20	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	FABRICADO A MEDIDA	ESPAÑA	2010	-	MP01URA010-ARE05	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.180.017	B	Armario lencería	ARE	4.180.017	-	489,20	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	FABRICADO A MEDIDA	ESPAÑA	2010	-	MP01URA010-ARE06	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.180.018	B	Armario lencería	ARE	4.180.018	-	489,20	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	FABRICADO A MEDIDA	ESPAÑA	2010	-	MP01URA010-ARE07	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.180.019	B	Armario lencería	ARE	4.180.019	-	489,20	AF STEELCASE S.A.	STEELCASE	FABRICADO A MEDIDA	ESPAÑA	2010	-	MP01URA010-ARE08	URA	AF STEELCASE S.A.	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.190.001	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.001	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MHS1LIM002-TAQ01	LIM	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.002	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.002	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MHS1LIM003-TAQ01	LIM	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.003	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.003	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MHS1LIM003-TAQ02	LIM	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.004	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.004	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH00HDM006-TAQ02	HDM	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.005	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.005	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH00HDM006-TAQ01	HDM	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.006	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.006	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH00MNT031-TAQ02	MNT	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.007	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.007	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH00MNT031-TAQ01	MNT	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.009	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.009	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01RHB013-TAQ01	RHB	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.010	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.010	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01RHB014-TAQ01	RHB	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.011	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.011	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01HDQ006-TAQ01	HDQ	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.012	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.012	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01HDQ006-TAQ02	HDQ	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.013	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.013	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01BOB035-TAQ01	BOB	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/20 5/2015, de 30 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas. Puede verificar su validez en la sede electrónica (SV) 9701d177-aa0d-ef c4-7f5b-6121f217
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica que se indica en el código seguro de verificación (CSV) y siguiendo las instrucciones: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV)

4.190.014	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.014	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01BOB035-TAQ02	BOB	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.015	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.015	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01BQR047-TAQ01	BQR	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.016	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.016	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01BQR047-TAQ02	BQR	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.017	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.017	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01BQR047-TAQ03	BQR	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.018	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.018	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01BQR047-TAQ04	BQR	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.019	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.019	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01BQR047-TAQ05	BQR	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.020	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.020	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01BQR047-TAQ06	BQR	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.021	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.021	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01BQR048-TAQ01	BQR	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.022	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.022	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01BQR048-TAQ02	BQR	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.023	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.023	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01BQR048-TAQ03	BQR	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.024	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.024	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01BQR048-TAQ04	BQR	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.025	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.025	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01BQR048-TAQ05	BQR	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.026	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.026	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01BQR048-TAQ06	BQR	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.027	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.027	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES001-TAQ01	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.028	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.028	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES001-TAQ02	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.029	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.029	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES001-TAQ03	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.030	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.030	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES001-TAQ04	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.031	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.031	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES001-TAQ05	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.032	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.032	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES001-TAQ06	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.033	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.033	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES001-TAQ07	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.034	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.034	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES001-TAQ08	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.035	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.035	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES001-TAQ09	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.036	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.036	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES001-TAQ10	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.037	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.037	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES001-TAQ11	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.038	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.038	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES001-TAQ12	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.039	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.039	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES001-TAQ13	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.040	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.040	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES001-TAQ14	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.041	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.041	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES001-TAQ15	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.042	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.042	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES001-TAQ16	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.043	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.043	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES001-TAQ17	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.044	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.044	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES001-TAQ18	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.045	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.045	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES001-TAQ19	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.046	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.046	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES002-TAQ01	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.047	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.047	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES002-TAQ02	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.048	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.048	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES002-TAQ03	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.049	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.049	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES002-TAQ04	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.050	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.050	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES002-TAQ05	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/20 5, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. Puede verificar la integridad y autenticidad de este documento mediante el código seguro de verificación (CSV) 9161d177ae0ef4c7-7586/721/2 en la dirección electrónica https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo dicho código seguro de verificación (CSV). Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica indicada.

4.190.051	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.051	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES002-TAQ06	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.052	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.052	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES002-TAQ07	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.053	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.053	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES002-TAQ08	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.054	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.054	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES002-TAQ09	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.055	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.055	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES002-TAQ10	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.056	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.056	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES002-TAQ11	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.057	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.057	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES002-TAQ12	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.058	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.058	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES002-TAQ13	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.059	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.059	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES002-TAQ14	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.060	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.060	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES002-TAQ15	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.061	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.061	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES002-TAQ16	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.062	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.062	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES002-TAQ17	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.063	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.063	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES002-TAQ18	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.064	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.064	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES002-TAQ19	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.065	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.065	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES002-TAQ20	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.066	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.066	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES002-TAQ21	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.067	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.067	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES003-TAQ01	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.068	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.068	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES003-TAQ02	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.069	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.069	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES003-TAQ03	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.070	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.070	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES003-TAQ04	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.071	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.071	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES003-TAQ05	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.072	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.072	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES003-TAQ06	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.073	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.073	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES003-TAQ07	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.074	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.074	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES003-TAQ08	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.075	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.075	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES003-TAQ09	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.076	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.076	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES003-TAQ10	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.077	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.077	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES003-TAQ11	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.078	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.078	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES003-TAQ12	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.079	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.079	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES003-TAQ13	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.080	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.080	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES003-TAQ14	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.081	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.081	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES003-TAQ15	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.082	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.082	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES003-TAQ16	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.083	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.083	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES003-TAQ17	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.084	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.084	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES003-TAQ18	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.085	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.085	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES003-TAQ19	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.086	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.086	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES003-TAQ20	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.087	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.087	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES003-TAQ21	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE
Artículo 7.3.c) de la Ley 39/20 5, de 30 de octubre, del Sector Público por la que se regula el Documento Nacional de Identidad electrónico y sus certificados de firma electrónica. Artículo 27.3.c) de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Artículo 30.5 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia. Puede verificar su integridad y autenticidad mediante el código seguro de verificación (CSV) 9763477 accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo dicho código seguro de verificación (CSV).
Su autenticidad puede ser contrastada hasta cinco años después de su expedición.

4.190.088	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.088	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES003-TAQ22	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.089	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.089	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES004-TAQ01	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.090	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.090	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES004-TAQ02	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.091	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.091	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES004-TAQ03	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.092	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.092	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES004-TAQ04	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.093	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.093	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES004-TAQ05	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.094	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.094	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES004-TAQ06	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.095	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.095	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES004-TAQ07	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.096	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.096	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES004-TAQ08	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.097	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.097	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES004-TAQ09	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.098	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.098	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES004-TAQ10	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.099	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.099	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES004-TAQ11	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.100	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.100	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES004-TAQ12	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.101	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.101	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES004-TAQ13	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.102	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.102	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES004-TAQ14	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.103	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.103	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES004-TAQ15	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.104	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.104	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES004-TAQ16	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.105	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.105	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES004-TAQ17	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.106	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.106	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES004-TAQ18	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.107	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.107	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES004-TAQ19	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.108	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.108	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES004-TAQ20	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.109	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.109	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES004-TAQ21	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.110	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.110	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES004-TAQ22	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.111	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.111	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES004-TAQ23	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.112	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.112	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES005-TAQ01	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.113	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.113	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES005-TAQ02	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.114	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.114	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES005-TAQ03	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.115	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.115	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES005-TAQ04	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.116	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.116	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES005-TAQ05	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.117	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.117	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES005-TAQ06	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.118	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.118	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES005-TAQ07	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.119	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.119	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES005-TAQ08	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.120	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.120	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES005-TAQ09	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
.121	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.121	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES005-TAQ10	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
.122	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.122	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES005-TAQ11	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.123	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.123	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES005-TAQ12	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.124	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.124	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES005-TAQ13	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE
Artículo 7.3.c)de la Ley 39/20 5, de 30 de octubre, del Sector Público por la Comunidad Autónoma de Murcia, establece que el código seguro de verificación (CSV) permite la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, siguiendo la guía de dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 9763477-adcd-c4-7f5f-6761721
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica

4.190.125	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.125	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES005-TAQ14	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.126	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.126	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES005-TAQ15	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.127	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.127	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES005-TAQ16	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.128	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.128	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES005-TAQ17	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.129	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.129	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES005-TAQ18	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.130	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.130	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES005-TAQ19	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.131	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.131	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES005-TAQ20	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.132	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.132	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES005-TAQ21	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.133	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.133	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES005-TAQ22	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.134	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.134	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES006-TAQ01	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.135	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.135	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES006-TAQ02	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.136	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.136	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES006-TAQ03	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.137	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.137	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES006-TAQ04	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.138	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.138	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES006-TAQ05	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.139	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.139	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES006-TAQ06	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.140	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.140	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES006-TAQ07	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.141	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.141	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES006-TAQ08	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.142	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.142	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES006-TAQ09	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.143	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.143	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES006-TAQ10	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.144	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.144	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES006-TAQ11	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.145	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.145	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES006-TAQ12	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.146	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.146	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES006-TAQ13	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.147	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.147	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES006-TAQ14	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.148	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.148	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES006-TAQ15	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.149	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.149	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES006-TAQ16	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.150	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.150	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES006-TAQ17	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.151	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.151	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES006-TAQ18	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.152	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.152	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES006-TAQ19	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.153	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.153	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES006-TAQ20	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.154	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.154	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES006-TAQ21	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.155	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.155	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES006-TAQ22	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.156	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.156	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES006-TAQ23	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.157	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.157	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES007-TAQ01	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.158	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.158	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES007-TAQ02	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.159	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.159	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES007-TAQ03	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.160	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.160	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES007-TAQ04	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.161	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.161	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES007-TAQ05	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/20 5, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Puede verificar su validez en la sede electrónica (CSV: 9763477-andof.ct-7496721) mediante el código CSV o entrando en la dirección de verificación (https://sede.carm.es/verificardocumentos) e introduciendo el código CSV indicado.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica (https://sede.carm.es) mediante el código CSV indicado.

4.190.162	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.162	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES007-TAQ06	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.163	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.163	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES007-TAQ07	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.164	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.164	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES007-TAQ08	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.165	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.165	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES007-TAQ09	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.166	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.166	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES007-TAQ10	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.167	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.167	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES007-TAQ11	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.168	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.168	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES007-TAQ12	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.169	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.169	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES007-TAQ13	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.170	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.170	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES007-TAQ14	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.171	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.171	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES007-TAQ15	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.172	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.172	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES007-TAQ16	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.173	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.173	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES007-TAQ17	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.174	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.174	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES007-TAQ18	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.175	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.175	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES008-TAQ01	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.176	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.176	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES008-TAQ02	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.177	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.177	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES008-TAQ03	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.178	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.178	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES008-TAQ04	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.179	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.179	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES008-TAQ05	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.180	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.180	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES008-TAQ06	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.181	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.181	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES008-TAQ07	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.182	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.182	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES008-TAQ08	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.183	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.183	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES008-TAQ09	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.184	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.184	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES008-TAQ10	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.185	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.185	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES008-TAQ11	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.186	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.186	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES008-TAQ12	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.187	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.187	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES008-TAQ13	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.188	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.188	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES008-TAQ14	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.189	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.189	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES008-TAQ15	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.190	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.190	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES008-TAQ16	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.191	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.191	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES008-TAQ17	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.192	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.192	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH01VES008-TAQ18	VES	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.193	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.193	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH02U26041-TAQ01	U26	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.190.194	B	Taquilla de 8 puertas de 1227*480*1900	TAQ	4.190.194	-	374,84	Levira	Levira	TAQ.8P	Portugal	2010	-	MH02U26042-TAQ01	U26	Muekles Mobiliario	Muekles Mobiliario	LEVIRA	ROCHINA MANTENIMIENTO	Si	
4.200.000	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.000	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00FAR053-SIA01	FAR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.001	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.001	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00FAR015-SIA02	FAR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.002	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.002	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00FAR015-SIA01	FAR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.004	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.004	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00FAR003-SIA01	FAR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/20 5; de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Puede verificar la integridad y autenticidad de este documento mediante el código seguro de verificación (CSV) 9763477 accediendo a la sede electrónica https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo dicho código seguro de verificación (CSV). Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica antes referenciada.

4.200.005	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.005	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00FAR063-SIA02	FAR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.007	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.007	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00FAR061-SIA01	FAR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.008	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.008	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00FAR003-SIA02	FAR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.009	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.009	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00FAR003-SIA03	FAR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.010	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.010	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00FAR003-SIA04	FAR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.011	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.011	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00FAR003-SIA05	FAR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.013	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.013	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00FAR001-SIA02	FAR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.014	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.014	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00FAR001-SIA01	FAR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.017	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.017	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00LAB023-SIA01	LAB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.018	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.018	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00LAB023-SIA02	LAB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.019	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.019	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00LAB043-SIA01	LAB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.020	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.020	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00LAB043-SIA02	LAB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.021	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.021	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00LAB042-SIA01	LAB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.022	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.022	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00LAB042-SIA02	LAB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.024	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.024	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00LAB015-SIA02	LAB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.025	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.025	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00LAB015-SIA03	LAB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.026	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.026	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00LAB041-SIA01	LAB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.027	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.027	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00LAB041-SIA02	LAB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.028	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.028	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00LAB011-SIA01	LAB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.029	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.029	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00LAB012-SIA01	LAB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.030	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.030	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00HDM008-SIA01	HDM	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.031	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.031	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00HDM008-SIA02	HDM	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.032	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.032	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00HDM042-SIA01	HDM	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.033	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.033	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00HDM042-SIA02	HDM	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.034	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.034	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00HDM043-SIA01	HDM	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.035	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.035	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00HDM018-SIA01	HDM	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.036	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.036	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00HDM013-SIA01	HDM	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.037	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.037	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00HDM014-SIA01	HDM	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.038	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.038	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00HDM015-SIA01	HDM	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.039	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.039	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00HDM021-SIA01	HDM	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.040	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.040	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00HDM021-SIA02	HDM	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.041	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.041	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00HDM017-SIA01	HDM	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.042	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.042	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00DRX031-SIA01	DRX	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.043	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.043	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00DRX031-SIA02	DRX	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.045	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.045	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00DRX031-SIA04	DRX	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.046	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.046	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00DRX018-SIA01	DRX	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.047	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.047	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00DRX061-SIA01	DRX	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica (sede.carm.es) mediante el código seguro de verificación (CSV) 9YJ-2477-aodf-cf47-7586-f21f

4.200.049	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.049	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00DRX064-SIA01	DRX	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.050	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.050	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00DRX051-SIA01	DRX	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.051	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.051	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00DRX051-SIA02	DRX	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.052	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.052	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00DRX051-SIA03	DRX	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.053	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.053	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00DRX051-SIA04	DRX	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.054	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.054	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00DRX028-SIA01	DRX	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.055	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.055	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00DRX025-SIA01	DRX	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.056	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.056	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00URG123-SIA01	URG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.057	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.057	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00URG123-SIA02	URG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.058	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.058	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00URG123-SIA03	URG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.059	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.059	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00URG123-SIA04	URG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.060	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.060	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00URG123-SIA05	URG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.061	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.061	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00URG123-SIA06	URG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.062	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.062	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00URG122-SIA01	URG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.063	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.063	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00URG121-SIA01	URG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.065	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.065	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00URG032-SIA01	URG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.066	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.066	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00URG032-SIA02	URG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.067	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.067	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00URG024-SIA01	URG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.068	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.068	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00URG023-SIA01	URG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.069	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.069	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00URG022-SIA01	URG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.070	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.070	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00URG021-SIA01	URG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.071	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.071	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00URG033-SIA01	URG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.072	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.072	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00URG054-SIA01	URG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.073	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.073	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00URG054-SIA02	URG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.074	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.074	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00URG004-SIA01	URG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.075	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.075	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00URG063-SIA01	URG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.076	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.076	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00URG063-SIA02	URG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.079	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.079	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00URG013-SIA02	URG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.081	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.081	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00URG013-SIA04	URG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.082	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.082	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00URG008-SIA01	URG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.083	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.083	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00URG133-SIA01	URG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.084	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.084	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00URG132-SIA01	URG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.085	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.085	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00URG028-SIA01	URG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.089	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.089	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00ALM011-SIA01	ALM	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.090	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.090	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00ALM011-SIA02	ALM	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.091	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.091	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00ALM011-SIA03	ALM	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.092	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.092	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00ALM011-SIA04	ALM	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE
Este es copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, siguiendo lo dispuesto en el artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Puede acceder a la sede electrónica (sede.carm.es) mediante la dirección web https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 9YJ-2477-ADQF-C47B-6721, para comprobar que el documento original coincide con la versión almacenada por la Comunidad Autónoma de Murcia, así como consultar los firmantes y la fecha en que se firmó el documento. Su autenticidad puede ser contrastada también mediante el código seguro de verificación (CSV) en la sede electrónica del organismo emisor.

4.200.093	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.093	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00MOR002-SIA01	MOR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.094	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.094	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00RSD011-SIA01	RSD	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.095	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.095	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00MNT022-SIA01	MNT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.096	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.096	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00MNT022-SIA02	MNT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.097	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.097	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00MNT021-SIA01	MNT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.098	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.098	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00MNT023-SIA01	MNT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.099	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.099	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00MNT023-SIA02	MNT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.100	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.100	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00MNT011-SIA01	MNT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.101	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.101	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00MNT012-SIA01	MNT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.102	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.102	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00MNT012-SIA02	MNT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.103	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.103	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00MNT013-SIA01	MNT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.104	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.104	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00MNT013-SIA02	MNT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.105	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.105	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC032-SIA01	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.106	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.106	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC025-SIA01	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.107	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.107	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC025-SIA02	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.108	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.108	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC023-SIA01	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.109	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.109	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC023-SIA02	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.110	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.110	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC023-SIA03	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.111	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.111	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC023-SIA04	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.112	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.112	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC024-SIA01	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.113	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.113	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC024-SIA02	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.114	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.114	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC024-SIA03	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.115	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.115	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC021-SIA01	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.116	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.116	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC021-SIA02	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.117	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.117	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC021-SIA03	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.118	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.118	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC021-SIA04	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.119	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.119	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC013-SIA01	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.120	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.120	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC013-SIA02	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.121	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.121	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC013-SIA03	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.122	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.122	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC013-SIA04	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.123	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.123	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC013-SIA05	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.124	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.124	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC013-SIA06	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.125	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.125	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC013-SIA07	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.126	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.126	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC013-SIA08	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.127	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.127	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC013-SIA09	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.128	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.128	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC041-SIA01	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.129	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.129	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC041-SIA02	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
Este es copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica (sede.carm.es) mediante el código seguro de verificación (CSV) 9YJ-2477-anoE-cfc7-7586-f21T, o mediante dirección web (https://sede.carm.es/verificardocumentos) e introduciendo dicho código seguro de verificación (CSV).

4.200.130	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.130	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC041-SIA03	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.131	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.131	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC041-SIA04	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.132	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.132	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC011-SIA01	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.133	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.133	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC012-SIA01	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.134	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.134	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC001-SIA01	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.135	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.135	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC001-SIA02	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.136	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.136	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC001-SIA03	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.137	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.137	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC002-SIA01	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.138	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.138	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC002-SIA02	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.139	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.139	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00AHC002-SIA03	AHC	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.140	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.140	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00SEG001-SIA01	SEG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.141	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.141	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00SEG001-SIA02	SEG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.142	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.142	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00SAP006-SIA01	SAP	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.143	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.143	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00SAP006-SIA02	SAP	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.144	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.144	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00SAP006-SIA03	SAP	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.145	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.145	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C01001-SIA01	C01	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.146	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.146	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C01002-SIA01	C01	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.147	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.147	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C01003-SIA01	C01	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.148	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.148	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C01004-SIA01	C01	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.149	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.149	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C01005-SIA01	C01	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.150	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.150	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C01009-SIA01	C01	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.151	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.151	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C01009-SIA02	C01	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.152	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.152	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C01007-SIA01	C01	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.153	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.153	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C01012-SIA01	C01	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.154	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.154	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C01011-SIA01	C01	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.155	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.155	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C01010-SIA01	C01	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.156	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.156	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C02001-SIA01	C02	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.157	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.157	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C02002-SIA01	C02	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.158	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.158	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C02003-SIA01	C02	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.159	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.159	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C02004-SIA01	C02	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.160	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.160	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C02005-SIA01	C02	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.161	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.161	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C02010-SIA01	C02	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.162	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.162	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C02011-SIA01	C02	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.163	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.163	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C02012-SIA01	C02	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.164	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.164	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C02006-SIA01	C02	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.165	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.165	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C02009-SIA01	C02	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.166	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.166	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C02009-SIA02	C02	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
Este es copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica (sede.carm.es) mediante el código seguro de verificación (CSV) 9YJ-2477-aodf-dc75-2b61-f21f. Para ver información sobre el documento y su procedencia puede acceder a la dirección anteriormente mencionada, seguir las instrucciones que se indican en la misma y aportar el código seguro de verificación.

4.200.167	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.167	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C03001-SIA01	C03	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.168	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.168	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C03002-SIA01	C03	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.169	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.169	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C03003-SIA01	C03	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.170	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.170	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C03004-SIA01	C03	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.171	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.171	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C03005-SIA01	C03	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.172	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.172	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C03010-SIA01	C03	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.173	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.173	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C03011-SIA01	C03	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.174	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.174	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C03012-SIA01	C03	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.175	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.175	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C03007-SIA01	C03	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.176	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.176	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C03006-SIA01	C03	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.177	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.177	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00C03009-SIA01	C03	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.178	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.178	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00SAP001-SIA01	SAP	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.179	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.179	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00SAP001-SIA02	SAP	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.180	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.180	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00SAP001-SIA03	SAP	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.181	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.181	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00SAP001-SIA04	SAP	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.182	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.182	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00SAP001-SIA05	SAP	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.183	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.183	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00SAP001-SIA06	SAP	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.184	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.184	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00SAP001-SIA07	SAP	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.185	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.185	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00SAP001-SIA08	SAP	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.186	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.186	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00SAP001-SIA09	SAP	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.187	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.187	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00SAP001-SIA10	SAP	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.188	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.188	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00SAP001-SIA11	SAP	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.189	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.189	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00SAP001-SIA12	SAP	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.190	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.190	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00SAP001-SIA13	SAP	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.191	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.191	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00SAP001-SIA14	SAP	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.192	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.192	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00SAP001-SIA15	SAP	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.193	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.193	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00SAP005-SIA01	SAP	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.194	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.194	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00SAP005-SIA02	SAP	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.195	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.195	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00SAP005-SIA03	SAP	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.196	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.196	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00SAP004-SIA01	SAP	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.198	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.198	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C10004-SIA01	C10	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.199	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.199	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C10001-SIA01	C10	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.200	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.200	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C10001-SIA02	C10	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.201	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.201	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C10001-SIA03	C10	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.202	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.202	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C10001-SIA04	C10	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.203	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.203	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C10002-SIA01	C10	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.204	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.204	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C10002-SIA02	C10	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
Este es copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica (sede.carm.es) mediante el código seguro de verificación (CSV) 9YJ-2477-aoEd-c75B-6721, o mediante dirección web (https://sede.carm.es/verificardocumentos) e introduciendo dicho código seguro de verificación (CSV).

4.200.205	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.205	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C10008-SIA01	C10	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.206	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.206	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C10008-SIA02	C10	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.207	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.207	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C10008-SIA03	C10	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.208	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.208	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C10008-SIA04	C10	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.209	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.209	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C10008-SIA05	C10	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.210	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.210	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C10008-SIA06	C10	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.211	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.211	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C13001-SIA01	C13	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.212	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.212	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C13002-SIA01	C13	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.213	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.213	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C13003-SIA01	C13	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.214	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.214	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C13004-SIA01	C13	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.215	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.215	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C13005-SIA01	C13	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.216	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.216	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C13010-SIA01	C13	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.217	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.217	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C13011-SIA01	C13	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.218	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.218	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C13012-SIA01	C13	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.219	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.219	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C13007-SIA01	C13	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.220	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.220	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C13009-SIA01	C13	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.221	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.221	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C13009-SIA02	C13	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.222	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.222	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C11007-SIA01	C11	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.223	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.223	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C11006-SIA01	C11	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.224	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.224	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C11005-SIA01	C11	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.225	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.225	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C11001-SIA01	C11	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.226	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.226	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C11002-SIA01	C11	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.227	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.227	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C11010-SIA01	C11	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.228	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.228	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C11011-SIA01	C11	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.229	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.229	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C11012-SIA01	C11	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.230	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.230	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C11004-SIA01	C11	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.231	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.231	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C11003-SIA01	C11	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.232	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.232	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C11009-SIA01	C11	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.233	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.233	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BIB003-SIA01	BIB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.234	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.234	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BIB003-SIA02	BIB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.235	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.235	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BIB006-SIA01	BIB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.236	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.236	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BIB007-SIA01	BIB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.237	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.237	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BIB014-SIA01	BIB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.238	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.238	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BIB013-SIA01	BIB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.239	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.239	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BIB012-SIA01	BIB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.240	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.240	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01CAP002-SIA01	CAP	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.241	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.241	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C12001-SIA01	C12	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, siguiendo lo dispuesto en el artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Puede verificar su validez en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de Murcia (sede.carm.es) mediante el código seguro de verificación (CSV) 9177a077-aa6d-cf4c-7586-b721f7c2. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) mencionado.

4.200.242	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.242	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C12002-SIA01	C12	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.243	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.243	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C12003-SIA01	C12	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.244	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.244	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C12004-SIA01	C12	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.245	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.245	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C12005-SIA01	C12	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.246	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.246	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C12005-SIA02	C12	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.247	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.247	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C12009-SIA01	C12	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.248	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.248	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C12009-SIA02	C12	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.249	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.249	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C12007-SIA01	C12	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.250	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.250	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01APT013-SIA01	APT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.251	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.251	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01APT003-SIA01	APT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.252	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.252	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01APT003-SIA02	APT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.253	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.253	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01APT012-SIA01	APT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.254	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.254	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01APT012-SIA02	APT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.255	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.255	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01APT012-SIA03	APT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.256	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.256	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01APT012-SIA04	APT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.261	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.261	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01APT022-SIA01	APT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.262	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.262	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01APT022-SIA02	APT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.263	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.263	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01APT033-SIA01	APT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.275	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.275	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01APT032-SIA01	APT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.276	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.276	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01APT031-SIA01	APT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.278	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.278	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01LEN001-SIA01	LEN	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.279	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.279	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01SIN001-SIA01	SIN	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.280	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.280	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01SIN002-SIA01	SIN	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.281	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.281	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01SIN003-SIA01	SIN	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.282	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.282	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01SIN004-SIA01	SIN	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.283	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.283	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01SAL003-SIA01	SAL	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.284	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.284	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01SAL003-SIA02	SAL	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.285	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.285	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01SAL004-SIA01	SAL	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.286	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.286	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01SAL001-SIA01	SAL	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.287	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.287	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01SAL002-SIA01	SAL	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.288	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.288	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01EST012-SIA01	EST	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.289	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.289	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01UCI053-SIA01	UCI	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.290	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.290	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01UCI052-SIA01	UCI	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.291	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.291	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01UCI052-SIA02	UCI	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.292	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.292	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01UCI056-SIA01	UCI	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.298	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.298	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01UCI031-SIA01	UCI	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.299	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.299	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01UCI031-SIA02	UCI	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica (sede.carm.es) mediante el código seguro de verificación (CSV) 9YJ2477-aoEqf-c7Q6v-f2Y7J

4.200.300	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.300	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01UCI031-SIA03	UCI	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.301	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.301	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01UCI031-SIA04	UCI	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.302	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.302	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01UCI031-SIA05	UCI	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.304	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.304	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01REA032-SIA01	REA	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.305	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.305	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01REA032-SIA02	REA	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.306	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.306	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01REA032-SIA03	REA	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.307	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.307	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01REA032-SIA04	REA	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.308	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.308	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01REA032-SIA05	REA	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.309	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.309	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01REA057-SIA01	REA	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.310	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.310	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01REA057"-SIA01	REA	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.312	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.312	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01REA059-SIA01	REA	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.313	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.313	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01REA059-SIA02	REA	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.314	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.314	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01REA059-SIA03	REA	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.316	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.316	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01REA055-SIA01	REA	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.317	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.317	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01REA055-SIA02	REA	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.318	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.318	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01UCI072-SIA01	UCI	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.319	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.319	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01UCI079-SIA01	UCI	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.321	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.321	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01UCI071-SIA01	UCI	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.322	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.322	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BQR044-SIA01	BQR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.325	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.325	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BQR092-SIA01	BQR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.326	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.326	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BQR074-SIA01	BQR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.330	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.330	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BQR073-SIA01	BQR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.331	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.331	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BQR072-SIA01	BQR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.332	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.332	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BQR072-SIA02	BQR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.333	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.333	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BQR072-SIA03	BQR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.335	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.335	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BQR071-SIA01	BQR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.341	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.341	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BOB062-SIA01	BOB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.342	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.342	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BOB014-SIA01	BOB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.343	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.343	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BOB013-SIA01	BOB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.344	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.344	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BOB039-SIA01	BOB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.345	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.345	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BOB038-SIA01	BOB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.346	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.346	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BOB036-SIA01	BOB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.347	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.347	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BOB022-SIA01	BOB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.348	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.348	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BOB022-SIA02	BOB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.349	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.349	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BOB041-SIA01	BOB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.350	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.350	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BOB041-SIA02	BOB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.351	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.351	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BOB041-SIA03	BOB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE
Este es copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica (sede.carm.es) mediante el código seguro de verificación (CSV) 9YJ-2177-aodd-cf47-7586-f21f, o bien mediante la dirección (URL) https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo dicho código seguro de verificación (CSV).

4.200.352	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.352	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BOB041-SIA04	BOB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.353	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.353	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BOB033-SIA01	BOB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.354	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.354	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BOB032-SIA01	BOB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.355	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.355	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BOB008-SIA01	BOB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.356	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.356	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BOB009-SIA01	BOB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.357	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.357	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BOB037-SIA01	BOB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.358	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.358	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01HDQ019-SIA01	HDQ	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.359	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.359	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01HDQ015-SIA01	HDQ	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.360	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.360	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01HDQ014-SIA01	HDQ	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.361	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.361	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01HDQ013-SIA01	HDQ	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.362	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.362	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01HDQ018-SIA01	HDQ	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.363	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.363	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01HDQ043-SIA01	HDQ	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.364	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.364	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01HDQ042-SIA01	HDQ	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.365	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.365	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01HDQ001-SIA01	HDQ	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.366	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.366	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01HDQ001-SIA02	HDQ	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.367	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.367	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01HDQ021-SIA01	HDQ	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.368	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.368	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01HDQ021-SIA02	HDQ	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.369	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.369	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01HDQ021-SIA03	HDQ	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.370	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.370	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01HDQ021-SIA04	HDQ	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.371	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.371	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01RHB022-SIA01	RHB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.372	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.372	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01RHB022-SIA02	RHB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.373	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.373	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01RHB008-SIA01	RHB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.374	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.374	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01RHB009-SIA01	RHB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.375	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.375	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01RHB010-SIA01	RHB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.376	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.376	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01RHB011-SIA01	RHB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.377	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.377	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01RHB003-SIA01	RHB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.378	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.378	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01RHB043-SIA01	RHB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.379	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.379	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01RHB041-SIA01	RHB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.380	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.380	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01RHB042-SIA01	RHB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.381	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.381	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01RHB004-SIA01	RHB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.382	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.382	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C25009-SIA01	C25	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.383	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.383	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C25061-SIA01	C25	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.384	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.384	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C25060-SIA01	C25	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.385	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.385	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C25060-SIA02	C25	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.386	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.386	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C25003-SIA01	C25	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.387	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.387	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C25002-SIA01	C25	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.388	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.388	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C25001-SIA01	C25	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
Este es copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica (sede.carm.es) mediante el código seguro de verificación (CSV) 9YJ2477-aodcf-c7586-r721Z, o mediante dirección web (https://sede.carm.es/verificardocumentos) e introduciendo dicho código seguro de verificación (CSV).

4.200.389	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.389	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C25064-SIA01	C25	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.390	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.390	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C25064-SIA02	C25	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.391	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.391	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C24004-SIA01	C24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.392	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.392	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C24003-SIA01	C24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.393	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.393	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C24002-SIA01	C24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.394	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.394	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C24001-SIA01	C24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.395	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.395	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C24012-SIA01	C24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.396	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.396	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C24011-SIA01	C24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.397	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.397	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C24010-SIA01	C24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.398	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.398	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C24005-SIA01	C24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.399	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.399	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C24006-SIA01	C24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.400	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.400	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C24007-SIA01	C24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.401	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.401	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C24008-SIA01	C24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.402	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.402	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C24009-SIA01	C24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.403	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.403	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C24009-SIA02	C24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.404	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.404	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C24009-SIA03	C24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.405	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.405	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C24050-SIA01	C24	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.409	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.409	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C23008-SIA01	C23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.410	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.410	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C23004-SIA01	C23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.411	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.411	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C23003-SIA01	C23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.412	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.412	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C23002-SIA01	C23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.414	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.414	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C23012-SIA01	C23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.416	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.416	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C23010-SIA01	C23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.418	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.418	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C23009-SIA02	C23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.420	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.420	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02U26044-SIA01	U26	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.421	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.421	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02U26050-SIA01	U26	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.422	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.422	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C21005-SIA01	C21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.423	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.423	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C21006-SIA01	C21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.424	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.424	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C21007-SIA01	C21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.425	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.425	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C21008-SIA01	C21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.426	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.426	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C21007-SIA02	C21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.427	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.427	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C21007-SIA03	C21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.428	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.428	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C21010-SIA01	C21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.429	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.429	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C21011-SIA01	C21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.430	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.430	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C21012-SIA01	C21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.431	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.431	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C21001-SIA01	C21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.432	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.432	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C21002-SIA01	C21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER
Este es copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Puede ser consultado mediante el código de verificación seguro (CSV 9107477 validez de 365 días) en la dirección https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo dicho código. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica indicada.

4.200.433	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.433	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C21004-SIA01	C21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.434	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.434	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C21003-SIA01	C21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.435	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.435	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C21009-SIA01	C21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.436	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.436	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02C21009-SIA02	C21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.437	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.437	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02U21020-SIA01	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.438	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.438	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02U21020-SIA02	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.439	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.439	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02U21020-SIA03	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.440	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.440	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02U21020-SIA04	U21	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.441	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.441	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02U22020-SIA01	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.442	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.442	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02U22020-SIA02	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.443	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.443	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02U22020-SIA03	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.444	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.444	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02U22017-SIA01	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.445	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.445	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02U22040-SIA01	U22	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.446	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.446	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02U23020-SIA01	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.447	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.447	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02U23020-SIA02	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.448	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.448	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02U23020-SIA03	U23	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.453	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.453	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02U26020-SIA01	U26	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.454	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.454	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02U26020-SIA02	U26	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.455	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.455	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02U26020-SIA03	U26	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.456	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.456	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02DIR023-SIA01	DIR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.457	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.457	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02DIR022-SIA01	DIR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.458	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.458	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02DIR021-SIA01	DIR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.459	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.459	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02DIR014-SIA01	DIR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.460	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.460	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02DIR014-SIA02	DIR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.461	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.461	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02DIR015-SIA01	DIR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.463	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.463	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02DIR012-SIA01	DIR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.464	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.464	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02DIR011-SIA01	DIR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.465	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.465	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02DIR003-SIA01	DIR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.466	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.466	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02DIR003-SIA02	DIR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.468	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.468	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02ADM022-SIA01	ADM	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.474	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.474	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02ADM012-SIA01	ADM	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.475	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.475	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02ADM012-SIA02	ADM	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.477	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.477	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02ADM012-SIA04	ADM	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.478	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.478	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02ADM012-SIA05	ADM	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.479	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.479	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02ADM012-SIA06	ADM	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.484	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.484	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02ADM032-SIA02	ADM	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.486	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.486	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02ADM032-SIA04	ADM	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER
Este es copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Puede verificar su autenticidad mediante el código que figura en el margen, accediendo a la sede electrónica (sede.carm.es) y entrando en el servicio de verificación de documentos electrónicos, o mediante el código seguro de verificación (CSV) 9YJ-2477-ADDF-C75B-6721, en la dirección https://portalvalidacion.cartagena99.es/verificadorcsv. Su autenticidad puede ser contrastada también mediante el servicio de validación de firmas y sellos electrónicos.

4.200.487	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.487	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02ADM003-SIA01	ADM	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.488	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.488	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02ADM001-SIA01	ADM	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.490	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.490	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02ADM002-SIA02	ADM	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.495	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.495	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C33004-SIA01	C33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.496	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.496	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C33003-SIA01	C33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.497	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.497	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C33002-SIA01	C33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.498	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.498	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C33011-SIA01	C33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.499	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.499	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C33011-SIA02	C33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.500	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.500	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C33010-SIA01	C33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.501	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.501	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C33013-SIA01	C33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.502	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.502	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C33006-SIA01	C33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.503	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.503	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C33007-SIA01	C33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.504	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.504	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C33008-SIA01	C33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.505	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.505	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C33009-SIA01	C33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.506	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.506	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C33009-SIA02	C33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.507	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.507	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C33050-SIA01	C33	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.508	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.508	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C34009-SIA01	C34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.509	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.509	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C34009-SIA02	C34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.510	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.510	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C34009-SIA03	C34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.511	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.511	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C34050-SIA01	C34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.512	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.512	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C34004-SIA01	C34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.513	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.513	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C34003-SIA01	C34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.514	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.514	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C34002-SIA01	C34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.515	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.515	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C34001-SIA01	C34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.516	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.516	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C34012-SIA01	C34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.517	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.517	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C34011-SIA01	C34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.518	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.518	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C34010-SIA01	C34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.519	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.519	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C34005-SIA01	C34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.520	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.520	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C34006-SIA01	C34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.521	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.521	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C34008-SIA01	C34	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.524	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.524	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C32004-SIA01	C32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.525	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.525	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C32003-SIA01	C32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.527	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.527	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C32001-SIA01	C32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.528	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.528	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C32012-SIA01	C32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.529	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.529	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C32011-SIA01	C32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.532	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.532	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C32013-SIA01	C32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.533	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.533	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C32005-SIA01	C32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 18:59:21
Este es copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Puede verificar su autenticidad mediante el código seguro de verificación (CSV) 9977a0ef-c47a-7586-b721-7f2f, según artículo 42 de la Ley 39/2015. También puede acceder a la sede electrónica (https://sede.carm.es) y verificar documentos introduciendo el código seguro de verificación (CSV). Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica (https://sede.carm.es).

4.200.534	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.534	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C32007-SIA01	C32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.537	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.537	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C31009-SIA02	C31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.538	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.538	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C31050-SIA01	C31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.539	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.539	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C31004-SIA01	C31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.540	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.540	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C31003-SIA01	C31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.541	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.541	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C31002-SIA01	C31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.542	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.542	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C31001-SIA01	C31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.543	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.543	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C31012-SIA01	C31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.544	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.544	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C31011-SIA01	C31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.545	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.545	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C31010-SIA01	C31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.546	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.546	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C31005-SIA01	C31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.548	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.548	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C31007-SIA01	C31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.549	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.549	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C31008-SIA01	C31	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.550	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.550	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH03C32050-SIA01	C32	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.551	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.551	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02INF001-SIA01	INF	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.552	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.552	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02INF001-SIA02	INF	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.553	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.553	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02INF001-SIA03	INF	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.554	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.554	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02INF001-SIA04	INF	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.555	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.555	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02INF001-SIA05	INF	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.556	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.556	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02INF001-SIA06	INF	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.557	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.557	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02INF001-SIA07	INF	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.558	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.558	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02INF001-SIA08	INF	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.559	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.559	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02INF001-SIA09	INF	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.560	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.560	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02INF001-SIA10	INF	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.561	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.561	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02INF001-SIA11	INF	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.562	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.562	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02INF001-SIA12	INF	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.563	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.563	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH02INF001-SIA13	INF	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.642	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.642	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH00URG063-SIA03	URG	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.646	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.646	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01APT033-SIA05	APT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.647	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.647	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01APT033-SIA06	APT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.648	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.648	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01APT033-SIA07	APT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.649	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.649	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01APT033-SIA08	APT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.650	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.650	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01APT033-SIA09	APT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.651	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.651	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01APT033-SIA10	APT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.652	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.652	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01APT033-SIA11	APT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.653	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.653	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01APT033-SIA12	APT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.654	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.654	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01APT002-SIA03	APT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
Este es copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la sede electrónica (sede.carm.es) mediante el código seguro de verificación (CSV) 9YJ-2477-aadd-cfc4-7586-f21f

4.200.655	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.655	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01APT002-SIA04	APT	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.658	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.658	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BIB005-SIA01	BIB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.659	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.659	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BIB005-SIA02	BIB	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.660	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.660	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BQR074-SIA05	BQR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.661	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.661	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BQR074-SIA06	BQR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.662	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.662	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BQR074-SIA07	BQR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.663	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.663	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01BQR074-SIA08	BQR	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.664	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.664	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01C10001-SIA05	C10	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.673	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.673	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01UCI054-SIA06	UCI	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.674	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.674	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01UCI054-SIA07	UCI	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.675	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.675	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01UCI054-SIA08	UCI	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.676	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.676	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01UCI054-SIA09	UCI	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.677	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.677	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01UCI054-SIA10	UCI	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.678	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.678	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01UCI054-SIA11	UCI	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	
4.200.680	B	Sillon de despacho	SIA	4.200.680	-	296,08	INTERSTHUL	INTERSTHUL	YOS 160-AMALFI	ALEMANIA	2010	-	MH01UCI054-SIA11	UCI	INTERSTHUL	PAPELERIA TECNICA REGIONAL	MUEKLES	ROCHINA MANTENIMIENTO	SI	

07/11/2017 18:59:21
07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER
3.c) de la Ley 39/2015.
de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-a1dc-7...
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación

ANEXO III-D. HULAMM - FILTROS ABSOLUTOS H14. LISTADO

A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, éste sería el listado de los filtros absolutos H14, únicamente, de HULAMM:

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

CLASIFICACIÓN	DIMENSIONES	MARCA	MODELO	UBICACIÓN (SALA)	FECHA DE PUESTA EN SERVICIO
H14	610*610*66	CAMFIL	MIDILAR MDA-610*610-10/22	MH01UCI089	No más tarde de 2010
H14	610*610*66	CAMFIL	MIDILAR MDA-610*610-10/22	MH01UCI089	No más tarde de 2010
H14	610*610*66	CAMFIL	MIDILAR MDA-610*610-10/22	MH01UCI090	No más tarde de 2010
H14	610*610*66	CAMFIL	MIDILAR MDA-610*610-10/22	MH01UCI090	No más tarde de 2010
H14	610*610*66	CAMFIL	MIDILAR MDA-610*610-10/22	MH01UCI023	No más tarde de 2010
H14	610*610*66	CAMFIL	MIDILAR MDA-610*610-10/22	MH01UCI023	No más tarde de 2010
H14	610*610*66	CAMFIL	MIDILAR MDA-610*610-10/22	MH01UCI988	No más tarde de 2010
H14	610*610*66	CAMFIL	MIDILAR MDA-610*610-10/22	MH01UCI988	No más tarde de 2010
H14	610*610*66	CAMFIL	MIDILAR MDA-610*610-10/22	MH01UCI988	No más tarde de 2010
H14	610*610*66	CAMFIL	MIDILAR MDA-610*610-10/22	MH01UCI988	No más tarde de 2010
H14	610*610*66	CAMFIL	MIDILAR MDA-610*610-10/22	MH01BOB001	No más tarde de 2010
H14	610*610*66	CAMFIL	MIDILAR MDA-610*610-10/22	MH01BOB001	No más tarde de 2010
H14	610*610*66	CAMFIL	MIDILAR MDA-610*610-10/22	MH01BOB002	No más tarde de 2010
H14	610*610*78	VENFILTER	LV242478H14	MH01BOB002	2016
H14	610*610*66	CAMFIL	MIDILAR MDA-610*610-10/22	MH01BOB003	No más tarde de 2010
H14	610*610*66	CAMFIL	MIDILAR MDA-610*610-10/22	MH01BOB003	No más tarde de 2010
H14	610*610*66	CAMFIL	MIDILAR MDA-610*610-10/22	MH01BOB004	No más tarde de 2010
H14	610*610*66	CAMFIL	MIDILAR MDA-610*610-10/22	MH01BOB004	No más tarde de 2010
H14	610*610*66	CAMFIL	MIDILAR MDA-610*610-10/22	MH01UCI011	No más tarde de 2010
H14	610*610*66	CAMFIL	MIDILAR MDA-610*610-10/22	MH01UCI012	No más tarde de 2010
H14	610*610*66	CAMFIL	MIDILAR MDA-610*610-10/22	MH01UCI014	No más tarde de 2010
H14	610*610*78	GENERAL FILTER	MP14242403	MH00FAR002	2013
H14	610*610*78	GENERAL FILTER	MP14242404	MH00FAR027	2013
H14	610*610*78	GENERAL FILTER	MP14242405	MH00FAR027	2013
H14	610*610*78	GENERAL FILTER	MP14242406	MH00FAR031	2013
H14	610*610*78	GENERAL FILTER	MP14242407	MH00FAR031	2013
H14	610*610*78	GENERAL FILTER	MP14242408	MH00FAR026	2013
H14	610*610*78	GENERAL FILTER	MP14242409	MH00FAR026	2013
H14	610*610*78	GENERAL FILTER	MP14242410	MH00FAR995	2013
H14	610*610*78	GENERAL FILTER	MP14242411	MH00FAR996	2013
H14	557*557*78	GENERAL FILTER	MP1405570557078	MH00FAR022	2013
H14	557*557*78	GENERAL FILTER	MP1405570557078	MH00FAR022	2013
H14	557*557*78	GENERAL FILTER	MP1405570557078	MH00FAR995	2013
H14	557*557*66	VENFILTER	LAMINARVEN LVE55755778H14	MH01UCI013	2013
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01UCI008	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01UCI009	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01UCI997	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01UCI997	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01UCI997	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01UCI997	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01UCI997	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01UCI997	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01UCI999	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01UCI999	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01UCI999	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01UCI003	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01UCI004	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01UCI005	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01UCI006	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01UCI007	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01UCI010	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01UCI031	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01UCI033	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01UCI036	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01UCI998	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01UCI998	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH00HDM004	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH00HDM005	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH02U26001	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH02U26002	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH02U26003	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH02U26004	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH02U26005	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH02U26020	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH02U26021	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH02U26045	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH02U26999	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH02U26999	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH02U26999	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR009	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR009	No más tarde de 2010

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.k) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-a104-efc8-7880-782177

H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR009	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR009	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR010	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR010	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR010	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR010	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR011	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR011	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR011	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR011	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR016	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR016	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR016	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR014	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR014	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR014	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR014	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR001	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR001	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR001	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR001	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR002	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR002	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR002	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR002	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR003	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR003	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR003	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR003	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR004	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR004	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR004	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR004	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR005	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR005	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR005	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR005	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR006	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR006	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR006	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR006	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR007	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR007	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR007	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR007	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR008	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR008	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR008	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR008	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR013	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR013	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR013	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR013	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR013	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR015	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR015	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR015	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR012	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR012	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR012	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR012	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BQR012	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BOB005	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BOB005	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BOB006	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BOB006	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BOB007	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BOB007	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BOB010	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BOB010	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BOB010	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BOB010	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BOB011	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BOB012	No más tarde de 2010

07/11/2017 18:59:21
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
07/11/2017 15:17:46 Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a1d77-a004-efc6-7580-6078217

H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BOB012	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BOB012	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01BOB012	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01HDQ004	No más tarde de 2010
H14	557*557*66	CAMFIL	MIDILAR SPECIAL MDA-557*557-10/22	MH01HDQ005	No más tarde de 2010

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21

Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

07/11/2017 18:59:21
Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER | 07/11/2017 15:1 7:46 | Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 97a31d7c-ad04-ef18-7588-582177

ANEXO III-E. HULAMM - SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA. LISTADO

A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, éste sería el listado de los sistemas de alimentación ininterrumpida, únicamente, de HULAMM:

MARCA (SAI)	MODELO (SAI)	MARCA (BATERÍAS)	MODELO (BATERÍAS)	UNIDADES (BATERÍAS)	UBICACIÓN (SALA)	FECHA DE PUESTA EN SERVICIO (BATERÍAS)
CHLORIDE	80NET 100 kVa	NX	Batería plomo AGM S 12V-75Ah FR 12V 75Ah T6	40	MH04INS415	2016
CHLORIDE	80NET 100 kVa	NX	Batería plomo AGM S 12V-75Ah FR 12V 75Ah T6		MH04INS415	2016
CHLORIDE	80NET 200 kVa	CD TECHNOLOGIES DYNASTY	HPS 12-370 (Pb)	40	MH04INS414	2008
CHLORIDE	80NET 200 kVa	CD TECHNOLOGIES DYNASTY	HPS 12-370 (Pb)	40	MH04INS414	2008
CHLORIDE	80NET 100 kVa	CD TECHNOLOGIES DYNASTY	HPS 12-310 (Pb)	40+40+40	MH04INS413	2008
CHLORIDE	80NET 100 kVa	NX	Batería plomo AGM S 12V-100Ah 12V 100Ah F-M8	40+40+40	MH04INS413	2016
CHLORIDE	80NET 160 kVa	CD TECHNOLOGIES DYNASTY	HPS 12-310 (Pb)	40+40	MH04INS412	2008
CHLORIDE	80NET 160 kVa	CD TECHNOLOGIES DYNASTY	HPS 12-310 (Pb)		MH04INS412	2008
CHLORIDE	80NET 160 kVa	CD TECHNOLOGIES DYNASTY	HPS 12-370 (Pb)	40+40	MH04INS412	2008
CHLORIDE	80NET 160 kVa	CD TECHNOLOGIES DYNASTY	HPS 12-370 (Pb)	40+40	MH04INS412	2008
CHLORIDE	80NET 100 kVa	NX	S12V-45Ah FR (Pb)	40	MH04INS411	2015
CHLORIDE	80NET 100 kVa	NX	S12V-45Ah FR (Pb)		MH04INS411	2015
CHLORIDE	80NET 160 kVa	NX	Batería plomo AGM S 12V-100Ah 12V 100Ah F-M8	40+40+40	MH03INS311	2016
CHLORIDE	80NET 160 kVa	NX	Batería plomo AGM S 12V-100Ah 12V 100Ah F-M8	40+40+40	MH03INS311	2016
CHLORIDE	80NET 160 kVa	RITAR	RA 12-80Ah-10HR	40+40	MH03INS311	2015
IDE	80NET 160 kVa	RITAR	RA 12-80Ah-10HR		MH03INS311	2015
LO	UPS 2	HEYCAR	HC-12-12	192	MPS1INS002	2010

	DSP	MULTIPOWER	HEYCAR	HC-12-12	20	MR00URB015	2010
	CHLORIDE	DESK POWER +1000	-	-	1	MH03INS311	2010
	CHLORIDE	DESK POWER +1000	-	-	1	MH03INS311	2010
	EMERSON	PSA 1000 MT3-230V	-	-	1	MH04INS407	2014

Sobre fondo gris, los sistemas de alimentación ininterrumpida a auditar por el fabricante.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

ANEXO III-F. CENTRO DE SALUD LOS ALCÁZARES

La información disponible acerca del equipamiento del Centro de Salud Los Alcázares deberá descargarse, a través del hipervínculo adecuado, del perfil del contratante.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

ANEXO III-G. CENTRO DE SALUD SAN JAVIER

La información disponible acerca del equipamiento del Centro de Salud San Javier deberá descargarse, a través del hipervínculo adecuado, del perfil del contratante.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

ANEXO III-H. CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DEL PINATAR

La información disponible acerca del equipamiento del Centro de Salud San Pedro del Pinatar deberá descargarse, a través del hipervínculo adecuado, del perfil del contratante.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

ANEXO III-I. CENTRO DE SALUD TORRE PACHECO ESTE

La información disponible acerca del equipamiento del Centro de Salud Torre Pacheco Este deberá descargarse, a través del hipervínculo adecuado, del perfil del contratante.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

ANEXO III-J. CENTRO DE SALUD TORRE PACHECO OESTE

La información disponible acerca del equipamiento del Centro de Salud Torre Pacheco Oeste deberá descargarse, a través del hipervínculo adecuado, del perfil del contratante.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

ANEXO III-K. CONSULTORIO LO PAGÁN

No se dispone, acerca del equipamiento del Consultorio Lo Pagán, de información escrita alguna. La inspección del mismo se realizará durante las visitas anunciadas en el apartado "5. ÁMBITO DE APLICACIÓN".

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

Anexo IV. Diagrama de Estados de una Incidencia

A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, éste sería el conjunto de estados por el que una incidencia puede pasar:



Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-7588067821 77



Así, desde el portal SGSC el personal del contratista podrá realizar tareas, como:

- Indicar, en su caso, su disconformidad con una incidencia abierta.
- Asignar, al operario que proceda, la operación de mantenimiento derivada de una incidencia.
- Consumar el cierre técnico, de modo que se asegure la cumplimentación de campos como el de los repuestos y consumibles empleados.

Por otro lado, desde la aplicación de movilidad un operario de mantenimiento podrá indicar, p. ej.:

- El comienzo de la reparación.
- La falta de material.
- La conclusión de su trabajo.

ANEXO V. PLANTILLA PARA LA CONFECCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, ésta sería la plantilla, compuesta por tres hojas de datos "anidadas" (tres niveles), a emplear para la confección del Plan de Mantenimiento Preventivo:

- **Nivel 1**. "Hojas de ruta – Cabecera":

CENTRO	FECHA VALIDEZ	GRUPO HOJA DE RUTA	DESCRIPCIÓN	PUESTO TRABAJO RESPONSABLE	ESTRATEGIA
		Secuencia numérica correlativa	Descripción de la hoja de ruta en cuestión		

- **Nivel 2**. "Hojas de ruta – Operaciones":

CENTRO	GRUPO HOJA DE RUTA	OPERACIÓN	TIPO PLAN	PUESTO TRABAJO	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN	ESTADO INSTALACIÓN	CICLO
	Secuencia numérica correlativa	Lista de operaciones que componen la hoja de ruta pertinente	Tipo de mantenimiento preventivo (preventivo sistemático, preventivo basado en condición, etc.) asociado a cada una de las operaciones			Estado de la instalación durante la ejecución de la operación correspondiente	Periodicidad de cada una de las operaciones

- **Nivel 3**. "Posiciones de mantenimiento":

CENTRO	ESTRATEGIA	NÚMERO POSICIÓN	DESCRIPCIÓN POSICIÓN	NÚMERO INVENTARIO	PUESTO TRABAJO	NÚMERO INSTRUCCIÓN	IMPACTO EN EXPLOTACIÓN	FECHA INICIO PROGRAMACIÓN	INTERVALO
		Secuencia numérica correlativa	Cabecera de la orden de trabajo. A priori, idéntica a lo indicado en la columna "DESCRIPCIÓN" de la hoja de datos de nivel 1	Equipos en los que aplica una determinada cabecera (una determinada instrucción)		Instrucción. Hoja de ruta genérica	¿Tiene la hoja de ruta impacto en explotación (alguna de las operaciones que la componen, ejecutada en un equipo concreto, lo tiene)?	Equipo a equipo, la que corresponda para una distribución efectiva del trabajo	Tiempo que va a estar activo el plan

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

ANEXO VI. ESPACIO CEDIDO AL CONTRATISTA

A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, éste sería el espacio cedido al contratista:

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

ESPACIOS COMUNES CONSULTAS (CX)

001-2 Aseos de público
010 Disponible

CONSULTAS OFTALMOLOGIA (CO3)

01-05 Consulta
06-07 Cabinete
08 Sala de espera
09 Recepción y control
10 Despacho jefe de servicio
11 Despacho
12 Secretaría
13 Sala de trabajo facultativos
14 Aseo de personal
15 Estar de personal
16 Almacén
17 Limpieza

MODULO CONSULTAS DISPONIBLE (CO1)

01-05 Consulta
06-07 Cabinete
08 Sala de espera
09 Recepción y control
10 Despacho jefe de servicio
11 Despacho
12 Secretaría
13 Sala de trabajo facultativos
14 Aseo de personal
15 Sala polivalente
16 Limpio
17 Sucio

CONSULTAS OTORRINOLARINGOLOGIA (CO2)

01-05 Consulta
06-07 Cabinete
08 Sala de espera
09 Recepción y control
10 Despacho jefe de servicio
11 Despacho
12 Secretaría
13 Sala de trabajo facultativos
14 Aseo de personal
15 Estar de personal
16 Almacén
17 Limpieza

ADMISIÓN Y DOCUMENTACION (AHC)

AREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
01 Recepción
02-03 Boxes
04 Sala de espera

AREA DE TRABAJO DE PERSONAL (ADMISIONES)
11 Despacho jefe unidad
12 Despacho supervisión
13 Zona administrativa
14 Archivo

AREA DE DOCUMENTACIÓN CLINICA
21 Secretaría y administración
22 Zona de carros de transporte
23 Sala de reuniones
24 Sala de consulta de historias
25 Reproducción
26 Despacho jefe unidad

AREA DE ARCHIVO
31 Archivo de historias clínicas
32 Preparación de historias

AREA DE APOYO A LA UNIDAD
41 Sala de reuniones
42 Aseos de personal
43 Limpieza

ATENCIÓN AL USUARIO (SAP)

01 Despacho de atención al usuario
02 Area de trabajo administrativo
04 Despacho de trabajo social
05 Despacho de intérpretes
06 Sala de espera

SEGURIDAD CIVIL (SEG)

01 Central de Seguridad

VARIOS (VAR)

01-04 Tienda

CAFETERIA DE PÚBLICO (HSP)

01 Sala de cafetería
02 Barra
03 Aseos de público
04 Autoservicio

11 Preparación y cocina
12 Lavado de vajilla
13 Almacén
14 Vestuario/aseo personal
15 Limpieza
16 Residuos

FARMACIA (FAR)

AREA TÉCNICA
01 Zona dispensación al hospital y recepción
02 Zarzos
03 Zona de preparación de unidosis

AREA DE DISPENSACIÓN AMBULATORIA
11 Zona de dispensación externa
12 Aseos
13 Sala de espera
14 Almacén dispensación
15 Despacho de información

AREA DE FARMACOTECNICA ESTÉRIL
21 Esclusa
22 Farmacotecnia estéril
23 Preparación gástrica
24 Preparación nutrición parenteral
25 Preparación de citostáticos
26 Envasado dosis unitarias estériles

AREA DE FARMACOTECNICA NO ESTÉRIL
31 Farmacotecnia no estéril
32 Zona de reversa y congeladores

AREA DE SOPORTE Y SUMINISTROS
41 Zona intermedia
42 Sucio
44 Limpieza
45 Disponible

AREA DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN
51 Acceso exterior
52 Almacén general de fármacos
54 Almacén intermedio o de existencias
55 Almacén de estupefacientes y psicotrópicos
56 Almacén de termolábiles
57 Almacén

AREA ADMINISTRATIVA Y DE PERSONAL
61 Secretaría y administración
62-63 Despacho trabajo facultativo
64 Sala usos múltiples
65 Estar de personal
66 Aseo personal

LABORATORIOS (LAB)

AREA RECEPCIÓN
01 Laboratorio de urgencias
02 Recepción, extracc/recepción de muestras

AREA DE PACIENTES
11 Consulta de hematología
12 Consulta de hematología/punciones
13 Sala de extracciones/punciones
14 Sala de espera
15 Hematología/control

AREA DE BIOQUIMICA/HEMATOLOGIA
21 Bioquímica especial
22 Hematología especial
23 Despacho jefe de servicio
24 Sucio
25 Ducha de seguridad
26 Labo. hemato. microscopía óptica
27 Lavado de material
28 Ducha de seguridad

AREA DE MICROBIOLOGIA
31 Biología molecular y reserva
32 Micología/parasitología
33 Micobacterias
34 Serología especial
35 Medios de cultivo
36 Despacho
37 Ducha de seguridad
38 Esclusa
39 Cuarto oscuro

AREA ADMINISTRATIVA Y DE PERSONAL COMÚN
41 Secretaría
42 Despacho supervisión
43 Sala de estudiantes
45 Sala multiusos
46 Estar de personal
47 Vestuario
Aseos

AREA DE APOYO Y SUMINISTROS COMÚN
51 Residuos/ropa sucia/basuras
52 Almacén
53 Congeladores
54 Cámara frío
55 Lavado y desinfección de material
56 Limpieza

HOSPITAL DE DIA MÉDICO (HDM)

AREA DE PACIENTES
01-03 Boxes
04-05 Habitaciones de aislados
06 Aseos/vestuarios de pacientes
07 Aseos pacientes

AREA DE RECEPCIÓN DE PACIENTES
08 Recepción y control
10-11 Vestíbulo y sala de espera
12 Aseos
13-15 Consultas
16 Sala de curas
17 Despacho de información
18-19 Despacho polivalente

AREA TÉCNICA
21 Puesto de enfermería
22 Limpio
23 Sucio

AREA DE SUMINISTRO Y SOPORTE
31 Almacén de medicación
y pequeño material
32 Almacén de apoyatesis
Lencería y otros productos
33 Basuras/ropa sucia
34 Sucio
36 Limpieza
37 Instalaciones

AREA DE PERSONAL
41 Estar de personal
42 Secretaría
43 Despacho
44 Aseos de personal

51 Reserva

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (DRX)

AREA TÉCNICA
01-04 Radiología convencional
05-06 Telemando
07 Preparación paciente
08-09 Area de trabajo
10 Mamógrafo
11-16 Ecógrafo
17-18 TC
19 Preparación paciente
20-21 Aseo
22-23 Sala técnica
24 Sala de trabajo
25 Resonancia Magnética Nuclear
26 Preparación paciente
27 Sala técnica RMN
28 Sala lecturas

AREA DEL PACIENTE
31 Control y recepción
32-33 Espera pacientes ambulatorios
34 Aseos pacientes
35 Espera pacientes encamados
36 Aseos pacientes encamados
37 Espera pacientes urgencias

AREA DE SOPORTE Y SUMINISTROS
41 Limpio
42 Sucio
43 Almacén equipos portátiles
44 Lencería
45 Limpieza

AREA ADMINISTRATIVA Y DE PERSONAL
51 Area informes
61-62 Despachos facultativos
63 Sala trabajo facultativos
64 Despacho supervisión
65 Estar personal
66-67 Aseos personal

AREA TÉCNICA
A-R Cabinas minusválidas
B-R Cabinas
CR Control sales radiología conv.
A-M Cabinas minusválidas
C Cabinas
ETC Cabina
TC Control
1BC Control

URGENCIAS (URG)

AREA DE ASISTENCIA COMÚN
01-02 Sala de emergencias
03-05 Sala de observación
09-08 Box de atención inmediata
10 Area de urgencias traumatológicas
10 Box de yesos
11-12 Box de curas
13 Puesto de enfermería/exploraciones
14-15 Aseo paciente

AREA DE ASISTENCIA ADULTOS
21-28 Box exploración
27 Box consulta especialidades (oftalmo. y otorrino.)
28 Box de curas
29-30 Box aislados/aislados
31-32 Puesto de enfermería
33 Sala de tratamientos cortos
34-37 Sala de observación adultos
38-39 Aseo paciente
40 Aseo paciente espera
41 Sala espera adultos
42 Sala espera resultados adultos
43 Baño asistido

AREA DE ASISTENCIA INFANTIL
51-52 Box exploración
53 Box de curas
54 Sala tratamientos cortos ambulatorios
55 Sala de observación pediátricas
56 Box de aislados
57 Puesto de enfermería de observación
58-59 Aseo paciente
60 Sala espera/espera resultados infantil

AREA DE RECEPCIÓN DE PACIENTES
61 Vestíbulo pacientes
62 Control puerta acceso y almacén camillas/sillas
63 Sala espera pacientes
64 Despacho atención usario
65 Despacho información
66 Despacho jefe de admisión
67 Aseo personal
68 Estar de conductores
69 Consigna

AREA DE ACOMPAÑANTES
71 Vestíbulo acompañantes
72 Espera de acompañantes
73 Aseos
74 Zona de vending
75 Almacén sillas de ruedas

AREA DE APOYO
81 Limpieza
82-84 Limpio
85-87 Sucio
88 Ropa sucia/basuras
89 Almacén
90 Almacén general
91 Almacén apoyatesis
92 Espera de camas
93 Oficio
94 Limpieza

AREA DE ASISTENCIA PSIQUIATRICA
130 Disponible
131 Espera
133 Consulta psiquiátrica
134 Aseo

AREA DE PERSONAL
101-102 Estar de personal
103-108 Dormitorios con aseo
109-110 Aseo de personal
111 Vestuarios

AREA ADMINISTRATIVA
121 Despacho coordinador
122 Despacho supervición
123 Despacho facultativos
124 Sala multiusos

CENTRAL DE CAMAS (CAM)

01 Recepción
02 Lavado
03 Vestuario
04 Recisión
05 Almacén colchones y camas
06 Control y trabajo administrativo
07 Aseo

SERVICIO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO (MNT)

AREA TÉCNICA
01 Talleres
02 Almacén mantenimiento
03 Almacén material desuso
04 Zona de carros
05 Limpieza
06 Garaje/taller de vehículos

AREA ADMINISTRATIVA
11 Oficina técnica
12 Despacho jefatura
13 Recepción/secretaría

AREA DE CONTRATAS EXTERNAS
21-23 Despacho
24 Almacén

AREA DE PERSONAL
31 Vestuarios masculinos
32 Vestuarios femeninos
33 Estar de personal
34 Aseos personal

LENCERIA (LEN)

01 Excepción recepción residuos
02 Lavado
03 Ramas de expedición
04 Almacén ropa sucia
05 Camas

COCINA (COC)

EVACUACIÓN DE RESIDUOS (RSD)

01 Recepción de residuos
02 Lavado
03 Áreas residuos generales
04 Áreas residuos infecciosos
05 Áreas residuos líquidos
06 Sala de turboexfactores
07 Sala de control
08 Aseo
09 Filtros de aire
11 Recepción

MORTUORIO (MOR)

01 Vestíbulo
03 Control puerta y accesos
04 Sala
04-05 Velatorio
06-07 Túmulo
08 Almacén
09 Despacho

NECROPSIAS
11 Vestíbulo de acceso
12 Recepción
13 Sala
14 Sala de autopsias
15 Archivo
16 Aseos personal
17 Almacén
18 Limpieza

APROVISIONAMIENTO (ALM)

AREA DE ALMACENAMIENTO
01 Almacén central
02 Area de distribución
03 Cámara frigorífica
04 Compresores
05 Almacén material inflamable
06 Aprovisionamiento de material

AREA DE ACCESO Y RECEPCIÓN
11 Recepción y control
12 Zona de desembalaje

AREA ADMINISTRATIVA
21 Despacho responsable
23 Zona trabajo
24 Limpieza
Aseos Personal

INSTALACIONES (INS)

001-05 Racks
007 Sala
008-09 Local de residuos
010 Cuadro eléctrico Ag 11
011 Acometida eléctrica
014 Central de vacío
015 Central de gases medicinales
016 Disponible
017 Central de aire comprimido
020 Control transporte neumático muestras
021-25 Residuos y ropa sucia

Espacio cedido al contratista

08-04-08	MODIFICACIÓN ENTRADA URGENCIAS	20-11-08	CAMBIO DESIGN PUERTA DE ENTRADA ACCESO PRINCIPAL Y PUERTA DE SALA DE CAMBIO DE CONSULTAS
10-04-08	MODIF. PUERTAS SEGÚN MODIF PUERTAS Y TAMAÑO ANTE CAMBIO DE PLAN. REF.	26-11-08	CAMBIO TECHO PASILLOS CIRCULACIÓN MÉDICA
21-04-08	MODIFICACIÓN TAMAÑOS ANTE A MODIFICACIÓN DE PLANOS	17-12-08	AJUSTES DE DIMENSIONES, ENTRADA DE CAMAS, HOSPITAL DE DIA MÉDICO, LABORATORIO, ORL
15-05-08	MODIF. ZONA ORL DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Y COCINA	15-01-09	PUERTA ZONA DE BUHARDO
10-06-08	ELIMINACIÓN PUERTA MOSQUITO A-A-O-12 PR ZONA DE ORL DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Y ZONA DE BUHARDO	05-02-09	CORRECCIÓN PUERTAS PCI DE MOSQUITO A-1-B-A-10
18-06-08	MODIFICACIÓN DE CUARTO DE BASURAS EN ZONA DE CONSULTAS, ELIMINACIÓN DE CUARTO DE BASURAS EN CONSULTAS	18-02-09	MODIFICACIÓN DIMENSIÓN CENTRAL DE ORL Y PASO DE PCI, MODIFICACIÓN DE HUECOS
26-06-08	MODIFICACIÓN ZONAL DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Y CONSULTAS DE ORL	04-03-09	MODIFICACIÓN ZONAL DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Y ELIMINACIÓN DE ZONA DE BUHARDO
09-07-08	MODIFICACIÓN ADOSADO DE AISLADOS EN HOSPITAL DE DIA MÉDICO	17-03-09	MODIF. DISTRIBUCIÓN DE CARTERÍA DE PUERTA, PUERTA DE MOSQUITO, ELIMINACIÓN DE PUERTA DE MOSQUITO, MODIFICACIÓN DE HUECOS
18-07-08	MODIFICACIÓN PUERTAS ADAPTADAS Y AJUSTE DE HUECOS	31-03-09	MODIFICACIÓN DE HUECOS EN SALA DE ESPERA, ELIMINACIÓN DE HUECOS EN SALA DE ESPERA, TX EN HUECOS PCI
24-07-08	MODIFICACIÓN AISLADO DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	15-04-09	MODIFICACIÓN AISLADO DIAGNÓSTICO POR IMAGEN, AJUSTE DE HUECOS, ELIMINACIÓN DE PUERTA MOSQUITO, AJUSTE DE TABIQUES, TOPE
30-07-08	PUERTA DESDE PASEO A MOSQUITO A DESPACHO VISTA EN PLANOS	04-06-09	ACABADOS PLANOS CAJ A, TECHO TÉCNICO ZONA BUHO CENTRAL
27-08-08	ELIMINACIÓN TRASDOSADO EN MOSQUITO, MODIF. PUERTAS PCI Y PASO	29-06-09	ACABADOS PLANOS CAJ A
02-09-08	MODIF. BAJ EN MOSQUITO A-1-2 ELIMINACIÓN DE MOSQUITO EN ZONA DE RESIDUOS	15-07-09	CAMBIO TECHO TIPO PLADUR EN ZONA DE CARTERÍA PÚBLICO
17-09-08	CAMBIO PUERTAS 3P EN 4 HOJAS EN CONSULTAS	30-07-09	CAMBIO TECHO TIPO PLADUR EN ZONA DE CIRCULACIÓN MÉDICA DE MOVIMIENTO Y ESPERA
23-09-08	MODIFICACIÓN ENTRADA HOSPITAL DE DIA MÉDICO	30-09-09	MODIFICACIÓN APERTURA PUERTAS SALAS DE ESPERA
09-10-08	MODIFICACIÓN DE PUERTA Nº 1 ENTRADA DE TABIQUE EN ZONA DE CONSULTAS Y MODIFICACIÓN DE HUECOS	06-10-09	MODIFICACIÓN DE PUERTA Nº 1 ENTRADA DE TABIQUE EN ZONA CONSULTAS Y MODIFICACIÓN DE HUECOS
15-10-08	CAMBIO DE TABIQUE DE CONSULTAS DE URGENCIAS	16-12-09	CAMBIO DE PUERTA PASO, PEINE PCI EN EL HUB, DE MEDIDAS, CAMBIO DEL MEDIO DE TABIQUE DE CONSULTAS DE URGENCIAS
03-11-08	CAMBIO TECHO TÉCNICO, DESCANSO DORM. PÚBLICO, ELIMINACIÓN DE PUERTA DE MOSQUITO	12-01-10	COLOCACIÓN NUEVA BARANDILLA EN EL HOLGUIO DE ESCALERA

Región de Murcia
Consejería de Sanidad

Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, S.A.U.

Arquitecto: Fredelino Pernas Gail-CASA,S.L. Jose Gallastra Isern-Grupo JG
Ingeniero Instalaciones: Jesús Jiménez Cañas-NB35
Ingeniero Estructura: Arq. colaboradores: Bernat Soto Blanco Roger Pernas Valles

CASA Consultors i Arquitectes S.L. Grupo JG Ingenieros Consultores
NB35 S.L.

P. Garsilaso, 16, 3.2 28390 Centarsolo del Valle (Barcelona) Tel. (+34) 93 384 65 20 www.casa-sl.es
C/ Europa 41,pral, 2ª, 4 planta (Barcelona) Tel. (+34) 93 830 46 00 www.grupojg.com
C/ Doctelli, 26, 1 planta 28001 (Madrid) Tel. (+34) 91 431 46 61

Proyecto
NUEVO HOSPITAL DEL MAR MENOR
OBRA EJECUTADA

Nº de plano:
A1
02
M36

Nombre_A1-02_Planta B

Plano Nº:
PLANTA BAJA
(±0,00)

Fecha:
FEBRERO 2010

Escala original (DIN A1):
E250

El presente documento es copia de su original. El uso total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización escrita de sus autores, quienes podrán ejercer cualquier modificación unilateral del mismo.

Ud. está usando un software licenciado a la Agencia Murciana de Salud. Para más información y actualización del código ejecute la aplicación LICENSES.EXE que se encuentra en el directorio C:\SAS\SAS.SAP y pulse el botón F1

ANEXO VII. MOGAF

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

El Manual de Organización y Gestión de Activos Físicos deberá descargarse, a través del hipervínculo adecuado, del perfil del contratante.

Se recuerda que el SMS ha sucedido en la posición de la extinta GISCARMSA. En supuesto alguno, tal sucesión implicará una minoración de las obligaciones que, vía MOGAF, pudieren aplicar al contratista.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

ANEXO VIII. INDICADORES DE CALIDAD

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

Con afán homogeneizador, los indicadores de calidad, jerárquicamente, se han clasificado en grupos y subgrupos. Se atisban:

- Sobre fondo verde, cinco grupos. Éstos, atendiendo al orden establecido, son:

    - Seguimiento del servicio.
    - Actuaciones del servicio.
    - Estado de los medios precisos para la correcta prestación del servicio.
    - Gestión de recursos humanos.
    - Sistemas de registro.

- Sobre fondo azul, para cada uno de los grupos enunciados, cinco subgrupos. Un subgrupo podrá contener, a lo sumo, tres indicadores de calidad; se describen en fuente de color azul.

  A la derecha de esa descripción, se incluyen tres recuadros individuales. El recuadro central, en el que aparecen las siglas TD o ST, deberá ser obviado; los dos restantes:

    - El ubicado más a la izquierda, relativo a la gravedad del indicador pertinente, utiliza las siglas FCL/FCM/FCS para indicadores leves/moderados/severos; respectivamente.
    - El ubicado más a la derecha, utiliza las siglas SI/NO para denotar si ha de observarse la importancia del área específica en la que se vulneró el indicador (no crítica, semi-crítica o crítica), o no; respectivamente. Cuando no deba observarse se considerará, a efectos de estimación del tiempo de corrección, que el área en cuestión es semi-crítica.

Adicionalmente, debajo de los tres recuadros mencionados aparece, también, un código cuya interpretación, es:

Servicio	.	Grupo	.	Subgrupo	.	Indicador de calidad

Por último, comentar que la sigla NHC se asumirá como la abreviación de todos y cada uno de los edificios.

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede verificarse accediendo a la sede electrónica (https://sede.carm.es/verificardocumentos) e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 97a631d77-aa04-efc8-758806782177
Parametrización y Nivel de Servicios Informe Final (30-diciembre-2005)
prointec

MT **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO**

COD GRUPO INDICADOR CALIDAD	01	**SEGUIMIENTO DEL SERVICIO**
COD SUBGRUPO	01	Se cumplen los hitos marcados en la implementación del "Programa Planificado" del Servicio, los tiempos de controles se cumplen y se presentan los informes periódicos establecidos sobre los indicadores de servicio (con relación a su actividad, datos técnicos, datos económicos), desglosado según detalle ofertado por el operador del servicio

Descripción indicador de calidad	Severidad / Tiempo de corrección / Asignación a tabla zonas
Los Protocolos de Mantenimiento (PM) por tipo elemento (PMU) se encuentran definidos y se evalúan periódicamente (al menos semestralmente), por si hiciera falta revisarlos. Los PM se encuentran desarrollados en los siguientes términos: • Técnicas y procedimientos a emplear adecuados a las características y necesidades de los PMU. • Personal asignado a mantenimiento y horas de trabajo.	FCL TD NO **01.01.01.01**
Estarán definidas (por cada PM) las operaciones programadas, correctivas, y protectoras que permitan mantener los elementos sometidos al proceso de mantenimiento en condiciones óptimas de uso, debiendo quedar definidas: • Periodificación de las operaciones • Técnicas y procedimientos a emplear en cada una de las operaciones. • Materiales a emplear • Personal asignado y horas de trabajo.	FCL TD NO **01.01.01.02**
Se pone a disposición del Hospital un sistema de registro que permita la correcta evaluación de los cumplimientos de los dos epígrafes anteriores, debiendo presentar informe mensual de seguimiento del "Programa General de Mantenimiento", con desglose temporal semanal de aquellos indicadores que se evalúen con dicha periodicidad. El Operador remite un cuestionario de autoevaluación cumplimentado con el desglose oportuno.	FCL TD NO **01.01.01.03**

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede contrastarse accediendo a la sede electrónica https://sede.carm.es/verifydocs y utilizando el código seguro de verificación (CSV) 97a631d77-aa04-efc8-7588060782177
Parametrización y Nivel de Servicios Informe Final (30-diciembre-2005)
prointec

MT **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO**

COD GRUPO INDICADOR CALIDAD	01	**SEGUIMIENTO DEL SERVICIO**
COD SUBGRUPO	02	El servicio inmediato de apoyo y asesoramiento técnico y administrativo, ante solicitudes de los usuarios, cumple los requerimientos técnicos establecidos.

Descripción indicador de calidad	Severidad / Tiempo de corrección / Asignación a tabla zonas
Existe un procedimiento para la canalización de solicitudes de los usuarios.	FCM TD NO **01.01.02.01**
Las solicitudes de los usuarios se contestan en un plazo no superior a los 15 días laborales.	FCL TD NO **01.01.02.02**
Existen procedimientos de evaluación e implementación de las solicitudes-sugerencias de los usuarios.	FCL TD NO **01.01.02.03**

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede contrastarse accediendo a la sede electrónica https://sede.carm.es/verifydocs y utilizando el código seguro de verificación (CSV) 97a631d77-aa04-efc8-758806782177
Parametrización y Nivel de Servicios Informe Final (30-diciembre-2005)
prointec

MT **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO**

COD GRUPO INDICADOR CALIDAD	01	**SEGUIMIENTO DEL SERVICIO**
COD SUBGRUPO	03	El servicio inmediato de apoyo y asesoramiento técnico y administrativo, ante solicitudes del NHC, cumple los requerimientos técnicos establecidos.

Descripción indicador de calidad	Severidad / Tiempo de corrección / Asignación a tabla zonas
Existe un procedimiento para la canalización de solicitudes del NHC.	FCM TD NO **01.01.03.01**
Las solicitudes de los usuarios se contestan en un plazo no superior a los 10 días laborales.	FCL TD NO **01.01.03.02**
Existen procedimientos de evaluación e implementación de las solicitudes-sugerencias del NHC.	FCL TD NO **01.01.03.03**

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede contrastarse accediendo a la sede electrónica https://sede.carm.es/verifydocs y utilizando el código seguro de verificación (CSV) 97a631d77-aa04-efc8-7588063821177

prointec

MT **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO**

COD GRUPO INDICADOR CALIDAD	01	**SEGUIMIENTO DEL SERVICIO**
COD SUBGRUPO	04	Los mandos intermedios tanto del Operador del Servicio como responsables funcionales del Hospital, son informados adecuadamente

Descripción indicador de calidad	Severidad / Tiempo de corrección / Asignación a tabla zonas
Se acredita documentalmente que los mandos intermedios del Operador con nivel de autorización para ello, conocen los alcances de las acciones correctoras que les son de su competencia, lo que se acredita documentalmente.	FCM TD NO **01.01.04.01**
Se acredita documentalmente que los mandos intermedios del Hospital, con nivel de autorización para ello, conocen los alcances de las acciones correctoras de su competencia, lo que se acredita documentalmente.	FCL TD NO **01.01.04.02**
Se acredita documentalmente que los mandos intermedios del Hospital y del Operador mantienen reuniones con la periodicidad determinada por los protocolos correspondientes.	FCL TD NO **01.01.04.03**

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede contrastarse accediendo a la sede electrónica https://sede.carm.es/verifydocs y utilizando el código seguro de verificación (CSV) 976631d77-aa04-efc8-758806782177
Parametrización y Nivel de Servicios Informe Final (30-diciembre-2005)
prointec

MT **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO**

COD GRUPO INDICADOR CALIDAD	01	**SEGUIMIENTO DEL SERVICIO**
COD SUBGRUPO	05	Los controles de Calidad no muestran desviaciones respecto a los requerimientos técnicos ofertados, de acuerdo a las especificaciones de los reglamentos industriales, de los reglamentos sanitarios y de cualquier otro que le sea aplicable.

Descripción indicador de calidad	Severidad / Tiempo de corrección / Asignación a tabla zonas
Se realizan los Controles de Calidad del Servicio, según las especificaciones de los reglamentos industriales, de los reglamentos sanitarios y de cualquier otro que le sea aplicable, o por determinación de los requerimientos técnicos del servicio, lo que se acredita documentalmente.	FCL TD SI **01.01.05.01**
Los Controles de Calidad del Servicio están dentro de los niveles de toleracia según las especificaciones de los reglamentos industriales, los reglamentos sanitarios y de cualquier otro que le sea aplicable, incluyendo los requerimientos técnicos del servicio, lo que se acredita documentalmente.	FCM TD SI **01.01.05.02**
Los Controles de Calidad del Servicio se revisan semestralmente y su modificación cuenta con la autorización de la Gerencia de la Clínica, lo que se acredita documentalmente.	FCM TD SI **01.01.05.03**

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede contrastarse accediendo a la sede electrónica https://sede.carm.es/verifydocs y utilizando el código seguro de verificación (CSV) 97a631d77-aa04-efc8-7588063821177
Parametrización y Nivel de Servicios Informe Final (30-diciembre-2005)
prointec

MT **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO**

COD GRUPO INDICADOR CALIDAD	02	**ACTUACIONES DEL SERVICIO**
COD SUBGRUPO	01	Se realizan los protocolos preventivos

Descripción indicador de calidad	Severidad / Tiempo de corrección / Asignación a tabla zonas
El servicio se desarrolla siguiendo los protocolos preventivos.	FCS TD NO **01.02.01.01**
Existe un mecanismo que permite introducir mejoras en los protocolos preventivos.	FCL ST SI **01.02.01.02**
Los protocolos preventivos se analizan en busca de mejoras.	FCL TD NO **01.02.01.03**

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede contrastarse accediendo a la sede electrónica https://sede.carm.es/verifydocs y utilizando el código seguro de verificación (CSV) 97a631d77-aa04-efc8-758806782177
Parametrización y Nivel de Servicios Informe Final (30-diciembre-2005)
prointec

MT **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO**

COD GRUPO INDICADOR CALIDAD	02	**ACTUACIONES DEL SERVICIO**
COD SUBGRUPO	02	Se realizan los protocolos correctivos

Descripción indicador de calidad	Severidad / Tiempo de corrección / Asignación a tabla zonas
El servicio se desarrolla siguiendo los protocolos correctivos.	FCS ST SI **01.02.02.01**
Los protocolos correctivos se analizan en busca de mejoras.	FCL TD NO **01.02.02.02**
Existe un mecanismo que permite introducir mejoras en los protocolos correctivos.	FCL TD NO **01.02.02.03**

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede contrastarse accediendo a la sede electrónica https://sede.carm.es/verifydocs y utilizando el código seguro de verificación (CSV) 97a631d77-aa04-efc8-758806782177
Parametrización y Nivel de Servicios Informe Final (30-diciembre-2005)
prointec

MT **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO**

COD GRUPO INDICADOR CALIDAD	02	**ACTUACIONES DEL SERVICIO**
COD SUBGRUPO	03	Se realizan los protocolos de actuación programada

Descripción indicador de calidad	Severidad / Tiempo de corrección / Asignación a tabla zonas
El servicio se desarrolla siguiendo los protocolos de mantenimiento sustitutivo.	FCS ST SI **01.02.03.01**
Los protocolos de actuación programada se analizan en busca de mejoras.	FCL TD NO **01.02.03.02**
Existe un mecanismo que permite introducir mejoras en los protocolos de mantenimiento sustitutivo.	FCL TD NO **01.02.03.03**

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede contrastarse accediendo a la sede electrónica (https://sede.carm.es/verificardocumentos) e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 97a631d77-aa04-efc8-7588060782177
Parametrización y Nivel de Servicios Informe Final (30-diciembre-2005)
prointec

MT **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO**

COD GRUPO INDICADOR CALIDAD	02	**ACTUACIONES DEL SERVICIO**
COD SUBGRUPO	04	Se constata que las tareas se realizan en los intervalos adecuados. No se realizan tareas que no constan propias del Operador del Servicio, y estas se hacen con la Autorización pertinente, cuando ésta es necesaria.

Descripción indicador de calidad	Severidad / Tiempo de corrección / Asignación a tabla zonas
No se realizan tareas que no constan propias del Operador del Servicio.	FCS ST SI **01.02.04.01**
Se realizan tareas con la Autorización pertinente, cuando ésta es necesaria.	FCS ST SI **01.02.04.02**

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede contrastarse accediendo a la sede electrónica https://sede.carm.es/verifydocs y utilizando el código seguro de verificación (CSV) 97a631d77-aa04-efc8-7588060282177
Parametrización y Nivel de Servicios Informe Final (30-diciembre-2005)
prointec

MT **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO**

COD GRUPO INDICADOR CALIDAD	02	**ACTUACIONES DEL SERVICIO**
COD SUBGRUPO	05	Se cumplimentan los registros de los diferentes protocolos

Descripción indicador de calidad	Severidad / Tiempo de corrección / Asignación a tabla zonas
Se cumplimentan los registros de los protocolos preventivos.	FCL TD NO **01.02.05.01**
Se cumplimentan los registros de los protocolos correctivos.	FCL TD NO **01.02.05.02**
Se cumplimentan los registros de los protocolos programados.	FCL TD NO **01.02.05.03**

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede contrastarse accediendo a la sede electrónica https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 976a31d77-aa04-efc8-758806782177
Parametrización y Nivel de Servicios Informe Final (30-diciembre-2005)
prointec

MT **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO**

COD GRUPO INDICADOR CALIDAD	03	**ESTADO DE LAS INSTALACIONES O EQUIPOS**
COD SUBGRUPO	01	El Operador del Servicio mantiene información actualizada sobre el material que utilizan sus empleados. No se encuentra material que no se encuentre inventariado o del que no se haya dado oportuna notificación al Hospital

Descripción indicador de calidad	Severidad / Tiempo de corrección / Asignación a tabla zonas
Existe una lista de material inventariable a utilizar, con desglose por tipo de material y unidad asistencial en el que se emplea, lo que se acredita documentalmente.	FCL TD NO **01.03.01.01**
La utilización de productos o material no inventariable se ampara en su descripción en los PCE y se dispone de fichas técnicas de dichos productos o materiales, lo que se acredita documentalmente.	FCL TD SI **01.03.01.02**

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede contrastarse accediendo a la sede electrónica https://sede.carm.es/verifydocs y utilizando el código seguro de verificación (CSV) 97a631d77-aa04-efc8-758806782177
Parametrización y Nivel de Servicios Informe Final (30-diciembre-2005)
prointec

MT **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO**

COD GRUPO INDICADOR CALIDAD	03	**ESTADO DE LAS INSTALACIONES O EQUIPOS**
COD SUBGRUPO	02	Los trabajadores del Operador del Servicio disponen de las herramientas, materiales y espacios de trabajo adecuados, y éstos cumplen los requerimientos técnicos establecidos, estando al corriente de las revisiones técnicas correspondientes.

Descripción indicador de calidad	Severidad / Tiempo de corrección / Asignación a tabla zonas
Las herramientas, materiales y espacios de trabajo son los que se describen en los PCE, lo que se acredita documentalmente.	FCM ST SI **01.03.02.01**
Las herramientas, materiales y espacios de trabajo cumplen los requerimientos técnicos establecidos, lo que se acredita documentalmente.	FCM ST SI **01.03.02.02**
Los materiales y/o herramientas utilizados se corresponden con la tarea a desarrollar y según protocolo del servicio.	FCM ST SI **01.03.02.03**

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede contrastarse accediendo a la sede electrónica https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 97a631d77-aa04-efc8-758806782177
Parametrización y Nivel de Servicios Informe Final (30-diciembre-2005)
prointec

MT **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO**

COD GRUPO INDICADOR CALIDAD	03	**ESTADO DE LAS INSTALACIONES O EQUIPOS**
COD SUBGRUPO	03	Se realiza correctamente la gestión de los materiales, no detectándose fallos en su transporte, uso, traslado, limpieza, acopio, almacenaje adecuado o retirada. No hay alteración en el servicio por ruptura de stock o falta de disponibilidad del material de reserva

Descripción indicador de calidad	Severidad / Tiempo de corrección / Asignación a tabla zonas
Se realiza correctamente la gestión de los materiales, no detectándose fallos en su transporte, uso, traslado, limpieza, acopio, almacenaje adecuado o retirada.	FCM ST SI **01.03.03.01**
No hay alteración en el servicio por ruptura de stock o falta de disponibilidad del material de reserva.	FCL ST SI **01.03.03.02**

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede contrastarse accediendo a la sede electrónica https://sede.carm.es/verifydocs y utilizando el código seguro de verificación (CSV) 97a631d77-aa04-efc8-758806782177
Parametrización y Nivel de Servicios Informe Final (30-diciembre-2005)
prointec

MT **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO**

COD GRUPO INDICADOR CALIDAD	03	**ESTADO DE LAS INSTALACIONES O EQUIPOS**
COD SUBGRUPO	04	Se guardan las debidas medidas de PRL en el uso de los materiales y/o herramientas a usar

Descripción indicador de calidad	Severidad / Tiempo de corrección / Asignación a tabla zonas
Herramientas.	FCS ST SI **01.03.04.01**
Materiales.	FCS ST SI **01.03.04.02**
Espacios de trabajo.	FCS ST SI **01.03.04.03**

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede verificarse accediendo a la dirección https://sede.carm.es/verifydocs y utilizando el código seguro de verificación (CSV) 97a631d77-aa04-efc8-758806782177
Parametrización y Nivel de Servicios Informe Final (30-diciembre-2005)
prointec

MT **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO**

COD GRUPO INDICADOR CALIDAD	03	**ESTADO DE LAS INSTALACIONES O EQUIPOS**
COD SUBGRUPO	05	El estado de uso o la utilización de las herramientas, materiales y espacios de trabajo no ha condicionado daño ni supone un riesgo para terceros.

Descripción indicador de calidad	Severidad / Tiempo de corrección / Asignación a tabla zonas
El estado de uso o la utilización de las herramientas no ha condicionado daño ni supone un riesgo para terceros.	FCS ST SI **01.03.05.01**
El estado de uso o la utilización de los materiales de trabajo no ha condicionado daño ni supone un riesgo para terceros.	FCS ST SI **01.03.05.02**
El estado de uso o la utilización de los espacios de trabajo no ha condicionado daño ni supone un riesgo para terceros.	FCS ST SI **01.03.05.03**

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede contrastarse accediendo a la sede electrónica https://sede.carm.es/verifydocs y utilizando el código seguro de verificación (CSV) 97a631d77-aa04-efc8-758806782177
Parametrización y Nivel de Servicios Informe Final (30-diciembre-2005)
prointec

MT **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO**

COD GRUPO INDICADOR CALIDAD	04	**GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**
COD SUBGRUPO	01	El personal del servicio sigue un Plan de Formación Continuada. El personal del servicio se adapta al mapa de competencias.

Descripción indicador de calidad	Severidad / Tiempo de corrección / Asignación a tabla zonas
El personal del servicio sigue el Plan de Formación Continuada establecido.	FCL TD NO **01.04.01.01**
El Plan de Formación Continuada se ajusta a los cambios que se detectan en los diferentes protocolos, guías de actuación, materiales, herrramientas y espacios afectos al Servicio.	FCM TD NO **01.04.01.02**
El personal del servicio se adapta al mapa de competencias.	FCS TD NO **01.04.01.03**

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede contrastarse accediendo a la sede electrónica https://sede.carm.es/verifydocs y utilizando el código seguro de verificación (CSV) 97a631d77-aa04-efc8-7588063821 77
Parametrización y Nivel de Servicios Informe Final (30-diciembre-2005)
prointec

MT **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO**

COD GRUPO INDICADOR CALIDAD	04	**GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**
COD SUBGRUPO	02	No se detecta un uso incorrecto de las instalaciones y equipos de cualquier tipo por parte del personal (incluyendo su utilización para un fin diferente al previsto). Se han reparado los posibles daños por sabotajes o vandalismo, o aplicado las medidas que procedan para que estos hechos no se repitan.

Descripción indicador de calidad	Severidad / Tiempo de corrección / Asignación a tabla zonas
No se detecta un uso incorrecto de las instalaciones y equipos de cualquier tipo por parte del personal.	FCS ST SI **01.04.02.01**
Las instalaciones, equipos, materiales no se utilizan para fines diferentes al previsto.	FCS ST SI **01.04.02.02**
Se han reparado los posibles daños por sabotajes o vandalismo o se han aplicado las medidas que procedan para que los posibles daños por sabotajes o vandalismo no se repitan.	FCS TD NO **01.04.02.03**

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede contrastarse accediendo a la sede electrónica https://sede.carm.es/verifydocs y utilizando el código seguro de verificación (CSV) 97a631d77-aa04-efc8-7588060282177
Parametrización y Nivel de Servicios Informe Final (30-diciembre-2005)
prointec

MT **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO**

COD GRUPO INDICADOR CALIDAD	04	**GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**
COD SUBGRUPO	03	El personal va correctamente uniformado y/o lleva su identificación en lugar visible.

Descripción indicador de calidad	Severidad / Tiempo de corrección / Asignación a tabla zonas
Se hace un seguimiento de indicadores de puntualidad, corrección por parte de los responsables de RRHH del Servicio.	FCL TD NO **01.04.03.01**
El personal va correctamente uniformado.	FCL TD NO **01.04.03.02**
El personal lleva su identificación en lugar visible.	FCL TD NO **01.04.03.03**

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede contrastarse accediendo a la sede electrónica https://sede.carm.es/verifydocs y utilizando el código seguro de verificación (CSV) 976631d77-aa04-efc8-758806782177
Parametrización y Nivel de Servicios Informe Final (30-diciembre-2005)
prointec

MT **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO**

COD GRUPO INDICADOR CALIDAD	04	**GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**
COD SUBGRUPO	04	El personal del Operador del Servicio no ha tenido incidentes (como responsables de los mismos) con el personal del Hospital, pacientes o visitantes.

Descripción indicador de calidad	Severidad / Tiempo de corrección / Asignación a tabla zonas		
El personal no ha tenido incidentes (como responsables de los mismos) con el personal del Hospital.	FCM	ST	SI
	01.04.04.01		
El personal no ha tenido incidentes (como responsables de los mismos) con pacientes.	FCS	ST	SI
	01.04.04.02		
El personal no ha tenido incidentes (como responsables de los mismos) con visitantes.	FCS	ST	SI
	01.04.04.03		

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede contrastarse accediendo a la sede electrónica https://sede.carm.es/verifydocs y utilizando el código CSV 976a31d77-aa04-efc8-7588063821177
Parametrización y Nivel de Servicios Informe Final (30-diciembre-2005)
prointec

MT **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO**

COD GRUPO INDICADOR CALIDAD	04	**GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**
COD SUBGRUPO	05	El Operador es diligente en la solución de problemas derivados de la conducta inadecuada de su personal (gritos, embriaguez y asimilables, etc.) aplicando las medidas disciplinarias procedentes para que estos hechos no se repitan.

Descripción indicador de calidad

La solución de problemas derivados de la conducta inadecuada del personal (gritos, embriaguez y asimilables, etc.) es diligente, aplicando las medidas disciplinarias procedentes para que estos hechos no se repitan.

Severidad	Tiempo de corrección	Asignación a tabla zonas
FCS	ST	SI
01.04.05.01		

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede contrastarse accediendo a la sede electrónica https://sede.carm.es/verifydocs y utilizando el código seguro de verificación (CSV) 976a31d77-aa04-efc8-7588063821 77
Parametrización y Nivel de Servicios Informe Final (30-diciembre-2005)
prointec

MT **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO**

COD GRUPO INDICADOR CALIDAD	05	**REGISTROS DE CUMPLIMIENTO Y DE LAS DESVIACIONES**
COD SUBGRUPO	01	La información requerida por el Hospital con respecto al servicio es presentada por el Operador. No se detectan errores en los libros oficiales precisos para el desarrollo del Servicio (custodia, legalización, actualización, cumplimentación, o en su puesta a disposición del Hospital).

Descripción indicador de calidad

Severidad
Tiempo de corrección
Asignación a tabla zonas

Se presenta la información requerida por el Hospital con respecto al Servicio. No se detectan errores en los libros oficiales precisos para el desarrollo del Servicio (custodia, legalización, actualización, cumplimentación, o en su puesta a disposición del Hospital).

FCS | TD | NO

01.05.01.01

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede contrastarse accediendo a la sede electrónica https://sede.carm.es/verifydocs y utilizando el código seguro de verificación (CSV) 976631d77-aa04-efc8-758806782177
Parametrización y Nivel de Servicios Informe Final (30-diciembre-2005)
prointec

MT **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO**

COD GRUPO INDICADOR CALIDAD	05	**REGISTROS DE CUMPLIMIENTO Y DE LAS DESVIACIONES**
COD SUBGRUPO	02	El Operador del Servicio ha implantado las aplicaciones informáticas de mantenimiento en los equipos, las cuales debe ser compatibles con el resto de equipos y aplicaciones implantadas en el Hospital, asumiendo el coste de las licencias de uso correspondientes. Dichas aplicaciones se mantienen operativas.

Descripción indicador de calidad	Severidad / Tiempo de corrección / Asignación a tabla zonas		
El prestador del servicio ha implantado las aplicaciones informáticas de utilización en los equipos, las cuales debe ser compatibles con el resto de equipos y aplicaciones implantadas en el Hospital, asumiendo el coste de las licencias de uso correspondientes. Dichas aplicaciones se mantienen operativas.	FCM	TD	NO
	01.05.02.01		
El prestador del servicio cumple los requisitos de la LOPD.	FCS	TD	NO
	01.05.02.02		
El personal del prestador del servicio mantiene un uso correcto de las aplicaciones informáticas y del hardware.	FCM	TD	NO
	01.05.02.03		

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede contrastarse accediendo a la sede electrónica https://sede.carm.es/verifydocs y utilizando el código seguro de verificación (CSV) 976631d77-aa04-efc8-7588060282177
Parametrización y Nivel de Servicios Informe Final (30-diciembre-2005)
prointec

MT **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO**

COD GRUPO INDICADOR CALIDAD	05	**REGISTROS DE CUMPLIMIENTO Y DE LAS DESVIACIONES**
COD SUBGRUPO	03	Se mantienen registros de las quejas recibidas respecto al servicio, así como las acciones tomadas en respuesta de dichas quejas. No aparecen defectos u omisiones en dicho registro.

Descripción indicador de calidad	Severidad / Tiempo de corrección / Asignación a tabla zonas
Las encuestas se analizan y se toman acciones derivadas de los resultados. Los registros no muestran defectos u omisiones.	FCS TD NO **01.05.03.01**
Las reclamaciones escritas se contestan en un plazo no superior a 7 días.	FCM TD NO **01.05.03.02**
Las reclamaciones escritas se siguen de acciones correctoras.	FCM TD NO **01.05.03.03**

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede contrastarse accediendo a la sede electrónica https://sede.carm.es/verifydocs y utilizando el código CSV 976a31d77-aa04-efc8-758806782177
Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21

prointec

MT **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO**

COD GRUPO INDICADOR CALIDAD	05	**REGISTROS DE CUMPLIMIENTO Y DE LAS DESVIACIONES**
COD SUBGRUPO	04	Se realizan las inspecciones periódicas según establezca la oferta del Operador del Servicio, la normativa vigente en cada momento y a demanda de la Administración.

Descripción indicador de calidad	Severidad / Tiempo de corrección / Asignación a tabla zonas
Se realizan las inspecciones periódicas según establezca la oferta del Operador.	FCS TD SI **01.05.04.01**
Se realizan las inspecciones periódicas según establezca la oferta la normativa vigente en cada momento.	FCS TD SI **01.05.04.02**
Se realizan las inspecciones periódicas a demanda de la Administración.	FCS TD SI **01.05.04.03**

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede contrastarse accediendo a la sede electrónica https://sede.carm.es/verifydocs y utilizando el código seguro de verificación (CSV) 97a631d77-aa04-efc8-7588060282177
Parametrización y Nivel de Servicios Informe Final (30-diciembre-2005)
prointec

MT **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO**

COD GRUPO INDICADOR CALIDAD	05	**REGISTROS DE CUMPLIMIENTO Y DE LAS DESVIACIONES**
COD SUBGRUPO	05	Se ha implementado un sistema de análisis de los fallos de calidad / disponibilidad, con aplicación de medidas correctoras y seguimiento de las mismas

Descripción indicador de calidad	Severidad / Tiempo de corrección / Asignación a tabla zonas
Para los fallos de calidad leves.	FCL TD SI **01.05.05.01**
Para los fallos de calidad moderados.	FCS TD SI **01.05.05.02**
Para los fallos de calidad severos y cualquiera de disponibilidad.	FCS TD SI **01.05.05.03**

ANEXO IX. ELENCO DE ÁREAS

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-7588067821 77

El elenco de áreas clasificadas como no críticas, semi-críticas o críticas, es:

EDIFICIO	ÁREA[NOTA_1]	SUB-ÁREA[NOTA_2]	CLASIFICACIÓN
HULAMM	Unidad de cuidados intensivos		Crítica
	Bloque obstétrico		Crítica
	Bloque quirúrgico		Crítica
	Laboratorios		Crítica
	Urgencias		Crítica
	Hospital de día quirúrgico	Locales de consulta	Semi-crítica
		Resto	Crítica
	Anatomía patológica		Semi-crítica
	Diagnóstico por imagen		Semi-crítica
	Rehabilitación		Semi-crítica
	Unidad del dolor		Semi-crítica
	Hospital de día médico		Semi-crítica
	Consultas externas, gabinetes		Semi-crítica
	Unidades de hospitalización, y otros puestos con pacientes encamados		Semi-crítica
	Unidad de Rehabilitación Ambulatoria Psiquiátrica (URAP)		Semi-crítica
	Salas técnicas[NOTA_3]		Semi-crítica
	Resto de áreas		No crítica
Centros de salud			No crítica
Consultorio Lo Pagán			No crítica

NOTA_1. De no especificarse área alguna, la clasificación afectará a todo el edificio.

NOTA_2. De no especificarse sub-área alguna, la clasificación afectará a todo el área.

NOTA_3. Se entenderá por salas técnicas aquéllas que alberguen, ad hoc, elementos inherentes a instalaciones técnicas cualesquiera; habitualmente designadas, en planos, con la sigla INS. Elementos tales como centros de transformación, cuadros eléctricos, climatizadores, bombas, calderas, etc.

ANEXO X. EJEMPLOS DE ETIQUETAS

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

Firmante: MARTINEZ DIAZ, JUAN JOSE 07/11/2017 15:17:46 | Firmante: RUBIO SOLER, LUIS JAVIER 07/11/2017 18:59:21
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 97a31d77-aa04-efc8-758806782177

A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, advertidos los procedimientos "SMIE.PG008_F1.08 Arborescencia. Relación con los centros de coste" y "SMIE.PG009_F1.09 Sistema de codificación" de MOGAF, siguen ejemplos de etiquetas a colocar:

- De equipo (en el ejemplo, cierta bomba), con el número de inventario del elemento y con el código de ubicación técnica. El primero, en general coincidente con el código de activo físico.

- De sala, en la que aparece, sólo, la zona Z2 del maestro de información de la ubicación técnica.

El material que para las etiquetas a fecha de hoy se emplea, pudiere constatarse durante las visitas anunciadas en el apartado "5. ÁMBITO DE APLICACIÓN".